



瓦積に與ふべき間隔に就て述べよう。

蓄熱室に關する主要な値は煉瓦の容積從て其の重量、並にガスに曝される表面積である、前者は蓄へられる熱量を決定し後者は熱の移動の速度を決定する。兩者共流體の量及溫度に關して定つた比に從て決定されなければならない。

先づ第1にガス室と空氣室との比がどうなるかを検べよう、此の比は一つの常數である。即ち、

$$\frac{Q_a}{Q_{\text{eff}}} = c_{11}$$

蓄熱室の出口に於ける空氣とガスの溫度は  $1,200^{\circ}\text{C}$  入口に於けるガスの溫度は  $500^{\circ}\text{C}$  空氣の溫度は  $0^{\circ}\text{C}$  であると假定する。

若しも熱の移動が傳導に依て行はれるとするならば、必要な熱の量は流體の量、流體の比熱、溫度の差に比例する。量の點に關してはガス  $1m^3$  每に  $1.7m^3$  の空氣が必要であることを既に述べた。重量にすればガス  $1kg$  每に  $2kg$  の空氣である。定壓の下に於て  $0\sim 1,200^\circ C$  の間の比熱は  $0.28$  である。ガスの比熱は水素の含量に依て著しく變化する、水素  $14\%$  の場合に等しい平均値を考へれば、定壓下に於ける  $500\sim 1,200^\circ C$  の間では  $0.94$  となる。故に煉瓦積の重量の比は次の如くなる。

$$\frac{Q_a}{Q_g} = \frac{2 \times 0.26 \times 1,200}{1 \times 0.94 \times (1,200 - 500)} = \frac{625}{660} = 0.95$$

温度の不正確さを考へに入れれば  $Q_a/Q_g = 1$  として差支へない。即ち空氣とガスの蓄熱室は等しくなければならぬ。然しあ接觸に依て移動する熱量は極く少量であつて、これを無視することが出来る。熱の交換は主として輻射と對流に依る。斯くて移動する熱の量は次の式に依て表はされる。

$Cal$  はカロリーで表はされる。S は輻射面積、 $T-t$  は温度の差、 $\tau$  は時間であるが、 $\tau$  は流體の速度從て通路の自由面積の函数である。

此の式に於てガス室に關しては總ての因子が決定されたとして、これが空氣室の場合には如何に變らなければならぬかを述べよう。K<sub>1</sub>は煉瓦の表面積に關係する値であるから不變である。

$S$  は煉瓦積の大きさ、配列等が同じなら不變である。 $(T-t)$  に關しては、我々が必要なのは絶對の値ではなくて比であるから、煉瓦と流體の溫度差の合計ではなくて、兩極端に於ける溫度の差でよい。即ち空氣に於ては  $1,200 - 0^\circ\text{C} = 1,200^\circ\text{C}$ 、ガスに對しては  $1,200 - 500^\circ\text{C} = 700^\circ\text{C}$  である。比は  $1,200/700 = 1.7$  である。即ち  $T-t$  の代りに  $1.7 \times (T-t)$  を取る。

時間  $\tau$  の比は流れの速さの函数である。断面積が等しければ平均速度は流體の平均容積に直接比例する。同一の温度に於て空氣の必要な容積はガスの 1.7 倍である。ガスの平均温度は  $850^{\circ}\text{C}$  であり空氣のそれは  $600^{\circ}\text{C}$  であるから、平均の比容積は次の如くなる。

$$\text{空氣に對しては, } \frac{600+273}{273} = 3.2$$

$$\text{ガスに對しては, } \frac{850+273}{273} = 4.11$$

比は  $4.11/3.2 = 1.29$  或は ラウノド、ナンバーをとつて 1.3 となる。結局  $\tau$  の代りに  $\tau/1.7 \times 1.3$  を用ひればよい。

全體として空氣から出る熱量とガスから出る熱量との比は次の如くなる。

$$\frac{Cal_1}{Cal} = \frac{KS 1.7(T-t) - \tau}{KS(T-t)\tau} = 1.3$$

故に一言にして云へばガスと空氣は同じ熱量を必要とするが、空氣室は同一時間内にガス室の1.3倍のカロリーの熱を輻射するのである。それ故同一の状態にある爲には煉瓦積に同じ重量を與へても空氣の方の輻射面積が1.3倍だけ小さい様な配列を與へねばならぬ。しかしこれは不可能である。何故ならばガス室の煉瓦積に對して12cmの間隔を與へるならば、空氣室のそれには19cmと云ふ大きな間隔を與へねばならず、これは煉瓦積内の空氣の良好な分布と相容れないからである。

又一方2つの煉瓦積を等しくすることも不可能である。何故ならば若しもガス室の煉瓦積が弁變更の時に煉瓦の溫度變化が良好である様に作られてゐるならば、それは空氣室に對しては變化し過ぎるのである。それを良好な限界内に保つ爲には唯一つの解決方法がある。即ち空氣室の煉瓦積の中に蓄へられる熱の量を輻射熱の量に於けると同様ガス室の13倍に増加するのである。

故に

此の比は實際の結果に依て實證されてゐる。煉瓦積  $1m^3$  當りの輻射面積は等しく保つことが出来る。然しながら空氣の蓄熱室はガスの蓄熱室よりも早く皮殼が出來て障礙を起す傾向があるから、操業條件の變化を補ふ爲に空氣室の煉瓦の自由間隔を少しだにして  $13cm$  とするのが有效である。然る時は空氣及ガスの煉瓦積に依て占められる容積の比は  $1/1.38$  となる。

斯くて作られた蓄熱室は中位の  $\frac{1}{3}$  数の爐に於ては熔解室の 3 倍の壽命を持つのである。

最も重要な要素で未だ決定されてゐないものは、一對の煉瓦積の重量である。必ずしも正確でない數多くの假設と係数に基盤を置く理論的計算は前にも述べた如く充分限定されてゐる結果を生じ易い、故に實際的な唯一つの係数を用ひるのが便利である。交互に加熱し加熱される物體である所の煉瓦積の重量は流體の質量と直接、又單にそれとのみ比例すべきである。流體の量は単位時間例へば  $1\text{h}$  にガス化される石炭の量に比例する。故に常數は一對の煉瓦積を作る煉瓦の量と  $1\text{h}$  にガス化される石炭の重量を  $t$  で表はしたものとの間の比である。

$$\frac{Q_t}{C} = c_{13}$$

$C_{13}$  の良好な平均値は 45 である。即ち  $1n\ 1t$  の石炭の消費に對して一對のガス-空氣室に 45 $t$  の煉瓦が必要と云ふことになる。

煉瓦積の煉瓦の形と配置が定てゐるから、此の煉瓦積に依て占められる容積は第5圖から直接求めることが出来る。珪石煉瓦或は珪化礫土煉瓦の平均比重を1.85とすれば、第1表第29行の如き容積を得る。ガス、空氣各室の煉瓦積に依て占められる容積は1:1.88の比であるから、 $W_t$ を夫々0.42及0.58倍すればよい普通煉瓦積の計算は倉庫の容量に關係を持た一對の算出室に依て占めら





は逆に求めることが出来る。此のグラフを讀むのは簡単である。例へば容量と爐床面積が定まつたならばPの値の所から無線に從て其の爐床面積の曲線と出合ふ所まで行けば其の點の縦軸が  $c_2$  を表す。逆の場合も同様である。常数  $c_2$  は爐の特性の中で最も重要なものの一つであつて爐の種類を決定するものである。

次に以上の總ての常数、其の式、高單位面積裝入量の場合の其の數値、並に其の數値の變化の影響を總括して列記しよう。

製品の品質の常数 此の値が大きくなると湯の深さは減少し品質も悪くなる。又未だ決定されてゐないが或る値より小さくなるとやはり品質が悪くなる。

$$c_1 = \frac{\sqrt{S}}{h} = 8.7$$

単位面積裝入量の常数 此の値が増すと爐床面積が容量に對して増加し、從て単位面積の裝入量は減少する。

$$c_2 = \frac{S}{\sqrt[3]{P^2}} = 2$$

爐の壽命の常数

$$c_3 = N \frac{P}{S} = (820 \sim 920)$$

軟鋼に対する熔解能力の常数、此の値が小さくなると熔解は早くなり從て能力は上昇する。

$$c_4 = \frac{S}{P} = 2.58$$

熔解室の形の常数

$$c_5 = \frac{L}{b} = 2.8$$

熔解室の容積の常数 之が増すと熔解室の利用し得る容積が増す。

$$c_6 = W \frac{\tau_0}{P} = 5$$

ガス送入道の傾斜の常数

$$c_7 = L \tan \alpha = 2.4$$

ガス-空氣入射角の常数

$$c_8 = \gamma = 20^\circ$$

ガスの理想速度の常数

$$c_9 = \frac{L}{v_g} = 1.45$$

空氣の理想速度の常数

$$c_{10} = \frac{L}{v_a} = 5.07$$

一對の蓄熱室煉瓦積の重量の比の常数

$$c_{11} = \frac{Q_n}{Q_g} = 1.3$$

一對の蓄熱室煉瓦積に依て占められる容積の比の常数

$$c_{12} = \frac{W_n}{W_g} = 1.38$$

一對の蓄熱室に必要な煉瓦の重量の常数

$$c_{13} = \frac{Qt}{C} = 45$$

煉瓦積の形の常数

$$c_{14} = \frac{\sqrt[3]{W_t}}{B} = 1.2$$

一對の蓄熱室の輻射面積の常数

$$c_{15} = \frac{S_t}{C} = 1,030$$

煙突の底部に於ける減壓の常数

$$c_{16} = \frac{S}{P} = 27$$

爐の型が如何なるものであつても、其の操業状態を批判するには次の事を知てゐなければならぬ。即ち、

a) 容量及爐床面積 これは単位面積の裝入量

$$c_2 = \frac{S}{\sqrt[3]{P^2}}$$

(第6圖のグラフを見よ)に關して爐を分類するものである。

b) 湯の最大深度 製品の品質の常数

$$c_1 = \frac{\sqrt{S}}{h}$$

を計算し從て優良な鋼を生産する能力を判断する爲に必要である

c) 1時間の或は1日の生産量及生産鋼の型、或は更に精煉時間を除いた出鋼から出鋼までの平均時間  $\tau_0$  をも知れば次の如く熔解能力の常数を決定することが出来る。

$$c_4 = \tau_0 \times \frac{P}{S}$$

d) 次の如く壽命の指數を計算する爲に熔解室の壽命中に爲される出鋼の回数を知らねばならぬ。

$$c_8 = N \times \frac{P}{S}$$

既存の爐の生産及操業の可能性を見積る爲には更に次の事を考へねばならぬ。即ち、

e) 煉瓦積に使用し得る容積。

f) 煙突の底部に於ける減壓。

(完)