





クローム鍍金と他金属との摩擦係数は小なり、依つて研磨具に用ひらる。又非鐵金属の線引用ダイスに供せらる。クロームは吾人の最硬鋼よりも硬し。大衝撃部分用としては滲炭せる鐵上に鍍金す。其他ガラス切り。軸承面、スピンドル等に用ひて硬化鋼よりも有效なり。

(川端)

### (7) 鐵及鋼の性質

**鑄鐵の強さと磷含有量** (W. E. Dennison, Foun. Tra. Jour. V. 35, No. 552. Mar. 17, 1927)  
含磷量を 0.8% より 1.2% に遞増し鑄鐵の性質惡變結果を示す。第一號配合に次第に第二號配合を  
裝入し熔製時中一定間隔毎に試料を汲取りて磷量異なる諸試料を得たり。

裝入配合成分

|       | Si   | T.C. | P    | S     | Mn   |
|-------|------|------|------|-------|------|
| 第一號配合 | 2.03 | 2.83 | 0.65 | 0.046 | 0.72 |
| 第二號配合 | 2.35 | 2.89 | 1.22 | 0.04  | 0.64 |


試量成分

| No.  | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| G.C. | 2.78 | 2.79 | 2.80 | 2.81 | 2.81 | 2.80 | 2.80 |
| C.C. | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| T.C. | 3.09 | 3.07 | 3.05 | 3.02 | 3.00 | 2.97 | 2.95 |
| P    | 0.79 | 0.86 | 0.92 | 0.99 | 1.04 | 1.12 | 1.20 |

硅素、硫黃、満俺は各試料一定にして夫々 2%, 0.07%, 0.56%

磷の增加は全炭素量を減す。全炭素の減少は化合炭素の減少に起因す。この理由は次の如く説明せらる (1)磷量多き程骸炭より吸炭すべき状態に在る遊離鐵の析出少なり。 (2)磷は炭化鐵中炭素を置換する性能を有す。且又磷による凝固温度の低下は熔銑時中黒鉛の遊離析出を容易ならしむ。

各試料は總ての條件狀況を一定して鑄造せるや勿論なり。



磷と抗壓力との關係は磷增加に伴ふて抗壓力は漸減す。抗壓力の減少は磷增加結果より来る化合炭素消失に起因す。磷增加及化合炭素消失は相共に抗壓力減少に參與す。併し此の場合一次的原因は磷增加に歸す。適量の化合炭素を多磷量と共に残存せしめむには硅素の減少を期せざる可からず。

抗張力と磷量の關係は大體に於てその影響僅少なり。

組織試験結果は磷の分炭作用を明示す。試料一號は七號に比し磷化合物 2:3 なるにパーライト 2:1 なり、即ち一號が抗壓力大なる事分明なり。抗張力差少なるは磷化合物が化合炭素消失の一部分を補促するによる。

百分比抗壓曲線は代表的記録なり。この試料は上記試料より、優良なるものを用ひたり。抗張力 15.1 T/□ 最大抗壓力 55.5 T/□ 成分硅素 1.40、化合炭素 0.60、全炭素 2.95、磷 0.88、硫黃 0.067、満倅 0.47% なり。

結論として抗壓力を強要する場合には低硅素高磷なる安價材料裝入を撰ぶを得可し、磷の惡害は衝撃抗力を激減する一事なれ共鑄鐵は衝撃部分に用ひざるを常とするを以て懸念なし。（川端）

### (輯錄) 航空工業用鋼材 (2)

武内武夫



#### 本論

航空工業に用ひられてゐる鋼材の總べてに就いて論議することは到底不可能であるから此處には代表的なものを撰んで論議する外ない。例えば表面硬化用としては低炭素鋼、ニッケル鋼或はニッケルクローム鋼等が用ひられる。強力鋼と云へば多くの人々は直ちにニッケルクローム鋼を考えるだらうがニッケルクローム鋼なる名稱の下には廣い範圍の成分が含まれてゐる、又クロームバナディウム鋼も用いられる、空冷硬化鋼と呼ばれるのも數種の鋼の總稱であるがその代表的な一つを撰んだ。斯くて私は次の鋼を撰び出した。

| 鋼種         |            | C    | Mn   | Ni    | Cr      | V         | W   |
|------------|------------|------|------|-------|---------|-----------|-----|
| (1) 表面硬化鋼  | 炭素鋼        | 0.12 | 0.70 | —     | —       | —         | —   |
|            | ニッケル鋼      | 0.10 | 0.20 | 5.00  | —       | —         | —   |
| (2) 炭素鋼    |            | 0.50 | 0.60 | —     | —       | —         | —   |
| (3) 強力鋼    | ニッケルクロ鋼    | 0.35 | 0.40 | 3.00  | 0.60    | —         | —   |
|            | クロムバナディウム鋼 | 0.35 | 0.40 | —     | 0.6~1.0 | 0.16~0.25 | —   |
| (4) 空冷硬化鋼  |            | 0.30 | 0.40 | 4.00  | 1.50    | —         | —   |
| (5) 不銹鋼    |            | 0.30 | 0.40 | —     | 13.00   | —         | —   |
| (6) 高ニッケル鋼 |            | 0.25 | 0.30 | 25.00 | —       | —         | —   |
| (7) 磁石鋼    |            | 0.60 | 0.30 | —     | —       | —         | 5.5 |
| (8) 満倅鋼    |            | 1.20 | 1.25 | —     | —       | —         | —   |

硅素、硫黃、磷は表に含まれてゐないが、硅素は一般に小量は有利であると認められてゐる。此元

素は脱酸剤となり鋼質を健全にする。硫黄及び磷は事情の許す限りに於いて極度に少くせねばならぬ。此等の鋼に就いて論議するに當つて先づ私が注意を促し度いのは皆様が特殊鋼の値段を支拂ひになるならば皆様が拂つた金高を償ふ丈の價値を現はす特別の取扱ひをなすことである。高價な特殊鋼が恰も普通の炭素鋼の如く單に鍛錬したのみで用ひられてゐるのを私は屢々目撃した。第一特殊鋼は普通鋼と同一の加工を行つてはならないと言ふのは加工が不注意だと害され易く若し不適當な取扱を



Size of Recalence Piece = in. by  $\frac{1}{2}$  in. dia.

— Heating Curves.

— Cooling Curves.

A Pure iron.

B Case-hardening steel.

C Carbon steel.

D High tensile steel.

E Air-hardening steel.

F Stainless steel.

G 25% nickel steel.

H Manganese steel.

行ふ時は却つて普通鋼より悪い状態となる。第二には特別の熱處理が必要で僅かの誤りでも著しく機械的性質を低下するものである。さて熱處理の基礎は各鋼の熱的現象に在るから、此際加熱及冷却曲線に依つて臨界點の変化を説明して置くのが便利であると思ふ。

### 鋼の熱的現象

純鐵：—純鐵を詳細に研究するならば  $1,000^{\circ}\text{C}$  に加熱する間に二つの明瞭なる停止點があることを知るであらぶ。吸熱を伴ふ變化が其溫度に於て起るのである。第二圖曲線 A は此變化の性質と位置とを圖示したもので  $770^{\circ}\text{C}$  に於ける第一停止點は常磁性狀態の出現を示し  $930^{\circ}\text{C}$  に於ける第二停止點は同質異晶變態を表はし種々の性質の變化を伴ふ。冷却の際には熱の放出があつて逆の變化が起る純鐵はあまり皆様に重要でありませんからこれ位で止めることにします。

炭素鋼：—純鐵に少量の炭素を加えると所謂滲炭鋼が出來て加熱及び冷却曲線は第二圖 B の如くになる。顯微鏡下に純鐵は多角形の地鐵結晶のみからなるが滲炭鋼に於ては新しい成分パーライトが現

はれる。パーライトは室温にては板状の炭化鐵と鐵との混合體であるが 700°C を丁度越した所で熱を吸收して鐵中へ炭化物の溶けた均質なる成分即ち固溶體となる從つて純鐵には見られない停止點が今一つ現はれる、磁氣變化はやはり同一溫度にて起る。然し同質異晶變態 ( $A_{C_3}$ ) は明に純鐵の場合より低溫度に於て起る。炭素變化點 ( $A_1$ ) を越えて溫度が上昇するにつれ固溶體中に地鐵が溶け込んで其の面積を増し終に  $A_3$  點を越えると全體が均質なる。稀薄固溶體となる、冷却の場合には逆の變化が曲線 B に示す溫度に於て行はれる。冷却速度を適當にすれば室温に歸つた時加熱前と等しい狀態にかえる。

0.6% 炭素鋼を採つて見ると此は大部分がパーライトから成つてゐる從つて炭素變化點 A は極めて明瞭に現はれ純鐵に在つた他の臨界點は低い溫度に移る曲線 C は其の加熱及び冷却曲線である。高溫度に在つた臨界點は下つて殆んど炭素變化點と一致してゐる。加熱の際に固溶體の成生に伴ふ熱の吸收は約 730°C に起るが冷却の際固溶體の分解に伴ふ放熱は 20°C~30°C 低い溫度で起る。

鐵炭素狀態圖：一 此處で鐵炭化物平衡狀態圖を説明するのが便利であると思ふ即ち第一圖に示す。承知の如く此狀態圖は實用的に極めて有用なものである。低炭素鋼から鑄鐵に至る炭素 0~5% の範圍にわたる無數の純粹なる鐵：炭素合金を 1,600°C の融態より冷却して其の停止點を圖寫することに依つて第一圖中の各線が得られる。尤も線 AD 及び ID は他の方法に依つて確めねばならぬ。其等の測定方法は省略する。圖中特に重要な線は次の 3 線である。(1) A-B, 炭素が増すと共に凝固點は純鐵の 1,506°C から下降して共晶即ち純鑄鐵に至つて 1,137°C に達する。之に依つて鑄鐵の熔融點が低いことを説明出来る。(2) E-G-I, 固溶體は炭素量の增加と共に 0.9% 迄逐々低溫度に於て分解し始めることを示し、滲炭鋼及び普通最も廣く用ひられる鋼は此の間に在る。(3) I-J, 固溶體は炭素含量の多寡を問はず常に一定溫度に於てパーライトに分解することを示す。

第二圖の曲線 A,B,C は狀態圖と良く符合することが分りませう、但し狀態圖は冷却曲線に依つて作られたことを常に記憶してゐなければならぬ。狀態圖中の各線の位置は冷却曲線の作り方に依つて變化する。冷却曲線に依つて停止點を見出す時には第一高溫度計は完全に検定されてゐなければならない。第二に物體の大きさ、加熱及冷却速度、加熱中の最高溫度が物理化學的變化の起る溫度に可なり影響することを理解してゐなければならぬ。その一例として 1913 年英國鐵鋼協會のプラツセル大會に於て Stead 博士が提出した論文中の結果は最も優れてゐると思ふ。博士は純粹なる 0.9% 炭素鋼を以て多數の試料を準備して其の一つ一つを多くの冶金家に送つて實驗を依頼したのである。此鋼は狀態圖より判斷される如く加熱冷却に際して各々一回の停止と放熱があるのみであつて比較研究には最も好都合な合金である。實驗の結果加熱の際に於ける熱の吸收は 719°C~746°C に於て起り冷却の際に於ける放熱は 697°C~719°C の間に起つた。變化點溫度に及ぼす第二の影響は合金鋼に於て殊に著しい。

ニッケルクローム鋼：一満倦、硅素、クローム、ニッケル、タングステン、バナジウム等を普通の

鋼に加ふる時は加熱に於ける停止點冷却に於ける放熱現象の位置性質が異つて来る。第二圖D及びEはニッケルクローム強力鋼及び空冷硬化鋼の曲線があるが加熱の場合の吸熱作用温度は殆んど變化しない。然るに冷却の際に於ける分解は可なり低い温度に降る。ニッケル及クロームを加えた效果であつて炭素變化を一層緩除にして容易に之を加減し或は阻止せしめることが出来る、従つて熱處理に依つて優れた物理的性質が得られることになり又大きい品物を硬化することが出来る。此等の元素は地鐵及炭化物の化學物理的性質を變えるもので空冷硬化鋼位にニッケル、クロームが増すと尤も品物の大きさに依るが空中冷却の場合にさえ炭素變化を阻止して室温に固溶體を持來すことが出来る。蓋し炭素鋼に於ては其の炭素變化點は水中冷却に依つてのみ多少影響されるものである。

高クローム鋼(不鏽鋼)：— 第二圖曲線Fは高クローム鋼の加熱及び冷却曲線を示す。 $Ac_1$  變化は $800^{\circ}\text{C}$  迄起らない故に此鋼を焼入せんとする時は普通の炭素鋼より可なり高い温度に加熱する必要がある。冷却の際固溶體の分解温度は加熱最高温度冷却速度に依つて變化する。若し充分緩に冷却するならば $700^{\circ}\text{C}$  を過ぎて間もなく變化が起るが此鋼も空冷硬化鋼に屬する。

25%ニッケル鋼：— 第二圖曲線Gに示す如く我々が現場で用ふる溫度範囲では臨界點を見ない。常に固溶體狀態に在つて加熱及び冷却の際停止及び放熱を現はさない。此に依つて此鋼が常磁性である所以を直ちに了解出来るだらふ。

高満俺鋼：— 第二圖曲線Hに見る如く冷却に於いて停止點を見ない即ち12~14%満俺鋼に於ては固溶體を室温に見ることが出来る。若し充分速に冷却するならば此鋼も常磁性である。然し Sir. R. A. Hadfield の最近の研究に依ると焼戻した後には一焼戻すと此鋼は硬化する—普通の炭素變化點の位置に停止點を示すものである。焼戻しなしに加熱するならば普通の測定法では臨界點に於て吸熱を見出すことは出来ない。

### 各論

下表は代表的鋼の機械的性質を示す。

| 第二表                |                   |      |       |      |      |          |
|--------------------|-------------------|------|-------|------|------|----------|
| 鋼                  | 處理                | 降伏點  | 抗張力   | 延伸率% | 收縮率% | 衝撃値アイゾット |
| (1) 渗炭鋼<br>炭素鋼     | 受入の儘              | 20·0 | 30·0  | 30·0 | 65·0 | —        |
|                    | 表面硬化後の心部          | 24·0 | 35·0  | 25·0 | 60·0 | —        |
| ニッケル鋼              | 受入の儘              | 28·0 | 36·0  | 35·0 | 65·0 | —        |
|                    | 表面硬化後の心部          | 35·0 | 50·0  | 25·0 | 55·0 | —        |
| (2) 炭素鋼<br>鍛鍊或は壓延後 | 標準化               | 25·0 | 42·0  | 22·0 | 40·0 | —        |
|                    | 標準化               | 23·0 | 40·0  | 27·0 | 50·0 | —        |
| (3) 強力鋼<br>焼入焼戻    | 燒入焼戻              | 55·0 | 65·0  | 20·0 | 55·0 | 35       |
|                    | 空冷硬化NiCr鋼<br>空冷硬化 | 90·0 | 100·0 | 10·0 | 35·0 | 20       |
|                    | 油焼入焼戻             | 50·0 | 55·0  | 22·0 | 55·0 | 50       |

|            |           |      |      |              |      |          |
|------------|-----------|------|------|--------------|------|----------|
| (5) 不銹鋼    |           |      |      |              |      |          |
|            | 油焼入焼戻     | 40.0 | 50.0 | 20.0         | 55.0 | 55 不銹性あり |
| (6) 25%Ni鋼 |           |      |      |              |      |          |
|            | 軟化(焼入)    | 35.0 | 40.0 | 45.0         | 50.0 | — 常磁性    |
| (7) 満俺鋼鉄   |           |      |      |              |      |          |
|            | 軟化        | 19.0 | 35.0 | 三重に曲げることが出来る | —    | 常磁性      |
| (8) 鋼鉄     |           |      |      |              |      |          |
|            | 強力鋼(軟化)   | 20.0 | 30.0 | 同 上          | —    |          |
|            | 油焼入焼戻     | 35.0 | 48.0 | 同 上          | —    |          |
|            | 軟質鋼(熱處理後) | 20.0 | 30.0 | 同 上          | —    |          |
| (9) 鑄鐵     |           |      |      |              |      |          |
|            | パーライト鑄鐵   | —    | 16.0 | —            | —    |          |
|            | 地鐵鑄鐵      | —    | 12.0 | —            | —    |          |

炭素鋼: — 炭素鋼は鋼生産の大部分であり又合金鋼と比較する上に於て重要である。ニッケル、クローム、バナジウム等を殊更に加えない鋼を平炭素鋼と云ふ、例えば航空發動機の氣筒に用ひられるものは炭素量稍高く(構築材料鋼として)抗張力約 40~50 ton/in<sup>2</sup> 延伸率 17~20% を示す。氣筒鍛造品は標準化すべきや否やは常に問題とされるが私の意見では鍛鍊或は孔開け作業から残る歪みを除く爲めに熱處理を行ふが望ましいと思ふ。鍛鍊の仕上り溫度が適當であるならば此注意は必要でないかも知れないが安全を期する爲めやはり熱處理したが良いと思ふ。第三表は數年前英國鐵鋼協會に於て McMilliam 及び Barnes の發表した成績であるが各種炭素鋼の性質を概説的に説明する爲めに引用したのである。炭素量 0.1~0.86% に及び満俺量 0.5~1% の間に變化す。酸性ベツセマー鋼である 1 吨棒を熱處理し 0.564" × 2" の抗張試験桿を削り出した。鍛造状態と標準化状態のものを示す。

第三表

## 延 延 状 態

| 符號    | 化學成分 |      | 降伏點  | 抗張力  | 延 伸 率<br>亘間2"/% | 收縮率% | 降伏點 × 100<br>抗張力 |
|-------|------|------|------|------|-----------------|------|------------------|
|       | C    | Mn   |      |      |                 |      |                  |
| A     | 0.10 | 0.56 | 19.1 | 25.9 | 37.1            | 63.4 | 73.7             |
| B     | 0.27 | 0.68 | 26.7 | 35.8 | 32.7            | 58.9 | 74.6             |
| C     | 0.29 | 0.92 | 26.6 | 40.9 | 25.0            | 46.8 | 65.0             |
| D     | 0.32 | 0.67 | 27.1 | 39.9 | 26.6            | 47.8 | 68.0             |
| E     | 0.44 | 0.90 | 30.7 | 46.6 | 25.7            | 48.2 | 65.9             |
| F     | 0.50 | 0.92 | 30.6 | 52.2 | 19.8            | 42.3 | 58.6             |
| G     | 0.70 | 0.90 | 34.7 | 59.0 | 17.9            | 34.6 | 58.8             |
| H     | 0.75 | 0.92 | 36.6 | 64.2 | 15.3            | 30.6 | 57.0             |
| I     | 0.86 | 1.03 | 40.6 | 52.6 | 1.8             | 3.3  | 77.2             |
| 標準化状態 |      |      |      |      |                 |      |                  |
| A     | 0.10 | 0.56 | 13.5 | 24.8 | 37.4            | 59.8 | 74.6             |
| B     | 0.27 | 0.68 | 25.0 | 34.3 | 30.5            | 51.2 | 73.0             |
| C     | 0.29 | 0.92 | 25.7 | 40.8 | 26.3            | 53.5 | 63.0             |
| D     | 0.32 | 0.67 | 25.5 | 39.3 | 24.0            | 44.4 | 65.0             |
| E     | 0.44 | 0.90 | 28.4 | 48.1 | 21.0            | 41.8 | 59.0             |
| F     | 0.50 | 0.92 | 30.6 | 52.3 | 18.8            | 38.2 | 58.5             |
| G     | 0.70 | 0.90 | 35.7 | 59.4 | 15.9            | 29.0 | 60.1             |
| H     | 0.75 | 0.92 | 35.9 | 65.4 | 10.8            | 17.1 | 54.9             |
| I     | 0.86 | 1.03 | 39.0 | 54.5 | 1.8             | 2.9  | 71.6             |

前にも一寸述べたことであるが此處に炭素量 0.25% と 0.60% 鋼を夫れ夫れ建築用鋼と諸子の最も屢々使用される今一つの鋼とを代表せしめて加熱及び冷却の際に起る變化を論議することは無益でないと思ふ。0.25% 鋼は第一圖鐵—炭化物平衡狀態圖上に S-T 線の位置を以つて示される。融液を冷却して來ると  $1,500^{\circ}\text{C}$  より僅か下の溫度で凝固し始め A-D 線に於いて完全に凝固し終る。斯くて約  $800^{\circ}\text{C}$  迄は固溶體として存在するが此溫度になると純鐵の結晶が析出し始め L-I 線に達する迄續く。 $800^{\circ}\text{C}$  以上に於ては全部炭化鐵の鐵中に於ける固溶體から成つてゐるが、此以下に溫度が下ると鐵結晶は遂に大きさと數とを増し固溶體の部分は炭素が濃くなつて來る L-I 線に達すると鋼は地鐵の間に 0.89% 炭素を含む固溶體の分布されたものとなり固溶體は全體積の  $1/3$  より少い。L-I 線を越える時に此等の殘留せる固溶體は分解してペーライトとなる。K-G 線は冷却に際して鐵の強磁性の出現を示し放熱現象がある。即ち  $770^{\circ}\text{C} \sim 760^{\circ}\text{C}$  を下ると已に析出してゐる地鐵は強磁性を帶びる。但し已に析出せる地鐵にのみ適用されるもので固溶體中の鐵は L-I 線に達する迄常磁性を保つ。0.6% 炭素鋼は狀態圖上に U-V 線に依つて示されるもので臨界變化の溫度が可なり異つてゐることが分る。凝固は稍低溫に始まり A-D 線に至つて終る。固溶體は  $730^{\circ}\text{C}$  迄變化なく此溫度に於て始めて固溶體から地鐵が析出し始めるが  $20^{\circ} \sim 30^{\circ}\text{C}$  下ると尙固溶體として存在した部分がペーライトに分解する 0.25% 鋼の場合にはペーライトは小部分であつたが此場合は地鐵の部分が極僅かである。

強力鋼：—此處に強力鋼と言ふは適量のニッケル、クローム、バナジウム等を含む合金鋼であつて簡単なる熱處理に依りて時には可なりの大物でも  $50 \sim 70$  噸程度の抗張力と相當の延伸率とを得ることが出来る。強力鋼の特質を發揮せしめるには先づ焼入に依つて一様なる固溶體とし次に種々の溫度に於て焼戻るのである。ニッケル、クローム、等の特殊元素は焼入操作を容易且つ有效にすると同時に焼戻の加減も完全に行く。焼戻に就ては尙ほ後に述べる心算である。

空冷硬化鋼：—空冷硬化鋼は殊に重要であると思ふ。良く其の性質が知られたならば將來もつと盛んに用ひられるに至るであらぶ。空冷硬化鋼の普通強力鋼と異なる所は  $800 \sim 850^{\circ}\text{C}$  に熱して空氣中にて冷却すると普通炭素鋼或は強力鋼に於てさえも斯る處理に依つて到底望まれない强度が得られることに在る。現在最も廣く用ひらるゝ空冷硬化鋼は略第一表に示す成分のものであつて。ニッケル及クローム含量が大である。空中冷却して硬くなると申し上げたのは品物が空氣中にて冷える位の冷却速度に依つて固溶體がペーライトに分解する熱的變化を充分阻止し得ることを意味するのである  $800 \sim 850^{\circ}\text{C}$  から空冷硬化せしめるならば  $100 \text{ ton/in}^2$  以上の抗張力と 10% に近い延伸率とを示す。此數字は驚くべきものであつて將來必ず用途が擴大されることと思ふ。

不鏽鋼：—此高クローム鋼を一代表鋼としたのは其が新しい鋼であるからである。其の不鏽性は Brown-Firth Research Laboratory に於て私の前任 Harry Brearley 氏の頃に發見せられたものでその後用途擴大し今日では特殊鋼中に重要な地位を占めるに至つた。第一表に示す如く 11~15% クロームを含む低炭素鋼にして空冷硬化性があるから取扱に注意を要する。然し経験を積んで今日では相當

の大物でも取扱に困難を感じない様になつた。此鋼は風化作用、乾濕交互作用、有機酸、海水其の他の酸化作用に完全に抵抗する。試みに磨いた面を外庭に放置するに 2—3 ヶ月の後に尙ほ薄いて少しも錆びない。海上機には隨分使用すべきものと思ふ。今日では高速度鋼の代りとして刃材に用ひられるがその他流線状鋼線の材料として適當なものと考える。

焼入焼戻後に於ける優れた機械的性質は其の不錆性と相俟つて將來もつと一般に構造部分に用ひられるに至るのであらふ。

満俺鋼：一満俺は脱酸と硫黄中和とに依つて鋼をして鍛鍊容易ならしめる爲め常に少量使用する物であるが又 1% 以下の小量でも鋼を強くする性質がある。然し此處に掲げた表題は特別に多量の満俺を含む鋼を指す、11~15% の満俺を含み特殊の性質を有するものであるが約 30 年前 Sir. R. A. Hadfield に依つて發見されたものである。満俺の炭素變化點に及ぼす影響は已に論議した所であるが逐々其の量を増して行くと炭素變化點は降下し上記の量に至ると完全に阻止せられて室温に至る迄變態起らない即ち普通の冷却速度では室温に於て硬い分解しない状態が存在する。若し約 950°C から焼入する時は良く知られてゐる所の柔軟なる常磁性の状態が得られる、而して炭素鋼及び普通の合金鋼に於て焼戻は軟化作用をなすものであるが満俺鋼を 950°C より焼入したものは焼戻すと遂に硬化し且つ磁性を帶びて来る。一旦斯る状態になつたならば更めて焼入しなければ柔軟なる常磁性状態は得られない。追手ながら申し上げて置くが此鋼は鉢状に於ては孔開け截断共に容易であるが、營利的に工作することは出来ないものである。是非その必要がある時にはその形に鍛鍊して焼入軟化して後グラインダーで仕上げるのが最良の方法である。之に依つて種々の鋼の中には恰も異種の金屬であるかの如く性質の異つたものがあることを了解されたと思ふ其の用途に就ては此處に深く論議する必要あるまい。

25% = ツケル鋼：一強磁性體の鐵とニツケルを配合して常磁性合金が出來ることは一見不思議に思はれる。25% = ツケル鋼は常磁性であると同時に色々の有益な性質を持つてゐる。前にも述べた如く或元素は鐵の磁氣及炭素變化點を下降せしめるがニツケル 25% を加えると變化點は約 40°C 迄下げられる従つて室温より隨分低い温度に達しない以上鋼は常磁性状態に在る。ニツケル 25% の成分は相當確く守らねばならぬ。24.5~27.5% の範囲で炭素 0.30% 附近ならば満足な結果が得られる。満俺は多くては悪い。

顯微鏡下に此鋼は多角形の粒よりなりニツケルを含む鐵中に於ける炭化鐵及びニツケルの一様なる固溶體である。機械的性質は満俺鋼の程度で特に變つてゐるのは彈性限の低いことと彈性率の僅に小さいことである。私等の實驗の結果に依ると此鋼に少しクロームを加えることは種々の利益がある。常磁性を損ふことなく工作性が改良せられ尙ほ炭素が單體として析出するのを防止する役をなす。27~32% の高ニツケル鋼は不錆性を有すると言ふので弁、ボイラーパイプ等に相當用ひられる。然し其の不錆性はあまり確實でない殊に高クローム不錆鋼が出来るに至つて不錆鋼としての優越は明に失はれたのである。

磁石鋼：一優良なる磁石を造ることは大切な問題であるから二三注意して置き度い。英國製及外國製の磁石鋼を澤山分析した所其の成分は可なり一定してタンゲステン 5.0~6.0%，炭素 0.60~0.80% である。焼入後の鋼の状態は磁石の性質を決定するものであるが名聲高く又實際試験の結果も優れてゐた大陸製の磁石に就いて顯微鏡検査を行つた所トルースタイトが可なり現はれブリネル窪痕 2.40、硬度數 652 を示した。永久磁石に必要な性質は大なる殘留磁氣と頑性力である。然し此等を同時に最大にすることが出来ないので後者を最大にする爲めに前者は多少犠牲にせねばならぬ。磁氣回路中に空氣間隙があるとかその他厳しい状態の下に用ひられる磁石には一層頑性力が必要である。又振動或は溫度の變化は磁化の強度を弱くせんとする傾向があるから頑性力を大にして其の影響に打勝つ様にせねばならぬ。故に其れに適した状態が得られる焼入を行ふことが肝要である。5% タンゲステン鋼を適當に處理すると頑性力 55~65C.G.S. と 10,000C.G.S. の殘留磁氣が得られる。

鋼板；一航空工業に用ひられる鋼板は相當の量に達する。最近物理的性質の一定した鋼板が供給される様になつたが尙ほ製造者も使用者も多々研究すべき點がある。隨分複雑な形のものでも萬力と鎚とで冷間細工せられるが普通であるから此荒仕事に耐える爲めに鋼板は二重に折り曲げても折れないものでなければならぬ。型に當てゝ曲げてゐる。職人でも曲げ過ぎて引き戻すことが必ずある。數回繰返されることも屢々見受けれるが斯る場合には局部的に烈しい冷間加工を受ける譯である。普通の鋼板は 28~30 呎位の抗張力低きものであるが高級品になるとニッケルを含み 35 呎の抗張力を有し降伏點は軟鋼より餘程高い。ニッケル鋼の不利は稍加工困難なることである。軽くて強いことが決定的條件であるならば熱處理した時に 50 呎位の抗張力と相當の延伸率を有する鋼板を供給することは容易である。又飛行機組立職人が充分注意して取扱ふならば 100 呎迄の抗張力を有する鋼板を供給することは困難でない。強力鋼板を使用するならば必ず機械壓搾法を行つて曲げ過ぎて曲げ返すことを絶対に防止せねばならぬ。多量取扱はない場合には機械を用ひられないからニッケル鋼を用ふるが便利である。柔軟であるから手仕事でも損はれること少く後で熱處理すれば 40 噸以上の抗張力が得られる。鋼板が曲げてゐる際に失損したと云ふことを隨分聞かされたが剪断部の手入を行はないことに起因したものが大部分であつた。時には縁に小さい亀裂さへ残つてゐるもの在其の儘使用してゐるのを見受けれる。斯る際には局部的歪みが大きく遂に其の部分から破損されるに至る。殊に鑿で切斷したものの等失損することが多い板は屢々熔接されるが航空機製作に於ては如何なる部分に對しても推奨すべきものでないと私は思ふ。熟練した職人が完全に行つたと信じてゐる仕事でも金相學的には不完全である。第一熔接部附近の材質悪くなり又操作が少しでも不完全だと熔接部に酸化物が残る。私は熔接作業を全然排斥するものではない他の方面に於ては勿論極めて有用なる作業であるが航空機製作に於ては出来る丈冒險を止め度いと思ふのである。

钢管；一钢管の製造並びに性質に關して特別の經驗を持つた人が論議することが出来れば非常に有益だと思ふ。航空機には多量の钢管が用ひられるが製造者も使用者も尙一層の研究が必要である。

**鑄鐵：**一鑄鐵は氣筒やピストンに用ひられる。鑄鐵は概念的に固溶體として硅素を含む地に黒鉛と遊離碳化物の存在する鋼と考へることが出来る。製造法を適當にすると強力なるもの其の他色々所要の性質を求めることが出来る。殊に大切なのは硅素の含有量である。硅素が高過ぎる時は弱い鐵が出来又餘り低いと白銑の氣筒が出來て破壊し易い。鑄造方法を變更することなく鑄鐵の成分を變える時は不健全な信用の置けない鑄物が出來る恐れがあるから一旦或目的に對して適當な成分を撰定したならば常にそれを遵奉せねばならぬ。

**全國の諸工場で無用に捨てる熱量** 八幡製鐵所では日本の各工場が熱の使用についてほとんど無關心で天産にめぐまれぬ日本が石炭を濫費し石炭が發し得る全熱量に對し最高 20 %位しか利用されず、甚だしいのは 5 %から 10 %位で他はことごとく逃がしてゐるのは國家經濟上憂慮すべきことだといふので、中井長官は全國的な燃料經濟の見地から今回大阪附近の各製鐵工場をはじめ、多量に石炭を消費する全國 2,000 餘の工場に對し、(1) 貴工場における熱能率は何程になつてゐるか、(2) 製產費の何割が燃料費になつてゐるか、(3) 燃料がもし在來の使用量の半分で間に合ふとすれば製產費をいかほど低減し得るか、(4) 利用し得る熱を無益に放散せしめてはゐないか、(5) 熱の節約法としていかなる方法をとつてゐるかの 5 項について質問書を發すことになつた。製鐵所としては初めての試みでこれにつき當局は語る。全國の工場が熱量を節約利用すれば莫大な隠れた利益があり、天然資源保護となり、國家的な熱の產業動員となるわけである。一度利用されず逃れた熱は永久にわれらの利用すべき範圍に戻つてこない、熱の利用率の向上によつて產業上に效果をもたらすことはいふまでもない、熱の節約利用は人類最大の道德の一つである。(八幡發)

**銑鐵、染料等の關稅經濟會議に於ける撤廢を要求** (ジュネーヴ 44 日發) 日本代表志立鐵次郎氏が外國代表と私的會見したところによるとかれ等は何れも日本の現在の經濟財政狀態に關し詳細なる説明を求めるとするの念切實なることを觀取した、よつて日本代表は 4 日の經濟會議において日本の主張を披瀝するとともに日本の現在の經濟財政狀態について詳細なる説明を試みる筈である。日本代表が今回の會議において最も期待するところは若し互惠的の條項が許されるならば銑鐵染料等に對して關稅を引下げ國家間の關稅障壁を撤廢し得る方法を講ぜんとする點にあるらしい各國の主なる代表者との私的會談より推察するに何れも主要物品に關しカルテルの範圍を廣めんことを企圖してゐる模様である。すでに石炭の全歐カルテル成立せりとの報道さへ傳へられてゐる、第二インターナショナル執行委員會もジュネーヴにおいて會議を開いてゐるがかれ等は宣言書を發表し國際會議に対する労働者の立場を宣明して曰く、

生産の増加をはかるためには或種の國際的カルテルもやむを得ないが労働者消費者をしてカルテルの弊害より彼等を擁護する國際的機關を設けることは最も必要なことであらう。(東京日日)