

鎔鑄爐瓦斯の流量水分量並に煙塵量測定に就いて

(日本鐵鋼協會 第6回研究部會 第2回銑鐵部會講演)


上　本　保¹⁾

御承知の通り何れの製鐵所に於きましても鎔鑄爐瓦斯の利用と云ふ問題は製品の生産費を支配する最も重要な要素の一であります。従つて現在各國共此の瓦斯を出来るだけ經濟的に利用せんと努力されつゝあるのであります。而して其の利用に當りますは常に瓦斯流量、瓦斯中の水分並に煙塵含有量を精確に測ることが必要となるのであります。ですから此の際之等を列舉し且つ實測の折の注意をまとめて御説明申上げるのも強ち無駄ではないかと存じます。誠に無昧乾燥で其の上御存知のことばかりと存じますが暫らくの間御清聽を煩はすを得ば望外の幸と存する次第で御座います。で私は先づ瓦斯流量の測定より瓦斯中の水分量及び瓦斯中の煙塵量の測定の順序で述べまして若し時間があれば鎔鑄爐瓦斯中の煙塵の性質並に其の利用と云ふ問題にも極く簡単に觸れて見やうかと存じます。


1. 鎔鑄爐瓦斯流量の測定

瓦斯の經濟的利用と云ふことは一面から申せば

第1圖 (a) 直線的瓦斯流




第1圖 (b) 靜渦流



1) 製鐵所

第1圖 (c) 工業的渦流




瓦斯の節約であつて之には先づ第一に使用瓦斯量を精確に測る必要があります。そこで之を如何にして測定するや、又如何なる測定器があるやと云ふことになるのであります。その前に一體瓦斯輸送管を流る瓦斯の流れには第1圖 (a) に示すやうに直線的の流れと渦流があり渦流にも同圖 (b) の如く小さな渦流をなして管の軸と平行に流る所謂静かな渦流と (c) の如く管内に大きく螺旋状に流る工業的渦流とがありますが現在の瓦斯測定法並に同器具は總べて直線的流及び静かな渦流のみに有效であると云ふことを御承知置き願ひ度う存じます。

ですから瓦斯流量を精確に測定するには先づ第一に出来るだけ工業的渦流の起らぬやうな方法を講ぜねばなりません。現在瓦斯流量測定器として、普通次の4種、即ちピトート・チューブ、プレート・オリフィス、シェーブド・ノツズル及びヴェンチュリ・メーターが御座いまして、既に御承知の事で御座いますが、順序として簡単に述べて見ます

ば、

(イ)ピトート・チューブは第2圖の如く瓦斯流に直面した、小管に及ぼす壓力と其の場所に於

第2圖 ピトート管



ける靜止壓力との相違を水柱にて表はし、是より流量を求むるのであります。今 P を靜止壓力、 w を瓦斯速度、 γ を瓦斯比重、 g を重力及び h を水柱の高さとしますと、

$$h = P + w^2 / 2g \times \gamma - P = \frac{w^2}{2g} \gamma$$

となり、従つて瓦斯速度が判るわけとなり、之に輸送管の面積を乗ずると単位時間に流るゝ瓦斯流量が知り得るのであります。こゝで γ は測定の時の瓦斯の溫度、壓力に於ける瓦斯の比重を示すものでありますから、附錄の瓦斯分析より比重を求めて、之を其の溫度、壓力に換算せねばならないわけであります。然るときは瓦斯流量は附錄に記載する式に依つて求めらるゝのであります。唯瓦斯の流れは瓦斯管内面の抵抗の爲一様でなく、管の中央が最も流れ早く、縁に行くに従つて速度小さくなるのであります。

斯様に同じ切斷面上に於いても瓦斯の流れが異つて居ますから、唯任意の1ヶ所で測つた流量は實際のものと非常に相違するわけであります。だから成るだけ實際の値に近い流量を求むるには、同一切斷面上に於いて出来るだけ澤山な箇所で測定して其の平均値を出さねばならないと云ふことになります。然し實地測定の場合、一々各所の壓力差を取るのは、繁雑ですから、普通先づ其の場所に於ける瓦斯流の曲線を求め之から平均速度と最大速度との比(之を Flow Constant と稱して c で示す)を求めて置いて實測の折は唯ピトート・チューブを管の中央に置いて得た速度に此の c を乗じて、平均速度となし、之より瓦斯流量を求めるのであります。そして此の瓦斯流係數 c を求めるには附錄第1圖に示す様に輸送管の切斷面を等分に分ち、其の中心の各點の速度の平均と其の最大速度との比を探るのであります Ackert 氏に依れば工業的渦流の無い場合は普通 $c=0.84$ とすれば良いと云つて居ます。ピトート・チューブにも色々の型が御座居ますが、標準のものとしては Prandtl 氏型附錄第2圖及び Brabee 型附錄第3圖のものがあります。



(ロ)プレート・オリフィス、シェーブド・ノッズル、ベンチュリ・メーター。

是等各々形は違ひますが、原理は同じでありますから、一緒に申しますと、何れも瓦斯管の一部をわざと收縮しまして、流れを堰き止め、夫に依りて生ずる壓力の相違を水柱に標示し、その水柱の高さから瓦斯流量を測るものであります。

プレート・オリフィスは附錄第5圖の如く、圓

板の中央に圓い孔を設け、其の邊を 45° の角度に切取つたもので附錄第 6, 7, 8 圖は標準型の

第 7 圖 煙道内の可動シエープト、ノッズル取付圖



第 8 圖 煙道内の固定シエープド、ノッズル取付圖

ものであります。そして之が設計に當りまして孔徑の大きさは最初瓦斯流量、水柱の高さを豫め定めて置きますと附錄第 9 圖の曲線から求めらるゝのであります。

又シエープド・ノッズル、ヴェンチュリ・メーターは堰き止めた時の流れに相當する様な形に作つた瓦斯管でありますて第 10 圖は標準型シエープド・ノッズルで第 1 表は其の寸法であります。又附錄第 10, 11 圖はヴェンチュリ・メーターの圖であります。

斯様な裝置を用ひて瓦斯流量を求むるに必要な式の理論は、附錄に掲げて置きましたから、

此處では簡単に其の結果を申せば理論的瓦斯流量 V_{theo} は次の式になります。

$$V_{\text{theo}} = f_0 \frac{\mu}{\sqrt{1 - m^2 \mu^2}} \sqrt{\frac{2g(p_1 - p_2)}{\gamma}}$$

此の式は理論上正しいのですが、實際に用ふる事は出來ないのであります。と云ふ理由は、式中 p_2 は瓦斯流の最狭部分の瓦斯壓であつて實際之を測ることは困難であります。ですから普通之に代ふるにオリフィス直後の瓦斯壓力 p を以てして、之に經驗上より得た係數 α を乗じて次の近似式を用ふるのであります。

$$V = \alpha f_0 \sqrt{\frac{2g(p_1 - p)}{\gamma}}$$



そして瓦斯比重を標準狀態のものに換算しますと附錄の式となるのであります。尙此の α を流動係數と申して輸送管の大きさ、其の内面の滑なるや否や、瓦斯壓力管の引出す位置並に Leynold constant. R 等により多少其の値が違ふのでありますて附錄第 6, 7, 8 圖の標準型プレート・オリフィスでは Jokob & Kretzschmer 氏の研究の結果第 2 表の値を取れば良いのであります。唯此の表では Leynold constant. R = 100,000 の場合ですが $R = w d \gamma / \eta$ の式に依り、此の値から多少へだたる時は附錄第 12 圖の曲線より α を求むるのであります。尙 R は空氣の場合は $9 \cdot 0 \times 10^6 V_0 / d$; 鎔鑛爐瓦斯では $10 \cdot 0 \times 10^6 V_0 / d$; 骸炭瓦斯では $7 \cdot 5 \times 10^6 V_0 / d$ に採れば良いと云はれて居ます。但此の式中 V_0 は毎秒の瓦斯流量（標準、 m^3 ）で d は輸送管の直徑（cm）であります。又シエープド・ノッズルの α は第 9 圖の標準型では精密な試験の結果 $0 \cdot 96$ となると云はれて居ります。

ヴェンチュリ・メーターの α は各供給會社の試験の結果に因らねばなりません。

次に少々實地に當り之等測定器具の取付等に就いての注意を申述べ様と思ひます。

斯様な流量測定器具は、前申しました如く、直線的の流れ及び靜かな渦流のみに適用し得るが、

第3圖 ストレーナー





第4圖 煙塵瓦斯用シェーブド・ノッズル

工業的渦流即ち管の軸に平行に大きな螺旋的に流れる様なものには不適當でありますから、工業的渦流を成るべく避けると云ふ意味で、測定器取付箇所は其の前後少くとも約輸送管直徑の 20 倍位迄の距離には支管、瓣、曲管のない直線部分を撰ぶ必要があります。

若し工場の都合に依り、斯様な良い條件の處を見當らぬ時は3圖の様なストレーナーを取付ける事もあります。ピトート・チューブでは瓦斯流に直面せねば不正確でありますから、先づチューブを左右に少々回轉して水柱の高さの最大なる處を正しいとして居ります。プレート、オリフィスでは孔の銳利端を流れに向つて取付け、シェーブド・ノッズル、ヴェンチュリ・メーターでも同じですが最狭孔の直前、直後の壓力を測り、且つ其の場合にても瓦斯管全圓周の各所の壓力を指示する様にせねば不正確は免れませぬ。

鎔鑄爐瓦斯の様に多量の煙塵を含むものには、煙塵の附着の爲め往々測定困難となる時があります。斯様な場合にはピトート・チューブでは附錄第4圖の如きものを使用し、プレート、オリフィスでは第4圖の如きものを用ゆると便利であります。同圖では縦管の上方から瓦斯が流れ、オリフィスの上面に煙塵が積つたならばオリフィスを横に引出して掃除し得られ、又瓦斯壓力管には水抜きあつて凝縮水を排除し、三路括塞で標示器までの途中を壓縮瓦斯或は不活性瓦斯で充し、所謂瓦斯のクッションして標示器の煙塵で損するを防ぐものであります。之と同様の目的に附錄第5圖6圖の如き保護裝置を有するものであります。又場合に依りては輸送管が圓管でなく隧道形になつて居る時には、第10圖11圖の如くプレート、オリフィス

第5圖 煙塵瓦斯用濾過裝置



第6圖 煙塵瓦斯用壓力取出管

を取付ければ便利であります。

尙實測に當りては瓦斯の溫度、壓力が常に變動して居る場合が多いのであります。従つてそれに相當して、例へば瓦斯流量記錄計の規定の狀態に目盛られた讀に補正せねばならないであります。これについては Kretzschmer 博士の説に従ふと便利であります。即ちその理由は省きますが、今例へば p を記錄計に規定された壓力とし、ある時の瓦斯壓力が之より減じて p' であつたとしますと $p/p' = 1+x\%$ となり正確な瓦斯流量は規定の流量の $(1+x/2)$ 倍となるであります。又同様に溫度 $x\%$ 上昇した場合には、實際の流量

は規定のもの $\times (1+x/2)$ 倍とすれば宜しいであります。

以上は瓦斯流量測定器主要部分であります。之れに附屬しまして瓦斯壓力を容易に指示、或は記録し得らる様に色々工夫されて居ります。之等に就いて簡単に申しますれば、前述の通り瓦斯計量器は其の主要部分に因る瓦斯壓力の相違を利用して居るものであります。ですから此の壓力差を指示するものは極く精密なものを必要とします。極く大略でありますピトート、チューブで測定する時に、瓦斯管内に毎秒 $20m$ の速度で瓦斯が流れても、其の時の水柱の高さは約 $2.5cm$ に過ぎないのであります。然るに普通工場での瓦斯の流れは $10m$ 内外であります。だから僅かの水柱の高さの讀の相違が流量として大なる誤差となるわけであります。これが爲めにマイクロ・マノメーターがありまして、水柱の高さを數十百倍に擴大するものであります。其の最も簡単なるものは普通の U字管の一方を傾斜した附錄第13圖の如きものであります。之れで測つた讀に其の角度の \sin と液の比重とを乗じたものが實際の水柱の高さとなるであります。其の他附錄第14圖のティルティング、マノメーターの如く、或は附錄第15圖のミニマノメーターの如く水柱の高さだけ、U字管の一方を上下移動して兩方の水面を平行にし、其の時の上下した距離をマイクロ、メーターで讀んで示すものもあります。之に依ると水柱 $1mm$ の數千分の一まで精確に判るのであります。然しその性質上之等は壓力變動の多い實地に使用されませぬ。工場での測定に當り擴大率も大きく、且つ取扱い便利なものは附錄第16圖に示す差動壓力計であります。これは普通石油と含水

アルコールとを比重殆んど相等しくして U字管に入れたもので、比重の差を加減しますと理論的には水柱 1 mm を無限大に擴大し得らるゝのであります。たゞ此の缺點はアルコールの比重が變るから時々補正せねばならぬことゝ、メニスカスが折々硝子面に附着して見難いことであります。瓦斯流量の記錄器も唯今申しました指示器と同様オリフィス等に依つて生ずる瓦斯壓力の相違を、適當な機構に依つて記錄するやうにしたものであります。其の型の重なものは附錄第 17 圖乃至 20 圖に示すが如きものが御座居ます。第 7 圖は潜水鐘型であつて、瓦斯壓力の相違に依つて浮沈するベルーデアがあり、之に固定し其の上下移動の平方根に相當して上下する針に依つて、記錄紙に瓦斯流量の曲線を畫くものであります。

附錄第 18 圖は輪環形のものでピボットで回轉する硝子製輪環内に、下部に液體を充し、上部の空間は硝子壁で 2 室に分かれ、各室にはゴム管に依つてオリフィスの瓦斯壓力管に導かれてあります。今圖の様に、之に壓力が加はりますと、輪環中の液は左方に集り、従つて環が回轉します。

此の回轉を杆及歯車に依つて瓦斯壓力差の平方根に比例するやうに、指針を動かしたものであります。又附錄第 18 圖 (a) の如く滑輪に抵抗線を巻くか、或は同 (b) の如く輪環内に抵抗線を設ければ、其の回轉に依り抵抗を加減して、電氣的に記錄し得られます。附錄第 18 圖は瓦斯壓力に依つて容易に膨脹收縮し得る隔膜あり、其の移動を記錄する様にしたもの、また附錄第 20 圖は主瓦斯輸送管内に設けられたオリフィス前後の壓力を、隔膜に依つて區分された a, b 室に導き、その隔膜に固定した小活塞に依り、壓力平均する迄自働

的に瓦斯を放出し、其の放出量から主輸送管内の瓦斯流量を知るものであります。

2. 鎔鑛爐瓦斯中の水分の測定

次ぎに鎔鑛爐瓦斯中の水分並其の水分に就いて述べて見やうと存じます。

御承知の通り鎔鑛爐瓦斯の利用の目的は、此の瓦斯は骸炭瓦斯の約 1/4 の發熱量を持つて居りますから之を燃燒して、其の熱のエネルギーを應用することにあるのであります。だから之れを一層有效に利用せんためには、其の發熱量を出来るだけ高める様な方法をとることは、一番合理的であります。これに對し鎔鑛爐瓦斯の成分を良くすることも一つの方法であります。即ち瓦斯中の一酸化炭素、水素及びメタン等の含有量を多からしめる様になすことですが、之れは鎔鑛爐の作業狀態に因ることですから、茲では省略致します。次ぎに顯熱を失はぬ様に高溫度の瓦斯をそのまま燃燒せんとするのは、其の二の方法であります。然しそれと反対に鎔鑛爐瓦斯をなるべく低く冷却して、所謂乾燥瓦斯として使用するのは其の三であります。そこで顯熱の大なる高溫瓦斯を使用するか、或は冷却した乾燥瓦斯を使用するか、何れかより多く發熱量を高め得て有利であるかと云ふ問題となるわけであります。


それまでに茲で便宜上一寸瓦斯中の水分量を示す單位を申し上げ様と存じます。瓦斯中に含まれてゐる水分量を示すに、瓦斯單位容積中の水分の重量を以て表はすのであります。然し瓦斯單位容積を表はすにも嚴密には任意の溫度、壓力に於ける瓦斯容積か、飽和狀態に於けるものか、濕氣を含んだまゝ、之を標準狀態の瓦斯容積に換算したものか、或は瓦斯中の水分だけを引去つた乾燥瓦

斯を標準状態に直したものかによつて4通りの言ひ表はし方が御座居ます。以下簡単にたゞ水分量と申せば第一のもの、飽和水分量とは第二、含濕水分量とは第三、及び乾燥水分量とは第四の意味であると御含み願ひ度う存じます。そこで先程の問題即ち高溫瓦斯を使用する場合と、冷却した乾燥瓦斯を使用すると何れが有效なるやと云ふに、具體的の例を以て申しますと、普通鎔鑄爐瓦斯はダストキャチャー後、極く大體でありますが150°C内外あります、其の後先程御話になりました乾式清淨機に依り清淨されたものでも100°内外の溫度を有して居ります。ですから之れを直ちに燃焼すれば相當多量の顯熱を利用し得られるわけであります。然し一方此の場合瓦斯中には、乾燥水分量として大體100瓦内外の水が水蒸氣の不飽和の狀態で含まれて居りますから、斯かる瓦斯を燃焼しますと、この水蒸氣を瓦斯の燃燒溫度にまで加熱することになりますから、それだけ瓦斯の熱量を損することになります。のみならず鎔鑄爐瓦斯を使用する燃燒爐内には、絶えず瓦斯の流動が行はれて居り

ますから、燃燒溫度に依つて水蒸氣が水素と酸素とに分解される場所と、之等が再び化合する所と異なることがあります。例へば水分を多く含んだ鎔鑄爐瓦斯を汽罐に焼

く場合、肝心の煙道で溫度低く、却つて煙突の所で過熱さるゝやうなことを度々見るのはこれがためであります。又輸送管が長いと途中冷却されて、瓦斯溫度が露點以下ともなれば餘分の水蒸氣は凝縮して霧状となつて含まれて居りますから、斯様な瓦斯を燃焼すると此の霧を再び蒸發するに要する熱量も失ふわけであります。斯様なわけで、高溫度で水分を含む鎔鑄爐瓦斯を直ちに使用すると、其の顯熱に依り得る熱量よりも、その中の水蒸氣に依りて失ふ熱量の方が遙かに大となるのであります。即ち高溫瓦斯を使用するよりも、冷却して水分を除去した所謂乾燥瓦斯を使用する方が結局利益となるわけであります。尙このことは9圖を見れば一層明瞭となります。此の圖は瓦斯中の水分に依つて發熱量並に燃燒溫度が如何に變化するかを示したものであります。圖中、a曲線は水分無き鎔鑄爐瓦斯の發熱量で（瓦斯成分CO₂ 6.8%; CO 30.8%; H₂ 2.4%; N 60%）水分に無關係ですから直線となり、b曲線は含濕水分量と其の發熱量との關係、c曲線は飽和水分量

第9圖 瓦斯中の水分と發熱量並に燃燒溫度との關係



との關係を示し、又 d 及び e 曲線は鎔鑄爐瓦斯並に骸炭瓦斯の理論的燃燒溫度と水分との關係を示すものであります。これにお判りにてなりますやうに例へば瓦斯中に水分 250 gr 含まれてゐますと鎔鑄爐瓦斯の燃燒溫度は約 14% 低くなるのであります。以上は瓦斯の發熱量が水分に依つて如何に低下さるかに就いてでありましたが、其の他に瓦斯中の水分の問題に就いては各製鐵所で度々遭遇するものであります。例へば先刻御話になりました電氣收塵法に於きましても、普通裝置入口の瓦斯溫度を 80°C に保つ爲め、且つ煙塵に濕氣を補給する意味で瓦斯中に水を噴撒して直接冷却するのであります。又濕式清淨裝置の如く水に依つて煙塵を除去すると同時に、瓦斯を冷却する場合の給水量の決定、或は過熱蒸氣で瓦斯を豫熱するか、又は原礦石、粉炭を乾燥する折等、常に瓦斯中の水分量が問題となつて來るのであります。是等の解決に必要なる公式圖表等は附錄第 3, 4 表及び附錄第 21, 22 圖に掲げて置きましたから御參照願ひ度う存じます。

之等の式に就いての説明並に其の具體的應用の例を二、三説明申上ぐれば、猶一層御了解下さること、存じますが、徒らに無味乾燥となり且つ時間も御座居ませんから他の機會に御容謝願ひます。たゞ瓦斯中の水分に關聯しまして御注意申すべきは、普通よく使はれます比濕度は或る溫度に於ける乾燥水分量とその溫度に於ける飽和狀態の時の乾燥水分量、即ち f/f_s でなくて含濕水分量と同溫度の飽和狀態に於ける含濕水分量を f'/f'_s であること、普通瓦斯計量器等に表はさる、瓦斯容量は其時の溫度、壓力に飽和した含濕瓦斯容量であることが心懸くべきかと存じます。

次に瓦斯中の水分量を測定する器具に就いて申しますれば、其の最もよく知られてゐるものは濕度計であります。普通濕度計は比濕度を示すものでありますが、工業用瓦斯を取扱ふ場合には、比濕度よりもむしろ乾燥標準狀態單位容積中に、幾何の水分が含まれて居るかを知り度い場合が多いのであります。此の場合にも普通の濕度計の如く、乾濕二ヶの寒暖計に依りて瓦斯中の水分量を計るのであります。これに依つて乾燥水分量を求むるには附錄第 3 表公式第 31 番によるか、或は附錄第 28 圖の曲線より出し得るのであります。其の型に就いては附錄第 23 圖の如き Ostwald 氏考案のものがありまして、これは最初コック e, d を開けて含濕瓦斯を通し、裝置が瓦斯溫度に温まるを待つて先づ d を閉ぢて後コック e を除々に開いて、器中の乾濕兩寒暖計の読みが等しくなる様にしますと直ちに水分量が判る様になつて居るのであります。之れは e を閉ぢるに精密な加減を要しますから取扱ひ不便であります。附錄第 24 圖は Düsseldorf 燃料部の案のもので、魔法壠の底部に水を充し其の壠中に圖の如く乾濕兩寒暖計を挿入したもの、又は附錄第 25 圖の如く之を少し改造したものも御座居ますが、之等に依つて瓦斯速度を毎秒 3 m 位にしますと大體満足な結果を得られるのであります。其の他乾濕寒暖計に依る水分量測定器の型に澤山異つたものがありますが、大抵は氣象學的のもので茲に掲ぐるに適しませんから省略致します。水銀寒暖計の更りに熱電推によつて溫度差を指示、或は記録してそれから水分量を求むるものに附錄第 26, 27 圖の如きものがあります。その中附錄第 27 圖のは二つの熱電推群の中 a は絶えず水で濕らされた素燒圓筒の周に置き

他はこれと絶縁して離して裝置したものであります。なほ以上の如く乾燥二ヶの寒暖計に依つて水分量を計る方法の他に所謂壓力一溫度法があります。之れは密閉器中に測定すべき含濕瓦斯を入れて加熱して不飽和状態にした時の瓦斯壓力及び溫度と再び冷却して飽和状態となつた時の瓦斯壓力及び溫度より、瓦斯中の水分量を測るもであります。其の場合には附錄公式番號 32 の公式より求むるのであります。其の際の加熱及び冷却する方法によつて附錄第 29 圖の Nägel 氏の型、附錄第 30 圖の Thibant 氏型、及び附錄第 31 圖の Maase 氏型が御座居ます。此の式の湿度計は鎔鑄爐瓦斯の如く煙塵を多く含んだもの、水分量測定に適して居りますが、たゞ測定が連續的でなく断續的にやらねばならぬと云ふ缺點があります。

以上その他に附錄第 32, 33 圖の如く直接瓦斯中の水分を凝結器に依り、或は鹽化カルシウムに依り滴出又は吸收して其の重量を量り、一方此の水分を含んでゐた瓦斯容量を計器で測つてこれから瓦斯中の水分量を測定する法があります。たゞ此の場合注意すべきことは、前にも申した通り計器瓦斯量の読みは、其の溫度壓力に於ける飽和状態の時の含濕瓦斯容量でありますから、先づこの計器の読みを含濕標準状態に換算し、然る後乾燥標準状態の容量を求めて前に得たる水の重量と此の瓦斯容量との比とそれに計器溫度に於ける飽和状態の乾燥水分量との和が求むる所の瓦斯の水分量となると云ふことあります。

3. 鎔鑄爐瓦斯中の煙塵量の測定

只今述べました瓦斯中の水分は鎔鑄爐瓦斯夫れ自身の發熱量を低下するものであります。一方瓦斯中の煙塵は瓦斯を燃焼する装置、例へば熱風爐


等の能率を低下するものであります。一例を申しますと Shaack 氏の理論的計算に依りますと、熱風爐内面に 2 mm の厚さに煙塵が積れば約 20% 5 mm.になると 34%、能率が低下すると云はれて居ります。従つて同一溫度に爐を維持するには清淨瓦斯よりも多量の瓦斯を使用せねばならない、換言すれば餘剩瓦斯として他に利用し得る瓦斯が減少するわけであります。だから瓦斯自身の發熱量を高めると同時に燃燒爐を悪くする瓦斯中の煙塵を除去する工夫が必要となるのであります。其の結果前刻より御話しました各種清淨装置の出現となつたのであります、がたゞ遺憾乍ら之等清淨装置の第一の眼目である清淨能力を精確に測る装置に統一がなく、各國或は各工場により色々の型を採用せられて居りますから、清淨機の嚴密の比較は一寸むづかしいのであります。又よし同一の測定装置ででも経験の如何に依つて種々誤差が生ずるのであります。で、ここではかかる各種煙塵量測定装置並に測定に當り、考慮すべき諸點を述べて、終りに當所で只今用ひて居る装置に就いて御照會致さうと存じます。其の前に煙塵含有量の単位と實際の場合の値とを申しますれば、煙塵含有量の単位としては現在 0°C、壓力 760 mm (水銀柱) に於ける乾燥瓦斯 $1 m^3$ に含まれてゐる煙塵の重量を以て示します。そして實際の場合鎔鑄爐瓦斯に如何程の煙塵が含まれてゐるかを申しますと、爐況等の作業状態に依り相違しますが、ダウンカムマーでは $10 g/m^3$ 内外、清淨機入口では $3 g/m^3$ 、濕式 1 回清淨即ち熱風爐用瓦斯には $0.3 g/m^3$ 濕式 2 回清淨即ち瓦斯機關用瓦斯には $0.02 g/m^3$ 程度であります。そこで其の測定装置に就いて申しますと最も簡単なものは鎔鑄爐瓦斯

を燃焼した時の焰の色を見て判断するのであります。煙塵を除去された瓦斯の焰は透明で紫紅色であります。煙塵を多量に含んだものは黄色を帶びて、稍々不透明であります。然しこれはたゞ見當がつくだけであります。稍進歩したもので時々刻々瓦斯の清淨度を記録し得るものに附錄第34圖に示すカプノグラフが御座居ます。之れは煙塵瓦斯を絶えず回轉しつゝある紙面に吹きつけて、紙面に印された線の濃淡に依つて清淨度を知るのでありますから、其の特性上結果が漠然として居ることは免れません。で、普通は煙塵瓦斯を唧筒に依つて引出して、適當な物質で之を濾過した煙塵重量と、引出した瓦斯量とより瓦斯中の煙塵含有量を測定するであります。附錄第35, 36圖は此の一種であります。取はづし得る二つの容器の間に圓板形の濾紙を挟み、濾紙の初めの重さ及び測定後の重さより、或はこれを焼いて其の灰の重さより煙塵含有量を求むるのであります。


又附錄第37圖はAllner博士の煙塵量測定装置であつて、先づaの瓦斯試料採取管より荒瓦斯をbの煙塵捕集室に導きます。茲で重いものは下部に沈積し、軽い煙塵が上部の濾紙で濾過された後、冷却器、鹽化カルシウムで水分を除いて瓦斯計量器より大氣に放出するであります。附錄第39圖は只今のAllner氏裝置では、瓦斯試料採取管が長い故に、煙塵が此の中に幾分積り、これが測定の誤差となる恐がありますから、附錄第40圖の如き硝子毛を填充した、小容器を直接瓦斯輸送管内に装入し、即ち試料採取管の先端に濾過装置を設けたものや、或は附錄第41圖の様に試料採取管の先端に依り瓦斯の流れを亂さぬ様工夫したものも御座居ます。一體鎔鑄爐瓦斯中の煙

塵の粒の大きさが一様でありませんから、水平の輸送管内では粒の太いものは下層に沈み、即ち煙塵密度は下層が大であつて上層は幾分少いのであります。又特に輸送管が曲つてゐる附近、或は弇近くでは、渦流の爲に煙塵は遠心力で分離される様になりますから、煙塵の分布に甚だしい相違が生ずるのであります。だから此の場合にも前申しましたピトート管に依つて、瓦斯流量測定の折の如く同一平面に於いても、各所の測定の結果の平均を探らねばなりません。のみならず鎔鑄爐瓦斯中の煙塵は作業状態に依り絶えず變るものでありますから、一回測定するに當りましても成るべく度々の變化を含め得る様に長時間にわたり、少くとも一時間連續的に濾過された煙塵の總量を探らねば誤差が多いわけです。だからこれに對し附錄第35, 36圖は不適當であります。其のわけは圓板形濾紙は濾過する面積が少い故に、數分間で煙塵で塞がれ、瓦斯は通り難くなり、其の結果瓦斯計量器の壓力が規定以下に降つて眞空となり、測定繼續不可能となるからであります。猶精密な測定に一番必要なことは、瓦斯試料採取管から吸引する時の瓦斯速度は、輸送管内のものと出来るだけ等しくせねばならぬこと、及び試料採取管の口が流れに直面せねばならないことです。さもなければ、附錄第42圖に示すやうに管の入口附近の瓦斯の流れが亂れて渦流を生じ、遠心力の爲に煙塵が實際の價よりも少く、或は多く試料採取管に入りまして其の結果測定の誤差が大きくなるのであります。第10, 11圖は此の試料採取管より吸引する速度と輸送管の瓦斯速度と相違する時及び管の口が瓦斯流に直面せぬ時、如何程誤差を生ずるかを示した實測の曲線であります。10圖

第 10 圖 吸引瓦斯速度と測定誤差との関係



第 11 圖 試料採取管口と瓦斯流との角度に依る測定誤差圖



の横軸は速度の相違する割合、11 圖のは輸送管の流れと管の口との角度を示し、縦軸は共に實際の値より誤差となる割合を示します。然らば如何にして吸引瓦斯速度を主瓦斯管流れのそれに等しくするかは、輸送管の瓦斯流は前に述べましたピトート管等に依り判りますから、それから計算に依りて瓦斯計量計の指針が毎秒幾立回轉すれば良いと云ふことが分るのであります。又は簡単には附錄第 38 圖の Allner 博士の瓦斯試料採取管を使用しまして、管入口の壓力と輸送管中の靜止壓力とが等しい様に瓦斯を吸引すれば、大體間違ひはないのであります。又瓦斯中に飛んで居る煙塵は丁度コロイドと同様な性質を有することからコロイドに特有なる光のティンダル效果によつて、其の中の煙塵の量を測定する方法や、又此の際の偏光角度をニコルプリズムで求めて、量並に煙塵の粒の大きさを測定する方法、或は煙塵瓦斯中の分散を光電池で測つて煙塵量を測定する附錄第 43 圖の如きものもありますが未だ實用的にはならない様であります。終りに附錄第 44 圖及び附錄第 45 圖は當所で使用してゐる煙塵量測定裝置

であります平圓板形瀘紙の更りに表面積多い圓筒瀘紙を使用し、又輸送管の任意の箇所で測定し得る様、瓦斯試料採取管及び圓管瀘紙保持器はレールの上を滑る様になつて居ります。そして圓筒瀘紙を通つた瓦斯は冷却器 U 字管より瓦斯計量器を経て大氣に排出されるのであります。其の際瀘紙に積つた煙塵の量、冷却器 U 字管よりの水の量及び瓦斯計量器の讀より、瓦斯中の煙塵量、水分量を計算して求むるのであります。其の計算式は附錄に記載してありますから御参照願ひます。たゞ御断して置き度きは本裝置は當所獨特のものでなく、既に御使の所もあらうかと存じまし。又之れが御推撰に價するや否やに就いても些躊躇する次第で御座居ますが只御紹介の意味を御含み願ひ度きことであります。

4. 鎔鑛爐瓦斯煙塵の性質並に其の利用

近來各國とも鑛石の品位は下つて参りまして、泥狀若しくは粉狀で鐵分の少いものも追々處理せねばならない様になりつゝあります。又貧鑛の中には硫黃、磷、砒素等が相當多量に含まれて居るのが普通ですから、斯様な有害物を除去するため

には、成る可く細く礫石を碎いて置く必要があります。のみならず近頃は爐の容量を大にし、送風壓力を増加する傾向がありますから、勢ひ爐頂から出る瓦斯中には現在よりも多量に煙塵が含まれる様になる事は明らかであります。だから今後この煙塵の處置に就いて一層考慮を拂はれる様になりますせねかと思はれます。一體鎔鑄爐瓦斯中の煙塵には衝風に依つて機械的に吹き飛ばされたものゝ外に、鎔融帶での加熱の際昇華したものが冷えて細い煙塵となつたもの及び燃焼還元等の化學作用に依り生じたもの等が混つて居るものでありますから其の大きさ、形、成分等も種々様々であります。概して機械的に生じた煙塵は比較的粒も大きく 1, 2 mm 位の多角形のものでありますが冷却に依り、又は化學的に發生したものは粒が非常に小さく大部分 1mm/2,000 内外のもので、其の形も大體球形をなして居るのであります。斯様な粒の太いものは自然降下に依り或は瓦斯流の變更の時遠心力の爲に容易に瓦斯より除去され得ますが粒の細いものはなかなか除去し難いのであります。この乾燥した煙塵、就中粒の微細な煙塵の特性の一つは自然發火の性質を有することでありまして、例へば乾式清塵機より得たる煙塵は鼠色の粉末で、溫度は普通 100°C 以下のものであります。之れが空氣に觸れますと、自然に發火しまして頭痛を催す様な臭氣を出して赤熱し、終に茶褐色の灰となるのであります。そしてこの煙塵の自然發火は割合に速に傳播しまして、よくバッグフィルターを燒いたり電氣收塵裝置の内部が火になつて驚かさるゝことが度々あります。此の現象が何に依つて起るかと云ふことに就いて學者、實際家が澤山研究されましたが未だ明確な解決が

與へられて居らぬ様です。或る人の説ではレデューシング、アトモスフェアに於ては煙塵中の鐵及び Mn が一酸化の形で存在するが、之れが空氣に接觸すると低溫度でも容易に酸化されて、二酸化又は過酸化の形となつて其の時の化合熱の爲に可熱性物質例へば炭素が燃えるのがあると云つて居ますし、又自然發火の時は上述の様にアンモニアの様な臭氣を出し、濕つた試驗紙を青變せしめますから、煙塵中のチオシヤン化物、或はシアソ化合物が空中の酸素と化合して其の際の化合熱に依ると云ふ説、或は物理的に炭酸瓦斯より分離した炭素は非常に粒の小さいものであるから、従つて其の總表面積多い故に空氣に接觸する部分多く、その結果比較的低溫度にて發火するのであるとか、其の他煙塵中に附着せる極く微量の有機物のためならんかと云ふ様に判然といたして居りません。兎に角斯かる現象は粒の細いもの及び CN 化合物が割合多量に含んで居る煙塵程起り易いのは事實であります。次の表は當所に於ける煙塵の成分を示すものであります。

熔鑄爐煙塵成分表

分析種目	フリュード ダスト	本所熔鑄爐煙塵 (コットレル裝) (置に於ける)	洞岡熔鑄爐煙塵 (コットレル裝) (置に於ける)
T. Fe	34.26	9.17	13.90
SiO ₂	9.06	15.28	9.56
FeO	—	9.97	15.30
Fe ₂ O ₃	6.88	2.06	4.70
Al ₂ O ₃	—	4.48	8.09
MnO	1.08	1.29	1.52
CaO	2.63	12.27	3.82
MgO	0.36	1.63	0.81
ZnO	—	0.43	16.06
PbO	—	4.91	8.71
CuO	0.094	0.08	0.08
G. C.	26.63	16.85	3.87
CO ₂	—	5.03	8.00
Na ₂ O	—	2.21	2.40
K ₂ O	—	4.69	6.80
Cl	—	5.07	5.16

P_2O_5	0.261	0.33	0.39
S	—	1.45	1.48
H_2O	—	4.70	3.86
Cr_2O_3	—	なし	—
F	—	0.31	—
BaO	—	なし	—
SO_3	1.279	—	—

煙塵の成分は勿論、捕集した状況、場所に依り又其の粒の太いさに依りて相違しますが、大體鐵分、炭素、珪酸、石灰等割合に多くアルカリも相當含まれてゐるのが普通です。そして斯かる瓦斯煙塵の出来る量はざつと銑鐵生産量の4-10%位になりますから其の利用と云ふ問題も仲々小さいものではないのであります。例へば Wilcox 氏が先年米國銑鐵年產額を 33,000,000 脫とする煙塵は 3,500,000 脱生じ其の中の鐵分より 500 脱爐 9 本連續運轉し得ると云つて居ります。現在までこれが利用されて居る主なる方法を列挙すれば、先づ粒の大きく鐵分炭素の含有量比較的大なるものは焼結し、圧縮し或は結合剤を加へて固塊となして再び鎔鑛爐に供給して鑛石の節約をして居ります。屑鐵にこの煙塵を加へて固塊を作つて居ります。又鐵分の少い細い煙塵は之れに水を加へて泥状になじアスペストと混合して

耐火材料として用ひられて居ます。其の他の人造石、鑛滓セメント、煉瓦等を製作せられて居りますし、又これをセメント爐に混入しますと爐の溫度を低くして運轉し得らるゝと云ふ人も御座居ます。尙鑛石中のアルカリは 1/3 は煙塵中に、2/3 は鑛滓中に含まれてゐると云はれますアルカリ分の相當多い煙塵はそのまゝ肥料として或は之れから一時、加里を回収されたこともあります。以上の様に種々利用の途を考究されて居ますが二、三のもの以外現在では加工費に對しよく償はれるやどうかと云ふことで行詰つて居る様です。之れを以て私の講演を終らうと存じますが要約しますと現在は産業の合理化に依つて出来るだけ生産費を低下せねばならぬことは申すまでもないことであります。然らば製鐵關係に於いて此の目的のショーテスト、カットは何であるか、而して其の途に當り關所は何處か、關守は誰かと云ふことを、此の部會にも餘程關聯して居りますから此の際一寸述べさせて戴いた積りであります。

長らくの間無味乾燥なことに拘はらず御清聽を煩はしたことを厚く御禮申します。

附

化學分析より瓦斯の比重を求むる例

CO_2	2.2 Vol.%	作業狀態
C_mH_n	2.8	
O_2	0.4	
CO	9.0	
H_2	49.4	
CH_4	25.4	
N_2	10.0	

錄

溫 度	$f=20^\circ C$
瓦斯壓力	$P_u=175 \text{ mm (水柱)}$
溫 度	$=10^\circ (\text{飽和})$
平均大氣壓	$b=750 \text{ mm (水銀柱)}$

の時 γ_0 は、

$$\gamma_0 = \frac{2.2\gamma CO_2 + 28\gamma C_mH_n + 0.4\gamma O_2 + 9.9\gamma CO + 49.4\gamma H_2 + 25.4\gamma CH_4 + 10.8\gamma N_2}{100}$$

前の表より

$$\gamma_0 = \frac{2.2 \times 1.966 + 2.8 \times 1.251 + 0.4 \times 1.430 + 9.0 \times 1.251 + 49.9 \times 0.089 + 25.4 \times 0.715 + 10.8 \times 1.253}{100} = 0.558 \text{ kg/mm}^3$$

$$\gamma = 0.36 \frac{P}{T} [(1-Z)\gamma_0 + 0.810Z]$$

$$\text{但し } P = b + P_{\text{ü}} = 750 + \frac{175}{13.6} = 763$$

$$Z = \frac{SP_s}{P} = \frac{17.5}{763} = 0.0229$$

$$\begin{aligned}\gamma &= 0.36 \frac{763}{273} [0.9771 \times 0.558 + 0.810 \times 0.6229] \\ &= 0.528 \text{ kg/m}^3\end{aligned}$$

瓦斯の比重	
種類	1 nm ³ の重さ kg
H ₂	水素 0.089
O ₂	酸素 1.430
N ₂	窒素 1.255
CO	一酸化炭素 1.251
CO ₂	二酸化炭素 1.966
CH ₄	メタン 0.715
C ₂ H ₂	アセチレン 1.251
空氣	1.293
發生爐瓦斯	1.1
鎔鑄爐瓦斯	1.3
骸炭爐	0.6

瓦斯流量測定の公式

D ……瓦斯管の直徑 (cm)

d ……Plate orifice, shaped nozzle Venturi tube
の最小孔の直徑 (cm)

F ……瓦斯管の断面積 (cm²)

f ……濕度 (g/Nm³fr)

g ……重力 (9.81 m/sec/sec)

h ……壓力差 (mm 水柱)

m ……開口比 = $\frac{d_2}{D_2}$

P_ü ……瓦斯壓力 (mm 水柱)

P_b ……大氣の壓 (mm 水銀柱)

P ……絶體瓦斯壓力 = P_b + $\frac{P_{ü}}{13.6}$ (mm 水銀柱)

P₀ ……標準壓力 = 760 (mm 水銀柱)

Pitot tube

乾燥瓦斯

$$V_0 = 0.633 D^2 \sqrt{\frac{P}{T}} \sqrt{\frac{h}{\gamma_0}} \text{ Nm}^3 \text{fr/h}$$

$$V = 1.76 D^2 \sqrt{\frac{T}{P}} \sqrt{\frac{h}{\gamma_0}} \text{ m}^3 \text{fr/h}$$

Plate orifice, shaped nozzle, Venturi tube

乾燥瓦斯

$$V_0 = 0.75 \alpha d^2 \sqrt{\frac{P}{T}} \sqrt{\frac{h}{\gamma_0}} \text{ Nm}^3 \text{fr/h}$$

$$V = 2.08 \alpha d^2 \sqrt{\frac{T}{P}} \sqrt{\frac{h}{\gamma_0}} \text{ m}^3 \text{fr/h}$$

但し α ……Plate orifice には第 2 表第 12 圖参照
 α ……標準型 Shaped nozzle は 0.96

V₀, V', V, V_{c'} の關係

$$V_0 = V' \frac{0.29}{(0.804+f)} \frac{P}{T} = V'_0 \frac{0.804}{(0.804+f)}$$

$$V_0 = V \times 0.36 \frac{P}{T}$$

$$V' = V_0 \frac{(0.804+f)}{0.29} \frac{T}{P} = V'_0 2.77 \frac{T}{P}$$

$$V = V_0 2.77 \frac{T}{P}$$

$$V'_0 = V_0 \frac{(0.804+f)}{0.804} = V' 0.36 \frac{P}{T}$$

T ……絶體溫度

T₀ ……0°C の絕對溫度 = 273 (°K)

V₀ ……乾燥標準狀態の瓦斯流量 (Nm³fr/h)

V ……同上作業狀態の瓦斯流量 (m³fr/h)

V_{0'} ……含濕標準狀態の瓦斯流量 (Nm³f/h)

V' ……同上作業狀態の瓦斯流量 (m³f/h)

γ_0 ……乾燥標準狀態の瓦斯密度 (kg/m³fr)

γ ……同上作業狀態の瓦斯密度 (kg/m³fr)

γ_0' ……含濕標準狀態の瓦斯密度 (kg/Nm³f)

γ' ……同上作業狀態の瓦斯密度 (kg/m³f)

含濕瓦斯

$$V_0 = 0.567 D^2 \sqrt{\frac{P}{T}} \sqrt{\frac{h}{(\gamma_0+f)(0.804+f)}} \text{ Nm}^3 \text{fr/h}$$

$$V' = 1.96 D^2 \sqrt{\frac{T}{P}} \sqrt{\frac{h(0.804+f)}{(\gamma_0+f)}} \text{ m}^3 \text{f/h}$$

但し flow const C = 0.84 とす。

含濕瓦斯

$$V_0 = 0.673 \alpha d^2 \sqrt{\frac{P}{T}} \sqrt{\frac{h}{(\gamma_0+f)(0.804+f)}} \text{ Nm}^3 \text{fr/h}$$

$$V' = 2.33 \alpha d^2 \sqrt{\frac{T}{P}} \sqrt{\frac{h(0.804+f)}{(\gamma_0+f)}} \text{ m}^3 \text{f/h}$$

$$V'_0 = 0.837 \alpha d^2 \sqrt{\frac{P}{T}} \sqrt{\frac{h(0.804+f)}{(\gamma_0+f)}} \text{ Nm}^3 \text{f/h}$$

γ_0 , γ , γ_0' , γ' の關係


$$\gamma = \gamma_0 \frac{P}{T} 0.36$$

$$\gamma' = \frac{(\gamma_0+f+feer)}{(0.8(4+f))} \frac{P}{T} 0.29$$

$$\gamma_0' = \frac{(\gamma_0+f)0.04}{(0.804+f)}$$

0.804 ……標準狀態 1 m³ の水蒸氣の重さ (kg/Nm³)


第 1 圖



第 2 圖


プランデル氏標準型ピトート管

$$\begin{aligned} \frac{W_{\text{mean}}}{W_{\text{max}}} &= \text{Flow Const.} \\ &= C \\ &= 0.84 \text{ (steam line Flow の時)} \end{aligned}$$




第 3 圖

プラッピー型標準ピトート管




第 4 圖

プランデル氏煙塵瓦斯用ピトート管



第 5 圖



M.....圖の如く無限小の任意切斷面の瓦斯の質量

f 同 單位表面積

ds 同 斷面間の距離

然るときは M に加はる力 $fp - f(p+dp) = fdp$

M の有する力 $M \frac{dw}{dt}$

$$\therefore -f dp = M \frac{dw}{dt} \quad (1)$$

$M = \frac{fyds}{g}$ とすれば

$$dp = -\frac{\gamma ds}{g dt} dw \quad \frac{ds}{dt} = w \text{ なる故に}$$

$$dp = -\frac{\gamma}{g} w dw \quad (2)$$

即ち $\frac{dp}{\gamma} + \frac{wdw}{g} = 0$ 然るに $\gamma = f(p)$

$$\therefore \text{integlate して } \int \frac{dp}{\gamma} + \frac{w^2}{2g} = 0 \quad (3)$$

又は $\int v dp + \frac{v^2}{2g} = 0$

平面 F_1 と F_2 との間を取れば

$$\int_p^{p_2} v dp = -\left(\frac{w_1^2 - w_2^2}{2g}\right) = \frac{w_2^2 - w_1^2}{2g} \quad (4)$$

但し w_1 F_1 平面に於ける速度

w_2 F_2 "

Orifice により adiabatic change するとせば

$$\frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{1}{k}} \quad (5)$$

k ...Gas constant

然るに F_1 F_2 平面を単位時間に通過する瓦斯量 (G) は等しい。

$$\therefore G = w_1 f_1 \gamma_1 = w_2 f_2 \gamma_2 \quad (6)$$

$$\text{又は } G = \frac{w_1 f_1}{v_1} = \frac{w_2 f_2}{v_2} \quad (6a)$$

$$\therefore w_1 = \frac{f_2}{f_1} \frac{v_1}{v_2} w_2 \quad (7)$$

而して f には瓦斯流の最狭部分の面積なれども實際には測り得ず、故に實際 orifice の開口部分の面積 (f_0)= Contraction factor (μ) を乗じて之に換算する。

$$\text{即ち } f_2 = \mu - f_0 \quad (8)$$

\therefore (7) 式を代入すれば

$$w_1 = \frac{f_0}{f_1} \mu \frac{v_1}{v_2} w_2 = m \mu \frac{v_1}{v_2} w_2 \quad (9)$$

$$\text{但し } m = \frac{f_0}{f_1} \quad (10)$$

(9) を (5) に挿入すれば

$$w_1 = m \mu \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1}{k}} w_2 \quad (11)$$

然るに adiabatic expansion の場合瓦斯速度により與へらるゝ仕事は

$$L = \int_{p_1}^{p_2} v dp = p_1 v_1 \frac{k}{k-1} \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}\right] \quad (12)$$

(11) (12) を (4) に入れるれば

$$\begin{aligned} p_1 v_1 \frac{k}{k-1} \left[1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}\right] \\ = \frac{w_2^2}{2g} \left[1 - m^2 \mu^2 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{2}{k}}\right] \end{aligned} \quad (13)$$

$$\therefore w_2^2 = \sqrt{\frac{2g p_1 v_1^{\frac{k-1}{k}}}{1 - \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{k-1}{k}}} \frac{1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}}{1 - m^2 \mu^2 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{2}{k}}}} \quad (14)$$

$$\therefore V = w_2 f_2 = v f_0 \sqrt{\frac{2g p_1 v_1^{\frac{k-1}{k}}}{1 - \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{k-1}{k}}} \frac{1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}}{1 - m^2 \mu^2 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{2}{k}}}} \quad (15)$$

然し僅し壓力相違の場合流動體の adiabatic expansion は殆んど無視し得。

$$\therefore v_1 = v_2$$

\therefore (9) より

$$w_1 = m \mu \frac{v}{v_2} w_2 \quad (16)$$

$$(4) \text{ より } v = \frac{1}{\gamma} \text{ なる故に}$$

$$p_1 - p_2 = \frac{\gamma}{2g} (w_2^2 - w_1^2) \quad (17)$$

(16) 式を用ひて

$$p_1 - p_2 = \frac{\gamma}{2g} (1 - m^2 \mu^2) w_2 \quad (18)$$

$$\therefore w_2 = \frac{1}{\sqrt{1 - m^2 \mu^2}} \sqrt{\frac{p_1 - p_2}{2g}} \quad (19)$$

又は


$$V_{\text{theor}} = f_2 w_2 = f_0 \frac{\mu}{\sqrt{1 - m^2 \mu^2}} \sqrt{\frac{p_1 - p_2}{2g}} \quad (20)$$

(20) 式に於て p_2 は瓦斯流狹部の壓力なれ共實際には測定不可能なり、故に一般に orificed 直後の瓦斯壓力 (p) を求めて之に經驗より得たる流動係数 d (第2表参照) を乗じて次式を用す。

$$V = d f_0 \sqrt{\frac{p_1 - p_2}{2g}} m^3 / n_1 \quad (21)$$


第6圖

標準型プレートオリフィス
(P~100 mm)




第7圖 標準型プレートオリフィス


Druckentnahmehoben




第8圖 V. D. I. 標準型プレートオリフィス





第9圖 プレートオリフィス設計用曲線



第10圖 標準型シェーブトノッズル(第1表参照)



第11圖 標準ベンチュリ管 ベリチニク管

第12圖
ベンチュリオリフィス

該炭爐瓦斯用、プレート

オリフィス設計の一例

 $D = 300 \text{ mm}$ $V = \text{約}(4000 \text{ m}^3/\text{h})$ 豫定容量 $\gamma = 0.55 \text{ kg/m}^3$ (作業状態) $\sqrt{h} = 7.5 \text{ mm}$ (水柱)

但し壓力指示計の度盛範囲により制限さる。

然るときは

$$\frac{V}{D^2 \sqrt{v}} \cdot \frac{\sqrt{\gamma}}{\sqrt{h}} = \frac{4,000}{900}$$

$$\frac{\sqrt{0.55}}{7.5} = 0.44$$


右圖より $d = 213 \text{ mm}$

第1表 標準型シエードノッズルの寸法


Durchfluss Luftmenge Düsens Leitung von rd late beim Druckabfallen h=75~250mm	W.S. m ³ /st	Lange der abrund- ungen	Zylindri- sche sche	Ganze Schutz Düsen höhe länge	Abrvn dungs halb messer	Ausser Ausspa- rungen	Ringnuten innerer Bereite b.z.w. Dmr Aus- zackung	Wand- stärken		Dusen- flansch Dmr Dicke Absland	rechte Anbohr- ungen
								D	P g	h i	
d	D	Dmr	Z	R	r	d ₁	d ₂	80	26	3	3
10	25	10—18	9	1	16	14	22	—	—	5	4
12	30	14—26	10	1	15	17	6	16	26	“	“
14	35	20—35	12	1	13	20	7	18	26	“	“
17	42	29—52	14	1	11	26	9	22	26	“	“
20	50	40—73	19	1	8	28	10	26	36	“	“
24	60	58—105	21	1	5	26	34	12	30	“	“
28	70	78—142	24	1	3	28	39	14	34	“	“
34	85	115—210	29	1	3	33	48	17	40	44	5
40	100	160—290	34	1	3	38	56	20	46	50	6
45	112	200—370	38	1	3	42	63	22	52	56	“
50	125	250—450	42	1	3	46	70	25	58	62	“
60	150	360—650	51	1	3	55	84	30	68	72	“
70	175	490—900	59	1	3	63	95	35	78	82	“
80	200	640—1,160	68	1	3	72	112	40	88	92	4
90	225	810—1,500	76	1	3	80	126	45	98	102	“
100	250	1,000—1,800	84	1	3	88	140	50	108	112	“
120	300	1,400—2,600	101	2	4	107	168	60	128	132	“
140	350	2,000—3,500	118	2	4	124	196	70	148	152	“
170	425	2,900—5,200	144	2	4	150	238	85	178	182	“
200	500	4,000—7,300	169	2	4	175	280	100	210	216	“
240	600	5,800—10,500	203	3	5	211	336	120	250	256	“
280	700	7,800—14,200	236	3	5	244	392	140	290	296	“
340	850	11,500—21,000	281	3	5	295	476	170	350	356	“
400	1,000	16,000—29,000	338	3	5	346	560	200	410	416	“
450	1,125	2,000—37,000	380	4	6	390	630	225	460	468	“
500	1,250	25,000—45,000	422	4	6	432	700	250	510	518	“
600	1,500	36,000—65,000	507	4	6	516	840	300	610	618	“
700	1,750	49,000—90,000	591	5	7	603	980	350	710	720	“
800	2,000	64,000—116,000	676	5	7	688	1,120	400	810	820	5
900	2,250	81,000—150,000	760	5	7	772	1,260	450	910	920	“
1,000	2,500	100,000—1,800,000	844	6	8	858	1,400	500	1,010	1,020	1,050

第2表 流動係數 α° の値 $R_0=10,000$
(Nach den Kurven von Kretschmer und Jokob)


m	瓦斯輸送管の内径 mm						m	瓦斯輸送管の内径 mm								
	100	200	300	400	500	600	800	1,000	100	200	300	400	500	600	800	
0.10	0.625	0.633	0.621	0.619	0.617	0.615	0.613	0.611	0.40	0.683	0.673	0.669	0.665	0.661	0.655	
0.11	0.625	0.623	0.621	0.619	0.617	0.615	0.613	0.611	0.41	0.687	0.682	0.676	0.668	0.664	0.658	
0.12	0.624	0.623	0.621	0.619	0.617	0.615	0.613	0.611	0.42	0.691	0.686	0.680	0.676	0.668	0.665	
13	0.624	0.622	0.620	0.618	0.616	0.614	0.612	0.610	0.43	0.696	0.690	0.684	0.679	0.675	0.666	
14	0.624	0.622	0.620	0.618	0.616	0.614	0.612	0.610	0.44	0.700	0.694	0.688	0.683	0.679	0.675	
0.15	0.624	0.622	0.620	0.618	0.616	0.614	0.612	0.610	0.45	0.705	0.698	0.692	0.687	0.679	0.670	
0.16	0.625	0.623	0.621	0.619	0.617	0.615	0.613	0.611	0.46	0.710	0.702	0.696	0.691	0.687	0.676	
17	0.615	0.623	0.621	0.619	0.617	0.615	0.613	0.611	0.47	0.714	0.707	0.700	0.695	0.691	0.686	
18	0.625	0.624	0.621	0.619	0.716	0.615	0.613	0.611	0.48	0.719	0.711	0.705	0.699	0.695	0.690	
19	0.625	0.623	0.621	0.619	0.617	0.615	0.613	0.612	0.49	0.723	0.716	0.710	0.704	0.699	0.688	
0.20	0.625	0.623	0.621	0.619	0.617	0.615	0.613	0.612	0.50	0.728	0.721	0.715	0.709	0.703	0.698	
21	0.627	0.624	0.622	0.620	0.618	0.616	0.613	0.611	0.51	0.733	0.726	0.719	0.713	0.707	0.702	
22	0.629	0.626	0.624	0.622	0.620	0.618	0.616	0.614	0.52	0.738	0.731	0.724	0.722	0.717	0.711	
23	0.631	0.628	0.626	0.624	0.622	0.620	0.618	0.616	0.53	0.743	0.736	0.729	0.722	0.715	0.708	
24	0.633	0.630	0.628	0.626	0.624	0.622	0.620	0.618	0.54	0.748	0.741	0.734	0.727	0.720	0.714	
0.25	0.635	0.632	0.630	0.628	0.626	0.624	0.622	0.620	0.55	0.754	0.746	0.739	0.732	0.725	0.719	
26	0.637	0.634	0.632	0.630	0.628	0.626	0.624	0.622	0.56	0.760	0.752	0.744	0.737	0.730	0.724	
27	0.640	0.637	0.634	0.632	0.630	0.628	0.626	0.624	0.57	0.766	0.758	0.755	0.749	0.742	0.735	
28	0.642	0.639	0.636	0.634	0.632	0.630	0.628	0.626	0.58	0.772	0.764	0.758	0.755	0.749	0.742	
29	0.645	0.642	0.639	0.636	0.634	0.632	0.630	0.628	0.59	0.778	0.770	0.761	0.753	0.746	0.739	
30	0.647	0.644	0.638	0.636	0.634	0.632	0.630	0.628	0.60	0.785	0.776	0.767	0.759	0.752	0.745	
31	0.650	0.647	0.644	0.641	0.638	0.636	0.634	0.632	0.61	0.792	0.783	0.774	0.765	0.758	0.750	
32	0.653	0.650	0.647	0.644	0.641	0.638	0.636	0.634	0.62	0.800	0.790	0.781	0.771	0.764	0.756	
33	0.656	0.653	0.650	0.647	0.644	0.641	0.638	0.636	0.63	0.809	0.798	0.788	0.778	0.770	0.762	
34	0.659	0.656	0.653	0.650	0.647	0.644	0.641	0.639	0.64	0.818	0.806	0.795	0.785	0.776	0.768	
35	0.663	0.659	0.656	0.653	0.650	0.647	0.644	0.641	0.642	0.65	0.828	0.814	0.802	0.782	0.774	0.764
36	0.661	0.662	0.659	0.656	0.653	0.650	0.647	0.644	0.645	0.65	0.839	0.824	0.812	0.800	0.790	0.770
37	0.671	0.666	0.662	0.659	0.656	0.653	0.650	0.647	0.649	0.652	0.647	0.647	0.647	0.799	0.789	0.777
38	0.695	0.670	0.665	0.662	0.659	0.655	0.651	0.649	0.651	0.655	0.649	0.649	0.644	0.832	0.819	0.789
39	0.679	0.674	0.669	0.655	0.662	0.658	0.654	0.652	0.651	0.657	0.655	0.655	0.655	0.842	0.829	0.792
40	0.683	0.678	0.673	0.669	0.665	0.661	0.657	0.655	0.657	0.655	0.655	0.655	0.655	0.839	0.819	0.792

第12圖 開口比 m と流動係数 α との関係


第14圖
Chattock &
Tilling Manometer




第13圖 傾斜マノメーター




第17圖 潛水鐘型計量器
(Hydrostat)



第15圖 水柱之マノメーター
(Askania Werke)



第16圖 示差壓力計




$0 \sim 0'$ 處, 壓力 h


$$\begin{aligned}
 P_1 &= P_2 + l_1 \quad P_1 + S_b l_1 = P_2 + S_a l_2 \\
 P &> P_2 \quad , \quad P + (l_1 - x) S_b = P_2 + y S_b + (l_2 - y + x) S_a \\
 P_1 - P_2 &= P + l_1 \quad P = y(S_b - S_a) + x S_a + x S_b \\
 &= y(S_b - S_a + \frac{a}{A} S_a + \frac{a}{A} S_b) \\
 &= y \left\{ \frac{(A+a)}{A} S_b - \frac{(A-a)}{A} S_a \right\} \\
 &= y \left\{ (1 + \frac{a}{A}) S_b - (1 - \frac{a}{A}) S_a \right\} \\
 &= y \left\{ (1 - 0.01) S_b - (1 - 0.01) S_a \right\}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{今 } P_1 - P_2 \text{ が 高 } + W, \text{ 水柱 } = \text{ 等 し す れ } \\
 \frac{h}{W} &= \frac{1}{(1 + 0.01) S_b - (1 - 0.01) S_a}
 \end{aligned}$$

第18圖 輪環型流量計
ハルトマン・ブラウン型




第19圖 隔膜型計量器
アスカニア・ウェルケ型
Schnitt A-B




第18a圖 輪環型計量器の電氣的指示方法

ハルトマン・ブラウン型





第18b圖 同上シーメンス・ハルスケ型



第20圖 分流型計量器

マスカニア・ウェルケ型



瓦斯中の水分關係

第3表 (其の1) 符號の説明

(符號中の、附せるものは濕氣を)
(含める状態を意味する例 $\gamma'f'$)

符號	単位	説明
Nm^3		壓力 760mm(水銀柱) 温度 0°C 標準状態に於ける乾燥瓦斯容量 (m^3)
f	g/Nm^3tr	乾燥瓦斯 $1 m^3$ 中の濕氣重量
$f.vol$ 又は%	Nm^3/Nm^3tr	乾燥瓦斯 $1 m^3$ の濕氣容量
f'	g/Nm^3f	含濕瓦斯 $1 m^3$ 中の濕氣重量
$f'vol$ 又は%	Nm^3/Nm^3f	含濕瓦斯 $1 m^3$ の濕氣容量
Z	m^3/m^3f	任意状態に於ける含濕瓦斯 $1 m^3$ 中の濕氣重量
s 係數		飽和状態の意味即ち $\varphi = 1$
d	"	不飽和状態の意味即ち $\varphi < 1$
o	"	標準状態の意味
w	"	水蒸氣の意味
v	"	燃焼状態の意味
y	—	Relative-fumidty
p	$mm(\text{水銀柱})$	絶對壓力又は混合瓦斯壓力
b	"	バロメータ示度 (0°C に換算して)
$P_{\text{ü}}$ 又 $mm(\text{水銀柱})$		超過壓力
γ	kg/m^3	任意状態に於ける瓦斯 $1 m^3$ の重量
v	m^3/kg	$1 kg$ の瓦斯任意の状態に於ける容量
V	m^3 又は m^3/h	任意の状態に於ける瓦斯容量或は壓力流量
t	$^\circ\text{C}$	溫 度
T	$^\circ\text{K}$	絶體溫度
t	$^\circ\text{C}$	露點即ち飽和溫度
H_0	$Kcal/m^3$ 又は $Kcal/kg$	總發熱量
H_u	$Kcal/m^3$ 又は $Kcal/kg$	真發熱量
q	—	變換係数 $= \frac{P_1}{P_2} \cdot \frac{T_2}{T_1}$
φ	—	變換係数 $= \frac{760}{P}$
W_b	kg/Nm^3tr 又は $kg/kgtr$	乾燥瓦斯 $1 m^3$ 中又は $1 kg$ 中の水分量
Wr	kg/Nm^3tr $kg/kgtr$	乾燥瓦斯 $1 m^3$ 中又は $1 kg$ 中の燃燒水量
i''	$Kcal/kg$	熱含量
c_p	$Kcal/Nm^{30}\text{C}$ $Kcal/kg^\circ\text{C}$	同一瓦斯壓力に於ける比熱

(其の1)

種別	公式	単位	公式番号	摘要
永 久 瓦 斯	$\frac{PV}{T} = R = \frac{62.3}{m}$		1	$m \cdots \text{分子量}$
	$\frac{PV}{T} = R = \frac{P_1 V_1}{T}$		2	$V \cdots \text{分子容量}$ 22.41
	$V_1 = V \frac{P T_1}{P_1 T}$		3	
	$\varphi = \frac{760}{P} \cdot \frac{1}{\varphi} = \frac{P}{760}$		4	
含 濕 瓦 斯	$f = f_{\text{vol}} \times 0.804 \times 1,000 = 804 f_{\text{vol}}$	g/Nm^3tr	5	
	$f' = 804 f'_{\text{vol}}$	g/Nm^3f	6	
	$f = \frac{f'}{1 - f'_{\text{vol}}} = \frac{f'}{1 - \frac{f'}{804}}$	g/Nm^3f	7	
	$f_{\text{vol}} = \frac{f'_{\text{vol}}}{1 - f'_{\text{vol}}} = \frac{f'_{\text{vol}}}{1 - \frac{f'_{\text{vol}}}{804}}$	Nm^3/Nm^3fr	8	
	$f' = \frac{f}{1 + f_{\text{vol}}} = \frac{f}{1 + \frac{f}{804}}$	g/Nm^3f	9	
	$f'_{\text{vol}} = \frac{f_{\text{vol}}}{1 + f_{\text{vol}}} = \frac{f_{\text{vol}}}{1 + \frac{f_{\text{vol}}}{804}}$	Nm^3/Nm^3f	10	
濕 度	$\varphi = \frac{\gamma_d}{\gamma_s}$	%	11	
	$\varphi = \frac{f'}{f'_s} = \frac{f'_{\text{vol}}}{f'_{\text{vol}s}}$	"	12	
	$\varphi = \frac{P_d}{P_s}$	"	13	
分 壓 並 に 混 合 瓦 斯 壓 力	$P_{\text{水蒸氣}} + P_{\text{瓦斯}} = P_{\text{混合瓦斯}}$ $P_d + P_g = P$		14	
	$Z = \frac{P_d}{P}$	%	15	
	$f'_{\text{vol}} = \frac{P_s}{760}$	Nm^3/Nm^3f	16	飽和状態のとき
	$Z = \frac{\varphi P_s}{P}$	%	17	(13)(15より)
	$K = 1 - Z = 1 - \varphi f'_{\text{vol}} = \frac{Nm^3 + t_h}{Nm^3f}$		18	
	$K = 1 - f'_{\text{vol}}$	"	19	
含 濕 瓦 斯 の 比 重	$\gamma' = \frac{\gamma_0 + f}{1 + f_{\text{vol}}} = \frac{\gamma_0 + f}{1 + \frac{f}{804}}$	kg/Nm^3f	20	γ_0 は瓦斯分析より知り得 f かしつれると
	$\gamma' = 0.36 \gamma_0' \frac{P}{T}$	kg/Nm^3f	21	
	$\therefore \gamma' = \gamma_0' \frac{T_0 P}{T P_0} = \gamma_0' \frac{273}{760} \frac{P}{T}$			(Z) は (17) より
	$\gamma_0' = \{\gamma_0(1 - Z) + f'\} kg/Nm^3f$		22	f' は (9) より 求められる

(其の 3)

種別	式	単位	公式番號	要摘要
	$V_0 = 0.36(1-z) \frac{P}{T} V'$ $= 0.36(1-\varphi f_{vol}) \frac{P}{T} V'$	$Nm^3tr.$	23	固定流量計の補正普通は t. p. の時の流量 V' を示す
含濕瓦斯 流量の換 算 (瓦斯流 量測定の 項参照)	$V_0 = 1.05 \times 0.6 D^2 (1-z) \sqrt{\frac{P}{T}} \sqrt{\frac{h}{\gamma_0'}}$ $= 1.05 D^2 (1-z) \sqrt{\frac{\gamma'}{\gamma_0'}} \sqrt{h}$	$Nm^3tr.$ h	24a	之れを乾燥瓦斯標準状況に換算す
	$V_0 = 1.25 \times 0.6 \alpha d^2 (1-z) \sqrt{\frac{P}{T}} \sqrt{\frac{h}{\gamma_0'}}$ $= 1.25 \alpha d^2 (1-z) \sqrt{\frac{\gamma'}{\gamma_0'}} \sqrt{h}$ $= 0.45 \alpha d^2 \frac{P-P\alpha}{T} \sqrt{\frac{h}{\gamma'}}$	$Nm^3tr.$ h	24	ピトート管による補正
蒸發に際し水蒸氣の得たる熱量				
= 含濕瓦斯の失へる熱量 + 水の失へる熱量		$Kcal.$		
$\Delta f(i_1'' - t_w) = (cp + f_0 0.46)(t_g - t'_g)$ + $w(w - t_w')$		$Nm^3tr.$		
凝縮せる水蒸氣の放出せる熱量				
= 冷却水の得たる熱量 - 瓦斯溫度の失へる熱		$Kcal.$		
$\Delta f(i'' - t_w) = w(t_w - t_w')$ - $(cp + f_0 0.46)(t_g - t'_g)$		$Nm^3tr.$		
+ 蒸發熱量 = 瓦斯減熱量 + 水の増減熱量				
- 凝縮熱量				
$\pm \Delta f i'' = cp f \Delta t_g \pm w s t_w$.				
	$H_u' = H_0' - r(w_f + w_v)$	$Kcal.$ Kgf	26	蒸發の場合 蒸發したる水の量 初の水の溫度 後の " " " " 初めの瓦斯の溫度
含濕瓦斯 の發熱及 凝縮			26a	凝縮の場合 後の瓦斯溫度 乾燥瓦斯の比熱 0.46 水蒸氣の比熱 ($Kcal/kg$) f 初めの瓦斯溫度 (g/Nm^3tr) w 乾燥瓦斯 $1 m^3$ に對する水量 i'' t_g^o C に於ける水蒸氣の熱含量
				一般式
含濕瓦斯 の蒸發量	$H_u = H_0 - 595 w_v$	$Kcal.$ $Nm^3tr.$	27	瓦斯中に水滴を含む場合 H_u' 含濕瓦斯の真發熱量 H_0' 同上 r 水の蒸發熱量 $595 cal/kg$. w_f 乾燥瓦斯の kg. 中に含まれたる液狀の 水量 (kg.) w_v 同上 燃燒水量 (kg.)
	$H_0 + 595 w_f = H_u + 595(w_f + w_v)$		28	乾燥瓦斯の場合 乾燥瓦斯 $1 Nm^3$ 中の燃燒 水量 kg.
	$H = H_k = H(1-z)$ = $H(1-f'_{vol}\varphi)$	$Kcal.$ $Nm^3tr.$	29	瓦斯中に水蒸氣を含む場合 乾燥瓦斯 $1 m^3$ 中の水蒸氣の 重量 kg/Nm^3tr .
		$Kcal.$ $Nm^3tr.$	30	含濕瓦斯の總發熱量 乾燥 " " " $K = (1-z)$
溫度計の 計算	$f = \frac{f_{s1} \gamma_1 - cp(t - t_1)}{i'' - t_1}$ 但し $(t - t_1) = \frac{(t - t_1)}{0.97}$	kg Nm^3yr	31	乾濕寒暖計の場合 乾性寒暖計のよみ 濕性 " " " 同 真溫度 t_{s1} t_1 の時飽和蒸氣量 r_1 水の蒸發熱量 第 23 圖参照

$$f = 804 \frac{P_d}{P - P_d}$$


但し $(P_d = P - (P_1 - P_{s1}) \frac{T}{T_1})$

32 壓力溫度法による場合

$P.$	最初の瓦斯壓力 $m.m$ 水柱
P_d	蒸氣壓 "
$T.$	溫度(絶體)
P_1	冷却せるときの瓦斯壓力
P_{s1}	同上飽和蒸氣壓力
T_1	絶體の溫度


瓦斯の比熱表 cp.

空氣	cp. 0.312	$Kcal/Nm^3 tr^{\circ}C$	水の蒸發熱量 $= \gamma = 595 Kcal/kg.$
鎔鑄爐瓦斯	" 0.320		
骸炭爐	" 0.335		
水蒸氣	" 0.460		



第 23 圖 Sättigungstemperaturts in °C

Darstellung des Feuchtig Keitsgehaltes f ($g/Nm^3 tr$) beim Gemischdruck $p_0 = 760 mm$. Q-S in Abhängigkeit von der Sättigungstemperatur bei voller Sättigung Weiter. Sind die Kurven des Sättigung druckes P_s mm Q-S. und des Raumgewichtes des Wasser dampfes γ kg/m^3 eingetragen.



第 22 圖 Sättigungskurven für Wasserdamptf.


第4表 飽和瓦斯中の蒸氣壓、溫度及び熱含量表 (0°C~100°C) (其1)

1 溫度 (含濕瓦斯の (蒸氣分壓))	2 蒸氣壓 P_s $mm\text{ (水銀柱)}$	3 溫度 任意の状態に於 ける即ち t_s Ps に於ける水蒸氣 の含有量	4 乾燥瓦斯 f_s $g./m^3$	5 乾燥瓦斯 $f'_{vol.s}$ $g./Nm^3tr$	6 含濕瓦斯 f_s Nm^3/Nm^3tr	7 含濕瓦斯 $f'_{vol.s}$ Nm^3/Nm^3tr	8 熱含量 i'' $Kcal/kg$	9 乾燥瓦斯 $f_{si''}$ $Kcal/Nm^3tr$	10 乾燥瓦斯 $f_{si''} + cp.ts$ $Kcal/Nm^3tr$	11 含濕瓦斯の熱含量 $cp = 0.32 Kcal/Nm^3tr \cdot ^\circ C$
0	4.58	4.84	4.0	.0060	4.80	0.0060	595.0	2.9	2.9	2.9
1	4.90	5.20	5.2	.0065	5.20	0.0065				
2	5.30	5.60	5.6	.0070	5.60	0.0070				
3	5.70	6.00	6.1	.0076	6.10	0.0076				
4	6.10	6.40	6.6	.0082	6.50	0.0081				
5	6.50	6.84	7.0	.0087	6.90	0.0086	597.3	4.2	5.8	5.7
6	7.00	7.30	7.5	.0093	7.40	0.0072				
7	7.50	7.80	8.1	.0101	8.00	0.0100				
8	8.00	8.30	8.8	.0107	8.50	0.0106				
9	8.60	8.80	9.2	.0114	9.10	0.0113				
10	9.20	9.40	9.8	.0122	9.70	0.0121	599.6	5.9	9.1	9.0
11	9.80	10.00	10.5	.0130	10.40	0.0129				
12	10.90	10.70	11.3	.0141	11.10	0.0138				
13	11.20	11.40	12.1	.0150	11.90	0.0148				
14	12.00	12.10	12.9	.0160	12.70	0.0158				
15	12.80	12.80	13.7	.0170	13.50	0.0168	602.0	8.2	13.0	12.8
16	13.60	13.60	14.7	.0183	14.40	0.0179				
17	14.50	14.60	15.7	.0196	15.40	0.0192				
18	15.50	15.40	16.7	.0208	16.40	0.0204				
19	17.50	16.30	17.9	.0223	17.50	0.0218				
20	18.70	17.30	18.9	.0233	18.50	0.0230	604.3	11.4	17.8	17.4
21	19.80	18.30	20.3	.0252	19.80	0.0246				
22	21.10	19.40	21.5	.0267	20.90	0.0264				
23	22.40	20.60	22.9	.0284	22.30	0.0277				
24	23.80	21.80	24.4	.0303	23.70	0.0294				
25	25.20	23.00	26.0	.0323	25.20	0.0313	606.6	15.8	23.8	23.0
26	26.70	24.40	27.6	.0343	26.60	0.0331				
27	28.30	25.80	29.3	.0364	28.20	0.0351				
28	30.00	27.20	31.3	.0386	22.90	0.0372				
29	31.80	28.70	33.0	.0410	31.70	0.0394				
30	33.70	30.30	35.1	.0436	32.60	0.0418	608.9	21.4	31.0	29.7
31	35.70	32.00	37.3	.0464	35.60	0.0433				
32	37.70	34.0	39.6	.0492	37.70	0.0469				
33	39.90	35.0	41.9	.0520	39.90	0.0496				
34	42.20	37.0	44.5	.0553	42.20	0.0525				
35	44.60	39.0	47.3	.0587	44.60	0.0555	611.2	28.9	40.1	37.8
36	47.10	41.0	50.1	.0623	47.10	0.0585				
37	42.70	44.0	53.1	.0660	49.80	0.0619				
38	52.40	46.0	56.3	.0700	52.60	0.0655				
39	55.30	48.0	59.5	.0740	55.40	0.0689				
40	58.30	51.0	63.1	.0785	58.50	0.0726	613.5	38.8	51.6	47.8
41	61.50	53.0	66.8	.0830	61.60	0.0766				
42	64.80	56.0	70.8	.0880	65.00	0.0808				
43	68.30	59.0	74.9	.0931	68.60	0.0854				
44	71.90	62.0	79.3	.0946	72.20	0.0898				
45	75.70	65.0	84.0	.1043	76.00	0.0945	615.7	51.7	66.0	59.8
46	79.60	68.0	89.0	.1105	80.2	0.0998				
47	83.7	72.0	94.1	.1169	84.3	0.104				
48	87.0	75.0	99.5	.1236	88.6	0.1102				
49	92.5	79.0	105.3	.1310	93.1	0.1158				
50	97.2	83.0	111.4	.1385	97.9	0.1218	618.0	68.8	84.8	74.6
51	102.1	86.0	118.	.147	103.	0.128				
52	107.2	90.0	125.	.155	108.	0.134				
53	112.5	95.0	132.	.194	113.	0.140				
54	118.0	99.0	137.	.173	112.	0.147				
55	123.8	104.0	148.	.184	125.	0.155	620.2	92.0	110.0	92.4


第4表 飽和瓦斯中の蒸氣圧・湿度及び熱含量表 (0°C~100°C) (其2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
蒸 気 壓	溫 度	濕 度	乾燥瓦斯 1m ³ 中	含濕瓦斯 1m ³ 中	熱 含 量	乾燥瓦斯 1m ³ 中 の水蒸氣の 熱含量	含濕瓦斯 1m ³ 中	Cp=0.32Kcal/Nm ³ tr°C	含濕瓦斯 1m ³ 中	含濕瓦斯 1m ³ 中
溫度	(含濕瓦斯的 蒸氣分壓)	任意の状態に於 ける即ち t_s, P_s に於ける水蒸氣 の含有量	f_s g/Nm^3	$f_{vo,s}$ Nm^3/Nm^3f	" "	" "	i'' $Kcal/kg$	f_{si}'' $Kcal/Nm^3tr$	$f_{si}'' + cp \cdot t_s$ $Kcal/Nm^3tr$	$f_{si}'' + (1 - f_{vo,s}) \cdot cp \cdot t_s$ $''$
t_s °C.	P_s m.m.(水銀柱)	γ_s g/m^3	f_s g/Nm^3	$f_{vo,s}$ Nm^3/Nm^3f	" "	" "	$Kcal/kg$	$Kcal/Nm^3tr$	$Kcal/Nm^3tr$	$cp \cdot t_s$ $''$
56	129.8	108.0	156.	·194	131.	·163				
57	136.1	113.0	165.	·205	137.	·171				
58	142.6	119.0	175.	·217	144.	·179				
59	149.4	124.0	185.	·230	151.	·188				
60	163.8	130.0	196.	·244	158.	·197	622.5	122.0	141.0	114.0
61	163.8	136.0	209.	·260	166.	·206				
62	171.4	142.0	222.	·276	174.	·216				
63	179.3	148.0	235.	·292	182.	·226				
64	187.5	154.0	249.	·310	190.	·236				
65	196.1	161.0	265.	·330	199.	·248	624.7	165.0	186.0	140.0
66	205.0	168.0	281.	·350	208.	·259				
67	214.2	175.0	299.	·372	218.	·271				
68	223.7	182.0	318.	·396	228.	·284				
69	233.7	190.0	338.	·420	238.	·296				
70	243.9	198.0	361.	·449	249.	·310	626.8	220.0	242.0	172.0
71	254.6	206.0	384.	·478	260.	·328				
72	265.7	214.0	409.	·509	271.	·337				
73	277.2	223.0	437.	·544	283.	·352				
74	289.1	232.0	466.	·580	295.	·367				
75	301.4	241.0	499.	·621	303.	·383	629.0	314.0	338.0	209.0
76	314.1	251.0	534.	·664	321.	·399				
77	327.3	261.0	575.	·715	335.	·417				
78	341.0	271.0	617.	·767	349.	·434				
79	355.1	289.0	665.	·823	364.	·453				
80	369.7	293.0	716.	·891	379.	·471	631.1	452.0	478.0	253.0
81	384.9	304.0	776.	·965	325.	·491				
82	400.6	316.0	840.	1.045	411.	·511				
83	416.8	328.0	915.	1.138	428.	·532				
84	433.6	340.0	996.	1.239	445.	·553				
85	450.9	353.0	1092.	1.356	463.	·576	633.2	693.0	720.0	295.0
86	468.7	367.0	1205.	1.499	482.	·600				
87	487.1	380.0	1329.	1.653	501.	·623				
88	506.1	394.0	1480.	1.841	521.	·648				
89	525.8	409.0	1663.	2.068	542.	·674				
90	546.1	423.0	1877.	2.334	553.	·700	635.3	1192.0	1221.0	366.0
91	567.0	439.0	2151.	2.675	595.	·728				
92	588.6	454.0	2422.	3.101	608.	·756				
93	610.9	471.0	2935.	3.652	631.	·785				
94	633.9	487.0	3541.	4.405	655.	·815				
95	657.6	504.0	4381.	4.450	677.	·845	637.4	2795.0	2825.0	436.0
96	682.1	522.0	6732	7.131	705.	·877				
97	707.3	540.0	8133	10.117	732.	·910				
98	733.2	559.0	12813	17.189	760.	·945				
99	760.0	578.0	39400	49.000	788.	·980				
100	794.3	517.0	∞	∞	816.	1.000	639.4	∞	∞	522.0


第 23 圖
Ostwald 氏
溫 度 計




第 24 圖
Wärmestelle
Düsseldorf 製
溫 度 計 舊 型




第 25 圖
U-tube 型 溫 度 計




第 26 圖
Horzhausen 氏
瓦斯の溫度計




第 27 圖
Keiser & Schmidt
製 溫 度 計




第 28 圖
乾 濕 寒 暖 計 に 依 る 溫 度 測 定 用 曲 線
乾 濕 寒 暖 計 に 依 る 溫 度 測 定 用 曲 線




第 29 圖
Nägel 氏 溫 度 計




第 31 圖
Gas 用 Maase 氏 溫 度 計




第 30 圖
Thibaut 氏 溫 度 計



第 32 圖 CaCl_2 管による




第 33 圖
Robert Müller 氏
溫 度 計




左圖 改良セルモ.

第34圖





- b. Ausströmdüse.
- b. Heizkammer.
- e. Uhnverktrommer.
- g. Ausstromkonner
- h. Flüssigkeit be halter.
- i. Gewicht.
- k. Glassglocke.
- l. Hochhubventil.
- m. Regler.
- n. Schreibpaket.
- r. Glühlampe.
- w. Schreibpaketier.
- y. Schreibraume.

第38圖 アルナー式サムプリングチューブ




第35圖

Martin 氏煙塵測定裝置





煙塵量測定裝置




第37圖 Allner 氏 煙塵量測定裝置

- a. Absaugrohr.
- f,g. Stauränder.
- b. Staubsammelgefäß.
- h. Pumpe.
- c. Eisgekühlter wasserabscheider.
- k. Druckunterschiedmesser.
- d. Chlorkalziumturm.
- e. Gaszähler.



第39圖
Zimmermann 氏型



第40圖
同上煙塵捕集器



Ablösungsgeschwindigkeit:
zu hoch
zu niedrig
zu wenig
zu viel
zu groß
zu klein
richtig
richtig
richtig
richtig
richtig





第42圖
瓦斯引出速度と煙塵量との関係

第41圖



Tongern 氏サンプリング管

photo Electric Amplifier and Control Units.



第43圖 光電管の煙塵量測定器

第44圖 煙塵量測定裝置

第45圖
シブルホールダー之圖

W_1 ……任意シングルの重量	
w_1 ……同 実験後の重量	
W_a ……標準シングルの重量	
w_a ……同 実験後の重量	
$W_a - W_a$ ……標準シングルの重量増減	
$W_1 \pm (w_a - W_a)$ ……実験後の任意シングルの補正された重量	
$W_d = w_1 - [W_1 + (w_a - W_a)]$ ……捕集されたる煙塵量	
W_w ……捕集されたる水分量	
V_v ……同 蒸汽に換算せる容積	
V_m ……瓦斯計量器の読み	
T_m ……瓦斯計量器内の絶體温度	
P_m ……同 真空度(水銀柱cm)	
P_s ……輸送管内の瓦斯絶體壓力(水銀柱cm)	
T_s ……同 絶體温度	

$$V_v = \frac{22.412}{18} \times \frac{760}{273} \times \frac{W_w T_m}{P_s - P_m} = 0.346 \frac{W_w \times T_m}{P_s - P_m}$$

$V_v + V_m = V'_m$ ……シングル通過瓦斯及蒸氣容量

$$V_s = V'_m \times \frac{T_s}{T_m} \times \frac{P_s - P_m}{P_s} \dots \text{作業状況に於けるシングル通過全瓦斯量}$$

$$V_{s_0} = V_s \times \frac{P}{76} \times \frac{273}{T} \dots \text{同上標準状況}$$

$$\alpha = \frac{W_d}{V_{s_0}} \quad \text{煙塵量 gr/Nm}^3.$$

$$\beta = \frac{W_w}{V_{s_0}} \quad \text{水分量 gr/Nm}^3.$$