

昭和製鋼所の高爐設備及作業に就て

正 誤 表

頁	欄	行	誤	正
19	Synopsis	7	Opation	Operation
22	左	5	重 量	重 要
23	第 2 圖最上欄の爐號の右方、G の上を <u>3</u> とし H の上を <u>2</u> とする			
24	左第 1 圖表の項目欄左より 3 行目			
			總 塔 解 量	總 溶 解 量
27	左 下 欄 外		Scoperintendent	Superintendent
31	左	1	第 <u>5</u> 圖	第 <u>6</u> 圖
31	右 圖 題		第 <u>6</u> 圖	第 <u>7</u> 圖
32	左	5	第 <u>7</u> 圖	第 <u>8</u> 圖
32	右	7	ハウジング①	ハウジングと①
33	左	5	<u>01</u>	<u>10</u>
34	第 12 表下より 2 行目右端			<u>98'32</u>
38	右	下ヨリ 13	實 驗	實 績
39	左	14	冷 却 破 損	冷 却 板 破 損
39	右	9	b は <u>4</u> 年	b は <u>6</u> 年
39	右	12	× <u>4</u>	× <u>6</u>
40	左	下カラ 2	傾 斜 式	傾 瀉 式
41	左第 26 表右下		McKle	McKee

尙第 1 圖、第 7 圖(訂正第 8 圖)に小誤謬あるも御判察を乞ふ