

# 製 鋼 用 化 學 平 衡 論

(日本鐵鋼協會第 19 回講演大會講演 昭和 14 年 4 月)

梅澤光三郎\*

## THEORETICAL CHEMISTRY FOR STEEL MELTING

M. Umezawa


*SYNOPSIS:*—In the theoretical chemistry for steel melting, only the equilibrium-constants for the chemical reactions has been hitherto dealt with. The author considers, however, that this problem is not so simple, whilst no body ever attained to its practical solution.

The problem for steel melting must be a problem to find the condition of equilibrium for the whole system of slag and metal at their practical temperatures. Various chemical elements and chemical compounds exist both in the steel and the slag. At the surface between them various physical phenomena and chemical reactions take place and all these phenomena should mutually be in an equilibrium.

In this paper, are described the theory of such chemical equilibrium and its practical applications for the theoretical analysis of the actual steel-melting.

特殊鋼の製造に關する問題中“熔解”に關するもの程重要で、而も不可能なものはあるまい。本著は斯くの如き

第 1 圖




“熔解”を定量的に取扱ふ方法に就て述べたものである。その要領は、第 1 圖に示す如く、相接觸せる滓と鋼とを一系と

見、この系に就て滓内、鋼内並に接觸面に關し考察を遂げたる後全體としての平衡條件を作るのである。

## I 滲 内 反 應

實際問題では  $CaO$ ,  $P_2O_5$ ,  $Al_2O_3$  等も入て来るが、説

第 2 圖



\* 神戸製鋼所

明を簡単にするため先づ  $FeO \sim MnO \sim SiO_2$  系の熔滓を考へることにする。この系の状態圖は第 2 圖の如くである

(1) 熔滓の化學組成 従來の研究に於ては酸性鋼滓に於ても  $(FeO)_2SiO_2$ , 或は  $(MnO)_2SiO_2$  等を滓内の複鹽と見做す傾きがあつた。この假定は正しくない。

今熔滓の組成を表す點を第 2 圖の状態圖に記入し、その點が A, B 或は C であるとすると各熔滓内の主成分は各の點を圍む最小多角形の頂點に當る化合物でなければならぬことになる。

則ち、A の主成分は  $SiO_2$ ,  $FeO \cdot SiO_2$ , 及  $MnO \cdot SiO_2$

B の主成分は  $FeO$ ,  $MnO$ ,  $(FeO)_3SiO_2$  及

$(MnO)_2 \cdot SiO_2$

C の主成分は  $FeO \cdot SiO_2$ ,  $MnO \cdot SiO_2$ ,  $(FeO)_2$



$SiO_2$ ,  $(MnO)_2SiO_2$

斯く滓 A は遊離の  $SiO_2$  を多量含有するが故に酸性、滓 B は遊離の  $FeO$  及  $MnO$  を多量含有するが故に鹽基性、而して滓 C は遊離の  $FeO$ ,  $MnO$  或は  $SiO_2$  の何れをも含有すること少きを以て中性である。従來滓の性別は明確でなかつたが、本著では以上の如く分類することとする。


儲て方法(1)が固態の滓に就て成立することは説明する迄もない。熔融状態の滓に於ては此の事は何んとなく信じ難いが、状態圖の熔融溶相内の任意の點より冷却して得らるゝ化合物の種類は冷却速度に無関係であるから溶融溶相内の化合物と固態に於る化合物とは同種のものでなければならない。即ち方法(1)は熔融溶相の鋼滓に對しても適用し得ることとなる。

(2) 淬内化學反應 淬の問題を解くのには(1)節の方法によりその主成分を先づ定め、次にその主成分の解離並に各主成分間の反応とを考へなければならない。

先づ、酸性鋼滓に於ては解離は簡単に





この他、更に解離によって生じたる  $FeO$  及  $MnO$  のために




なる反応が起るとすれば酸性鋼滓の問題としては最も厳密な答を得る。併し遊離の  $FeO$  及  $MnO$  は微量であるのであるからこの第3式は省略してもよからう。

次に、鹽基性鋼滓の解離に就て考へて見るに、主成分中  $(FeO)_2SiO_2$  及  $(MnO)_2SiO_2$  は解離すると夫々  $FeO \cdot SiO_2$  及  $FeO \cdot SiO_2$  を生じ得るが、兩者は何れも主成分でないため微量で、從てその兩者が更に解離して  $FeO$ ,  $MnO$  及  $SiO_2$  等を生じたとしてもそれは省略し得る程微量でなければならない。從て鹽基性鋼滓の解離を考へるには






及び



を取扱へばよろしい。而して解離によって生ずる  $SiO_2$  は微量であるから他の化合物に影響を及ぼさないと見做してよい。

最後に、中性鋼滓であるが、その解離反応は



猶解離の結果、滓の成分の數が増し之は相律にも影響しさうに思へるが、解離の結果新生したる化合物は獨立の成分ではないから自由度には關係しない、併し融點降下の如く溶質分子の數に關係ある現象に對しては適當な考慮を拂はなければならぬ。

(3) 聯立反応の例解 次に聯立反応の解き方を述べる。聯立反応の一般的解法はまだ文献に見えないようであ

るが、その最も簡単なる例として酸性鋼滓の化學組成を解いてみよふ。

鋼滓の完全分析を滓 1cc 當り  $FeO = \xi\%$ ,  $MnO = \eta\%$   $SiO_2 = \zeta\%$ , 又滓内化合物の濃度を 1cc 當り mol% を以て表はし、 $FeO = x$ ,  $MnO = y$ ,  $SiO_2 = z$ ,  $FeO \cdot SiO_2 = X$ ,  $MnO \cdot SiO_2 = Y$ ; 尚反應速度恒數を右行に對し  $R$ , 左行に對し  $R'$  とし各を反應式別に  $R_1$ ,  $R'_1$  の如く區別して記すことにはすれば、前(2)節の反應(1), (2), (3)に對し夫夫次の如き速度( $V_1$  は反應(1)の右行速度、他は之に倣ふ)式を得る。

$$V_1 = R_1 X - R'_1 x z \quad V_2 = R_2 Y - R'_2 y z$$

$$V_3 = R_3 y X - R'_3 x Y$$

又量關係として

$$\xi = x + X \quad \eta = y + Y \quad \zeta = z + X + Y \quad \dots \dots \dots (10)$$

然るに鋼滓は單獨に即ち鋼等と接觸せずに存在してゐるとするのであるから  $\xi$ ,  $\eta$  及  $\zeta$  は何れも不變である。又平衡狀態に於ては  $x$ ,  $y$ ,  $z$ ,  $X$ , 及  $Y$  等も不變である。之等の諸條件を式(10)に代入すれば互に獨立せる 2 個の條件が得られる。即ち、

$$X = \text{不變} \quad Y = \text{不變}$$

然るに  $X(FeO \cdot SiO_2)$  は  $V_1$  によって減じ亦  $V_3$  によつても減するから、 $X = \text{不變}$  といふ條件は

$$-V_1 - V_3 = (R'_1 z + R'_3 Y)x - (R_1 + R_3 y)X = 0 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\}$$

同様に  $Y = \text{不變}$  の條件より

$$-V_2 + V_3 = (R'_2 z + R'_3 X)y - (R_2 + R_3 x)Y = 0 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\}$$

(10) 及 (11) なる 5 個の式を解けば未知數  $x$ ,  $y$ ,  $z$ ,  $X$  及  $Y$  を求めることが出来る。以上の方法は一般的である但し反應速度恒數は之をすべて既知とする。

(4) 聯立反応の實驗的解法 前節の如くして鋼滓の真組成を求めるることは仲々容易の業ではない。特に今日の如く反應速度恒數の値の知れてゐない場合には前節の解析は殆ど不可能である。そこで反應速度恒數を求めるためにも或は前節の方法を容易化すためにも鋼滓の組成を解くのには實驗を加味するのが得策となる。例へば今何等かの方法により遊離の  $FeO$  即ち前節の諸式に於る  $x$  が求まるとしよふ。  $y$  即ち  $MnO$  従て  $X$  或は  $Y$  或は  $z$  等は直ぐに解き得ることになるのである。

儲て滓の組成の中で直接知りたき化合物は大抵の場合

$FeO$ ,  $MnO$ ,  $CaO$  等の鹽基性酸化物である。それは、酸性鋼滓に於てはその中の鹽基性酸化物を求まればその遊離  $SiO_2$  は前節の方法に依り之を容易く求めることが出来たが、鹽基性鋼滓ではその遊離  $SiO_2$  を知りたい場合が殆ど起らぬからである。そこで鹽基性酸化物の測定方法を考へてみるに、

i) 遊離の  $FeO$  は

a. 熱天秤を用ひ、粉末にした滓を

(イ)還元氣中(例へば  $H_2$ )に於て加熱し時間～重量曲線を測定し、考察の上  $FeO$  を定める。

(ロ)酸化氣中(例へば air)に於て加熱し(イ)の場合と同様にして  $FeO$  を定める。

(ハ)酸に浸け重量減と時間との關係を求め上と同様にして  $FeO$  を定める。

b. 粉末にした滓を  $600^{\circ}C$  に加熱し  $H_2$  を以て還元して  $FeO$  を金屬鐵となし、之を適當なる酸を以て溶かし  $Fe$  を定量することにより  $FeO$  を定める(九州大學井上先生案)

ii) 遊離の  $MnO$  も  $FeO$  と同様にして定量出来るだらう

iii) 遊離の  $CaO$  を求めたい場合が起るが、 $CaO$  は水に溶けて Alkali 性を呈するから滓を水に浸け濾液について alkalimetry を行へば定まる、このとき他の alkali の存否に注意せなければならぬ。この方法によると  $SiO_2$  は鹽基性平爐鋼滓内の遊離  $CaO$  は  $30\sim40\%$  で状態圖の示す通りになるが、酸性平爐鋼滓では  $10\%$  の  $CaO$  を含有する場合に於ても遊離の  $CaO$  は極めて微量である。即ち酸性平爐鋼滓内の  $CaO$  は悉く複鹽となってゐることが判る。

iv) 最後に  $FeO$  と  $MnO$  とが共存してゐる場合兩者を區別する方法であるが、次のよふにしては如何?

$MnO$  は  $1,000^{\circ}C$  以上でなければ  $H_2$  を以てしては殆ど還元されない。之に對し  $FeO$  は  $600^{\circ}C$  で容易に還元される、故に、熱天秤を用ひる還元試験に於て  $1,000^{\circ}C$  以下で還元せられたものは  $FeO$  又酸化試験では、( $FeO+MnO$ ) が一緒に比較的低温で酸化するからその全酸化量より前の  $FeO$  を減すれば  $MnO$  が求まるであらぶ。

(5) 近似的解法 鋼滓内の組成に於て、極微量のものが他の化合物に及ぼす影響は之を省略することが出来、その結果鋼滓の問題は著しく單化せられる場合がある。例へば酸性鋼滓では  $FeO$  及  $MnO$  及  $CaO$  等の鹽基は悉く

微量であるから之等を省略出来るとするならば反應(3)は省略され、又鹽基性鋼滓では反應(4)及(5)を夫々單獨に考へることが出来る。又中性鋼滓では鹽基性鋼滓の場合と同様に反應(7)及(8)を考ふれば足りることになる。併し斯くの如き省略は省略し得る化合物を實驗によりて確めたる後になすのが安全である。

先づ酸性鋼滓では  $FeO$  及  $MnO$  を省略し得るから、前(3)節の記號を使用し  $\xi=X$ ,  $\eta=Y$ ,  $\zeta=X+Y+z$ , 從て  $z=\zeta-(\xi+\eta)$ , 又遊離の  $FeO$  は解離反應(1)によって生ずるから、 $R_1 X=R'_1 x z$ ;

$$\therefore x = \frac{R_1}{R'_1} \frac{X}{z} = \varepsilon_1 \frac{\xi}{\zeta - (\xi + \eta)} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \text{但し } \varepsilon_1 = R_1/R'_1 = \text{平衡恒數} \end{array} \right\} \quad (12)$$

$$\text{同様にして, } y = \varepsilon_2 \frac{\eta}{\zeta - (\xi + \eta)} \quad \left. \begin{array}{l} \text{但し } \varepsilon_2 = R_2/R'_2 \\ \dots \dots \dots \end{array} \right\}$$

次に鹽基性鋼滓に就て述べよふ。この鋼滓に於ては  $SiO_2$  を省略し得るから、

$$\xi=x+2X$$

$$\eta=y+2Y$$

$$\zeta=X+Y$$

又反應(6)の平衡恒數を  $\varepsilon_3$  と置けば

$$x^2 Y = \varepsilon_3 y^2 X$$

これ等4個の方程式を解けば未知數  $x$ ,  $y$ ,  $X$  及  $Y$  が求まる。 $SiO_2$  は解離反應(4)及(5)より生ずるから、

$$\text{遊離の } SiO_2 = (X/\varepsilon x^2) + (Y/\varepsilon y^2) \quad \dots \dots \dots (13)_2$$

斯くして鹽基性鋼滓も比較的簡単に解かれる。中性鋼滓に就ては鹽基性鋼滓と同様に取扱へばよろしい。


猶以上の方法は省略し得る項を實驗して確めなくとも、近似的には常に使用出來ると考へてよい。

(6)  $CaO$  を含有する酸性鋼滓 酸性平爐法の鋼滓は  $CaO$  を含有しない場合もあり、又鋼塊の押湯鋼滓は殆ど  $CaO$  を含有しない。從て、前述の如き  $FeO \sim MnO \sim SiO_2$  系の考察をそのまま適用し得る場合もあるが、之を一段擴張して  $CaO$  を含有する場合となせば實用に頗る重寶なものとなる。

先づ酸性鋼滓の場合に就て考へて見るに、 $CaO$  を稍多量含有せしむるも、遊離  $CaO$  は省略し得る程微量である。從て  $CaO$  は  $CaO \cdot SiO_2$  或は  $(CaO)_2 SiO_2$  なる化合物となつてゐる筈である。酸性鋼滓の中に  $CaO \cdot SiO_2$  が存在し得ることは明であるから、問題は  $(CaO)_2 SiO_2$  なる化


合物が酸性鋼滓の中に存在し得るや否やといふことになる。この問題は次の如く考へれば解ける。

$(CaO)_2SiO_2$  は  $(CaO)SiO_2$  よりも一層鹽基性に近い、そこで  $MnO \cdot SiO_2$  或は  $FeO \cdot SiO_2$  との間に次の如き化學反應が起る筈である。



然るに兩反應式の右邊で於て  $(FeO)_2SiO_2$  並に  $(MnO)_2SiO_2$  は酸性鋼滓に於ては何れも微量である。之に對し  $CaO \cdot SiO_2$  並に左邊の  $FeO \cdot SiO_2$  及  $MnO \cdot SiO_2$  の濃度は甚大きい。故に平衡狀態に於ては  $(CaO)_2SiO_2$  の量は  $(FeO)_2SiO_2$  或は  $(MnO)_2SiO_2$  等と同一 order の量でなければならない。則ち  $(CaO)_2SiO_2$  は微量でなければならぬ。之と全く同様の考へ方により  $(CaO \cdot FeO)SiO_2$  或は  $(CaO \cdot MnO)SiO_2$  等も微量であることが推定される。而して上の考へ方によれば一般に相鄰する次數の鹽基（或は酸）でなければ一の溶相の中には共存出来ないこととなる。さて  $CaO$  は又  $(CaO \cdot SiO_2) \cdot (FeO \cdot SiO_2)$  或は  $(CaO \cdot SiO_2) \cdot (MnO \cdot SiO_2)$  等の如き複鹽間の化合物として存在し得るかも知れない。併し之等は次の如き考へ方により存在しないことが判る。

即ち、もし斯くの如き種類の化合物が存在し得るならば酸性鋼滓の中に  $(FeO \cdot SiO_2) \cdot (MnO \cdot SiO_2)$  も存在し得るであらう。その解離を考へて見るに、



この反應は一見可能である。併し化合が起るためにはその成分が相反する性質即ち結合力を有する必要がある。然るに  $FeO \cdot SiO_2$  及  $MnO \cdot SiO_2$  等は何れも中性に近く且つ次數の等しき複鹽であるから、兩者が強く化合することはなからず。 $(FeO \cdot SiO_2) \cdot (MnO \cdot SiO_2)$  なる化合物が酸性鋼滓の中に殆ど現はれないのは恐らくこのためで、この考へ方によるときは、 $(CaO \cdot SiO_2) \cdot (FeO \cdot SiO_2)$  或は  $(CaO \cdot SiO_2) \cdot (MnO \cdot SiO_2)$  等の化合物は酸性鋼滓の中には殆ど存在しない。


要之、酸性鋼滓内に  $CaO$  を含有せしむる場合鋼滓の主成分は  $FeO \cdot SiO_2$ ,  $MnO \cdot SiO_2$ ,  $CaO \cdot SiO_2$  及  $SiO_2$  である。從て、この場合の鋼滓の組成は  $CaO$  の分析を  $CaO \% mol/cc$ ,  $CaO \cdot SiO_2$  の濃度を  $L$ , その他の記號を第3節

で説明せる通りとすれば、 $X = \xi$ ,  $Y = \eta$ ,  $L = CaO$ ,  $z = \zeta - (\xi + \eta + CaO)$ ; 亦遊離の  $FeO$  及  $MnO$  は近似式(12)により

$$\left. \begin{aligned} x &= \varepsilon_1 \frac{\xi}{\zeta - (\xi + \eta + CaO)} \\ y &= \varepsilon_2 \frac{\eta}{\zeta - (\xi + \eta + CaO)} \end{aligned} \right\} \quad \dots \dots \dots \quad (14)$$

### (7) $CaO$ を含有する非酸性鋼滓 酸性鋼滓の場合


と全く同理により、非酸性鋼滓即ち中性若しくは鹽基性の鋼滓に於ても  $(CaO \cdot SiO_2)$  或は  $(CaO)_2SiO_2$  等の硅酸石灰と  $(FeO \cdot SiO_2)$ ,  $(FeO)_2SiO_2$ ,  $(MnO \cdot SiO_2)$ ,  $(MnO)_2SiO_2$  等の硅酸鹽とが結合せる化合物は殆ど存在しないらしい。又  $(CaO \cdot FeO)SiO_2$  或は  $(CaO \cdot FeO)SiO_2$  等も殆ど存在しないらしい。その理由も酸性鋼滓の場合と同様である。即ち鹽基性鋼滓内に  $(CaO \cdot FeO)SiO_2$  の解離を考ふるに




然るに  $FeO$  の濃度は高いが  $CaO \cdot SiO_2$  は鹽基性鋼滓に於ては微量であるから  $(CaO \cdot FeO)SiO_2$  も微量のものでなければならない。同様のことが  $(CaO \cdot MnO)SiO_2$  に就ても成立する。亦中性鋼滓に於ては  $FeO$  が微量で  $CaO \cdot SiO_2$  の濃度が高いと假定することにより鹽基性鋼滓の場合と等しい結果を得るのである。

以上は之を要するに、非酸性鋼滓に於ては  $CaO$ ,  $CaO \cdot SiO_2$  及  $(CaO)_2SiO_2$  とを考へれば足る、而して酸性鋼滓の場合に説明せる如く次數の相鄰する鹽基でなければ共存出来ないから、

中性鋼滓の主成分は




鹽基性鋼滓の主成分は




となる。而して主成分間の平衡反應は

中性鋼滓に於て



於ては



而して中性鋼滓と鹽基性鋼滓の主成分間の平衡反応とは形が全く相等しい。

次に鹽基性鋼滓の解き方を参考迄に示さんに、上掲平衡反応の平衡恒数を順次  $\varepsilon_{15}$  及  $\varepsilon_6$  と置き、且濃度記号を

遊離酸化物	複	鹽
$FeO$	$MnO$	$CaO$
$x$	$y$	$z$

又完全分析を  $FeO = \xi$ ,  $MnO = \eta$ ,  $CaO = \zeta$ ,  $SiO_2 = \sum$  とすれば

$$\begin{aligned} \text{量關係として} \quad \xi &= 2X + x \\ \eta &= 2Y + y \\ \zeta &= 2Z + z \\ \sum &= X + Y + Z \end{aligned} \quad \dots \dots \dots \quad (16)$$

$$\begin{aligned} \text{平衡關係は} \quad Xz^2 &= \varepsilon_{15} Zx^2 \\ Yx^2 &= \varepsilon_6 XY^2 \end{aligned}$$


上式の未知數は 6 個 ( $x$ ,  $y$ ,  $z$ ,  $X$ ,  $Y$  及  $Z$ ) であるから之を聯立方程式として解けば鹽基性鋼滓の組成を解いたことになる。併し(16)式はそのままでは解けないから之に實驗を加味し、例へば遊離  $CaO$  或は遊離  $FeO$  を實測して他の或未知數を求めるのがよろしい。

## II 鋼 内 反 應

熔鋼に關する研究中從來好んで取扱はれた問題は  $C$ ,  $Si$ ,  $Mn$  等の脱酸元素に就いて溫度對脱酸平衡の恒数を求める事であった。本章に於て考察する問題は平衡恒数を求ることではなくて恒温の下に於る反応の諸性質に關する考察、各種脱酸元素の共存状態に於ける平衡條件、溶解限の求め方並に析出問題の取扱ひ方等である。

(8) 脱炭反応の考察 脱炭反応に關しては古來幾多の研究があるが、まだ充分とは言へないらしい。

脱炭反応の化學式として廣く一般に用ひられてゐる式は



式中  $FeO$  及  $C$  は熔鐵に溶けてゐる一酸化鐵及炭素とで、反応が右行すれば氣相の  $CO$  を生じ熔鐵が殘るといふのである。而して該反応は  $CO$  氣相と熔鐵との接觸面に於てのみ起るもの如く考へられてゐる向きが多い。併し著者の考察によれば上の反応は熔鐵中にも起るとなすべきで

ある。

假にもし、反応が氣相と熔鐵との接觸面のみにて起るとするならば  $CO$  は熔鐵に溶けないとせなければならぬ。

$CO$  が熔鋼或は熔鐵に溶けないとすれば、熔鋼中に  $CO$  氣泡の生ずる事實の説明が困難となる。之は氣泡の素  $CO$  が熔鋼中に存在し得ないことになるからである。併し之を反応(17)の右行により生じたる  $CO$  が直ちに析出して氣泡を造たるのであると見ることも出來よう。斯く解釋すれば熔鋼中に於て  $Fe=O$  或は  $C=O$  となる迄泡反応は終息出来ないこととなるから、酸素を含有する鋼には炭素が存在出来ないこととなり、又炭素を含有する鋼には酸素が存在出来ないといふ矛盾に遭遇する。

以上の如き理由により  $CO$  は鋼中に溶解出来、從て脱炭反応は鋼中に於ても起るとせなければならない。


上の如き方法によれば鋼中に  $MnO$ ,  $SiO_2$  或は  $Al_2O_3$  等も溶解出来る事が判る。而して一般に、熔鐵に溶解し得る元素の酸化物は熔鋼に溶解し得ることとなる。

從來  $SiO_2$  や  $Al_2O_3$  等が鋼に溶けないと見做れる傾きにあつたのは溶解度が何れも微量で分析困難なるためであらう。G. T. Motok (American soc. for metals. 1936) は鋼中の酸化物は各自還元される溫度を異にするとして、或る平爐鋼に對し實驗的に次の如き値を出した。

第 1 表

酸化物	還元溫度	O%
$FeO$	1,080°C	0.047
$MnO$	1,180 "	0.009
$SiO_2$	1,325 "	0.005
$Al_2O_3$	1,580 "	0.012
計		0.073%

次に反応(17)を以てして種々説明し難い現象の起ることより、的場博士(本誌昭9年及昭10年)は  $Fe \sim C \sim O$  系を研究し脱炭反応は



なる兩反応の聯立せるものと見る可きであることを唱へてゐる。

その後更に最近に、荻井氏(本誌昭12年)は的場博士の結果に  $H_2$  の影響を加味すれば、脱炭に關する實驗結果は一層綺麗に整頓せられるものであることを示した。


儲て、吾々の今の問題に於ては  $H_2$  は之を考へない、從

て脱炭反応としては的場博士の結果を用ひればよろしい。第3圖は氣圧の酸化性を表す數(x) 温度(°C) 炭素量(C%) 及熔銅に溶けてゐる FeO(O<sub>FeO</sub>%)との關係を圖示したものである。

猶計算は的場博士の結果に従ひ、酸化性を表す數xは氣相の組成を CO<sub>2</sub> 及 CO とするときの CO<sub>2</sub> の容積百分率である。又圖に於て曲線 OB は Fe-C 系の凝固に對する液相線で、この液相線以下の狀態並に吾々の經驗する最高度約 1,700°C 以上の狀態とは孰れも之を省略した。



次に、脱炭反応を (18) 式の如き 2種の反応の聯立せる

第3圖





物の一なるガスは主として CO で、その中の CO<sub>2</sub> は省略し得る程少い。又反応が定常に近い状態で變化しつゝある場合の速度は反応 (17) のものに殆ど等しい。則ち脱炭平衡は第3圖によりて之を求め、脱炭を取扱ふのには式 (17) によればよろしい。

脱炭反応に關して猶注意すべきは FeO の還元のみによつて脱炭が起るものではないといふことである。之は言ふ迄もないことかも知れないが、脱炭は FeO のみならず MnO 或は SiO<sub>2</sub> 等を C 或は CO が還元することに依ても起るとすべきである。但し Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> は製鋼温度に於ては C 或は CO に殆ど還元されない。之等の反応も FeO の場合と同様に



併し後節に於て説明する如く熔銅に對する MnO 及 SiO<sub>2</sub> 等の溶解限は FeO の溶解限よりも甚低く從て溶解量も少い。又 C が MnO 或は SiO<sub>2</sub> 等を還元するのは FeO を還元するよりも甚だ困難であることは明白である。故に上の反応 (19) 及 (20) は起り難いのみならず、よし起り易しとするも酸化物の量が少いため反応量は省略し得る程少い。從て熔銅の脱炭反応は多くの場合式 (17) を以て足るのである。

(9) 鋼内聯立反応 Si 及 Mn の脱酸反応を考へてみると Mn は MnO 以外の酸化物に作用し得可く、Si は SiO<sub>2</sub> 以外の酸化物に作用し得可し。併し C の脱酸反応と同様に FeO 以外の酸化物は量少く且 Mn が SiO<sub>2</sub> を還元するのは困難であるから、



猶反応 (23) の MnO は一般には微量であるからこの反応も場合によりては省略してよろしい。併し Si 或は Mn を添加して熔銅を鎮靜すれば FeO は減じ反対に SiO<sub>2</sub> 及 MnO が増すから反応 (23) は省略出来なくなるであらふ。

次に上記諸反応の平衡が同時に成立つ條件を求めてみよう。

$$CO \text{ の增加速度} = \dot{g} = R_{17}(fC - \epsilon_{17}g) \quad (24)$$

$$MnO \text{ の增加速度} = \dot{m} = R_{21}(fMn - \epsilon_{21}m) \quad (25)$$

$$SiO_2 \text{ の增加速度} = \dot{s} = R_{22}(f^2Si - \epsilon_{22}s) \quad (26)$$

$$\text{式(23)の右行速度} = \dot{s}' = R_{23}(m^2Si - \epsilon_{23}sMn^2) \quad (27)$$

但し、R 及  $\epsilon$  は夫々速度恒数及平衡恒数；suffix nr. は反応式の番号、その他は Fe を 1 とする mol%/cc の濃度で f, g, m 及 s は夫夫 FeO, CO, MnO, SiO<sub>2</sub> 等である。

次に平衡條件を求めるに、平衡の状態に於ては C, Si, Mn, Fe, CO, FeO, MnO, SiO<sub>2</sub> 及全酸素量 O 等悉く不變である。從て

$$\left. \begin{aligned} (C) &= C + g \\ (Mn) &= Mn + sm \\ (Si) &= Si + s \\ (Fe) &= Fe + f = 1 \\ (O) &= g + m + 2s + f \\ CO \text{ に關し } \dot{g} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (28)$$

即ち  $fC = \epsilon_{17}g$

MnO の增加は  $(\dot{m} - 2\dot{s}')$  に等しいから  $\dot{m} - 2\dot{s}' = 0$  より

$$R_{21}(fMn - \epsilon_{21}m) - 2R_{23}(m^2Si - \epsilon_{23}sMn^2) = 0$$

SiO<sub>2</sub> の增加は  $(\dot{s} + \dot{s}')$  に等しいから

$$R_{22}(f^2Si - \epsilon_{22}s) + R_{23}(m^2Si - \epsilon_{23}sMn^2) = 0$$

以上 8 個の方程式を聯立と見て解けば 8 個の未知数 c, g, m, s, f, Mn, Si, Fe を定めることが出来る。

以上は稍嚴密なる計算方法であるが (27) を省略し得る場合には  $\dot{s}' = 0$  となるから平衡條件は MnO に對し

$$fMn = \epsilon_{21}m \quad (29)$$

### $SiO_2$ に對し

而してこの兩式より

$$f = \frac{\varepsilon_{21} m}{Mn} = \sqrt{\frac{\varepsilon_{22} s}{Si}} \quad \dots \dots \dots \quad (31)$$

猶以上の諸關係は溶質の濃度が總て溶解限内にある場合のみ成立するものである。例へば  $MnO$  及  $SiO_2$  が共に溶解限内にある場合には關係 (31) 式を以て  $f$  を定めることが出来る。この  $f$  並に熔鋼の含炭量  $C$  とより (28) 式の  $g$  が求まるがこの  $g$  の値は  $CO$  の溶解限内にある必要がある。即ち (28) 式の  $g$  は一定ではなく從て  $fC$  の値は必ずしも定數ではない。この事柄は  $fMn$ ;  $f^2 Si$  等に就ても言へることで、從來平衡状態に於て此等の値を屢々定數の如く取扱たのは正しくない。又熔鋼中の酸素は種々の酸化物となつてゐるものであるから假りに全酸素を一定なりとするも一の酸化物は成分を變へることによつて増減出来るものである。

(10) 酸化物の溶解限 製鋼用鋼滓に就ては溶解限は殆ど問題にならないが、鋼に對する酸化物の溶解限は是非必要な數値である。熔鋼の脱酸は酸化物の濃度が溶解限を越へるために行はれるのであるが、これを調べるには溶解限を知る必要がある。言ふ迄もなく溶解限は Vanthoff の溶解に關する觀念によつて決定せらるべきであるが、この方法を熔鋼に直接適用することは出來ない。

i : 淬に對する酸化物の溶解限　　溫度を高めると淬内の酸化物は大抵の場合溶込んでしまふ。事實製鋼に於て、酸性鋼淬内に異相の酸化物を見ることはなく、鹽基性鋼淬は黒いために觀察困難であるが、中性鋼淬或は鋼塊の押湯鋼淬等も單相である。併し鋼塊の押湯鋼淬にありては鋼種(例  $Ni \cdot Cr$  鋼)により異相らしきものを見ることがある。猶 F. Korber (前出) の言ふ如く遊離の  $SiO_2$  が異相として普通の酸性鋼淬の中に顯はれることはない。

ii : 鋼に對する  $FeO$  の溶解限 苦心する迄もなく既に行はれたる多數の實驗により完成せられたる狀態圖を利用すればよい。第4圖はその狀態圖で A B, CD 及 EF は夫夫  $\gamma Fe$ ,  $\delta Fe$  及熔鐵に對する  $FeO$  の溶解限曲線で、各曲線を延長すれば圖示の狀態よりも一層高溫度或は一層低溫度の溶解限が判る。




鋼には  $C$ ,  $Si$ ,  $Mn$  等の元素が溶けてゐて、微弱乍ら何れも分圧を呈する筈であるから溶解限は第4圖のものより

多少低い筈であるが、之を考慮する必要は殆どあるまい。併し微量の第3元素が溶解限に及ぼす影響の輕視出來ない事實あることより一見上の速斷は許されないよふである。併しそれは溶解限の低下に依るのではなくして添加せられたる第3元素の化學反應に因るらしく、溶解限の降下に及ぼす微量の第3元素の影響は何處迄も Vanthoff の觀念を基とし微少であるとすべきであらふ。例へば 0.3% の酸素を含有する純鐵に 0.2% C を含ましむれば O は 0.01% 位迄減少する。之を微量の C が O の溶解限を 0.3 より 0.01% に低下せしめた結果と見られないこともないが、明に之は溶解限の降下に因るのではなくて反應 (18) の平衡に因るのである。この様な理由を以て吾々の熔解問題では  $FeO$  の溶解限を第2表に示す如きものとする。

第 2 表

### 鋼に対する $O_{FeO}$ の溶解限 (%)

溫 度 °C	熔 鋼	$\delta Fe$	$\gamma Fe$
1,700	0·40		
1,500	0·21	0·11	0·05
1,400	0·19	0·10	0·04



iii: 熔鋼に對する  $MnO$  及  $SiO_2$  の溶解限 之等  
酸化物の溶解限はまだ求まってゐない。次に述べる方法は  
著者の新案である。

F. Körber (St. u. Ei 1934) は  $SiO_2$ - $FeO$ - $MnO$  系鋼滓の  $SiO_2$  を 50% 即ち酸性鋼滓として実験し熔鋼に

關し第5圖に示す如き結果を得た。同圖の  $Mn-Si$  曲線は式(31)に依り

$$Si = \frac{\epsilon_{21} s}{\epsilon_{21}^2 m} Mn^2 \dots \dots \dots \quad (32)$$

であるべきであるが、式中  $s$  及  $m$  は不定であるから曲線も亦不定である。然るに上の實驗では

- a) 成分を  $Si$  曲線の下の區域のものにして置くと經路 ABC に沿ふ變化が起りこの變化は點 C で停止した。
- b)  $Si$  を増し  $Si$  曲線の上の區域の成分にしておくと  $Si$  のみ減少し  $Si$  線に突き當る迄減少するものがある。この二つの事實に就て考へて見るに上の  $Si$  曲線は宛も  $MnO$  の溶解限  $SiO_2$  の溶解限と相當するものであることが判る、何んとなれば鋼中の  $Si$  や  $Mn$  が減少するためには  $Si$  又は  $Mn$  は夫夫  $SiO_2$  又は  $MnO$  として鋼外に逃れるより他に方法がない。而して  $SiO_2$  又は  $MnO$  が鋼外に逃れるためにはその濃度が溶解限を越へなければならない。從て  $Si$  曲線は  $Si$  或は  $Mn$  の減少し得る極限即ち  $SiO_2$  及  $MnO$  の溶解限を與へるものでなければならぬ。

故に(32)式に  $s=s_1$  (溶解限),  $m=m_1$  (溶解限)とおけば  $Si-Mn$  の平衡關係は決定される。F. Körber の實驗結果はこの平衡の關係である。從て(29)及(30)式より

$$fMn = \epsilon_{21} m_1 ; f\sqrt{Si} = \sqrt{\epsilon_{22} s_1}$$

第5圖に就て  $fMn$  及  $f\sqrt{Si}$  の値を求めて圖示すれば第6圖を得る。斯くの如く  $fMn$  の値は  $Mn$  の增加につれ最初次第に増すが  $Mn > 0.4\%$  の範圍に入ると殆ど一定となる。この一定値は  $MnO$  の溶解限を與へるものでなければならない。從て  $\epsilon_{21} m_1 = 0.018$ 。又  $f\sqrt{Si}$  の値は  $Mn$  量に拘はらず一定でその値は約 0.017 である。 $f\sqrt{Si}$  の値が常に一定であるのは鋼滓が酸性で遊離の  $SiO_2$  が多量であるから之が熔鋼に溶け込み常に  $SiO_2$  が飽和してゐるためであらぶ。之に對し鋼滓が酸性であれば  $MnO$  は微量で、この微量の範圍内では  $Mn$  の增加と共に  $MnO$  は増加出来るのである。

#### 兎に角考察の結果

$$\left. \begin{array}{l} \epsilon_{21} m_1 = 0.018 \\ \sqrt{\epsilon_{21} s_1} = 0.017 \end{array} \right\} \dots \dots \dots \quad (33)$$

さて Schenck 及 Brüggemann (Arch f. d. Eisenhw. 1936) によれば反應(21)及(22)に對しそれぞれ

$$\log(FeO \cdot Mn/MnO) = \log \epsilon_{21} = -6,234/T + 3.026$$

$$\log(FeO^2 \cdot Si/SiO_2) = \log \epsilon_{22} = -11,166/T + 4.495$$

但し  $T$ =絶對溫度、濃度は化合物の重量%

熔鋼の溫度を  $1,700^\circ C$  と與ふれば

$$\epsilon_{21} = 0.743, \quad \epsilon_{22} = 1/14.6$$

從て(33)より

$$m_1 = 0.024\% \text{ as } O_{MnO}; s_1 = 0.045\% \text{ as } O_{SiO_2}$$

上と同様にして  $1,500^\circ C$  では

$$m_1 = 0.0088\% \text{ as } O_{MnO}; s_1 = 0.0220\% \text{ as } O_{SiO_2} \dots \dots \dots \quad (35)$$


堵て、溶解限(35)は單に概略の値として利用さるべきである。それは次のよふな理由によるのである。

現今に到るも鋼の分析に於て  $Si$  或は  $Mn$  は金屬狀態のものと酸化せるものとを區別してゐない。從て平衡に關する實驗結果は何處迄信頼出来るか疑問である。

iv : 熔鋼に對する  $CO$  の溶解限  $CO$  の溶解限に關しても iii と同様の考察を行ふことが出来る。

的場博士(前出)の實驗は氣相の酸化性と  $C$  の増減に關するもので之は  $CO$  の濃度を溶解限とせる場合の平衡になる。從て的場博士の實驗結果に就ても  $C \times FeO$  の値は略一定のものとなつた。それ故に第3圖は  $CO$  の溶解限即ち  $CO$  の氣泡を生ずるか否かの限界を與へる關係であると見ることが出来る。

(11) 鋼中に起る析出現象 析出の起るためには、濃度が溶解限以上で、且析出の出發點即核を必要とし而して更にその核を生長せしむるもののがなければならない。之は宛も結晶の生成と同様であるから G. Tammann の所謂結晶核說と同じ形式に依るべきである。即ち溶解限を  $n_1$ 、濃度を  $n$ , ( $m-n_1$  を過溶量と假稱す)とすれば過溶量と核發生數  $K$  並に生長速度  $G$  との關係は第7圖の如きものとなる。



先づ或過溶量の溶液より生ずる析出物の大きさ(半徑  $cm$ )は次の如き條件によって定まる。

液内に半徑  $cm$  なる空球を想像して見るので、その球

面に液の表面張力が與へる壓力はその半徑に逆比例するものである。析出の第一過程として生ずる核はその徑が極めて小であるからその表面の受ける壓迫は極めて大きい。從てその生成並に生長は困難である。次にこの困難に打ち勝て生長を遂げた粒子はその徑が前よりも大きいからその表面の受ける壓迫は前よりも甚だ少く、從て生長は容易で次第に加速される。最後に生長の急速となりたる結果その析出物の近傍では過溶量が急速に減少し他所より補給せられなければ不足を告げるよふな状態に達する。この状態は言ふ迄もなく粒子生長の停止でこのとき溶質の濃度は粒子の表面に於て溶解限に近からねばならぬ。第8圖は粒子の半徑( $r$ )と生長速度との関係で速度が略零となる所の粒子半徑がその析出物の大いさとなることを示す。

斯くの如き機構によるが故に析出物の粒子半徑は一つの過溶量に對しては略一定で、第7圖曲線  $r$  の如くになるものである。過溶量の小さいときは同時に核數も少く從て1個當りの過溶量は比較的多い。從て生長の時間を與へれば過溶量はたとへ少くとも析出物の粒徑は割合に大きい。過溶量が増すと最初核數が急に増加するので析出物1個當りの過溶量は寧ろ減少するよふな状態になる。之は場合によつて異なることは勿論であるが鋼に關する著者の経験ではこの範囲の過溶量では1個當りの過溶量從て粒徑は殆ど變らないよふである。最後に過溶量が更に増し核數が減ると1個當りの過溶量從て粒徑は極て急激に増加する。所謂鋼浴の沸騰は  $CO$  に關するこの最後の場合に屬するもので、白點の素因たる顯微鏡的氣泡は  $CO$  に關する第2の状態即ち核數大なる場合に生ずるものである。

諸、熔鋼中に析出したる粒子は Stokes の法則に從て浮泛し熔鋼の上表面に脱出する。その速度は

$$V = \frac{2}{9} g \cdot \frac{\rho_m - \rho_s}{\mu} r^2 (\text{cm/sec}) \quad \dots \dots \dots (36)$$

但、 $g$  は重力の加速度、 $\rho_m$  = 熔鋼の密度、 $\rho_s$  = 析出物の密度、 $\mu$  = 熔鋼の粘性係数、 $r$  は析出物の半徑である。

次に熔鋼内に suspend してゐる析出物の量  $p\%$  は析出物が充分に生長した後では核數に比例するから

$$p = 100 \cdot 4/3 \pi r^3 \rho_s / \rho_m \cdot K(\%) \quad \dots \dots \dots (37)$$

但、 $K$  = 熔鋼 1cc 當粒子數

又鋼内の水平面  $1 \text{cm}^2$  を1秒間に通過する粒子の量即ち析出物が熔鋼の上面に溜り来る速度  $Q_p$  は  $1 \times V \text{cc}$  内の粒子量に等しいから之を1秒間當り熔鋼の重量%を以て表せば、

$$Q_p = 4/3 \pi r^3 \rho_s K V \cdot 100 \text{ A} \quad \dots \dots \dots (38)$$

但、 $A$  = 熔鋼上面の面積 ( $\text{cm}^2/\text{gr steel}$ )

$$(36) \text{ 及 } (37) \text{ により } = 2/9 g \rho_m (\rho_m - \rho_s) r^2 p A / \mu (\%/\text{sec}) \quad \dots \dots \dots (39)$$

$1,700^\circ\text{C}$  の熔鋼に於ては、 $\rho_m = 7.2 \text{ gr/cc}$ ;  $g = 980 \text{ cm/sec}^2$ ,  $\mu = 0.02 \text{ C.G.S.U.}$  析出物を sonims とすれば  $\rho_s = 2.8 \text{ gr/cc}$

$$\therefore Q_p = 1,720 r^2 P A / \mu (\%/\text{sec})$$


熔鋼の中に豫め異物が suspend してゐる場合には之も一種の核で、その核の周圍に生長が起りその異物は漸次除去されてしまつて鋼中の懸濁物は悉く過溶量の溶質より生ずるもののみとなつてしまふものである。而して此の場合には過溶量と析出速度  $Q_p$  との関係は第7圖曲線  $Q_p$  のよふになる。過溶量が比較的少くて粒子直徑の著く變化せざる間は式(38)は  $K$  のみ變數となるから  $Q_p$  は核數曲線に略比例するが、過溶量がそれより増して粒子直徑が急増するに到れば  $K$  は小さくなるが反対に  $Q_p$  は非常に大きくなる。

以後この關係を次のよふに書くこととする。

$$Q_p = p(n) \text{ 或は逆に } n = p^{-1}(Q_p) \quad \dots \dots \dots (40)$$

### III 異相平衡

津内及鋼内に於る化學反應を考察せる吾々は次に津と鋼との接觸に關する諸現象並に津と鋼を一系と見る場合その系の外的條件を考察せなければならない。而してこれ等の考察を全部綜合することにより異相平衡の條件を求めることが出来るのである。第9圖は津と鋼との接觸状態を圖示したものである。



(12) 異相接觸面に於ける化學反應 第9圖に示せる如く鋼内に  $Fe$ ,  $C$ ,  $Si$ ,  $Mn$ ,  $P$  等を含有する場合には鋼内には更に  $CO$ ,  $SiO_2$ ,  $MnO$ ,  $P_2O_5$  及  $FeO$ ; 等が溶けてゐると爲すべきである。又津には  $SiO_2$ ,  $MnO$ ,  $FeO$ ,  $P_2O_5$ ,  $CaO$  及其等酸化物間の諸複鹽が溶け合つてゐる。津にも  $CO$  は溶け得ないわけではないがその量は實測に依ると熔鋼に於ても津に於ても甚だ微量である。又鋼内にも複鹽が

微量乍ら溶けてゐるとすべきであるが皆溝内のものに比すれば微量である。猶  $P$  及  $P_2O_5$  は微量である。

さて異相接觸面に於る化學反應を考察するに當り次の如き假定を設けることにする。

i: 鋼に溶解出来ない金属の酸化物は熔鋼に作用しない。  
但し、その金属の比重は熔鋼の比重よりも大なりとす。

ii: 複鹽と熔鋼とは直接反応を起さない この2個の假定は次に説明する如く合理的であると考へらる。

銅に溶解出来ぬ金屬として Alkaline earth metal 並に Alkali metal とが挙げられる。これ等の金屬は銅よりも軽い。一例として  $Ca$  に就て考へてみよう。 $Ca$  も熔銅に溶けないことは周知の事實である。故に熔銅に  $CaO$  を接觸せしむるも銅中に入ることはなく、又接觸面に  $CaO + Fe \rightleftharpoons Ca + FeO$  なる反應が進行するとしても生成物たる  $Ca$  は熔銅に溶けず且還元力大なるを以て  $FeO$  を還元し、結局反應は最初より起らなかつたと見ることが出来る。即ち  $CaO$  と熔銅とは作用しない。併し  $Pb$  の如く熔銅よりも重い金屬は銅に溶けなくとも接觸面より銅内に入ることが出来るから反應は進行し、從て銅と作用し得ると言はなければならない。複鹽と熔銅との直接反應例へば  $(FeO \cdot SiO_2) + 2Fe \rightarrow 3FeO + Si$  が起らぬことは冶金學上常識とされてゐることである。併しこの直接反應の能否に關しては嚴密なる實驗的研究を必要とするものがある様である。茲では單に反應困難と見做すことにしておきたい。

以上の考察に依り、滓と鋼との接觸面に於る反応に與るものは第9圖に示す如く滓内では  $FeO$ ,  $MnO$  及  $SiO_2$  とで、鋼内では  $Fe$ ,  $C$ ,  $Mn$ ,  $Si$ ,  $FeO$ ,  $MnO$ , 及  $SiO_2$  とである事が略判た。今濃度を表はすに  $FeO$ ,  $MnO$  及  $SiO_2$  等を滓内では夫々 F, M 及 S; 鋼内では夫夫 f, m 及 s と置かふ。

滓と鋼との接觸面に起る化學反應を一般的に論することは頗る困難であるのみならずその必要もないでの如く場合を分類して考察すれば便利である。

i : 中性鋼滓：遊離の  $FeO$ ,  $MnO$  及  $SiO_2$  を含有せぬため反応を起さず。

ii : 酸性鋼滓 : 遊離の  $SiO_2$  多量なり, 之と熔鋼とは作用す. 酸性熔解に於る熔落乃至出鋼迄の爐内鋼滓, 酸性及鹽基性の鋼塊凝固過程に於る押湯鋼滓等は孰れも酸性でこの場合に屬する.


iii : 鹽基性鋼滓：遊離の  $FeO$  及遊離の  $MnO$  のみ多量で、之と熔鋼とが反應する。鹽基性熔解の鋼滓は之に屬

する。


iv: 爐床と熔鋼との反応: 酸性では爐床は略純粹の  $SiO_2$  で之と熔鋼とは反応する, 又鹽基性では爐床は  $MgO$  又は dolomite であるが, 之は熔鋼中の  $SiO_2$  と作用する. 但しこの場合鋼の  $SiO_2$  は僅少であるからその反応は省略してもよろしい.

上記何れの場合にありても反応の取扱い方は同様であるが、酸性鋼滓の場合にはその遊離  $SiO_2$  と反応するものは  $Fe$ ,  $C$  及  $Mn$  のみとなり、鹽基性鋼滓の場合には起り得可き反応の數が増すのみならず鋼中に多量の  $Si$  が存在する場合には之と滓内の遊離  $FeO$  及  $MnO$  とが作用し  $SiO_2$  を生じ、この  $SiO_2$  は更に  $FeO$  或は  $MnO$  と化合して  $SiO_2(MnO)_2$ ,  $SiO_2(FeO)_2$  等の複鹽に迄變らなければならぬ。斯くて滓と鋼との接觸面に於て起りたる反応の生成物中問題になるものは酸性の場合にも鹽基性の場合にも  $CO$ ,  $FeO$  及  $MnO$  のみとなるのであるが、その中  $CO$  は gas として Boil off し、 $FeO$  及  $MnO$  は滓及鋼の孰かへ擴散して行く。而して之を纏めると、


### i 酸性鋼淬



ii 鹽基性鋼淬



及び



倅て實用上吾々は上の考察に於て、酸性鋼滓にありては  $Mn$  を又鹽基性鋼滓にありては  $Si$  を省略するもよく、而して更に  $C$  や  $Mn$  と  $Fe$  とを比較するならば前二者は甚だ微量であるので滓と鋼との間に生ずる反応としては省略してよい様な場合が多い。この様な場合には

$$i\text{ 酸性鋼滓: 漢内の遊離 } SiO_2 + 2Fe \rightarrow Si + 2FeO$$

.....(41)

最後に爐床と熔銅との反応であるが、酸性爐床は略純粹の  $SiO_2$  であるから之と鋼との接觸面に起る化學反應は酸性鋼滓の場合のものと種類が等しい。亦鹽基性爐床としては  $MgO$  或は Dolomite が使用せられ之と鋼との接觸面

に起る化學反應は鋼中に  $Si$  が相當量含有せられる場合  $MgO \cdot SiO_2$  等の複鹽を生成する様な種類のものである。

異相界接面に起る化學反應の速度はその化學反應が空間に於て起る場合よりも小さいことは明である。今異相即ち鋼と滓との接觸面積を  $A cm^2/cc$  of Steel 反應の右行速度恒數を  $R$ , その左行速度を  $R'$  と置き, 反應(41)の速度(V)を求めてみるに,

$$V = aA \{R(SiO_2) - R'Si(FeO)^2\} \quad \text{但 } a < 1$$

然るにこの反應に就ては  $R' = R_{22}$  [(9)節参照];  $R/R' = \epsilon_{22}$ ,

$$\therefore V = aAR_{22}\{\epsilon_{22}(SiO_2) - Si(FeO)^2\} \quad \dots \dots (43)$$

茲に  $a$  は 1 よりも小なる常數で, 之は溫度には關係なきも熔滓と固滓とでは異なる性質のものである。例へば滓と鋼との接觸面に於てこの恒數を  $a_s$ , 爐床と鋼との接觸面に於てこの恒數は  $a_B$  であるとするならば何れも 1 よりは小さいが  $\epsilon_s > a_B$  なりと考へるのである。

(12) **異相界接面に於ける物理現象** 同一の相の中に於て起る擴散現象に就ては物理學が之を充分取扱ふてゐるけれども異相間の擴散については未だ研究が充分でない。それ故に茲では溶質の濃度の便利な表示方式, 擴散の停止並に起生の條件, 及擴散の問題の取扱方法等に就て説明して置きたい。

i : 溶質の濃度の表示方式 今溶媒の密度を  $\rho$  溶質の溶解量を溶媒に對する重量%で表はし之を  $sol$  とし, 溶質の分子量を  $mol$  とすれば; 1cc の溶媒の重量は  $\rho gr$  その中に含有せらるゝ溶質の重量は  $sol/100 \cdot \rho (gr)$  で, 之を分子量  $mol$  を以て除して得られる商 ( $sol \cdot \rho / 100 \cdot mol$ ) は 1 cc 當りの  $mol$  數となる。然るに 1 mol 當りの分子數 (Avogadro' の數) は  $6 \cdot 06 \times 10^{23}$  であるから溶媒 1cc 當り溶質の分子數  $N$  は

$$N = 6 \cdot 06 \times 10^{23} \times 1/100 sol/mol \rho \text{ 個}/cc$$

≡ 係數  $\times n$

茲に  $n$  は濃度に比例する數で, この  $n$  を以て濃度を表は

$$n = (sol/mol) \rho \quad \dots \dots \dots \dots (44)$$

すのが便利なのである。もし密度  $\rho_m$  なる鋼浴に於る  $Fe$  の濃度を 100 と置けば

鋼中に於ける濃度は  $100 \times (sol/mol) \rho_m / (100/56) \rho_m$

$$= 56(sol/mol)$$

例へば含有量  $Si\%$  なる  $Si$  の濃度は

$$n_{Si/metal} = 56 \times Si/28 = 2 Si\%$$

亦滓内の物質の濃度  $n'$  は滓の密度を  $\rho_s$  と置き,

$$n' = 100(sol/mol) \rho_s / (100/56) \rho_m =$$

$$56[(sol)in slag/mol] \cdot \rho_s / \rho_m$$

精鍊用溶滓の比重は約 2.8, 溶鋼の密度は約 7.2 であるから

$$n' = 56 \times 2.8 / 7.2 \cdot sol/mol = 22(sol/mol) \quad \dots \dots (45)$$

斯くの如くにして求まる數即ち以下に用ひらるる濃度なるものは單位空間當りの分子數に比例するものであるからもし溶質が考へてゐる系内に於て各部皆溶限内の濃度で鈎合狀態にあるとするならば, 系の凡ゆる部分に於て溶質の濃度は一様でなければならぬ。之はもしも系内に於て局所的に濃度の差異があるとするならば兩所間に分壓の差を生じ濃度大なる所より濃度小なる所に溶質は移動してこの移動は系内の凡ゆる部分の濃度が等しくなるに非らざれば停止し得ぬからである。斯くの如き平衡状態に於ては系内の任意断面の兩側に於る濃度は互に相等しく, 而してこの事は相が異ると異らざるとには關係しない。

今上の如き假想の切斷面を滓と鋼との接觸面にとるならば, 兩相 (滓と鋼) に共通なる溶質の濃度に關し一般に次の關係が成立せなければならぬ。

$$n_A(\text{滓}) = n_B(\text{鋼})$$

但し  $n_A$  及  $n_B$  は夫夫相 A (例へば滓) 及相 B (鋼) に於る濃度で, これ等の濃度は夫々の相に於る化學反應に依て定まる量である。

滓と鋼との接觸に關しては前式により

$$sol(\text{滓内}) = (\rho_m / \rho_s) sol(\text{鋼内}) = 2.6 sol(\text{鋼内}) \quad \dots \dots \dots \dots (46)$$

なる關係が成立する筈である。異相間の溶質の分配に關しては所謂分配の法則があるが, その場合の分配恒數は所要の狀態について實驗して見なければ求まらない不便があるので對し, 上に述べたる濃度表示方式は甚だ便利であることを次の説明に於て知ることが出來よう。

ii : 擴散の條件 滢と鋼に共通な溶質を考へ, その濃度を滓に於て  $N$ , 鋼に於て  $n$ , 溶解限を滓に於て  $N_1$ , 鋼に於て  $n_1$  と置かぶ。

先づ滓より鋼に向ふ擴散の起るためには  $N > n < n_1$  なることが必要である。滓に於ける濃度が鋼に於る濃度よりも大なることの必要は説明する迄もないが, 鋼に於ける濃度がその溶解限以下になければ擴散して行く溶質の入り得る餘地がないのである。斯くの如き場合の擴散速度は  $N - n$  に比例するものである。進行してゐた擴散が停止するためには, それ故に, 次の如き條件が成立すればよい。

$$a). N = n < n_1 \quad \text{或は} \quad b). N > n = n_1 \quad \dots \dots \dots \dots (47)$$

即ち、濃度等しくなる場合と等しくなくとも差支へない場合とがある。而して a) は濃度が溶解限内にある場合必要なる條件で、b) は鋼中の濃度が溶解限内に達してしまつてゐる場合である。酸性熔解の場合の  $MnO$  や  $FeO$  の濃度は一般に低くして、鋼に對する溶解限内にあることが多いので、滓内の遊離  $FeO$  や  $MnO$  は鋼中の濃度と略等しい。之に對し酸性鋼滓内の遊離  $SiO_2$  や鹽基性鋼滓内の  $FeO$  及  $MnO$  の濃度は常に鋼に對する溶解限度以上で、鋼中では夫等は何れも飽和状態にあると見なければならぬ。

溶質が鋼より滓に移ることは上の逆で、それに必要な停止の條件は前式の符號を交換すれば求まる。


iii) 擴散の算式 淬或は鋼又或はその兩者に於る溫度の分布狀態や Boiling の如き攪拌を伴ふ現象等のため、淬と鋼との接觸面に於る物理的狀態は種々に變化するものであるが、擴散や析出等の現象はその狀態に關係があるものである。鋼浴の沸騰が行はれつゝある狀態では、界面に所謂限界層の存在を考へその限界層では溶質の純粹擴散並に析出した粒子の等速上昇が起ると考へてよいようである。この場合の擴散は次のように取扱はれる。

第 10 圖に示す如く、溶質の濃度を鋼及淬に於て夫々  $N$  及  $n$ 、又擴散速度係數を夫々  $\lambda'$  及  $\lambda$ 、限界層の厚

さを夫々  $\tau'$  及  $\tau$ , 接觸面積を  $A \text{cm}^2/\text{gr}$  of steel, 接觸面に於る溶質の濃度を  $x$  と置けば擴散に依る移動の速度  $Q_d$  は定常状態に於て

$$Q_d = A \lambda \frac{n-x}{\tau} = A \lambda \frac{x-N}{\tau'} = A/B(n-N)$$

第 11 课



爐中の鋼浴に於て沸騰の盛な時期には鋼及滓の流動のため  
に限界層が薄くなる。而して限界層が薄い場合擴散の速度  
が變らないでよい定常の場合を考へるならば上式の B 及び  
 $n - N$  の値は小さくなり、濃度に關し

なる近似関係が成立するようになるものである。

iv: 異相間の溶質移動機構 銅に比し滓及酸化物は一般に軽いので熔滓は熔鋼の上表面に浮び、又溶鋼の中に析出したる酸化物は浮上して上表面の滓に加はるが、析出物が熔滓の中に生じてもその析出物が酸化物であれば熔鋼の中に沈むことが出来ない。從て酸化物が銅より滓に移動する場合には種々の機構によることが出来るが、滓より銅に向て酸化物が移動するのは純粹の擴散によりてのみである著者は異相間の溶質移動機構に就て考察したる結果次の如き結論を得た。

a) 鋼より滓への移動

イ)  $N > n$  なる場合としては単に  $n > n_1$  即ち鋼中に於ける溶質が過飽和で鋼中に酸化物が析出浮上して滓に加はる場合のみを考へることが出来る。この場合には擴散現象が起らない。酸性熔鋼中の  $SiO_2$  に就てはこの場合の條件が當嵌るものである。(第 11 圖)


ロ) :  $N < n$  なる場合には擴散現象が起り、而してその中  $n < n_1$  なる場合には移動機構は純粹の擴散でその速度は  $n - N$  に比例する(第 11 圖). この場合もし  $n > n_1$  ならば鋼中に析出が起ると同時に滓に向て擴散も起る. この場合の擴散速度も  $n - N$  に比例すると考へられる(第 11 圖 c).

b) 湿より鋼への移動(第 11 圖d)

この場合の條件式は  $N > n < n_1$  で、他にはない。速度が  $N - n$  に比例することは言ふ迄もない。

(13) 異相平衡の條件 今日迄の學說では異相平衡を取扱ふ場合にも平衡の條件として、各相内に於る平衡並に相間の平衡とが同時に成立する必要があるよう考へられてゐる。第 12 圖 a の如く、平衡關係を示す矢記が互に密接せる場合は之に當るが、相間の界面に於る平衡の矢記を引

第 12 圖



き離して書き且つその長さに相當する速度を持た反応が各の相の中で進み、ある場合を考へてみると(第


12 圖 b) この状態は結局第 12 圖の如く一方の向に循環し而も何處にも變化が起らない。(第 12 圖 c) 即ちこの様な場合もその系は平衡状態にあると見做すべきで、從來の平衡の概念は循環速度を零とする特段な場合に過ぎぬことが判る。

この様な循環式の平衡状態を解くのには次のようにすればよろしい。


例を酸性平爐鋼滓と熔銅との接觸にとらう。酸性銅

滓内の  $SiO_2$  の濃度は甚だ高く從て銅中の  $SiO_2$  が滓に移動するすればその移動機構は析出で、滓と銅との間の化學反應は單に滓内の  $SiO_2$  を熔銅の鐵が還元するといふ反応だけであると考へてよい。滓内の  $FeO$ ,  $MnO$ ,  $CaO$ ,  $FeO \cdot SiO_2$ ,  $MnO \cdot SiO_2$ ,  $CaO \cdot SiO_2$  等は何れも濃度及量が不變であるのみでなく、銅との間に化學反應を起さないものである。從て酸性銅滓の平衡を解くのには第 13 圖に示すが如く  $SiO_2$  の循環を考へればよろしい。鹽基性銅滓にありて化學的循環をなすものは  $MnO$  であることも容易に諒解し得る所と考へる。

堵て、酸性銅滓に於る循環は次式に従ひ滓内の遊離  $SiO_2$



(濃度 S) を鐵が還元し、生成する  $2FeO$  及  $Si$  は銅中の  $SiO_2$  濃度 (s) を高く保ち、 $SiO_2$  が絶へず析出し浮上して滓に入るよくな具合に起るものである。銅中に起る反応は



で、析出に依る循環速度に就ても 1 個の關係式が作れる。

この關係式は(12 節)に説明せる如きものである。

(B) 式に關し  $Si$  の増加する速度を求めてみると(12 節)

により  $(dSi/dt)_B = aAR_{22} (\varepsilon_{22}s - f^2 Si)$

(M) 式に對しては  $Si$  は減少するから

$$-(dSi/dt)_M = R_{22}(f^2 Si - \varepsilon_{22}s)$$

結局の増加速度は

$$\begin{aligned} dSi/dt &= (dSi/dt)_B - (dSi/dt)_M \\ &= R_{22}\{(1-aA)f^2 Si - \varepsilon_{22}(s-aAS)\} \end{aligned}$$

平衡状態に於ては  $Si$  の増減がないから  $dSi/dt = 0$  即ち、

$$aAS = s - \frac{1-aA}{\varepsilon_{22}} f^2 Si \quad (50)$$

而して循環速度を  $Q_p$  と置けば之は  $(dSi/dt)_B$  に等しい。即ち

$$Q_p = R_{22}(f^2 Si - \varepsilon_{22}s) = p(s) \quad (51)$$

但し  $p(s)$  は式(40)に依るもので之は析出に依る循環速度

が銅中に於る  $SiO_2$  の濃度に依りて定まることを意味する

(50) 及 (51) なる 3 個の式より  $f^2 Si$  及  $s$  を消去することが出來るとするならば吾々はそこに次の様な關係式を得ることになる。

$$Q_p = \varphi(aA \cdot S) \quad (52)$$

即ち滓内の遊離  $SiO_2$  並に滓と銅との接觸面積とを與ふれば循環速度は自ら定まることになるのである。而して遊離の  $SiO_2$  の濃度は滓の組成及溫度とによりて變るものである。


最後に  $SiO_2$  の循環に伴ふて他の酸化物も循環し得ることを附言する。即ち銅中に  $SiO_2$  が析出するとすればその粒子の周圍にある熔銅中の  $FeO$ ,  $MnO$  等は之と平衡を保つため結合して居る筈である。そのため  $FeO$  或は  $MnO$  等も  $SiO_2$  に隨伴して循環することになるのである。この様な場合にはその循環速度に相當する速度を以て滓内の  $FeO$  或は  $MnO$  が銅に向て擴散してゐる筈である。鹽基性銅滓の場合には、同様の考察にあり、 $MnO$  が循環し、この  $MnO$  に隨伴して  $FeO$  並に  $SiO_2$  が循環し、その循環速度に等しき速度を以て滓内の  $SiO_2$  及  $FeO$  が銅に向て擴散しつゝあることが判る。

#### IV 應用問題の一例解


前章迄の考察は總て平衡論を取扱ふのに必要な元素である。その何れをも吾々は省略することは出來ぬ。而して之等の元素を適當に組立てるならば如何なる種類の化學平衡も或る程度迄解き得る筈であると考へる。本章に於ては斯くの如き點を明にし且之迄の考察を總括せんとの目的を兼ねて實際問題を取扱てみたい。例は酸性平爐に於ける差物前の爐況である。

(14) 酸性平爐溶解に於ける差物前の爐況 宝蘭製銅所に於て著者の調査せる所によれば、酸性平爐法に於ける差物前爐況は溫度約  $1,680^\circ \sim 1,700^\circ C$  鋼滓、銅浴及銅の包含等は大抵次に示す如くで左程には變動しない。

銅の炭素量は製品の種類に依て異なるが、砲身材では大抵  $0.17\%$  位にすることにしてゐる。この C と平衡を保つ銅の  $O_2$  は  $O_{FeO} = 0.013\%$  である。Mn 及  $Si$  の變動は圖示の如く略不變で且つ差物前に於て相當長時間 const. を保持してゐる。從て Mn 及  $Si$  はその爐況に對し略平衡状態にあるといふことが出来る。之等に平衡する  $O_2$  は第 5 圖により Mn に對し  $O_{FeO} = 0.25\%$ ,  $Si$  に對しては  $O_{FeO} = 0.050\%$  となり、同一であるべき酸素の含量に甚し



第 13 圖



### 第 3 表

鋼 淬	$Mn = 0.08\%$	$Si = 0.075$					
酸 化 物							
	$SiO_2$	$FeO$	$MnO$	$CaO$	$Al_2O_3$	計	含有量
Sonims	98	9	tr.	tr.	2	100	0.04%
滓	64.5	13.2	8.9	9.3	4	100	

き差異がある。

諸て鋼の包含物は 0.045% 級でその組成には  $MnO$  が表はれない。之は  $MnO$  が循環せぬことを意味する。循環を起してゐないものに就ては單相の場合の平衡が成立せねばならないから  $Mn = 0.08\%$  に平衡する  $O_{FeO} = 0.25\%$  が熔鋼の  $FeO$  含量でなければならない。而して 1,700°C の熔鋼の酸素溶解限は約 0.43% であるから熔鋼の酸素は溶解限以下で、之と平衡にある滓の遊離  $FeO$  の濃度は滓に於る  $FeO$  の濃度に等しくしなければならぬこととなる。従て(46)式により。

$$\text{溝内の遊離 } FeO = 72/16 \times 2.6 \times 0.25 = 2.93\%$$

as  $FeO$  ..... (53)

包含物の分析表を見ると  $FeO$  が相當量あるよふであるから滓より鋼に向て擴散の起る必要がありそのため滓内の遊離  $FeO$  は 2.93% よりも多少高いであらう。

次に津内の遊離  $MnO$  であるが、 $Mn = 0.08\% O_{FeO} = 0.25\%$  と爲す平衡は  $MnO$  の溶解限に相當する平衡を求めたことになるのでこの場合  $O_{MnO} \approx 0.02\%$ 、而して津内の遊離

離  $MnO$  は如何程ても高い値を探ることが出来る。併し乍ら實際の  $MnO$  は溶解限内にあるのかも知れない。之を見當附けるために溝内と鋼内で濃度等しと置いて見るに鋼内に於て  $MnO$  がその溶解限内にあるためには溝内の遊離  $MnO$  が 0.15% 以下である必要を生ずる。溝の組成より判断してみると遊離の  $MnO$  は 0.15% よりも多いと想像される。この點は實驗的に確めてみる必要ありと考へられるけれども大體に於て  $MnO$  は鋼に略飽和し、溝内の遊離  $MnO$  は 0.15% より多いと考へられる。この様な場合には熔鋼の酸素量を 0.25% と置いてよろしい。

次に  $SiO_2$  に就て考へてみる。

1,700°C に於ては  $s = 21 \cdot 3 f^2 Si$  但し  $f = 0 \cdot 25\%$

又 Si は一部  $SiO_2$  として溶けてゐるから分析して求まる値に對し

$$0.08 + \varepsilon = Si + (28/60)s$$

但し  $\epsilon$  は試料鋼が凝固するとき鋼外に出る Si で、之を 0.01% と假定しよう。

断ふして  $Si$  及  $O_{SiO_2}$  を求めてみるに

$$Si = 0.03\% \quad O_{SiO_2} = 0.068\% \quad \dots \dots \quad (54)$$

1,700°C に於る熔銅に對する  $SiO_2$  溶解限は  $O_{SiO_2}$  として 0.045% であった(35式). 従て  $SiO_2$  は銅中に於て過飽和の狀態にありて析出しつゝあり. 而して爐末は銅の中に溶け込まない.

次に  $SiO_2$  が析出を行ひつゝ平衡を保持するためには  $SiO_2$  の循環が起てゐなければならぬ。

さて、銅滓の組成に就て考へてみると、遊離  $FeO \approx 2\cdot9\%$  %, 遊離の  $CaO$  は分析してみると tr 又  $MnO$  も少いようである。酸性銅滓の複鹽は第1章に述べし如く  $FeO \cdot SiO_2$ ,  $MnO \cdot SiO_2$ ,  $CaO \cdot SiO_2$ ,  $Al_2O_3 \cdot SiO_2$  等であるから之等を計算してみると  $FeO \cdot SiO_2 = 18\cdot7\%$ ,  $MnO \cdot SiO_2 = 16\cdot4\%$ ,  $CaO \cdot SiO_2 = 19\cdot3\%$ ,  $Al_2O_3 = 6\cdot3\%$ ,  $SiO_2 = 45\cdot2\%$ ,  $FeO = 2\cdot9\%$  となる。熔銅の温度と熔滓の温度とは略等しいから滓に於る平衡恒数と固滓に於る平衡恒数とは等しくなければならない。今

$$FeO + SiO_2 \rightleftharpoons FeO \cdot SiO_2$$

を考へその平衡恒数を求めてみると、 $FeO$ 、 $SiO_2$ 並に  $FeO \cdot SiO_2$  を  $mol\%$  で表せば

$$K = (FeO) \{ (FeO) - [FeO] + [SiO_2] \} / \{ [FeO] - (FeO) \}$$

式中 ( $FeO$ ) は遊離の  $FeO$ ,  $[FeO]$  はその分析値  $[SiO_2]$  は  $SiO_2$  の分析値である。次に就て平衡恒数の値を求めて

みると

$$K = (2 \cdot 9 / 72 \times 45 \cdot 2 / 60) / (18 \cdot 7 / 132) = 0 \cdot 216$$

固滓の組成では  $FeO = 9\% = 9/72 = 0 \cdot 12\% / mol$ , 又  $SiO_2$  は 89% であるが、それより  $Al_2O_3 \cdot SiO_2$  を除外すれば  $SiO_2 = 86\%$ , 之を  $mol\%$  で表はせば 1.44% となる。之等の數値を上式に代入して固滓内の遊離  $FeO$  を求めると


$$(FeO) \{ (FeO) - 0 \cdot 12 + 1 \cdot 44 \} / (0 \cdot 12 - x) = 0 \cdot 216$$

$$\therefore (FeO) = 0 \cdot 019\% mol = 1 \cdot 4\%$$

このとき  $FeO \cdot SiO_2 = 14\%$ , 遊離  $SiO_2 = 79\%$  となる。

堵て、爐内の鋼浴に關係ある外部の狀態は如何といふに爐床は純粹の  $SiO_2$  で築かれ、之は  $Fe$  に還元せられて鋼中に  $Si + 2FeO$  として入るが析出を考へる場合には  $SiO_2$  がそのまま鋼中を通過して滓に加はると見做してよい。又滓の上面には火が流れ之によりて滓の酸化せらるゝことも考へなければならない。第 15 圖は火による酸化(R), 滋鋼間の循環(Q) 及爐床の浸蝕(P) を以て全體を釣合はさした場合の結果を示す。

即ち、滓に suspend して浮上しつゝある固滓粒子が滓に加はる速度を単位にとれば、火より入る酸素が  $FeO$  として 0.007, 爐床の浸蝕は相當速で 0.50, 而して循環としては  $SiO_2$  が最も速でその速度は 0.37,  $FeO$  の速度は



0.09,  $Al_2O_3$  の速度は 0.04 である。 $SiO_2$  の循環は滓内の遊離  $SiO_2$  が  $Fe$  に還元され鋼中に析出を起して行はれるものであることは言ふ迄もないが  $FeO$  及  $Al_2O_3$  の循環中滓より鋼に入る機構は擴散でなければなるまい。從て滓内の遊離  $FeO$  及  $Al_2O_3$

は鋼中に於けるよりも濃度が高くなければならない  $MnO$  及  $CaO$  は移動しないものである。

以上の實例は酸性鋼滓中最も普通の場合のものであるが往々にして吾人はその例外と見做すべき場合に遭遇する、例へば  $Mn$  或は  $Si$  等の分析値が異常に低いことや高いことが屢々あるがその様な場合に上の如くにして平衡の機構を求めてみると  $MnO$  の循環が起るよふな場合も生ずるものである。


鋼の脱炭反応としては既に(9)節に於て詳説せる如くであるが、式(24)の g の値即ち鋼に溶解してゐる  $CO$  の濃度は沸騰中と雖も一定ではない、従来兎角この様な場合  $CO$  の溶解限をとり一定なりとして考察が進められてゐるが沸騰の起るためには  $CO$  が充分過飽和の状態になってゐる必要があるものである。

第 16 圖は酸性平爐熔解の差物前熔鋼試料の  $Si$  及  $Mn$  との関係で  $Si \sim Mn \sim O_{FeO}$  關係の平衡曲線に對し  $Si$  が甚だ高く而もバラツキが甚だしい。之を  $Mn$  によりて求めた  $O_{FeO}$  と循環速度に關係ある  $(FeO)^2 \times Si$  との關係に更めると、このバラツキは第 17 圖の如くに消失し兩者間に緊密なる關係の存することが判る。


脱炭に關する  $O_{FeO} \sim C$  の關係にありても熔解中のものは平衡状態のものに比し  $O_{FeO}$  が非常に高い。第 18 圖は之を示す。

最後に熔鋼の全酸素量のことであるが、前記の如く  $O_{FeO} = 0 \cdot 25\%$  級、 $O_{MnO} = 0 \cdot 02\%$ 、 $O_{SiO_2} = 0 \cdot 068$ 、この他  $O_{CO}$  及  $O_{Al_2O_3}$  等も相當含有せられるものと見るべきであるので、差物前熔鋼の全含酸量は 0.35% 級の高値に達することとなる。斯くの如き高値は今日迄知られたる實測値の數倍に達し到底信じ難い所であらうが、別の機會に於て述べる通り熔鋼が凝固を終る迄に吐き出す酸素を總計してみると差物前熔鋼の全含酸量は如斯高値のものであらねばならないことが知れるのである。

第 16 圖




第 17 圖



### (15) 結論 言熔鋼の溶解

酸素に就て化學的平衡論を纏めると以上の如きものとなるが、此の方面的研究として極めて有名なものに Schenck 氏の著書がある。この Schenck 氏の著書のものと本著の平衡論とを比較してみると著者は Schenck

第 18 圖



氏の著書には次の如き遺憾な點があることを發見する。

- 1) 鹽基性及酸性の場合等に於て鋼滓の組成の定め方が正しくない。例へば酸性鋼滓を考へる場合に鹽基性の組成のものをも重視してゐる。
- 2) 聯立反応の解法としては嚴密性が低い。
- 3) 熔鋼に對する酸化物の溶解限を明にしてゐないこと及び擴散移動に關する諸條件を明にしてゐないために鋼滓の遊離  $FeO$  等が高い場合には熔鋼の中の酸素が溶解限以上になつてゐる場合を生じてゐる。
- 4) 之は分配法則をそのまま使用してゐるためであらふ。
- 5) 沸騰中の  $CO$  溶解量をその溶解限にとり一定として脱炭速度を求めてゐるが、析出を起しつゝある場合の溶解量は一定ではない。
- 6) 平衡の機構は一般の文献に見られる通りで、循環といふ觀念は入てゐない。即ち平衡は靜的である。この様な觀念に依たのでは實際現象の説明はつかない。

著者の本研究に就ては餘暇を得て更に検討してみる心算であるが、各所に許す可からざる獨斷が發見せられることであらふ。唯本著の如き考察が此の方面の學理並に技術の進歩に對し多少なりとも推進力となるならば倅せである。

殊に循環の觀念は如何なる種類の平衡状態を解くのにも必要で、吾々が目撃する自然界の現象はこの觀念なしに解

くことは出來ないと思はれる。例へば吾人の生活に最も關係深き經濟機構なるものを如何なる方面より眺むるも公平なる如く決定せんとするならば、範圍を國家に採りその國家を構成する凡ての單位體に關し抽象的に消費の相反生産の相を求める兩相の間に有價物の循環平衡を成立せしむべきである、而して斯くの如き國家内の如何なる經濟單位も同様の方法による平衡状態を保てねなければならない。國家の經濟機構が如斯であるならば内に經濟的破綻を生ずる心配がなく、その國家の境界は之を全世界に迄及ぼして行くことが出来る筈となる。

斯くの如く廣義の意味の循環平衡の觀念を著者は提示したわけである。

尙本著は多忙の中に取纏めたものであるから各所に朴選なる誤句の使用せられある點や説明の不充分なる點等多きことを恐れてゐるが、此の點は特に御諒解を願ひ度き所である。

終に臨み、始終御指導と御鞭撻とを賜る井上克巳先生、水谷叔彦博士並に谷村熙先生に厚く御禮を申上げると同時に、本研究に助言を與へられた俵國一先生、石原寅次郎先生並に吉川晴十先生及本研究の發表を御快諾下された、日本製鋼所に對し敬意と感謝とを捧げる次第である。

### 簡単な構造の煙突保護装置

(日本製鐵參考資料第6卷第3號)

米國イリノイ州フルトン市 I. T. Cullen 會社では耐風雨煙突防護装置を案用した。裝置は1個のベンチュリ管と2個の圓錐部と1個の圓状の保護バンドから成り立つて居る。ベンチュリ管は自然通風を増す。圓錐部は、分水線の役をする。一方其の下に倒さに取付けた他の圓錐部は燃焼ガスを大氣中に擴放する役をなす。圓状の保護バンドは諸雜物が側面から煙突の内部に入るのを防止する。

防護裝置は含銅鋼で作られ、色々の物が煙突内に入るのを防ぎ、硫酸の侵害を除去すると云はれる。又危險な逆風を防止し自然通風を促進する尙効果的な火焔防止器となり火事の危険を減ずる。

("Steel March" 20, 1939)

### 屑鐵の新式取扱法

(日本製鐵參考資料第6卷第3號)

新式コンベアーは屑鐵置場に於ける職工の負擔を軽くし、且屑の取扱高を殆ど倍加す。或る種の屑は切斷機に依り1時間 20t の割で取扱はれる。

オンタリオ州ハミルトン市ドミニオン、ファウンドリーアンドスチール會社には屑鐵置場が3ヶ所あつて時に 30,000t 乃至 35,000t の屑鐵が貯蔵される。此の屑鐵は、オンタリオとクエベック州の各工場から出て来るもので、鐵道貨車から吊上マグネット付の天井起重機で荷卸されるがこれから次の地點までの荷運びはマグネットや起重機の補助を以てしても困難な仕事である。本年前記會社が第2置場に据付けた新式設備の内に、「大切斷機」(Big Shears) がある。

これはほんとうに單なる切斷機に過ぎないのであって、それに切斷機まで屑を運ぶ労働者の補助設備となつて居る幅 6ft 長さ 31ft のマンガン鋼製のエプロンコンベアーが付いて居り、屑鐵は此の切斷機で長さ 5ft の爐裝入箱に適合する長さに切斷される。切斷された

屑鐵は卸し樋で第1置場に落される。茲でマグネット起重機で拾されて裝入箱に積み込まれ、製鋼用の他の原料と共に爐に入れられる。新取扱設備の操作に就て言へば第1置場の起重機は其のマグネットでコンベアーの上に屑鐵を置く。職工はコンベアー上に堆積された屑鐵を整頓して切斷機での取扱ひを容易ならしめる。此のコンベアーは切斷機の方へ機械的に屑鐵を運ぶので、引き上げたり、引張つたりする人的労力が省かれる。切斷機操縦職は身をかゞめる必要はない。何故なればコンベアーの高さが切斷機の切斷刃のレベルと同じになつて居るからである。以上の如き仕掛になつて居る爲め、労働者は舊式の取扱法の下で要した努力の半分で1日 8 時間の作業を行ふことが出来る。加ふるに、コンベアーに依る屑鐵の取扱高は舊式法に依る噸數に倍加する。或る種の屑例へばアーチバー(Arch Bar) の如きものは此の切斷機では1時間 18t 乃至 20t の割で取扱はれ、多くの切斷を要する下級屑(Lighter Scrap) は 8t 乃至 10t の割で切斷される。

コンベアーは断續的に操作される。電氣押ボタンが切斷機に付けてあって、これに依つて職工は屑鐵を 1" 又は 1ft を必要なだけ前方へ動かし以て切斷する爲の屑鐵を常に手近く準備して置くことが出来る。(Steel, "March" 13, 1939)

### 激しいショックを吸收するコンベアーベルト

(日本製鐵參考資料第6卷第3號)

紡糸ブロードウェイ 1,790 番地 United States Rubber 會社の機械品部ではコンベアーベルトの構造改善を公表せるがこれは、軟かい白ゴムの厚い層の中に特殊の織物(Weave breaker-strip fabric)をくるめ込んで達成されたものである。此の層はベルトカバーの構成部分として、ベルトの上表面の次に挿し込んである。此れはベルトカバーに對しショックを吸收するクッションの役をなす。

此の構造は抉り、切り破り等運動中に遭遇する酷い磨損に耐へ、カバーの効力を増進すると云はれる。( "Steel March" 18, 1939)