

2. W, W' は最も難熔解物たる故早期に加入せざるべからず。W は硫黄と化合し此の硫化物は鐵中より分離し易き特性ある故、鐵中の硫黄を著しく減少し得る。

此の點はコバルトは反対の性質をもつものにして、コバルトは充分脱硫後に加入せざるべからず。


3. Co, Co' は硫黄を吸收する特性を有し、此の硫化物に依り Co の本性は失はるものと考へるを要す。故に如何に酸化に依り失はれると云へ共、酸化期より加入するものでなく充分脱硫後、即ち還元期も W 加入後に加へるべきと思はる。

(Cr, V 省略)

精鍊時間と鋼塊鍛延歩留の関係 電氣熔解爐中に於て精鍊時間は高溫度にて可及的長時間操業する事に依て等齊合金を造り、且つ脱酸作用も良好にして得たる鋼塊は鍛延する場合韌性を有し、割疵の爲切捨量少なく製品歩留りを増すものなり。自分は高速度鋼の 260 kg 型鋼塊を 2t 汽鎚を以て 2'' 角材迄延ばし鋼塊重量に對する製品歩留を幾多の統計より第2圖の如き曲線を得たり。之に依れば電氣爐中に於ける精鍊時間は 1h45' ~ 2h15' の間が最も良好にして、其れより短時間にて精鍊を行ひ、出鋼せば鋼塊鍛延の際割疵を生じ結果良好ならず、而し餘り長時間高溫にて精鍊するときは爐床浮上

り天井珪石流れ再び湯を荒し悪影響を及ぼすものなり。

第二圖 精鍊時間と鍛延歩留曲線圖



出鋼後鍛延作業迄には燒鈍、加熱等の多くの工程を経るにもかゝはらず、只精鍊時間と鍛延とにかかる關係あるは見逃せざる重大作業と考へらる。

以上は總てエルー式參馳電氣爐 10 吋人造黑鉛電極を使用して體體せし事實なり。(昭和十四年九月)

ストリップの冷間圧延用ロール

"Engineering" June 30, 1939.

英國エドガー・アレン會社 (Messrs. Edgar Allen & Company) 刊行「エドガー・アレン」最近號にはストリップスチールの冷間圧延用各種ロールに就て興味ある叙述を掲げて居る。筆者ブラドベリー氏 (Mr. E. E. G. Bradbury) は先づ第一に冷間圧延ミルに最初使用されたチルロールに就て次の如く論じて居る。(此のロールのスクレロスコープ硬度 (Scleroscope hardness) は 50~65)

チルロールの主な缺點は割れる (スボーリング) ことに在る。又他の弱點は、深くチルに貫入する連續的迴轉作業の結果として急速に其の表面が毀損し易いことである。然し一方に於て、チルロールは、鍛鋼又は鑄鋼ロールの何づれよりも、熱間圧延ストリップの表面を一層綺麗にする、故に此のロールは冷間圧延の第一階梯に對して非常に適して居るのである。尚チルロールは、圧延工場外に持ち出すことなく、其の場所で正しい形狀と輪廓に整へられることが出来る。

次に鍛鋼ロール (スクレロスコープ硬度約 100) に就き左の如く述べてゐる。

此のロールは他に比類なき表面を有し、加ふるに、ロールの直徑が研磨に依りて小さくなる爲め著しく毀損することがない。鍛鋼ロールの缺點は再研磨の爲めにはミルからこれを取り除かねばならぬことである。然しながら、此のロールの使用は新式の四重及複段式ローリングミルには絶対的のものと見られて居る。然し經驗から言へば是等特殊型のローリングミルから最上の成果を得んとするには

二重式又はこれに類するミルを工場に備へ付けてストリップに準備作業を施して置かねばならぬことが必要である。故に、是等の新式ミルが、舊式ミルを完全に不用ならしめるることは、まあ茲當分はあり得ないと思はれる。

最後に鑄鋼チルロールにつき次の如く述べて居る。

鑄鋼チルロールは比較的最近の發達に屬する。このロールのスクレロスコープ硬度は 50~60 で、使用中硬くなる (work-hardening when in use) 有益が特性を持て居る。それで、1 ヶ月間使用された後に於て最初使用された時よりもより良きサービスが出来る。此のロールは壓延の中間階梯と比較的厚いストリップの仕上に對して特に有用である。尚チルロールと同様 其の場所で形が整へられる。然しながら此のロールはその適當な品種に使用された時には貴重なものと見られてゐるが薄い材料に對して鍛鋼ロールの代りにこれを使用してはならぬ。然し此のロールは表面破れの缺點がないのでチロールに代用することが出来る。

現状を搔ひ摘んで筆者は次の如く結んで居る。

冷間圧延ミルの裝置には以上の 3 種のロールがあつて、大體から言へば鍛鋼ロールは 70%, 鑄鋼ロール 20%, チルロールは 10% の割合となつて居る。尚ロールは使用前出来得る限り長くストックして置く方が故障が起らず有利であつてメーカーから直接取たものをすぐ使用すれば故障が起り易い。