

盛金バイトに就て

(日本鐵鋼協會第 22 回講演大會講演 昭和 14 年 9 月)

小出秋彥*

ON WELD-ON CUTTING TOOL.

Akihiko Koide.

SYNOPSIS:—Experiences on the manufacture of cutting tools tipped with highspeed steel by the atomic hydrogen welding at the Steel works of Sumitomo Metal Industries, Ltd. are described in the following chapters:

- (1) the characteristics of the atomic hydrogen welding;
- (2) the welding technique in manufacturing cutting tools;
- (3) the behaviour of the weld-on cutting tools;
- (4) the economical aspects;
- (5) the conclusions;

Especially, being based on the author's experiences, the forging of welding rods and the welding process are stated to be performed most carefully.

はしがき

昭和 11 年 8 月より當住友金屬工業株式會社製鋼所に於て原子水素弧熔接法による盛金バイトの使用を開始してより種々の技術的困難に遭遇しつゝも免にも角にも現在に至り現在に於ては之等の経験せし困難も殆んど解決せられて實用の域に達せりと思はれ、數臺の原子水素弧熔接器を晝夜兼行にて使用、バイトの製造に當て居る次第である、その爲に機械工場の高速度鋼の使用量を約 75% 減じて 25% となし、特に第 2 機械工場の始まりには殆んど全部盛金バイトとなれる爲にその高速度鋼使用量は 83.3% を減じて 16.7% にまで減少せり。依而この方法による盛金バイトの使用は諸種の點より現下の時局に於て緊急の事項と信ぜられるので此處にその製作上の體験を記し大方の御参考に供する次第である。

大體次の諸項目に分類す。

1. 原子水素弧熔接法の特性
2. 熔接技術について
3. 盛金バイトの特性
4. 経済性
5. 結論

(1) 原子水素弧熔接法の特性

この方法は水素ガス中にて電弧を作ると電弧の通路に當る分子水素は原子状水素ガスに解離せられて多量の熱を吸収するが、之が電弧の通路から離れると直に結合して分子状水素となり多量の熱を放出する。この熱を利用して分子状にある水素ガスの雰囲気内にて行ふ熔接法である。

Laugmuir 氏の實驗によれば 50 mm Hg の水素氣壓中にて最高の解離熱放出を示して居る。之より氣壓が高くても又低くても熱放出は減少して居る、が 50~100 mm Hg の氣壓の間ではその低下は極く緩やかであるが 50 mm Hg 以上ではその低下急激である。故にこの實驗結果よりすれば水素ガスの壓力は 50~100 mm Hg 位がよい様である。實際盛金バイトの製作に當てはメーターにて 1.5~2.0 氣壓位の水素ガス壓がよい様である。それは

1. 水素ガス壓が之より低いとタンクステン電極棒の消耗が激しく、且水素ガスにて熔融金屬を覆ふに不充分である。
2. 水素ガス壓が之より高いと水素ガスの消費が大となるのみで大した效果もなく却て熔融金屬中に氣泡を發生せしめ易くする、即ち脱炭を激しくする。

又水素ガス中の電弧は他のガス中の電弧に比し著るしく切斷面積小さく、從て水素焰はよく熔融金屬を覆ひ酸化を防ぐことが出来る。

この様な優れたる長所を有するも一つの缺點を有す。それは高溫度に於ては水素ガスはよく炭素と結合して炭化水素ガスを作ることで、此の爲めに相當の脱炭を受けることである。盛金作業中に發生する氣泡は多くはこの炭化水素ガスである。高速度鋼刃物に於て激しく脱炭されたものは到底刃物として用ひるとは出來ぬ。故に極力之が防止を計らねばならぬ。更にこの炭化水素ガスが盛金中に残り巢を作り、之が刃先に出て来る様なれば之は刃物として使用出來ぬ。故に原子水素弧熔接法に於てはこの脱炭作用を最

* 住友金屬會社製鋼所

も警戒せねばならぬ。

(2) 熔接技術について

高速度鋼は高度の合金鋼であるので良好なる盛金を得る爲には相當な経験と熟練とを必要とするは勿論であるも當方にて経験せる大要を記す。

(1) 材質による熔接の難易 次の4種の高速度鋼を擇び 6mm 角に伸ばして鋸着棒となし熔接の難易を調査せり。

	C	Mn	Si	W	Cr	V	Co
第1種	0.75	0.15	0.18	19.38	4.35	0.75	—
第2種	0.75	0.25	0.25	19.52	3.75	1.40	7.85
第3種	0.78	0.23	0.19	19.37	4.90	1.50	10.46
第4種	0.75	0.14	0.15	26.85	4.76	1.32	14.87

第1種のものは氣泡激しく出て熔接甚だ困難なり。

第2種のものは第1種程でないが相當に氣泡が出る。

第3種のものは氣泡の發生少く盛金作業容易なり。

第4種のものは尙一層容易なり。

この氣泡の出ることは實に厄介な事で前述の如く之が發生を防止する様工夫せねばならぬ。

前記4種の材料の盛金したものを見ると次の様になつた。

	C	Mn	Si	W	Cr	V	Co
第1種	熔接前	0.75	0.15	0.18	19.38	4.35	0.75
	熔接後	0.34	0.15	0.18	19.35	4.23	0.75
第2種	熔接前	0.75	0.25	0.25	19.52	3.75	1.40
	熔接後	0.48	0.24	0.25	19.50	3.77	1.41
第3種	熔接前	0.78	0.23	0.19	19.37	4.90	1.50
	熔接後	0.53	0.23	0.17	19.37	4.92	1.49
第4種	熔接前	0.75	0.14	0.15	26.85	4.26	1.32
	熔接後	0.58	0.14	0.15	26.80	4.66	1.32

この表より成分の變化は炭素量に於てのみ他の原素の量は殆んど變化して居らぬ、故に氣泡は炭化水素ガスと考へるのは正しいと思はれる。

又 Co 含有量の多いもの程脱炭量の少い事を知る即ち第3種、第4種のものが盛金容易なる事は首肯出来る事である。


(口) 鋸着棒の火作り 鋸着棒として所要の高速度鋼を 6~10mm 角に伸したものを使用するのであるがこの大きさまで伸す時の火造温度を適當に保つ事は非常に大切である。最も都合よき温度範囲は 1,100~950°C の間で之より過熱されたもの、又低温にて加工されたものは盛金中に氣泡を發生せしめ易い。特に低 Co 含有量のもの程之を注意しなければならぬ。

(ハ) 鋸着棒の大きさ 製作すべき刃物の大きさにより違つて居るが、大體 6~10mm 角程度のものにして使用する

(作用機械は芝浦製 16k.V.A. 原子水素弧電弧熔接器) この大きさを決定する要素は熔融金属の過熱を避る爲めに出来るだけ多量の金属を出来るだけ小量の熱量で融す様にする事で從て出来る限り鋸着棒の大きさは大きくすべきである。大きければ又火造作業の手間も省ける。鋸着棒表面のスケールはグラインダーで落しておかねばならぬ。

(ニ) シヤンクの準備 シヤンクの材料は相當の硬度強度を與へる爲めに C=0.7% 位のものが適當で大なる寸法のもの (1 1/2" 角以上のもの) は Mn 鋼がよい。當製鋼所にてはバネ材 Si-Mn-Cr 鋼を使つて居る。この材料を所要の大きさに鍛造後刃先の盛金部を型打して成型し、スケールを取つて盛金す。總型バイト又はミーリングカッターの如きものは盛金部をシェーパー又はミーリング等により機械加工して成型す。

(ホ) 盛金方法 双先に盛金して行くのに二方法が考へられる。即ち一つは高さの方向に盛上げて行き、この堆積を横に並べて双先盛金を完成



する方法 (第1圖 a 参照) と横に薄く盛り広げて行き厚みはこの層を重ねて行く方法 (第1圖 b 参照) とである。

a の上に盛上げて行く方法は連續的に融金が重ねられて来る故下部の融金は固る時間がなく、一堆積を終るまで熔融状態にある、從てこの熔融時間が長い爲め組織はすつかり。荒らされデンドライト組織になって居る (第2圖) 從て切味は非常に悪く、刃物に使用し難い。

(b) の横に盛広げて行く方法は厚みが薄い故に直に冷却するので地の荒れる事少く、從て善い組織を示して居る。一層ならば非常に良好なる組織のものが得られる。が之では双先厚みが薄い爲め刃物の壽命が短いので厚みを與へる爲め數層に盛重ねねばならぬ。盛重ねる爲には下の層は加熱されるので面白くないが已を得ない。

この際熔融されるのは極く表面のみである爲め大した悪影響はない様である。當方の経験によれば 14% Co 位の高速度鋼なれば 4 層位 (厚みで 12mm 位) 盛重ねしても切味はあまり損ぜぬ。この 1 bead の終りは双先に來ぬ様に注意せねばならぬ。それはガスを抜く爲め bead の終りで暫く熔融状態に置く爲め組織が荒れるのである。以上の事を考へると横に盛擴ける方法を取らねばならぬ事を知る


(3) 盛金バイトの特性

工作機械作業に於ける荒削作業に於ては極力重切削を行はねばならぬ。此の爲めに随分無理な力をバイトに與へるので鑄付バイトでは附刃の離脱の恐れがある。然も鑄付法の特質上完全なる熱處理は困難で從て切味も悪いので、自然無垢バイトを使用し度くなるが盛金バイトでは離脱の恐れは全然なく又後述の如く焼入れ作業を行はずして完全なる焼入れをなし得る故切味もよく從て重切削に堪へ得。又製作手數も非常に省けるので誠に好都合である。

(イ) 盛金儘の顯微鏡寫真を見ると C_0 10% 以上の中のものはオーステナイト組織になって居る。之は高速度鋼の理想的焼入組織である。從て之は焼戻のみを行へばよい事がわかる。 C_0 のないものは過熱組織となる。

(第2圖より第9圖まで参照)

(ロ) 盛金したものを焼戻した場合の硬度は第10圖第



11圖第12圖に示す。

この線圖より。

(i) 500°C の焼戻温度では第3種、第4種は2回目焼戻にて最高硬度に達し、第3種の方が硬度大なり3回以上行ふも大した利益なし。

(ii) 600°C の焼戻温度ではやはり第3種、第4種が2回目に最高硬度に達するも第4種の方が硬度大となる。焼戻回数を増加すると第3種は幾分硬度低下する。之はマルテンサイトの一部がトルースタイトに變化する爲であらう。第1種第2種では僅に硬度增加するのみ。

(iii) 700°C の焼戻温度にては僅に第4種のみ2回目に最高硬度に達し、他は皆低下す。


(ハ) 以上顯微鏡組織及硬度を見るに組織は少し荒いが硬度は刃物として充分である。依而上記の方法により盛金し $580\sim600^{\circ}\text{C}$ に3回盛金したバイトを作り切削試験を行た。この結果は次の如し。

被切削材料 $\text{Ni-Cr 鋼(硬度ショア - 46)}$

$0.5\% \text{C 鋼(" 36)}$

切削條件 切込 1mm 送り 0.44mm/1回轉


刃物型狀




Top Rake 14

Side Clearance 5

切削速度 切削速度を色々変更して刃物の切れなくなるまでの時間を測定す、之を壽命とす。



第2圖 Co 14\% 第4種、第3圖 Co 8\% 第3種、第4圖 Co 5\% 第2種、第5圖 Co 無 W 18\% 第1種以上を横に盛擴げたもの $\times 400$
第6圖 Co 14\% 第4種、第7圖 Co 8\% 第3種、第8圖 Co 5\% 第2種、第9圖 Co 無 W 18\% 第1種を高さ 8mm に盛り上げたもの $\times 400$



この切削速度と壽命との關係を第13圖、第14圖に示す
之より V_{60} の値を求める下表の如し。

刃物種類	$V_{60} \text{ m/min}$	$V_{60} \text{ m/min}$
Ni-Cr鋼に對するもの		C鋼に對するもの
第1種	10.5	15.5
第2種	11.8	16.0
第3種	21.2	29.0
第4種	23.0	31.0

實際の仕事量に於て見るに満鐵貨車用外輪の内面半仕上を第4種の無垢バイトにて13個内外加工するがこの第4種の盛金バイトにてもやはり13個内外加工する。

(=) 厚み8mmに盛金したものを3回焼戻したものの研磨による厚みの減少と切削耐久度との關係を調査したるに次の通りとなつた。

第4種 盛金バイト

研磨後の盛金厚み	切削耐久度	切削速度
8mm	20' 0"	28.5 m/min
5	19' 30"	"
4	20' 20"	"
3	25' 30"	"
2	31' 26"	"
1	34' 0"	"

之より厚みが薄くなつても耐久度は決して減少せず寧ろ増加の傾向がある。

當所にてNi-Cr鋼材のネヂ切作業にて第4種高速度鋼製の無垢刃物を使用したるに次の成績を得たり。

第1回目研ぎ直しまでの加工数	15個
第2回目	7個
第3回目	8個
(刃物硬度 R.C. 66.5)	

(4) 盛金法の應用例

盛金法は單にバイトのみでなく型刃物ミーリングカッタ、ドリル等に應用して特に有効である。

型刃物は多くの場合型状複雑にして寸法大なる爲め熱處理困難にして焼割れによる不良多く、且切味もよくないが盛金法は型全體を炭素鋼で作り、單に刃のみに盛金して然も焼入れの必要なく、焼戻のみにてよき故製作非常に簡単にして、不良の出る心配もなく、切味もよく、壽命は無垢のものに比し、4~5倍位ある。然も價格は比較にならぬ程安價である。

ミーリングカッター、之も體は炭素鋼で作り刃先にのみ盛金して使用する。無垢刃物に比し型刃物と同様の特色を有し、殊に使用中に破損するが如き事は殆んどない。

ドリル、之も體は炭素鋼で作り刃先にのみ盛金する。當所の經驗によれば第4種のものを盛金したるものは國產の如何なるドリルよりも優秀にして米國Cleaveland Twist Drill Co. 製 Cle-Forge Drill の1.5倍以上の壽命を有して居る。

その他各種のものに應用し得るであらう。かくの如き有効なる應用方面を有することはこの原子水素弧熔接法の大きな特色と考へられる。

(5) 経済性

鐵道車輛用外輪内面切削用バイトについてその高速度鋼消費量を比較して見ると次の様な割合になった。

原子水素弧熔接法	1	アセチレンガス熔接法	1.5
鑄付法	2.1	無垢バイト	5.2

原子水素弧熔接法による盛金バイトは無垢バイトと切削力に於て壽命に於て殆んど變らず、然もその消費量に於て遙に少き故如何にこの方法が經濟的であるかじわかる。

鐵道車輛用外輪内面切削の刃物費を見るに原子水素弧熔接バイトは無垢バイトに比し1/3以下となる。但し高速度鋼は盛金には第4種鋼を、無垢バイトには第2種鋼を使用せる場合なり。

(6) 結論

以上に述べたる事により原子水素弧熔接法による盛金バイトは切味もよく且その熱處理も簡単に何等の熟練を要せず、且高速度鋼消費量最も少し、その上多方面の非常な有利な應用面を有するはその大特色と考へられる。

最後に此の原子水素弧熔接法によるバイトが今日既に角にも使用し得られる様になり、多大の高速度鋼消費節約をなし得るに至たのは全く長年月の間これが製作、使用の研究に有効適切なる御指導と御鞭撻を賜りたる上司、先輩及同僚各位の賜で此處に特記して厚く感謝と敬意を表する次第であります。