

## (59) 平爐の熔銅温度測定に就て

住友金屬工業 K.K. 和歌山製造所

工寺 町 忠 夫

○工石 井 清 二

### I. 緒 言

最近日本に於いても熔銅の温度を直接に測定する方法として白金-白金ロジウム熱電対を利用する Immersion Thermocouple や熔銅表面の輻射及び光のエネルギーを利用する Immersion Blowing Tube Pyrometer の試作が行われ實驗的には成功を收めていることが既に本講演會に於いても報告された。


吾々は熔銅の温度を測定する方法を從來の經驗と歐米の實施報告により PR 热電対による方針を決定し昭和 26 年 8 月より試作を開始した。それ以來實驗を重ね現場的に實施し得る自信を持つに至つたので昭和 27 年 4 月以降平爐の熔銅温度を各チャージ毎に測定することになり、現在では製鋼作業には必要缺くべからざる計器となつてゐる。以下本計器が日常作業に使用されるに至るまでの概要を述べて参考に供したいと思う。

PR 热電対で熔銅温度を測定する方法を大別して二つの型式がある。一つは热電対を台車に乗せて浸漬する型式であり、他の方法は人力により热電対を挿入する型式である。吾々が最初に着手した方法は台車型热電対を使用するもので 4 輪、2 輪台車を試作したが热電対保護管が大型になり操作が厄介であること、及び平爐作業台の凹凸による振動等のためプラグの脱落、热電対試作の未熟練等の事由により満足すべき結果が得られなかつた。次に裝入起重機のフックに热電対を吊す方法、裝入機のラムに乗せる方法等を試みたがうまく行かなかつた。そこで分析試料採取用の柄杓に汲まれた熔銅の温度を測定するために特別の热電対を製作實驗した。此の方法は操作が簡単で連續して測ることが可能であるが此れは飽くまでも柄杓内の熔銅の温度であつて平爐内の銅浴の温度ではない。従つて得られた結果は爐の操業上参考になる程度である。結局以上の如き過程を経て最後に行つたのは簡易にして軽便で一人で挿入することが出来る型の热電対であつた。此れは全重量約 5.5 kg で装入口ドアの試料の汲出口より平爐の操業を邪魔することなしに銅浴に浸漬することが出来る型式のものである。以下手挿入型銅浴温度計について説明する。

### II. 手挿入型浸漬熱電対

第 1 圖は手挿入型浸漬熱電対の概観を示したものであ


る。白金-白金ロジウム (13%) 热電対を使用し保護管は 618"φ のガス管で先端を曲げてある。銅浴に入る部分は人造黒鉛でその先端に石英管を取付けた黒鉛のプラグを嵌め込むやうにしてある。石英管は國産の不透明管であり、外径 13 mm 肉厚 1 mm である。石英管はプラグより約 30~40 mm 出している。保護管の外部は珪石モルタルとマグネシヤ粉の混合物で被覆し此れが脱落しないように金網で 2 重に巻いてある。



第 1 圖 手挿入型銅浴温度計略圖

### III. 記 録 計

記録計は島津製光電管式高溫計を使用している。その作動原理は熱電対の熱起電力に相當した角度だけ検流計を振らせ光源ランプより發した光量即ち光のエネルギーが光電管に入射され、ここで電氣エネルギーに變換されて増幅器にゆき記録計指針を動かす。光電管式高溫計の特徴は time lag が少く(約 1 秒)非常に感度が鋭敏である。併し鋭敏なために震動に対して検流計の零位置が變ることがあるので測定の前には標準と比較して指度の検定を行わねばならない。記録計の温度目盛は 0~1800°C で送り速度は 0.2 cm/sec である。第 2 圖は記録された結果を示す。



第 2 圖 溫度記録圖の一例

### IV. 測 定 定 法

測定前には必ず電位差計に依つて熱電対、補償導線並びに、銅線を含む回路に一定の電圧を與えて記録計の指示を調節する。計器の調節が終ると一人の挿入者が熱電対を爐のドア-試料汲出口の小さい穴より入れると同時に

に他の一人が記録計を回轉させ指示が平衡状態に達したときに笛を吹いて挿入者が熱電対を熔鋼より急速に引き上げるように合図をする。ドアの小さい穴より挿入するときは落着いて静かに爐内に入れ先端を熔鋼に浸漬する際は急速にスラグを含めて約 20 cm 浸漬する。浸漬する角度は出来るだけ銅浴面に垂直になるように、浸漬が終れば速かに引き上げる。

### V. 热電対の検定爐

熔鋼の温度測定の際熱電対自體の精度が問題になるので吾々は阪大菅野教授指導の許に  $1650^{\circ}\text{C}$  まで温度を上げることが出来る検定爐を作成した。その構造は high alumina 管の外周に白金ロジウム線を巻いて電流を通ずるようになつてある。検定は此の爐の均熱部分に標準の熱電対（當社大阪製鋼所に於いて各種純金属の凝固温度で検定したものであつて、最高温度は純  $\text{Pd}$  の熔融温度  $1555^{\circ}\text{C}$  である）と検定される熱電対と一緒に挿入して行う。

### VI. 測定温度の精度に就て

#### (1) 補償導線と熱電対との繼目の温度

補償導線と熱電対の繼目は浸漬の際焰が當る部分に存在するので若し此の部分が高温になると補償導線の熱電特性は變化する。實驗室の實驗では繼目の温度が  $0^{\circ}\sim 70^{\circ}\text{C}$  以内では殆んど誤差はない。現場で實際に浸漬した場合の繼目附近の保護管内部の温度曲線は第 3 圖に示す。第 3 圖で明らかに繼目の温度は浸漬時間中は全然上昇しない。

#### (2) 冷接點


冷接點温度は一定になるように冷却器に水を入れて水温を測り補正をしている。

#### (3) 白金線の劣化

測定の精度に影響する各種の誤差のうち最も困難な問題は白金一白金ロジウム線の劣化である。劣化の原因として炭素、珪素、硫黄等が挙げられ又此の外熱電対の屈曲による歪、還元ガス、Rh の蒸發等によると云われている。吾々は入手した使用前の熱電対を検定して一回乃至拾数回使用したものを再び検定を行い何回使用したときどれ程の熱起電力が低下するかを實驗した。この結果により現在では 8 回使用毎に検定を行つてゐる。

### VII. 實測値

4 月中旬以降 7 月下旬までに測定は約 170 チャーチに及んでいる。製造品種は C 量が  $0.08\%$  から  $0.73\%$  に至る範囲であるが、それ等の出鋼温度は大體  $1585\sim 1660^{\circ}\text{C}$



第 3 圖 - 热電対と補償導線との繼目附近的  
温度上昇及び下降曲線

の間である。次に光高温計との比較であるが、光高温計では殆んど  $1515 \pm 15^{\circ}\text{C}$  の範囲にあり之の測温値に信頼が置けないので現在の處兩者の相關性を求める段階に至つていい。

### VIII. 今後の問題

光電管式高温計は time lag が非常に小さいので優秀であるが震動の多い現場では指示調節を毎回念入りに行わねばならないことが大きな缺點である。此の點電子管式電位差計 (Circular Chart "Electronik Potentiometer") は測定の都度電池電圧の較正さえ行えば良く、時計式の大型指示計は遠方から容易に指示を讀むことが出来る。併し此の記録計は time lag が大きいのが缺點である。今後はこの兩者の使用上の比較を行う豫定である。又將來の研究事項として銅浴の温度分布を計る必要がある。

### IX. 総括

平爐の銅浴温度を手挿入型温度計で現場的に日常作業として全チャージに亘り測定する事に成功した。現場の melter には銅浴の温度について正確な知識を與え又品質管理上一つの手掛りを與えたのであるが、今後進むべき方向としては銅種別の標準温度を設定することが當面の緊急問題である。