


接法に注意すれば熔接歪を最小限に止めることが可能であることが報告されている³⁾。

近頃の文献によつて合せ鉄の熔接に關して特に報告されている處を見ても合せ鉄の熔接には特殊の技術を要し、特に I Part を爲しているのが注目される⁴⁾⁵⁾。之も米國に於ける Clad steel の應用が盛んで廣く一般に應用されていることを示すものと云えよう。

1. 熔接法：下不銹鋼合せ鉄熔接の主眼とする點は耐蝕性構造物を目的とする爲表層に堅固な耐蝕鋼層を形成せしめるにある。従つて不銹鋼の熔接に於ける多くの注意事項は總て同様に適用される譯である。

衝合熔接の一般要領を圖示すれば第1圖の如くである。先づ I は薄鉄の場合で軟鋼側に V型の開先を取り、軟鋼棒で軟鋼側を熔接した後不銹鋼側に溝を削つて不銹鋼棒で熔接して仕上げる。厚鉄の場合は II の如く U型に開先を取り I と同じ順序で熔接する。然し構造物では I, II の如く母材側の熔接後不銹鋼側に溝を削ることは出來ないので III, IV の方法が取られる。III は U型開先であるが Clad の端部を内側に曲げて兩側から熔接するもので、特に表面耐蝕層を堅牢ならしめる様注意している⁶⁾。此の方法は構造物の熔接に際して兩側の鉄の中心線のズレを多少カバー出来る利點がある。IV は阪大大西先生等の研究によるもので、酸素-アセチレン焰で斜に切斷した後グラインダーで Clad 端を削り落し、先づ不銹鋼側を熔接し次で軟鋼棒で母材側を熔接するのがよいとされている⁷⁾。此の方法は現場で手軽に開先を造つて熔接し得る利點がある。



第1圖 合せ鉄の熔接法


合せ鉄製品の熔接に際しては耐蝕性を考慮して合せ鉄、不銹鋼単獨鉄、軟鋼鉄とを適當に使い分け、堅牢な耐蝕表面を造る様にすればよい。之に應じて熔接棒も不銹鋼棒と軟鋼棒とを適宜に使い分ければならぬ。

2. 熔接部の材力試験：6mm 厚—1mm 18-8 Clad の合せ鉄の衝合熔接に於ける開先の種類、熔接法及び電流強度と材力との關係について試験した結果を第1表に掲げた。

先づ開先の種類では A～D4 種について行つたが、B 及 C がよい强度を示し D は稍々强度が足らない。熔接法については V型開先で 4 種を比較したが、C が最も强度が優れているのは層數の影響もあるであろう。不銹鋼棒だけで熔接した C-2 より、軟鋼棒を間に挿んだ C-3 の方が强度が大きいのは必ずしも高價な不銹鋼棒だけを使う必要もないことを示している。熔接電流では同一開先で同一要領により熔接し、その場合の電流を直流 1 種と交流 3 種に變化した。此の結果では直流を使用したものが最もよく、交流では低電流で先づ内側から熔接した DW がよかつた。

以上の開先では强度は充分あるが熔接部の耐蝕性の點で不確実なものもあり、使用條件を第一として作業性も考慮して適當な方法を選定すればよい。

合せ鉄熔接後の両面の硬度分布を Vickers 硬度計で測定した結果は第2圖の如くである。軟鋼面は熔着鐵が僅か硬度が高くなっているが、不銹鋼面は熔接中心から約 15～20mm 離れた所謂二番が硬度上昇している。之は 18-8 不銹鋼に於ける炭化物の析出として知られて居り、此の部分が耐蝕性を低下して所謂熔接衰弱の現象を起す。




第2圖 不銹鋼合せ鉄熔接後の硬度分布
6mm 厚—1mm Clad



3. 熔接部の組織：合せ鉄熔接部の各部の顯微鏡組織を寫真第1に示した。18-8 鋼、軟鋼各々同一鋼種同志の境界部は熔込良好で明瞭な境界線は認められないが、18-8 鋼と軟鋼との境界は熔着鐵相互の場合にも寫真に示された如く境界は明瞭である。軟鋼母材の場合は境界部に C の凝集が認められる。18-8 熔着鐵と軟鋼熔着鐵との境界には薄層の膜が認められるが、兩者が熔融點以上の高温で接觸する爲擴散により特殊の合金層を造るものと思われる。

III. 合せ鉄の瓦斯切斷



各種構造物製造上から合せ鉄の酸素-アセチレン焰切斷の難易は重要な問題となる。周知の如く不銹鋼は全然瓦斯切斷は不能であるから、合せ鉄の切斷は Clad の不銹鋼



タセト 18-8



R25-78¹




寫真第1
不銹鋼合鋸
接部顯微鏡組織
熔接

$\times 100$ (2/3縮寫)

10% クロム酸電解腐蝕後

5% ビクラル腐蝕




第1表 合銹接法と材力との関係 6mm—1mm Clad 使用熔接棒 {4mm タセト 18-8
神鋼 B17

試験種類	符號	開先及熔接法	電流	電流強度A	抗張材力			破断位置 標示
					降伏點	抗張力	伸	
開先の影響	A	上下各一層	AC	100~110	24.2	40.9	8.8	a
	B	上下各一層	"	"	34.8	51.1	25.2	b
	C	不銹鋼二層 軟鋼二層	"	"	34.2	52.6	60.4	d
	D	不銹鋼二層 軟鋼一層	"	"	34.2	36.0	5.2	a
熔接法の影響	C-1	各一層	"	"	35.2	39.2	8.0	a
	C-2	不銹鋼だけ 三層	"	"	36.3	41.3	5.6	a
	C-3	不銹鋼1,3層 軟鋼二層	"	"	33.5	43.4	8.8	a
	DD	不銹鋼二層 軟鋼一層	DC	110	32.6	44.2	7.2	a
電流の影響	DS	全上	AC	120	—	34.2	6.0	b
	DW	全上	"	100	36.3	43.0	8.8	a



その1 不銹鋼合板の瓦斯切斷作業



その2 合板瓦斯切斷試験結果 (軟鋼側)
6mm 厚-1mm Clad

写真第2

を切斷線に沿つて削り取り、溝を造れば普通の作業と全く同じ條件で容易に切斷出来る理である。Stocker⁷⁾によれば不銹鋼合板の瓦斯切斷は母材鋼側から行い、同一厚さの普通鋼板の切斷に用いるより1~2 サイズ大きなノ

ヅルを使用し、トーチを5~20° 切断方向に傾斜せしめてスラグを後に吹き流す様にすればよいとしている。又大西博士、水野、大村氏等は自働瓦斯切斷器を使用して18-8 Clad 鋼の瓦斯切斷實驗を行つた結果、火口は軟

鋼切斷の場合よりも一回り大きいものを選び、酸素圧力は15倍にして火口を15~20°前傾するのがよいことを報告されている⁶⁾。

6mm厚-1mm Clad 鋼について実験した結果は寫真第2の如くで、普通鋼切斷の如く切斷トーチを鋼板に垂直にしたのでは全然切斷出来ないが、トーチに傾斜角をつければ切斷出来傾斜角15°の場合に最も整齊圓滑に切斷出来ることが判つた。

合板の不銹鋼 Clad が餘り厚くなれば切斷は愈々困難になり遂には瓦斯切斷は不可能になると思われるが、著者等の実験では板厚の約30%以下の Clad ではトーチの傾斜角を適當に選定すれば容易に切斷出来ることが判つた。

IV. 不銹鋼合板の耐蝕性試験


耐蝕性に關しては合板も單獨不銹鋼と何等根本的に變る處はなく、Clad 材の不銹鋼の性質その儘であることは今更云う迄もない。従つて腐蝕性物質の性質の如何により最も耐蝕性の優れた Clad を選定すればよく、又その Clad 厚も單獨不銹鋼の腐蝕試験に於ける浸漬時間と腐蝕減量との關係から大體の壽命を推定出来る譯である。茲では單獨不銹鋼について行つた腐蝕試験の結果及び合板の耐蝕特性について二、三實験した結果を報告する。

1. 單獨不銹鋼の腐蝕試験：當所の不銹鋼合せ鉄の Clad 材として普通に使用する 18-8 不銹鋼の耐蝕性を知る一方として、偶々入手した米國製 18-8 鋼、18 Cr 鋼との 5%硫酸に対する耐蝕性の比較試験を行つた。試料は 25×50×4mm 厚の板状試験片に機削し、700~1100°C の各温度から水冷及び空冷した後、エメリー 000 番迄表面を仕上げ洗滌後腐蝕試験を行つた。腐蝕試験は 250cc 還流装置付フラスコにより試験片 1ヶ宛 5%硫酸で 5hr. 煮沸して腐蝕減量を測定した。腐蝕量の測定結果は第3圖の如くである。

供試料の分析結果は第3圖中に示した如くで成分的に見ると米國品は充分 C量を低下せしめていることが窺われる。又米國製 18-8 鋼では Mn を含有せしめていない點が注目されるが製造履歴等詳細は不明である。

測定結果によると、18-Cr は 18-8 に比べて腐蝕量の多いのは豫想した處であるが、焼入温度及冷却速度の影響は全然なく皆同様の腐蝕量が得られている。當所製の 18-8 は米國品に比べて腐蝕量少なく、よい結果を示して居る。兩者共焼入温度 1050°C 水冷が最も耐蝕性に優れて居り、炭化物析出温度に近い 700°C が耐蝕性は最も


劣つている。




第3圖 不銹鋼腐蝕試験結果 5% H₂SO₄ 100°C × 5hr.

符号	種類	板厚 mm	C	Si	Mn	P
A	米國製 18Cr	10	.04	.34	.34	.021
B	米國製 18-8	6	.05	.45	tr	.028
C	當所製 18-8	6	.07	.43	.29	.020

符号	S	Ni	Cr	Cu	Mo	Al
A	.048	tr	18.38	.03	tr	tr
B	.021	8.46	18.81	.04	tr	tr
C	.024	8.53	18.03	.08	tr	tr



その1 腐蝕による表面の變化



その2 18-8 鋼 側面の層状腐蝕
写真第3 腐蝕試験後の試験片の状態

第2表 非金属介在物測定結果

材番 符號	温硝酸法によるSand分析						顕微鏡による測定			
	Total Sand %	示性分析 %	SiO ₂	FeO	Al ₂ O ₃	MnO	Cr ₂ O ₃	粘性変形するもの	粘性変形しないもの	
A	0.0244	45	8	24	9	13	0.6	3μ	9.7	5.3μ
B	0.0397	5	5	90	tr	tr	0	0	13.0	9.8
C	0.0392	50	7	24	4	15	0.1	3	4.3	7.1


腐蝕試験後の試験片の表面状態は写真第3(1, 2)の如くである。18-Crは總て腐蝕著しく形状は小さくなり厚さも薄くなっている。米國製18-8鋼は當所製品より耐蝕性は劣っているが、腐蝕後の試験片を調べると写真に示した如く壓延方向に平行した層状の深い腐蝕孔を生じていた。之は鉄の壓延により鉄中の非金属介在物が層状を呈し、その附近が耐蝕性劣っている爲斯る腐蝕形態を呈するのではないかと考える。顕微鏡により兩18-8鋼を比較すると、米國品は當所製品に比べて規則的な形狀を呈している酸化介在物が著しく多いのが認められる。顕微鏡及び温硝酸法による非金属介在物の測定結果は第2表の如くである。

此の測定結果によれば、米國品は當所品に比べて粘性変形しない介在物が多く粘性変形する介在物は全くない。サンド分析結果では全サンド量は略々等しいが、示性分析に示されたサンドの組成は全く相異して居り、米國品の大部分がAl₂O₃であるのに對し當所品はSiO₂が約半量有り Al₂O₃は必ずしも低くなっている。従つて米國品の粘性変形しない介在物の大部分はAl₂O₃と考えてよい。此の介在物組成の差は兩鉄の成分及脱酸法によるもので、當所品はSi, Mnで脱酸したのに對し米國品はMn量低く主としてAlで脱酸したのではないかと推察する。

不銹鋼中の非金属介在物の影響について何等明らかにされていない様であるが、本実験の如く同じ18-8不銹鋼でも耐蝕性が著しく異なる處からみて非金属介在物が著しい影響を有するのではないかと考える。

各試験片の硬度測定結果は第4圖の如くで、18-Crは焼入温度1000°Cから硬化し1050°Cで最高値を示すが、18-8は之と逆に1000~1100°Cで最低値を示し700°Cで最も高い。


2. 不銹鋼合鉄の腐蝕試験：18-8鉄を軟鉄にCladした合鉄の腐蝕特性はClad材たる18-8鉄單獨の特性と全く同様であるが、只玆で實用上問題となるのは構造物としての合鉄熔接部の耐蝕性だけである。従つて合鉄熔



第4圖 供試不銹鋼の焼入硬度

接部の腐蝕について試験した結果に基いて考察することとする。

先づ軟鉄鉄の上に18-8棒でSingle beadを置いた場合及18-8鉄板上に軟鉄棒でSingle beadを置いた場合の断面を腐蝕して顕微鏡で調べると、前者の場合は18-8のbeadが著しく腐蝕され易くなり10%硝酸でも軽く組織が判る程度になる。各後者の場合は軟鉄beadが著しく耐蝕性を増し軟鉄の腐蝕液では僅かしか腐蝕されないことが判る。之は第2報でも述べた合金元素の相互の擴散から必然的に生ずる結果であつて、合鉄の熔接操作に之の事を頭に置いて計畫しないと熔接部の耐蝕性が劣る結果となる。従つて合鉄熔接用の不銹鋼熔接棒としては18-8鉄よりも合金成分の高い熔接棒を使用すべきであり、又出来るだけ合金成分の移動を防ぐ



写真第4

意味に於ても低電流で溶接することが望ましい。この點について Fitch⁹⁾ も特に強調している。

各種の方法で溶接した合鉄試験片を 5% 硫酸で 5hr. 煮沸し、不銹鋼溶接部の腐食を調べた結果は写真第4の如くである。此の結果では原子水素溶接は溶着鐵の耐蝕性悪く、試料1の軟鋼側電弧、18-8 側直流電弧によつたものが最も耐蝕性はよいことが判つた。この點は前述した溶接強度の測定結果との兩者から、18-8 鋼側溶接は直流電弧によるべきであるとして差支えあるまい。



試験前

最後に写真第5の如く 18-8 不銹鋼合鉄製の溶接容器を試作し、内部に硫酸銅溶液及び 5% 硫酸を入れて 8hr. 煮沸して試験した。写真は腐食前後の容器の状態を示したが、A の硫酸銅溶液では腐食部は白色の綺麗な面となり溶接 2番の腐食も僅に認められるが、曲げた箇所の応力腐食は更に明瞭に現われている。B の 5% 硫酸では 2番の腐食も明瞭であるが応力腐食は更に著しく現われていた。之等の結果から耐蝕性構造物設計に際しては努めて鋭い弯曲は避けて出来るだけ応力腐食を少くする様にすべきであることが明らかである。又溶接 2番の腐食は從来から云われている如く Clad 材としての 18-8 鋼の 0% を出来るだけ低下すると共に、適量の Ti 又は Cb を含有せしめ一方溶接棒にも之等元素入りのものを使用することにより相當防止出来ると考える。

V. 総 括

不銹鋼特に 18-8 不銹鋼合せ鉄の実用化を目的として溶接、瓦斯切斷及び耐蝕性について二、三の試験を行つた結果について報告した。之等の結果を要約すると次の如くである。

1. 合鉄の溶接に於ては加熱による変形及び合金成分の擴散による耐蝕性の低下の爲特別の注意を必要とする。之の爲取るべき手段としては次の事が挙げられる。
 - i) 不銹鋼側溶接には直流電弧を使用し且出来るだけ低電流を使うこと。
 - ii) 溶接棒は Clad 材よりも合金成分の高い棒を使用



試験後

写真第5 不銹鋼合鉄製容器の腐食試験

A : 硫酸銅溶液 8hr. 煮沸
B : 5% 硫酸 8hr. 煮沸

すること。

- iii) 熔接順序をよく考慮して計画すること。
- iv) 變形を嫌う場合は両側 Clad の鉄を使用する。

2. 合鉄の瓦斯切斷は鉄厚より稍々大き目のトーチを使用し、酸素圧も僅か高くしてトーチを前方に約 15°C 傾斜すれば容易に切斷し得る。但し鉄厚に對し Clad 厚が 30% 以上になると困難性を増す。

3. 18-8 鋼を主とした腐蝕試験の結果から、不銹鋼中の非金屬介在物が耐蝕性に著しい影響を及ぼすのではないかと考える。

4. 合鉄構造物の設計に當つては 18-8 鋼の應力腐蝕も相當著しいから鋭い變曲は避ける様注意を要する。

最後に本研究の遂行に當り御指導と御鞭撻を賜つた株式會社日本製鋼所常務取締役小林佐三郎博士に厚く感謝すると共に、試作に當り種々御助力を頂いた中鉄工場及機械工場の諸氏並に御協力下さった研究部の各位に厚く御禮申上げる次第である。(昭和 27 年 7 月寄稿)

文 献

- 1) 阿部、木村、齊藤: 不銹鋼合せ鉄の研究(第 1 報)

製造法の概要及び一般的性質、鐵と鋼、第 38 年 4 號、40。

- 2) 阿部、木村、齊藤: 同上(第 2 報) 合鉄の諸性質に及ぼす加熱の影響、未掲載。
- 3) 大西: 熔接界、Vol. 2, No. 12, 1950, 1; Vol. 3, No. 1, 1951, 17.
- 4) Welding Handbook, Clad Steel, 802, Am. Weld. Soc. 3rd Edition.
- 5) Metal Handbook, Composite Steel. 542; Stainless Clad Steel. 545, 1948 Edition.
- 6) Armstrong: Welding J. Supplement, Feb. 1939. 39.
- 7) Strocker: American Machinist, Feb. 6. 1950. 89.
- 8) 大西、水野、大村: 昭和 26 年秋期熔接學會講演會講演。
- 9) Fitch: Ind. & Eng. Chem. vol. 33, No. 4, 1941. 502.

バネ材料に関する研究(IV)

(昭和 27 年 4 月日本會春季講演大會にて講演)

堀田秀次*・川崎獅雄**・堀一夫**

STUDY ON THE SPRING MATERIALS (IV)

Hideji Hotta, Dr. Eng., Tatuo Kawasaki, Kazuo Hori

Synopsis:

Following the 3rd. report; die steel corresponding to No. 3 was studied as a specimen for the spring material at high temperature. In this study, the tests of microstructure, hardness and tensile strength were carried out on the one which treated by normal quenching-tempering method (martemper) and also by austemper method and the same tests were done on Si-Mn steel in comparison with above materials.

The results obtained were as follows:

1. Die steel was superior generally in spring properties than Si-Mn steel.
2. Austemper method was superior generally than martemper method in die steel.
3. In martemper method, about 1,100°C quench and 550°~600°C temper was effective and in austemper method about 1,100°C quench and 600°C hot bath treat was effective.
4. Die steel was excellent in toughness property than Si-Mn steel.

* 熊本大學工學部冶金學教室 工學博士 ** 熊本大學工學部冶金學教室