

山陽特殊製鋼

工将 評議員 龍川和男
坂上高志 佐藤龍男

I. 諸言 最近の自動車用のコストダウンにともない 肌焼鋼にもより安価な鋼種が要求されており各所でとり上げられているが、ここではMoを加えたMnで焼入性を補ったMn-Cr肌焼鋼および被削性を上げるために鉛を添加した鋼につきその諸性質をSCM21と比較検討した。

II. 供試材 Table I に示すような成分であり、A-1 A-2 は1号高周波炉で溶解して同一チャージより 500 kg 鋼塊と本に鋳込み1本に鉛を添加した。B-1 ~ B-4 は2号高周波炉でさりや鋼塊に溶解してものを成分を変化させ、主にジオミニー試験に用いた。A, B それぞれ圧延、鍛造により中32の棒材として用いた。また SCM21 のチャージは漫炭性試験、被削性試験、冷間加工性試験の比較にのみ用いた。

III. 結果 ① 焼入性 ② 機械的性質 ③ 漫炭時の問題(漫炭性、漫炭焼入硬度特性、組織、結晶粒成長温度) ④ 加工性(被削性、冷間鍛造性)などにつき検討した結果、焼入性のバンドは、ほぼ SCM21 と同一である。(Fig.1) したがって機械的性質も SCM21 と同程度と思われるが、伸び、破壊が若干低いとなる。(Fig.2) また漫炭時の諸性質についても SCM21 と同様の傾向を示す。つまり、カーボンボテンシャルの高い雰囲気では、表面付近の炭素量が著しく上昇し、直接焼入では、多量の残留オーステナイトが残りて硬度低下を招くが、0.8% ~ 1.0% に調節すれば直接焼入でも良好な漫炭焼入層が得られる。結晶粒度は 1000 °C までの漫炭で徐々に成長するが粗粒であり、急激な粒成長はみられない。加工性の点でも両者の差は認められない。被削性向上のために添加した鉛の影響は、まず被削性の点でそれを著しく向上させるとがわかるが、(Fig.3) その他の性質にはほとんど影響がない。Fig.2 において鉛入りの衝撃値が低いのはランニングの鉛添加方法と異るため鉛の分布が悪かったためである。

IV. 結論 Mn-Cr 肌焼鋼およびその鉛添加鋼につき検討した結果、Moを省いても Mn で焼入性を補い、硬度を確保すれば伸び、破壊が若干低い点を除いて SCM21 鋼の代用鋼には充分であり、また鉛を添加した場合には他の性質を損なずに 20% 程度の被削性の向上がみられる等の点が確認された。

Table I. Chemical compositions of specimens tested (wt.-%)

| Mark | Steel | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Al | Pb |
|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Mn-Cr | 0.7 | 0.5 | 2.0 | 0.03 | 0.02 | — | — | — | — | — |
| A-1 | — | 0.21 | 0.28 | 1.19 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 1.03 | 0.02 | 0.02 | — |
| A-2 | Mn-Cr-Pb | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.02 |
| B-1 | Mn-Cr | 0.22 | 0.27 | 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 1.12 | 0.03 | 0.02 | — |
| B-2 | — | 0.21 | 0.23 | 0.77 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.82 | 0.03 | 0.02 | — |
| B-3 | — | 0.19 | 0.23 | 1.16 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 1.15 | 0.03 | 0.02 | — |
| B-4 | — | 0.16 | 0.29 | 0.90 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.73 | 0.02 | 0.02 | — |
| C-1 | SCM21 | 0.19 | 0.29 | 0.69 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 1.02 | 0.19 | 0.02 | — |
| C-2 | — | 0.17 | 0.21 | 0.75 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 1.10 | 0.23 | 0.02 | — |




Fig. 1 Hardness curves of Mn-Cr steels




Fig. 2 Relation between mechanical properties and austenitizing temperature




Fig. 3 Machinability of the three steels (A-1, A-2, C-2)