

669, 184, 2, 013, 5  
 (127) 神戸工場における転炉の  $\frac{2}{3}$  基操業について

S289

神戸製鋼所 神戸工場

佐伯 修 吉原 寛正

岩田芳次郎・江波戸秋一

### 1 緒言

神戸工場の転炉工場は、昭和36年11月に60t転炉2基で操業を開始して以来順調に経過してきたが、此度の輸入第3期工事の完成により、 $\frac{2}{3}$  基操業を開始したので、その概要及び操業経過について、簡単にとりまとめて報告する。

### 2 主要設備概要

3期工事前後における主要設備の比較を表1に示す。増設した転炉、連鉄炉、形式・容量は既設のものと同一である。また当工場は廃熱ボイラー設備を有しているので、従来は官庁のボイラ検査のため、年に7日前後の操業休止をしていたが、アキムレータを1基増設したことこれを解決した。連鉄機はビレット用、スラブ用各1台新設した。

### 3 操業経過

①吹鍊ラップ操業について 転炉の能率を向上させるには、稼動率と生産性を高める方法がある。とくに $\frac{2}{3}$  基操業の場合は設備上の制約をうけるので稼動率の向上は重要な問題である。当社の場合、溶製鋼種が多く出鋼サイクルを一定にするには困難なため、ラップ操業が多くなりやすい。しかも当初はガス爆発の配からラップ時間至る所に制限されたため、ラップ待ちが多かった。そこで廃ガス分析を行った結果、約13分までラップ時間の延長することを可能とし、稼動率も向上してきた。

②出鋼型種について 溶製鋼種の型別は6種類あるが、注入方式により上注、下注に大別される。これらは注入時間、被取時間、静置時間の差を考慮して各々に使用クレーン、注入場所を決定している。

型種	K	O	C	K	O	C
クレーン	3	1	2	1	3	2
注入場所	8	1	5	(2.3)	(9.10)	4

OEPには鋼種構成により、N.C.R.S.型を適宜選んで入れて3。

### 4 結言

$\frac{2}{3}$  基操業開始以来現在まで、ほぼ順調に経過し図1に示すごとく約6ヶ月で15万t台の生産を達成することができた。今後さらに各設備の能力バランスを検討するとともに、コンピューター・コントロール、スケミューリングなどを施行して増産をはかっていく予定である。

表1. 主要設備の比較

設備名	操業模式		
	1/2	2/3	
転炉	60t	2	3
連鉄炉	1300t	1	2
溶鉄クレーン	120t 30t	1	2
ストラッファーレーン	25t 1st	1	2
レーテルクレーン	120t 30t	2	3
ターピスクレーン	30t 10t	1	2
ストラッパークレーン	20t	2	3
下注投射場	—	1	1
上注投射場	—	1	2
連鉄機	2500t/h	0	2




図1. 生産量と稼動率の推移