

## (161) Zr を添加した熱延鋼板の硫化物組成・形状と機械的性質の関係

新日本製鐵基礎研究所

○ 山口重裕, 村松輝久

南雲道彦, 速水哲博

## 1. まえがき

圧延方向に長く伸びた A 系の硫化物系介在物を C 系化すると熱延鋼板の C 方向延靭性が改善されるこ<sup>と</sup>, その手段として Zr 添加処理が有効であることはよく知られている<sup>1)</sup>。しかしそのときに生成する Zr 硫化物の組成, 形状については必ずしも研究者のあいだで一致した結論が得られておらず, 場合によつては延靭性に有害な Zr 化合物が生成することも報告されている<sup>2)</sup>。そこで炭素鋼熱延鋼板に Zr を添加したときに生成する Zr 硫化物の組成, 形状と機械的性質との関係を調査する目的で実験を行なった。この結果特異な現象が得られたので報告する。

## 2. 実験方法; 結果

0.15% C, 0.5% Si, 1.5% Mn, 0.05% S, 0 ~ 0.5% Zr の高周波真空溶解鋼を熱延したのち, L·C 方向の機械的性質測定, 硫化物系介在物の EPMA 分析, X 線回折分析を行なった。

機械的性質変化の一例として図 1 に Zr 添加量と曲げ加工性の関係を示す。Zr/S = 1 ~ 2 で一たん L·C 方向の加工性の差が消失するが, Zr/S = 4 ~ 5 になると加工性が両方向とも劣化し, さらに Zr 添加量が増すとふたたび加工性が回復する。この現象は凝固状態における硫化物形状の顕微鏡観察結果とよく対応していた。すなわち Zr/S ~ 2 までは硫化物は暗灰色塊状であるが, Zr/S = 4 ~ 5 になると暗橙色の硫化物が板状に大きく析出し, (写真 1) これが熱延によって細かく碎かれた状態で分布する。さらに増えて Zr/S ~ 10 では硫化物は微細な共晶状に析出する。つまり Zr/S = 4 ~ 5 で加工性が劣化するのは大型の硫化物が板状に析出してくるためと考えられる。

硫化物の EPMA 分析, X 線回折分析結果から Zr/S = 1 ~ 2 では MnS とは物理的性質を異なる (Zr Mn) S, Zr/S > 4 では Zr<sub>4</sub>C<sub>2</sub>S<sub>2</sub> が生成していることが認められた。(写真 1, 図 2) また Zr/S = 4 ~ 5 の Zr<sub>4</sub>C<sub>2</sub>S<sub>2</sub> からの回折線強度に異常がみられるが, これは六方晶 Zr<sub>4</sub>C<sub>2</sub>S<sub>2</sub> の (001) 面からの回折線であることから, この硫化物は (001) 面の方向に板状に成長していると考えられる。

## 3. まとめ

Zr 添加鋼に生成する熱間非塑性の硫化物組成は Zr/S ~ 2 までは (Zr Mn) S, Zr/S > 4 では Zr<sub>4</sub>C<sub>2</sub>S<sub>2</sub> である。塊状の (Zr Mn) S が析出するときは熱延材の C 方向加工性は改善されるが, 板状の Zr<sub>4</sub>C<sub>2</sub>S<sub>2</sub> が析出すると加工性はかえって劣化する。

1) 例えば泉他: 鉄と鋼 57(1971) S188

2) L.Luycky et al: Met.Trans. 1 (1970) 3341




図 1 Zr 添加量と曲げ加工性の関係


写真 1. 板状に析出した Zr<sub>4</sub>C<sub>2</sub>S<sub>2</sub> の EPMA 像

図 2 電解抽出残渣の X 線回折パターン