

(219)

冷延鋼板のプレス成形に伴う表面性状の変化

新日鉄 名古屋 花井論 酒井滋夫
技術研究室 佐藤泰一・吉橋義也

1. 諸言 実際のプレス成形の場でよく問題にされるのは、成形を加えることによって生ずる表面性状の変化である。この表面性状の変化を一般的に肌荒現象(オレンジピール)と呼んでおり、しかも、このような肌荒現象を起こしたプレス成形品などは、後工程での鍛金、塗装によっても消滅することがないため乗用車の外板部品等には不向きとされていふ。

肌荒現象はミクロ的に不均一に変形する多結晶金属の特徴とされ、又肌荒現象の多少は結晶粒の大きさに一義的に依存することが認識されているが、ここでは各種の変形様式で成形した場合に鋼板の表面性状がどのように変化するかを考察するために、基本的な実験を行つたものである。

2. 実験方法 実験室的に焼鈍条件を変え、結晶粒度の異った材料を得て、その後、初期相度を一定にすらために、実験用圧延機により#40ダル・ロールで1%スキンパスをした。このとき素板の板面内方向45°が最大主ひずみとなるように短軸方向に一致させた。又肌荒限界の抽出は目視判定によるものである。

3. 実験結果 図1には、結晶粒の異った材料の破断限界線と肌荒限界線を変形状態図に示したものであるが、この肌荒限界線は実際のプレス現場で問題になるとと思われる肌荒の許容限界($H_{max} = 16\mu$, RMS = 2.2~2.4μ)を予め設定し、その限界見本により加工度と表面性状の変化を観察したものである。その結果、破断以外の肌荒現象で成形限は大きく低下し、しかも、成形限にあわざず結晶粒度の影響が明らかに認められる。

次に、変形様式による表面性状の変化を定量的に表現するため、成形途中の鋼板の表面粗さを粗度計により測定した。その結果を図2に示すがくくくの成形量は、各種の変形様式で成形した場合に成形量を統一的に解釈するため相当ひずみに換算したものである。(これより肌荒限界線のような肉眼による粗さの判定と粗度計による定量的把握とはほぼ一致する。)このような鋼板の成形による表面性状の変化と結晶粒度の関係より、ある程度のバラシキはあるが各変形様式での粗度の発達挙動は相当ひずみによく相關がある。

図3は、図2の結果とともに本実験に用いた材料について、粗度の成長を実験化したもので、鋼種によって異なり粗度の成長は次式によって近似的に表現できる。

$$\text{粗度の成長} = \alpha \cdot \bar{\epsilon} + \text{初期粗度}$$

4. 結論 各変形様式における表面性状の変化を定量的に把握することができたが、これらの結果は結晶粒が比較的大きな場合であり今後、表面粗大粒、混粒組織を有する鋼板について検討する必要があるであろう。




図1. 破断限界と肌荒限界




図2. 表面性状の変化における結晶粒度の影響




図3. 表面性状変化の実験化の試み