

グラウンド部分から明確に区別することができる。この光を光電子増倍管によって光電変換する。変換後微分回路によりバックグラウンド信号はさらに減少する。その後レベル設定により疵深さにしたがつて分離選択される。この装置による検出精度は線状疵深さ $0.1\text{mm} \times \text{長さ } 30\text{mm}$ に対して 98%、疵深さ $0.2\text{mm} \times \text{長さ } 30\text{mm}$ では 100%である。マーキングは打点方式をとっている。

これと同様な原理を鋼片(角鋼材)に適用した。しかし、丸棒鋼の走査方法を角鋼材にはそのまま適用できないので、ライトガイドを用いる方式を考案した。この方式を 図3 に示す。鋼片の像をレンズより結像させる。数ミクロンのライトガイドを片端を $0.1\text{mm} \times 20\text{mm}$ の長方形に整形し、これを並べ、この端面をレンズ結像面とする。ライトガイドの他端面は長方形に整形し、円周状に結像面と同順に配列する。円周状に配列した端面を別のライトガイドで回転走査することにより、ちょうど鋼片面とスリットで走査するのと同様となる。鋼片は走査速度と合わせた定速度で送られ、鋼片の全面を走査探傷することができる。

以上のごとき蛍光磁粉の光を検出する方法は、漏洩磁束を直接測定する方法とは異なり、媒体である蛍光磁粉の性質、磁粉液濃度、被検査材への散布方法などが検出精度に大きく影響する。このことは目視検査の場合も同様であるが、本装置のように疵深さを定量化し、検出精度を安定化しようとする場合には特に磁粉液濃度管理が重要な事項となる。そのため磁粉液濃度を定量的に測定する方法として、一定量の磁粉液を容器に採取し、励起光線を照射し、蛍光磁粉からの発光量の光電変換値によって濃度を測定する装置を製作した。しかし、磁粉には蛍光体のみが剥離しているものと剥離していない正常なものがあり、上記装置により測定した値が疵に付着する有効磁粉ではないことが判明した。そのため磁石により有効磁粉のみを分離し、磁粉液濃度を規正する方式をとっている。磁粉には光量的に 80~40% の剥離磁粉が存在することが判明しており注意を要する。次に操業中に磁粉液濃度が低下し検出感度が変化することが起きる。この原因の一つとして被検査材による磁粉の持ち出しが考えられる。検査本数が大きく変化しないければ、一定時間ごとに一定重量の磁粉を追加して濃度を一定に保つことが必要である。丸棒鋼の例では単位表面積あたりの磁粉持出量は $0.06\text{g}/\text{m}^2$ である。4 時間に 1 回、磁粉追加することにより磁粉液濃度は ±15% 程度の範囲に保たれる。この他に磁粉液濃度低下の原因として配管内などにおける磁粉の堆積があり、場合によっては充分考慮せねばならない。実用にあたっては定期的な磁粉追加を行ない、適時上記の濃度計により磁粉液濃度を定量的に規正するのがよい。このため、磁粉液濃度低下を補正するため検出器感度をあげる方法がとられる。磁粉液濃度および散布方法は疵部分の光量と疵以外のバックグラウンドの光量との比に影響する。0.3 mm 以上の深さの疵に対しては、1~3 g/l の濃度の液を瞬時散布するのもよいが、0.1 mm 程度の深さの疵では 0.1 g/l 程度の低濃度の液を用いて、




図2 丸棒鋼用自動蛍光磁粉探傷機の原理




図3 角棒鋼用表面探傷方式

