

(81)

中心偏析におよぼす鋳造条件の影響  
(連鉄鋳片の中心偏析に関する研究 第2報)


新日鉄・広畠 技研

工博 滝野鋼一

広本 健, 大橋徹郎

## 1. 緒言

前報において鋳片内の偏析分布について述べたが、鋳片長手方向位置において偏析がかなり変動することがわかった。比較的鋳造条件が安定し、偏析の変動の少ないのは鋳造中期であり、本報ではこの時期の偏析強度を解析することにより、偏析と鋳造条件の関係を明らかにした。



## 2. 偏析におよぼす冶金要素の影響

連鉄操業条件の中で、凝固速度、凝固組織および成分元素濃化に直接影響すると考えられる要因を冶金要素と名付けた。一例として偏析強度におよぼす鋳造温度(ダンディッシュ溶鋼過熱度)注水比の影響を図1に示す。これに見られるようにダンディッシュ温度が大になるほど冷却水量が小なるほど偏析は悪化する。

以上挙げた冶金要素は本質的には凝固現象(凝固速度、過冷度)という観点より集約化出来るものであり。

工程データの解析により以下のようないパラメータを用いた。このパラメーターが大になるほど凝固速度は減少し、結果的に鋳片の柱状晶が発達しやすくなる。それの偏析強度との関係を図2に示した。

$$\text{凝固パラメータ} X = \Delta T \cdot h^2/Q (1+b/a)$$

$\Delta T$ : ダンディッシュ内溶鋼過熱度 ( $^{\circ}\text{C}$ )

$h$ : 鋳造速度 ( $mm/min$ )  $Q$ : 注水比 ( $l/kg$ )

$a$ : スラブ巾 (cm)  $b$ : スラブ厚 (cm)




図2. 偏析と凝固パラメータXの関係

この結果、Xが増加するにつれて偏析評定は増加し、ある極大値を経て再び低下する傾向にある。これは偏析強度を偏析線厚みにて定義したことより理解しうる。

## 3. 偏析におよぼす機械要素の影響

冶金要素の他に、ロールアライメント、ロールピッチ、油圧等の機械的因子が偏析の外観に影響を与える。しかし、これらの因子は、鋳造中の測定が困難であるため、便宜的に鋳造後のバルジング量を以って機械要素を代表させた。結果の一例を図3に示す。バルジング量が小さな時は偏析には影響をおよぼさないが、バルジング量が2 mm以上になると、次第に偏析が悪化する様子が知れる。以上、冶金要素、機械要素の影響が分離されたので、それぞれの偏析評定分布におよぼす寄与率を誤差分析により統計的に求めたところ、冶金要素の寄与率は33%、機械要素の寄与率は25%となった。




図3. 偏析におよぼすバルジング量の影響