

住友金属(株)和歌山製鉄所 友野 宏○人見康雄 辻田 進

I 緒言

継目無钢管用素材として、和歌山製鉄所では、従来より既設のスラブ連鉄機、ブルーム連鉄機を用いて、丸鉄片の連鉄試験を実施し、良好な鉄片性状を有することを確認している。^{1),2)} 今回、高速鉄造を前提とする小径鉄片について、鉄片径、鉄造速度、および炭素含有量の凝固組織に与える影響、鉄片中心部ポロシティとの関係について調査した結果、興味ある知見が得られたので報告する。

II 試験方法

高速鉄造を前提とする小径鉄片(187ϕ , 282ϕ)について、モールド内、モールド直下電磁攪拌を実施した炭素鋼([C]=.20%, .50%)を対象に、鉄造速度を $0.5\sim2.0\text{ m/min}$ まで変化させ、調査に供した。

III 試験結果

(1) 電磁攪拌により得られた等軸晶率は、鉄片径、鉄造速度、炭素含有量に関係なく溶鋼過熱度との間に明瞭な相関関係が得られるが、鉄片中心部ポロシティとの間には相関がなく、単に等軸晶率を増加させるだけでは抜本的なポロシティ軽減対策とはならない。

(2) 等軸晶粒の充填密度として、等軸晶粒間の平均距離を測定し、鉄片等軸晶領域内での充填密度分布をとると鉄片中心部で、もっとも密になり、柱状晶—等軸晶の境界部で粗になることがわかる。また、本傾向に鉄片径、炭素含有量の影響がみられ、小径、高炭の方が粗傾向になる(Fig. 1)。鉄片径の影響については、最終的には鉄造速度の影響によるものと判断され、鉄造速度上昇に伴う高温溶鋼のクレーター内侵入深さ増大による等軸晶片の再溶解現象に起因するものと考えられる

(Fig. 2)。

(3) 等軸晶率では整理されなかった鉄片中心部ポロシティは、等軸晶充填密度によってほぼ整理することができ、ポロシティ軽減対策として、等軸晶充填密度を可能な限り密にすることが有効である(Fig. 3)。

IV 結 言

小径丸鉄片の鉄片中心部ポロシティに対し、等軸晶充填密度を密にすることが有効であることを示した。

(参考文献)

- 1) 梨和ら: 鉄と鋼, 66(1980), S 247
- 2) 梨和ら: 鉄と鋼, 67(1981), S 213




Fig. 1 Change in pack density of equiaxed crystals in equiaxed zone.




Fig. 2 Effect of casting speed on pack density of equiaxed crystals.




Fig. 3 Effect of pack density of equiaxed crystals on center porosity.