


## c 添加物の影響:

黒鉛: 黒鉛の有効なることは前述の如くであるがその添加量と脱砒率の関係は第11圖の如くで 10% の添加は 700°C~800°C に於て著しい効果を及ぼす。

炭酸カルシウム: 炭酸カルシウムの添加はやはり甚しく有害で第12表に示す如く 10% 加へれば脱砒率は 0 になる。そして黒鉛 10% 存在の時もその脱砒効果を妨害する。

## V. 総 括

以上 3 種の雰囲気中に於て褐鐵鑛を焙燒した實驗の結果よりみると脱砒には炭酸ガスが甚しく有効であつてこれに炭素を加へてをくと一層効果的である。而して窒素は炭酸ガスには劣るが大して有害ではないから



第 11 圖 鐵石炭酸ガス中 2h

| 番<br>號 | 焙<br>燒<br>條<br>件 |             |        |                  | 焙<br>燒<br>鑛 |      | 脱<br>砒<br>率<br>% |      |
|--------|------------------|-------------|--------|------------------|-------------|------|------------------|------|
|        | 氣<br>流           | 溫<br>度<br>° | 時<br>間 | 添<br>加<br>物<br>% | 重量比 %       | As % | 見<br>掛<br>真      |      |
| 66     | 炭酸ガス             | 900         | 2      | ナシ               | 83.20       | 0.27 | 90.6             | 92.2 |
| 74     | "                | "           | "      | 炭酸石灰 10          | 91.87       | 3.15 | -9.8             | 0    |
| 75     | "                | "           | "      | 黒鉛 10<br>炭酸石灰 2  | 87.92       | 0.77 | 73.2             | 76.3 |

炭酸ガスに混じてゐても差支へないであらう。一酸化炭素の存在は有効であることが推察される。

これらより鐵石を焙燒する際には 10~20% の粉コークスを加へ熔鑛爐ガス又はコークスガスを燃料として直接加熱すればよいと思ふ。此の際はれる水蒸氣に就ては別に實驗はしなかつたが炭酸ガスと近似の作用をなすものと推察してよいと思ふ。而してその際溫度は 800°C~900°C に保たれればよく加熱時間を 3 時間と見てをけば安全であらう。

本實驗を行ふに際しては東北大學教授工學博士的場幸雄先生の御指導を仰いだ。こゝに厚く御禮申し上げる。

又工學土塙本孝君は熱心に實驗を援助された。記して謝意を表する次第である。(昭和23年4月寄稿)

## 参考文獻

- Pattinson & Stead : Stahl u. Eisen 8 (1888) 537
- Pattinson & Stead : J. Iron & Steel Inst. 1 (1888) 171
- Skorchletti & Shultin : Chem. Abstr. 26 (1932) 5048
- Mathesius : Zeit. Kristallographie 71 (1929) 134
- Ruff & Scheil : Stahl u. Eisen 52 (1932) 1193

## 低質コークス使用によるキュポラ操業法に関する研究(II)\*

佐藤忠雄\*\* 堀川一男\*\*

ON THE STUDY OF CUPOLA OPERATION BY LOW GRADE COKE.  
(2ND REPORT.)

Tadao Sato, & Kazuo Horikawa.

Synopsis: In the present report, the relation of the charge coke ratio and the blast volume in cupola operation by low grade coke were discussed. The "Rate of Excess Air"  $E_w$  has been defined.

\* 昭22-10-17 於東京第34回講演大會で發表

\*\* 運輸省鐵道技術研究所

ed as  $E_w = \frac{WR - WT}{WT} \times 100 (\%)$  where WR is the real blast volume used on the practical operation, and WT is the theoretical blast volume for the complete combustion of charge coke.

Data explained in the first report was used. Results obtained were summarized as follows.

- (1) The temperature of molten metal is rised with increasing of charge coke ratio in constant Ew and is rised with increasing of Ew in the constant charge coke ratio.
- (2) The melting velocity shows maximum at the certain point with increasing of charge coke ratio in constant Ew, but increases with increasing of Ew in the constant charge coke ratio.

## I 緒 言

キュボラの操業に於て、實際上最も重要なのは出湯溫度と熔解速度であるが、前回<sup>(1)</sup>の基礎實驗の結果によれば、之等は何れも追込コーカス比と送風量によつて著しい影響を受けると謂ふ事が明かになつた。然し前回は追込コーカス比又は送風量の個々の影響のみに就いて考察したのであるが、之等兩條件を同時に變化させた場合に就き考察しなければ實用的でない事が判つたので、今回はその手段として風量過剩率なる値を定義して再検討を行つた。

## II 風量過剩率

前回報告<sup>(1)</sup>で

$S$ =熔解能力 ( $t/h$ )

$W$ =送風量 ( $m^3/min$ )

$K$ =追込コーカス比 (%)

$k$ =使用コーカスの炭素量 (%)

$\eta_a$ =燃焼比 (%)

とすると、此等の間には次の關係が成立する事を示した。

$$S = 60000W/K \times k \times 4.45 (100 + \eta_a) \dots \dots (1)$$

追込コーカスを完全燃焼せしめる場合に就いては

$$\eta_a = 100$$

にとればよいから(1)式は次の様になり

$$S = 300W/K \times k \times 4.45 \dots \dots (2)$$

従つて理論風量は次式によつて求められる

$$W_T = K \times k \times S \times 1.483 / 100 \dots \dots (3)$$

然しキュボラ操業に於ては一般に理論値以上の風量が送込まれてゐるのであつて、此の實際風量 WR が理論風量 WT に比較して何の程度過剰と成つてゐるかを示す爲に次式の如く風量の過剩率 Ew を定義した。

$$E_w = (WR - WT) / WT \times 100 \dots \dots (4)$$


尚(4)式に(3)式を代入すると

$$E_w = 10000WR/K \times k \times S \times 1.483 - 100 \dots \dots (4')$$

## III 出湯溫度と風量過剩率の關係

前回報告の實驗結果に就いて(4')式を用ひて風量の過剩率を算出し、之をパラメーターとして出湯溫度と

追込コーカス此の關係を圖示すると第1圖の通りであつて、本圖から次の事が判る。




第1圖 出湯溫度と追込コーカス比の關係

- (1) 風量過剩率を一定に保つて追込コーカス比を増せば出湯溫度が次第に高くなる。
- (2) 此の場合、風量過剩率の小なる時は追込コーカス比の増す程次第に溫度の上昇度が僅少になるが過剩率の大なる時は直線的に上昇する。
- (3) 追込コーカス比を一定に保つて、風量過剩率を増せば出湯溫度は高くなる。

従つて出湯溫度の見地からは、風量過剩率を大に採る方が有利であり、例へば出湯溫度  $1400^\circ\text{C}$  を得る爲めに風量過剩率 20% の場合には追込コーカス比 19% を必要とするのに對し、風量過剩率 50% の場合には 14% で済むのである。

此の傾向は、H. Jungbluth 等<sup>(2)</sup>の行つた嚴密なる測定結果を用ひて計算してみても第2圖の如く同様であつて、又著者等が大型キュボラに就いて行つた測定結果とも一致してゐる。




第2図 出湯温度と追込コークス比の關係

要之、假令出湯温度を高める目的で追込コークス比を増加しても、同時に送風量を増加せしめないか、又は逆に減ずる様な場合には、出湯温度は殆んど上昇しないか又は寧ろ降下すると謂ふ事を示してゐるから、實際操業に當つては、常に風量の過剰率を考慮に入れて操業條件を決定する必要がある。

#### IV 溶解速度と風量過剰率の關係

出湯温度の場合と同様の方法によつて第3圖が得られる。本圖から判る事は、前回に報告した溶解速度と追込コークス比の關係(送風量を一定とした場合)の如く思甚なる傾向は認められないが、細かく観察すると次の如くである。



第3図 溶解速度と追込コークス比の關係

(1) 風量過剰率を一定に保つて追込コークス比を増

すと、或る點迄(此の實験では16%)は溶解速度が増加して行くが、その點を越すと反対に低下する。


(2) 此の傾向は風量過剰率の小なる程明瞭であり、大となれば次第に不明瞭に成る。

(3) 追込コークス一塊の場合は風量過剰率を増すと溶解速度が大となる。

従つて此の場合も風量過剰率を大きく探る方が有利であつて、例へば溶解速度 0.5t/h を得る爲に風量過剰率 10% の場合には追込コークス比 16% を必要とするのに對し、40% に上げると 12% で済むのである。

尚此の傾向は前に述べた H. Jungbluth<sup>(3)</sup> 等のデータから計算しても第4圖の様に一致して居る。

風量過剰率を一定に保ちつつ追込コークス比を増した場合に、初め溶解速度の上昇するのは爐内の温度が上つて燃焼が活潑に成る爲で、又或る量以上に追込コークス比を増すと反対に下降するのはコークス量が多過ぎて爐内で均等に反応が行はれ難くなる爲であらう。



第4図 溶解速度と追込コークス比の關係

#### V 結 論

以上の如く、風量過剰率はキュボラの操業條件決定上特に考慮に入れるべき因子であつて、一般には大なる方が有利である。然し餘り大に過ぎる時は、爐内の燃焼状況が不均等と成り風速過大の爲に羽口附近の冷却を招いて、棚吊り、熔解帶の異状低下、熔湯の酸化、湯熱の低下等の欠陥を招來するから、自ら或る限度があるわけであつて、今回の實験では 30~40% が適當と考へられたが、此の値は爐の構造、容量等から當然異なる筈であるから各爐に就いて實驗的に決定する必要がある。

本研究の遂行に當り東京鐵道局大宮工場部試作研究

所の御援助を得、又藤井、寺村兩君の御協力を得た。  
茲に謹んで謝意を表する次第である。

(註) (1) 佐藤、堀川、本誌第33年第7~9號(昭  
22~7~9月) 4~9頁

(2) H. Jungbluth, H. Korschak; Tech.  
Mitteil. Krupp. Forsch., June, 1938  
No. 5.

(昭23-5-8寄稿)

## 低質コークス使用によるキュボラ操業法 に関する研究(III)\*

佐藤忠雄\*\* 堀川一男\*\*

### ON THE STUDY OF CUPOLA OPERATION BY LOW GRADE COKE (3RD REPORT)

*Tadao Sato, & Kazuo Horikawa.*

Synopsis: In the present investigation, the 2ry tuyere were used to combust the excess CO to CO<sub>2</sub> and utilize the combustion heat to preheat the charge. The 2ry tuyere was attached at 1,300mm above the 1ry tuyere level on 3t cupola.

Results obtained were summarized as follows.

- (1) The blast by the 2ry tuyere combusts the excess CO gas and the charge is preheated by this combustion heat.
- (2) The blast pressure at the 1ry tuyere level is lowered and the cooling effect on the tuyere is reduced.
- (3) The temperature of molten metal is rised and the melting velocity increases.

#### I 緒言

第1報<sup>(1)</sup>及第2報<sup>(2)</sup>に於て、著者等は1/3tコシキを使用して行つた基礎的實験に就いて述べ、低質コークスを使用した場合の最適操業條件を決定した経過に就いて報告したが、其後も根本対策として各種の實験を施行中であり、本報に於ては二次羽口操業法に就いて報告する。

#### II 二次羽口操業法

低質コークスは反應性が大で、羽口面直上で生成せるCO<sub>2</sub>をCOに還元する作用が強く、従つて爐頂ガス成分がCOに富んで来る。即ち追込コークスが途中で無益に消費される。その結果燃料は不經濟で灼熱帶に於ける發熱量が減少し、出湯溫度が低下する。<sup>(1)</sup>そこで普通羽口より上方の適當な位置に二次的送風を行ひCOを再び燃焼せしめてその發熱量を利用しようと試みたのが所謂二次羽口操業法である。然し乍ら其の効能及理論に關して今日迄明確を欠いてゐたので此の點を明確すべく實験を行つた。

#### III 使用爐の構造


東京鐵道局大井工場部に設けられた3t容量のキュボラであつて主要寸法は第1圖に示す如く大體學振標準型

である。

二次羽口の位置は一次羽口の上段羽口の面の上方1,300mmに在つて二次羽口の風函には一次羽口の風函から2本の導管を通つて風が送込まれてゐる。此の導管の内徑は50mmであつて途中に風量調節用のダンパーが取付けてある。

二次羽口の位置は

- (1) 二次送風では地金の熔解を行はせぬ



第1圖 供試二次羽口キュボラ

- (2) 二次送風ではCOの酸化のみを行はせ、コークスは燃焼させぬ
- (3) 爐内ガスのCO成分が最大に達する點よりも上方に取付ける
- (4) 燃焼熱利用の見地から成る可く低い位置に取付

\* 昭22-10-17 於東京第34回講演大會で發表

\*\* 運輸省鐵道技術研究所