

- 2) 宮下: 鐵と鋼, 21 (昭10) No.1 p 7
 3) 吉田: 鐵と鋼, 36 (昭25) No.8 p 1
 4) 佐藤: 鑄物, 24 (昭27) No.5 p 21
 5) 不破: 鐵と鋼, 35 (昭24) No.7 p 30
 6) 佐藤, 廣岡, 吉川, 寺村: 鐵と鋼, 39 (昭28) No.3, p372
 7) V. Zednik: Hutn.Listy, 5 (1950) No. 12, p. 485
 8) 原: 鐵と鋼, 35 (昭24) No.5, p.38
 9) 澤: 鐵と鋼, 38 (昭27) No.9, p.50
 10) 前川: 鐵と鋼, 36 (昭25) No.5, p.6

論 說 御 寄 稿 に 際 し て お 願 い

御寄稿の際寄稿規程を無視されたものが往々ありまして編集に手間取りますので必ず規程に従つてお書き願います。(寄稿規程は本會所定の原稿用紙に印刷添付)。尙下記の點特に御配慮願います。

1. 原稿用紙は必ず本會所定の用紙又は同一寸法の 400 字詰用紙を御使用のこと。
2. 専門家以外の印刷工, 文選工にも判るように原稿は明瞭に, 特に符号, 數式, ギリシヤ文字等は丁寧明確に御執筆のこと。従つて普通の事務員に清書を命ぜられた時は必ず御点検の上御寄稿のこと。
3. 論文中図表の挿入箇所は必ず御指定のこと。
4. 欧文シノブシスは外人が読んで判るように御推敲御執筆のこと尙, 邦文の**標題及び要約**と欧文の**標題及びシノブシス**とは成るべく一致するように訳出のこと。
5. 学位所有の方は原稿に附記されたし。
6. 別刷御必要の方は御寄稿の際原稿に其の旨記載されたし, 発行後の御要求には応し兼ねます。尙, 別刷は実費のお支払を要します。

正 誤 表

第 39 年 第 9 号 時論 (高炉に関する最近の問題二, 三)

| | | (誤) | (正) |
|---------|-----------|-----------|------------|
| p. 1113 | 右下より 10行目 | 温 | 湿 |
| | 右下より 7行目 | 105lb/min | 10.5lb/min |
| | 右下より 5行目 | 68t | 7t |
| | 右下より 4行目 | 倍或はそれ | 23% |
| p. 1114 | 右下より 4行目 | 水量中 | 風量中 |