

結果を得た。第1、2表の結果から回帰式を求めるとき、

$$x = 525y + 9.82z - 0.244u + 45.1kg$$

となる。この調査の際のデータの範囲は

$$y = 0.031 \sim 0.076\%, z = 0.5 \sim 0.6kg/t, u = 51 \sim 126kg/t$$

である。

(4) 結論：以上の解析から捨切量を減少するためには、

- (i) 精錬終了時の鋼浴の遊離酸素を減少し。
- (ii) 鋼浴の Mn% を高めて炉内への Fe-Mn 採入量を最小限に止め。
- (iii) 取鍋への Al 採入量を少しく増加して、リミングアクションが過激にならぬ様にすればよい事が判つた。又切捨量とコア面積/全面積の間にも関係が認められた。

### 文 献

- 1) I. M. Mackenzie. The Journal of the Iron and Steel Inst., Vol. CLIV (1946) No. II pp. 55~59

## 8) マグネット製造工程に対する 推計的手法の適用例

日立製作所 安来工場 橋場彌吉，小彌寛芳

Cr 磁石鋼製マグネットの磁性は熱処理により大に左右され、Cr 鋼は熱処理方法及び爾後の取扱方法による感受性が強く均質な磁性を有するものを量産する為めには品質管理並に作業標準の徹底が特に必要である。当工場に於て製造する積算電力計用マグネットの磁性に就いて実施して効果を挙げて来た推計学的手法の3例に就いて報告する。

### (1) 実験計画法による熱処理方法の決定

磁性に対する主要要因である化学成分、焼準温度、及び焼入温度の3要因に就いて3元配置法により交互作用を検出した。3要因に各々3水準をとり磁束の観測値は10個の平均値として検定した結果、次の如く判断した。

(a) 着磁後磁束は成分及び焼入温度により変動するが焼準温度は変動を与えない3要因間に交互作用はない。

(b) 減磁率は焼準温度及び焼入温度により変動するが成分による変動はない。成分と焼入温度には交互作用がある。

### (2) Wald の逐次抜取検査方式による工程管理

製造工程の途中である熱処理後に磁性の抜取検査を行い合格仕切りみを次の工程へ流す事により大量不良品の防止と工程の円滑を計つた。検査基準としては、

$$p_0 = 0.10 \quad p_t = 0.30 \quad \alpha = 0.10 \quad \beta = 0.10$$

として棄却線及び採択線を決定し10個を1群とする群逐次抜取方式をとり継続域に入つた場合の最大継続回数は4回とした。棄却された仕切は再熱処理を行い、なほ採択されぬ場合は全数検査を行い合格品のみ出検している。

### (3) 品質管理図による変動分析

前述の抜取検査の測定値を利用して1仕切に対し  $n=5$  のものを2点づつ打点した管理図により磁束の  $\bar{x}$  及び  $R$  管理を行つてある。 $\bar{x}$  及び  $R$  に変動を与える作業者、時間、炉番等を管理図の下欄に記入して変動分析に資している。1日に4~6仕切が同時に打点されるが、その中の1仕切が限界を外れても〔連〕を作らなければ原因を調査するに止め上下限線を連続外れる場合に計器等の点検を行つてある。

## 9) シートバー工場品質管理の一例

川崎製鉄株式会社芦合工場 高木 文雄

当工場は 340mm 角 930kg の鋼塊より二基の粗ロールと4基の連続仕上ロールにより巾 200mm 厚 5mm 以上の帶鋼を圧延し熟間剪断して、一倍尺シートバーを月 22000t 生産している。

当工場では成品寸法の精度向上、生産量の増大、各原単位の低下等を目標として、各要因系統図を作製して総順序により其の管理を企図している。

特に管理上特徴のあるのは、抽出能率、抽出温度の管理とシートバー単重及連続ロール機の圧下調整の管理である。

現在圧延能力は加熱能力を上回り圧延能率即ち抽出能率により抽出温度即ち圧延温度が左右され、シートバー仕上寸法に影響するので、第二粗ロール前で光電管温度計で圧延温度を全般測定して其の自記記録計を加熱抽出係工員の運転室に置き、抽出温度と抽出能率を管理している。

次に連続仕上ロールに於ける一圧延単位よりのシートバー(30~50枚)を1ロットとして其のシートバー重量の傾向調査の結果、中央部より2枚を抜取つて重量検査を行ひ其の最小値を使用している。社内規格は基準重量に対し許容誤差  $\pm 3\%$  である。此の下部規格限界にロット内重量の変動と圧延技術を考慮して 0~-2% の変形の管理限界を定めている。上記最小値の基準重量との偏差重量は常に信号燈により仕上圧延係に速報し、管理外れを生ずれば圧下補正を促し、ロット毎に抜取検査を続行し規格外れを生ずれば其のロットは全数選別検査を行