

る。

前述のように、粒界腐食をおこす条件の各点は、Cr の拡散を考えると、きわめて良好な特性の一一致を示しているので、この部分と粒内析出のおこる場合とは容易に分離出来る。Fig. 5 から粒界に炭化物の析出する時の溶性化エネルギーを計算すると、 $Q = 31.8 \times 10^3 \text{ cal/mol}$  となる。この値は鋼中のCの量によつていちじるしく変化するのではないかと考えられ、これらを明らかにすることによって、炭化物の析出に伴う粒界腐食のおこる温度時間の条件を決定する因子が明らかに出来るのではないかと考える。

#### IV. 結 言

18-8 鋼の 500~750°C, 1~1000 h の sensitization によつておこる腐食挙動について、電解分離法による抽出残渣の分析結果から考察し、T-T-S 曲線の形状と C との関係を明らかにしたいと考える。当実験の結果では一応推測したような結果が得られたので、さらに実験を続けたい。

#### (175) 18-8 系ステンレス鋼塊における柱状晶の特性に関する 2, 3 の考察 P. 643 ~ 645

日新製鋼徳山地区研究所

山本 大作

〃 呉工場

○三溝 裕三・片岡 暉幸

Some Studies on Characteristics of Dendrite Columnars in 18-8 Stainless Ingots.

Daisaku YAMAMOTO, Yūzō SAMIZO  
and Teruyuki KATAOKA.

#### I. 緒 言

High alloy 系特に 18-8 系ステンレス鋼の鋼塊において、柱状晶 (dendrite columnar) の発達のいちじるしいことは周知の事実であり<sup>1)</sup>、またこの鋼塊組織が事後の熱間加工によつて破壊されない場合、マクロ偏析、ミクロ偏析などに起因して、直接的、間接的にその後の品質に有害な影響を与えることは、充分予想される所である。したがつて、これら柱状晶の特性を明らかにすることは、ステンレスを研究する上に有意義なことと思われるが、従来これに關して調査した文献はあまり見当らない。よつて筆者らは high alloy に対する検討の第一歩として、18-8 系ステンレス鋼塊について、実験室的に試料を鍛造し、圧下率、鍛造仕上り温度と柱状晶との関係を調査し、その破壊される状態を考察し、さらに、その冷間曲げ加工性、結晶粒度などにおよぼす影響を調べた。

#### II. 実験方法

##### (1) 予備実験 (均熱条件の決定)

Table 1 に示すような化学成分の鋼塊コーナーサンプルについて、鋼塊 δ-フェライト量の時間、温度別の固溶過程を調査し、その結果および R. H. HENKE, 並びに HERBERT BUCHHOLTZ の報告<sup>2,3)</sup>に基づき、実

験の均熱条件を、1000°C 1 h 保持後、1300°C, 2½ h 均熱することに決定した。

Table 1. Chemical composition. (%)

Ch. No.	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr
A	0.07	0.64	1.23	0.027	0.020	9.47	19.23
B	0.08	0.47	1.22	0.026	0.023	9.03	18.26

#### (2) 実験準備

予備実験と同一のコーナーサンプルより、40mm 立方の試料を採取し、一方実験装置として、1/4t エヤーハンマー式鍛造機、およびエレマ製管状炉(容量15 kW)を準備した。

#### (3) 実験方法

予備実験で決定した均熱を行なつた後、事前に準備した標準高さの金型により試料を 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 となるように鍛造し、鍛造仕上り温度をオプティカル高温計により測温した。

#### (4) 試料の作成

鍛造品より冷間曲げ試料として 5×20×60mm の試片を削り出し、残材をマクロ試料、検鏡試料とした。

#### III. 本実験結果ならびに考察

##### (1) 圧下率の柱状晶におよぼす影響

註 柱状晶の残留度は、鍛造後の切断試料を研磨後、工業用塩酸で -80°C, 10 mn 間マクロエッチし、肉眼判定により残留度の少ないものから 0, 1, 2, 3, 4 と類別した。

##### (2) 鍛造仕上り温度の柱状晶におよぼす影響

Fig. 1, Fig. 2 からあきらかなごとく、柱状晶残留度は鍛造圧下率、鍛造仕上り温度によりほとんど決定的に影響され、圧下率の大なるほど、また仕上り温度の高いほど残留度は少ない。

1. 圧下率 1/2 では、仕上り温度 1030°C で残留度 3, 1100°C, 1150°C でそれぞれ残留度 2, 1 となる。

2. 圧下率 1/3 の場合、仕上り温度 1000°C 以下では残留度 2, 3 であるが、1050°C となると 1, 2 となり、さらにそれ以上となると 1 となる。しかし 1/3 では




Fig. 1. Relation between reduction ratio and the remained degree of dendrite columnars.




Fig. 2. Relation between forging-finished temperature and the remained degree of dendrite columnars.

