

利子(六%として)

一般経費

一九〇

一〇〇

〇五〇

二九、九〇

特許料

合計

現今ブリッッシュ・コロンビアに於ける鋼の生産費は諸材料及び工費の昂騰に據り此見積より著しく高額なりとす。(完)

鏟製造上の一三要項に就て (承前)

Engineering Vol. CVII—No. 2790. By Geo. Taylor.

T O 生

今鏟の目切に就き述へんに、セオゼイラス(第十一世紀)の傳ふる所に據れば、十五世紀頃迄鏟を目切りするに兩刃の鎌を用ゐたりしか、其の後鎌と鑿とを併用するに到れり。レオナードー、ダーヴエンチイの鏟目切機を發明せしは第十六世紀の初期にして之に次ぎ一六二七年以後はマーチュリン、ジオス及ひ他の發明家續々機械を發明せしか成功を告げたるものには稀なりしといふ。而して佛國に在りては多小機械的作業に依り目切を行ひたりしか、英國セフィルドに一般機械を使用するに到れるは一八七五年以後の事に屬し、目切機の傳來以後手工作業は衰頽を招き、既に今日に在りては工業上比較的重要視せられず、然るに尙形狀小なるか若くは特殊の鏟を機械的作業にて目切するときは、恐らく歪みを生ずる虞ありと信するもの多し。

機械作業にて目切したる鏟の歯は手工より遙に均齊に成形するも、其の形狀には著しき不同あらざるなり。而して手工に依るときは機械作業に使用する鑿よりは銳利なるもの即ち所謂薄刃を用ゐ、

後者は厚刃を以てするか故に、薄刃の研磨せらるや刃部の一面は短く他面は長く成るか爲に、鏪の歯に對し急度の傾斜を與ふる所以なりと思惟せらる。然るに此の説の原因は使用刃具の不同あるか爲め生するものなりと雖も、元來使用刃具の重要な部たる刃尖及び角度の二點は共に毫も異なるにあらず、要するに手工使用的に有する二點は共に毫も異なるにあらず。要するに手工使用的には研磨下したる刃の角度に據るを以て、此の角度は機械並に手工の孰れに使用するに在りても同一なりとす。(第九圖及第十圖參照) 手工的目切に使用する鏪は其の刃身互に相異するを認めしか故に、圖に示す如く三點に於て之を測定せり。此の角度問題は極めて興味あり且重要な事項にして、歯部の傾斜は之を置く載臺の傾角と、鏪の研磨後に有する刃尖の角度とに關係するを以て、機械作業の場合に在りても亦機を水平の床上に据へ頭部の傾斜する事なきを要す。

機械作業に依り鏪の目切を爲すものに在りても、鏪研磨の要領は手工と同一にして、下目切に用ふる刃尖は等しき角度に研き、上目切には長短二邊の刃尖ある鏪を用ふることに努むと雖も何故に斯く刃部を形成するや其の理を如らざるのみならず、鏪載臺或は機械頭部の傾角如何を辨せざるもの多く、唯過去の經驗及び口授せられたる方法を墨守し研磨するのみ、是を以て恐らく同一角度の刃尖を有するものを再び研き上くる能はざるへし、而も研磨上注意を缺くか若くは勿卒の際には完全の刃尖を得難きか故に、之が影響は若干鏪歯部の斜傾に不同となりて現はる。

若干小目鏪の種類を除き、普通のものは悉く多少後方に傾ける歯形を成せり、第十一圖に掲ぐるは斯の如き鏪に現はる歯形の例證にして、矢は鏪を動かさんとする方向を示すなり。今茲に粗目鏪の目切に從事し、等角に六〇度の夾角を保ちて鏪を研かんとするものありと假定し、若し斯の如き刃具を水平より一五度も傾斜せる床面に据付けたる機械に用ふるとせむか、此の場合には $15^{\circ} - \frac{60}{2} = 15^{\circ}$ なるか故に、成形せらる歯形は負一五度の傾斜ならざるへからず。(第十二圖參照) 英、米、其の他歐洲諸國

産の普通に販賣せらる多數の鏟に就き、余の調査したる歯部の平均傾斜は負八度にして、斯かる歯形のものは確實に極めて強固なるも、鏟素材に多少硬軟の差あるに因り之が能率に不同あるを免れず、而して余の實驗せし歯形の傾斜最大なるは二十四度にして、最大正傾斜は八度なり。

負傾斜ある刃具は肉を削り去るのみにて、縱令銳利なるもこれを切ること能はず。例令は後方に傾斜せる剃刀の刃部を指にて横に觸れるも無事なるへしと雖も幾分前方に傾斜するものに在りては決して否らざるなり。是を以て鏟の歯は恰も小フライスの集合せるものと看做し、フライス刃具の如く正傾斜に成形せざるへからず、而して之か傾斜の量は自然鏟を使用する製作品の種類に従ひて異なる、例之は幅濶き面を鏟削するには、其の面の狹小なるものに要するよりは、稍正傾斜大なる鏟を選ぶを最良とす。第十三圖は負傾斜に目切りしたる鏟を用ひて生したる削層の種類を示し、第十四圖は之と反対に正傾斜の鏟より生せるものなり、而して二者共に外形上異ならざるも、前者は肉を切ると云はんよりも寧ろ削るに近きは、第十三圖及び第十四圖を比較せば自ら明瞭なるへし。

單列歯の鏟なりとも、歯の傾斜正なりや將又負なるかは肉眼にて識別すること頗る至難なり、而して鑿及び機械床面即ち頭部の角度を知るときは勿論之か計算容易なりと雖も是等の據るへき資料なく且測定すべき器具の設備を缺く場合には、鏟の先端より刃心に涉り拇指と食指とにて逆に全面に接觸するときは、爲に感する比較的抵抗量の強弱に因り之を判別するを得へし。而も此の試験の效用如何は、主として實驗の有無に關係し時に欺かれ易きなり。傾斜測定の詳細を極めたる法は、一鏟の斷面を採取し之を顯微鏡下に廓大するに在り、然るに此の法は鏟を廢物たらしむる缺點ありとす。之に反し第十五圖に示す測定器を採用すれば、良好の結果を收むること勿論にして、次に述ぶる要領に據る、即ち蠟燭の火焔に翳して鏟の一部を黒くし、測定點の基部Aを其の上に載せる時は、上目切に對し直角と成りて樹立するか故に、細き針Eを探りレンズを應用して歯の基部に沿ひ、歯面に接近する

部分の黒色を極めて緻密且均齊に除去すへし。此の際B筒を少しく前方に傾斜せしむれば、黒色を除くへき歯面を明かに看ることを得、然る後歯の基部に於ける明暗の境界線の見えざるに到る迄、除々にB筒を舊位に戻回するときはCなる小覗孔及びDレンズの中央を通して、歯面に沿ひ一假想線の横たはるを觀るへし、依てB筒に附屬する指針は分度規上に動きて垂直に對する假想線の傾度を示し、歯部傾斜の正負並に其の範圍を明確に現はすなり。

次に顧慮すべきは下目切の問題にして、之を施す目的は其の後の上目切に依り獨立せる歯數に便宜分割すべき若干の溝を準備せんか爲なり。是を以て溝の形狀及び其の大さに著しき變化あるも、從て歯の能率を害するものにあらずと推知するを得、余は未だ此の點に就き實驗的に研究したる者あるを聞かずと雖も、不完全ながら自己の行ひたる實驗の結果に據り、現在の標準以外に溝の大さ並に形狀を變化せしむれば、今日求むる所のものより著しく能率大なる鑄を製作し得るに到るへきを信して疑はず、要するに上目切の場合に比し、下目切を施すときには每一時の歯數に深く注意せざるへからず、之れ鑄の能率に重大の關係あれはなり。

正面より觀察し得る如く、鑄の歯形は下目切に依り定まるものなるか故に、今日に在りては下目切を施したる結果、生する隆起を鑄削し或は金剛砂砥に依りて平滑ならしむる習慣とす、之は大いに注意を要すへき處理にして、其の影響たるや傾斜に亞く問題なり。然るに往々閑却せられ頗る輕忽に取扱はるを以て、鑄の歯形に無限の變化を與ふる淵源となる、而も余の知れる限りにては未だ此の作業を統一せんと企つるものなきか如し。

若し此隆起を過度に平滑ならしむるときは、之に對し上目切を施すと雖も適當の歯を形成せざる缺點あり、第十六圖は此の類に屬する鑄の歯を示せり。而して斯の如き歯は強固なるへきも、若し幅濶き面を削るに用ふる場合に在りては筋骨逞ましき男子の操作を要し、又一方には上目切不充分なれ

は成形する歯は鋭利に過ぎ第十七圖に示すか如くなるへし、此の歯形は縦令施盤床の如き幅濶き平面を削るに適すへきも、一般の用途には纖弱の缺點あり、例令は毎歯に對する人爲的加壓必ず小なる場合には、歯は小片と成りて碎け或は割裂を生する傾あり、又幅狭きものに對して歯は悉く毀損するを以て、其の效用蓋し渺少なりといふへし、此の種類の鏝をハーバート式試験器に依り、標準桿に對し其の能率を試験するに、之れか削力は他のものに比して迅速なりと雖も耐久力を保たざるなり。

下目切は鏝若くは研磨機に依りて少しく搔き落されたるものと問はず其の頂點平滑なるを要す、然るに此等の作業は多く歯部に鱗裂を興へ易きものなるを以て多大の注意を加へざるへからず、然らざれば歯部を傷け使用中缺損することあるなり。第十八圖は下目切の隆起に遺れる搔痕を示し、第十九圖は歯部に生せる鱗裂を現はすなり。而して鏝製作會社の異なるに従ひ此の點に關し著しき區別あるのみならず、又同一工場の製品に在りても甚しき不同あり、然れども吾人は如何なる程度迄下目切の隆起は鏝削すへきものなるや之を憶斷する能はすと雖も宜しく鏝素材の硬度及び人爲的打撃を斟酌して平滑ならしむへきなり。

既述する如く上目切は最終の歯形を定むるに興つて重要ななるか故に、若し不齊に下目切の鏝削せらるゝときは、獨り形狀のみならず、亦其の能率の甚しく異なる歯を生し、削力の強弱に因り著しく扁平に或は圓く成形すへし。余は手工に依り金剛砂砥を用ひ下目切を平らかならしめたる二、三の鏝を檢せしに、人爲的加壓の差は往々研磨の爲に生するものと同しく波形を呈したり、而して斯の如き鏝は恐らく銳鈍相半し、其の能率は五〇%を減するならむ。

若し鏝の歯部鈍からむか、縱令之か製作上仕拂ひたる勞銀は僅少なりとするも、エネルギー及び時間と不經濟に浪費するに當り實に重大問題と謂はざるを得ず。是を以て恰も旋削用及び平削用刃具の各異なれる形狀の刃尖を有すると一般、鏝も之を使用すへき製作品の種類に據り、歯部の傾斜竝に

形狀に差あらしむること明かなりと雖も鑪を刃具として使用する場合には必ず正傾斜の歯を保つものならざるへからず。而して之か爲には床面即ち機械頭部の角度に適應せしめ、鑪刃部の角度を定め研磨すれば必ず急度の歯を得へし、例令は目切機を据付けたる床面は一五度の角度に傾斜するものと假定し(第十二圖参照)、五度の正傾斜たるを欲せば、歯面の凸起に當る刃尖の側面を一〇度ならしむるを要す、即ち $15^\circ - 10^\circ = 5^\circ$ なり、之れ鑪製作上の一要項にして、工場に所要の角度に鑪を研き得る機械装置を設くるにあらされば満足の解決を求むるを得ず。第二十圖に示すは目切機用鑪にして、其の内二箇は偶然に採用せしものなり、aは二番目鑪を上目切するに用ひ、bは粗目を下目切するに用ひ、cは粗目に正傾斜を與ふるに適すと雖も、就中cは特種機械に使用する爲め研磨せしものなり。

目切機より生する打撃力は、下目切の基部を正しく打撃し得る程度に大ならざるへからず、然らばれは成形したる歯は弱くして其の根に鱗裂を生し易し(第十九圖参照)。而して良好のレンズを用ふれば打撃の適否を検し得るのみならず、尙歯形の如何を知るを得へし。第十五圖に示せる測定器附屬のレンズは著脱式なるを以て、以上の用途に適す。

今三重要問題即ち(1)餘角、(2)鑪軸に對する下目切及ひ上目切の傾角、(3)毎時に對する歯數等に就き述へんに、餘角に關しては余は全然エドワード・ジー・ハーバート氏の説に一致するを以て、茲に「鑪及び刃具用鋼」と題する同氏論文中の一節を引用せん。同氏曰く

歯部の背面傾斜即ち餘角は平面ならざるか故に之を測定し難し(第二十一圖参照)と雖も鑪の耐久力並に全仕事量との關係上恐らく重要事項たるを失はず。既に摩滅したる鑪は歯端平かに或は圓く成れるを以て、之を用ゐ若干仕事をなさんと欲せば、自然製作品に歯面を強壓せざるを得ず。去れば鑪を用ゐて得る所の仕事量は、大に此の一一定面積か摩滅の状態に達せざる以前に、利用し得る歯の容積に關係すと謂はざるを得ず。

第二十一圖は餘角の互に異なる歯部を現はし、且つ摩滅する迄に利用し得る歯部には影を附し置きたるしか、餘角大なる歯は摩滅の爲め平滑とならざる以前に利用すへき容積遙に大なることを現はせり、然るに餘隙の量には一定の制限あるを以て、歯の使用中に毀損する如きことなき様安全ならしむるに如かす。

鏪軸に對する下目切及ひ上目切の傾角は、刃具の能率に著しき影響を及ぼすものにして、製作者の異なる場合のみならず、同一人の製作せるものに在りても是等の傾角に大なる變化あるを免れず。今同一人の手に成れる鏪に對して認めたる傾角は次表の如し。

下目切 上目切

手工細目 一二號	五五度	七三度	手工粗目 一二號	五八度	七三度
手工細目 一四號	五三度	六七度	手工二番目 一六號	五九度	七〇度
半圓粗目 一四號	五七度	七四度	角粗目 一四號	五四度	七〇度
コツター粗目一二號	五五度	七五度			

是等の鏪は偶然新しき口より抽出せしものなりと雖も齊一を缺くこと甚しく、普通販賣する鏪に在りても、亦斯の如きを保せざるなり。

下目切の傾角は相互の關係上歯の位置を定め、上目切の傾角は歯面の製作品に對する角度を定むる要因と稱するを得へし。是を以て鏪軸に對する下目切及ひ上目切の傾角に可成的變化あらしむるは、特殊種類の金屬を鏪削するに用ふるものに對し、之が製作上有利に操作せられ、黃銅、アルミニウム用の鏪製作に應用すること多し。第十三圖及び第十四圖は上目切の傾角變化の爲め生せし二、三の成績を示せるなり。若し鏪に對して上目切斜なるときは第十四圖と同一形狀の屑粉を生す、然れども歯か鏪に對して方形なるときは、爲に生する切粉は第二十二圖に示す如く恰も渦状を成すなり、要する

に孰れに在りても若し歯の傾斜負にして且つ大なるときは、第十三圖に似たる無形狀の切粉を生ずるならむ。

毎時に對する歯數及び下目切と上目切との比は鏝の能率に關係すと雖も二要素變化の範圍を充分大ならしむれば毫も鏝の能率を要することなからへし、即ち一四時の粗目に對して上目切は毎時の歯數を一九とし、下目切は毎時六乃至一五の歯數ならしむるときは、恐らく鏝の能率を害する惧なし。然るに未だ此の變化に就き充分に研究行はれされば、良好と認め得へき基準なきを如何せん。ハーバート氏が「兩者の比を定むるは鏝の能率上極めて重要條件たるを失はず」と言へるは至言なり。

余は鏝試験問題に觸れんとするにあらずと雖も之か試験毎に必ず隨伴し發生する一事項、即ち鏝の兩側に於ける能率上の變化に就き少しく述へんとす。ハーバート氏曰く「嘗て始めに目切したる側は、他側面を目切する間に之を載せたる臺と接觸する爲め損傷すと推測せられしと雖も、一般に鏝製作者は兩側に能率の差あるは鑿の銳鈍に原因すと云ふ。然るに鑿は研ぎ直しを行はずして克く二本二分の一を目切し得ると唱へ、且つ必しも研ぎ直しの要あるを知るや直に之に著手すへきにあらざれは之れ好遁辭と謂ふへし。又一口の鏝に對して其の全部半面のみを目切し、次て他面に及ぼすとせは或一定數なる鏝の半面は新に研ぎ直されたる鑿にて目切せられ、他面は悉く鈍き刃尖にて作業するか如き奇觀を呈すへし。」

鏝の兩側に能率上の差異ある所以は、結果より推測するに、次に舉くる原因に歸著すへし、即ち(1)鑿の打撃不均齊なること、(2)下目切の鏝削均齊ならざること、(3)鑿の研ぎ直し平等ならざること、(4)鑿の使用長時間に亘ること、(5)鏝載臺の影響、(6)素材の研磨に於ける不同、詳言すれば脱炭被覆の除去に多少の不同あること等なり。加之鏝の刃尖は六時毎に試験するに、其の全長平面なるもの極めて稀なり、要するに鏝の目切作業は綿密の注意を拂ひ行はんことを切望すと雖も今日の製造方式にては、任意




に抽出したる鑓の兩側は能率の均齊ならざること明かなり。

齒の尖頭は往々後方に曲りて偶然に前方に曲るは極めて稀なり、孰れにしても英國に於ける機械的目切作業は悉く尖端より刃心に目切を施すものなるか故に、一齒を切る毎に鑓は其の位置より後退し、更に次の打撃を受くる爲め素材を取付けたる横動裝置は前進し来る構造なるを以て、若し横動裝置の前進するに先ち鑓は充分齒を切らされば、鑓と齒とは互に衝突して之が尖頭を後方に曲くることあり。現今使用の新目切機は昔時の棘齒作用に換ふるに螺子裝置を以てし、繼續的に前送することを得る式なるか故に、鑓は新に形成せる齒面に逆ひて常に後退せざるへからず。而して兩者の間に生する壓力を藉り横動裝置前進の力となすか故に、鑓素材若し硬鋼なれば、爲に成形したる齒部は後方に曲らすして此の壓力に抵抗することあるへしと雖も、軟鋼なるを以て齒の尖頭は普通の形狀に恢復することなく、後方に突き出され易きなり。此の種に屬する故障の偶發は、既に負傾斜を成して存在する齒の不利益を増大するものにして、假令齒面の大部分は正傾斜を成すに拘らず、斯の如き齒は能率上絶望と謂はざるへからず、何となれば齒の一部分は使用に當り摩滅すること速なれはなり。

同時に製作したる一口の鑓より二本を抽出して検査せしに、次に記す如き事實を認めたり、是等は其製作者、製造機械及び刃具悉く同一にして、負五度の傾斜を保たしむる如く操作せしものなるに、一鑓の兩側に於ける能率は互に一致せり、詳言するにハーバート試験機を用る標準桿を鑓削せしに、A鑓の兩側は成績不良なるに反し、B鑓の能率は共に良好なりき。第二十三圖には唯兩鑓一側の削力曲線を示したり、而して該試験後 A B 二鑓の斷面を檢鏡せしに、第二十四圖に示す如く自然に此の珍らしき性狀を呈する所以を會得したり。即ち A 鑓の刃尖は少しく原來の負傾斜を増したるのみなるに、B 鑓は極めて有効なる正傾斜の刃具に變形したものとす。

A 鑓の如き不良なる齒形の發生を防遏すべき最效果ある方法は、レオナードー、ダー、ウエンチイ及


第十圖



手工用鑿


(研磨不均齊なる故に
各辺及中心の角度を測る)

第九圖




鏽目切機用鑿

第十二圖




第十一圖


後方に傾斜し且負傾角を成せる歯




第十三圖 負傾角の鏽にて生ずる削屑



第十四圖 正傾角の鏝にて生する削屑




第十五圖




傾角測定器

第十七圖
歯部尖頭の脆弱なるもの




第十六圖
隆起の扁平と成れるもの




第十九圖
齒部の鱗裂



第十八圖
下目切の隆起に遺りたる搔痕




第二十圖




機械用盪の刃角

第二十一圖



餘角の相異なる鎔の歯部


第二十三圖



行程

第二十二圖

渦状の削屑



第二十四圖


b—正傾角のもの



a—負傾角の増せしもの



第二十五圖



鉛槽鋁融用低壓瓦斯爐

ひマーシュリン、ジオセ氏等の發明したる機械に採用せしと同一原理に據り、刃心より漸次先端に及ぼし目切するに在り、斯くすれば鑄は齒面を掠め且つ其の尖頭は後方に曲ることなかるへし。又B鑄の如き齒を合式に製する良法は尙研究に待たざるを得ず。

健 淬

昔時より鑄の健淬に使用すへき薬剤に對し幾多の處方傳へられしか、今「鋼」なる標題の下にセオビイラス、プレスピターリ氏の著はせる書中の一節を引用せんに、「十世紀頃より今日に到る迄繼續して使用せらるゝ健淬剤は、事實上牡牛の角炭を粉碎し之に鹽を混して製せる撒布性の粉末にして、大形鑄の健淬のみに使用せられ、之が加熱の爲め白色を呈したる時前記の粉末を潤澤に撒布し、再び鞴にて送風する木炭火中に之を挿入して加熱したる後水にて急冷し乾燥するに在り」と。又同氏は私見を狹み、斯の方法に依るに百般の鋼製品も健淬し得さることなしと附言せり。セフヰルドに在りても第十八世紀の頃迄は上記と稍類似の方法に依りて鑄を健淬せり、今之を詳言せんに強麥酒の防腐剤を鑄に塗布したる後、粉狀の蹄と鹽との混合剤にて之を被ひ、其の乾燥するを待つて骸炭火中に加熱し次て急冷するなり。強麥酒の防腐剤は古くより使用されたるものにして、其の以外には燼炭中に在りて、尖頭の屈曲するを防ぐ爲め鑄の齒部特に細目の保護として細き針糠及び麥粉等を用ふ。

現代の鑄健淬作業に二法あり、一は所謂舊式にして爐火を用ひ、他は新式にして熔鉛を使用するもの之なり。鉛は骸炭或は瓦斯火を用ひて之を熔融するも可なり、熔鉛使用の當初に在りては、新舊二法孰れか有利なるやに關し種々論議ありしと雖も、論争の主點は鑄を熔鉛槽にて健淬なすも往々其の效果現はれざるを以て、更に之を窯に容れ再健淬に附するに全く硬化することあるに基づく。

然るに兩者の論争は未だ究極の議論と稱する能はず、余の實驗に徴するも斯かる現象の生するあり。若し鑄を所要の溫度に加熱したるに拘らず、急冷硬化せざるは其の罪健淬工に在らすして、既述の

如く其の原因他に存するなり。鑢の製作に供する鋼には雜種の混するとあるか故に、健淬工は「一樣」の作業を期待し難きのみならず、終日水急冷を行ふものなれば自然水の溫度は絶へず上騰しつゝありて、往々手を挿入し難き溫度に達することあり。又職工の不注意なるか、或は仕事量の多きか爲め多忙を極むる際に當り、多數の中には健淬熱以下にて急冷したるものなきにあらざるへし、要するに是等の状況に在りては新舊二法を併用し、健淬上軟質なる鑢の生する所以を究むるを得策とす。

鑢の加熱に爐を使用するに比較し、熔鉛に依るは作業簡易にして且均齊なること疑を容る餘地なし、加之遙に清潔にして溫度の調整容易なり。第二十五圖に示せるは最新の瓦斯加熱式熔槽にして、内部の構造を説く爲め其の断面を現はしたり、而して鉛槽の加熱上良好の結果を收めんには、センチネル或はインディケーター式の驗溫度を使用するは最有利にして、熔槽に於ける溫度の均齊は次の要領に従ひセンチネルを使用せば常に之を保續することを得へし。

攝氏七五〇度乃至七八〇度に於て作業せんと欲せば、先づ一端の塞りたる普通の鐵製瓦斯管二本を探り、其の長さを約一〇吋若くは熔槽所要の寸度に截斷して、各管に使用するセンチネルの熔融溫度即ち第一管に攝氏七五〇度、第二管には七八〇度と刻し、又別に瓦斯管より稍長き線二條を求める。其の一端を曲げて鉤形と成し、夫々管内にセンチネルを收容したる後は等を熔融點に上騰せしめ前記の線を管中に挿入すれば、冷却するに當り鹽類は凝固し線も共に固結するを以て、線を手にすれば自ら管は扛くるを得へし、依て是等の二管を熔槽に容れ、攝氏七五〇度のセンチネルを熔融するに足るへき溫度に上騰せしめ、第一管の線を手にし管を扛上するときは、果して所要の溫度に達したるや否やを容易に知るを得ん。而して熔融點攝氏七八〇度の第二管に對する要領亦同じ。是の方法は所要の溫度を保續し、槽各部の溫度を知るに比較的簡便の法にして、センチネル或はインディケーターの合理的使用は、適當の健淬溫度以下に於て鑢を急冷するか如き危険を大に減少するに到らむ。

終に臨み、余は鑄の製作上確實なる組織的・製造方式を定め、常に信頼するに足るへき品質の鋼を素材として求め、其の形狀及び大きさを均齊ならしめんことを希望す。然れども此の目的を達成せんには製作法全部に涉り學理的に研究すること必要にして、製造者に在りても亦之か爲め自己の工場に各實驗室を設けざるへからず、若し工場毎に之か裝置を備ふること到底不可能なりとせば、鑄製造協會の贊助を求めて中央實驗所を設立し、經驗ある指導者監督の下に實驗を施さは、蓋し收むる所の利益渺からざるのみならず、鑄の能率及び製造法の改良を促進する一助なるへし。(完)

ス・ピツツ・ベルゲンの鐵鑄

スピツツ・ベルゲン島に鐵鑄豊富なりとは昔より傳へらるゝ處なるも、實際上の精密なる調査は未だ行はれず、一九一四年ヘクボム氏は報告して曰く「是迄該島の鐵鑄に關して英國探險者は無盡藏なるを報告したるも、如何にすれば之を經濟的に採掘し得べきやは疑問なり、且余輩の觀る所以てすれば該島鐵鑄量の含鐵量は僅に一〇—二〇%に過ぎず」と。以上は極めて悲觀的の報告なるが該島に磁鐵鑄の豊富なるは冰河又は山麓に於て屢々見する所にして前記英國探險隊の分析表は左の如く

	鐵	硅素	硫黃	磷
第一表	五三、〇四	二三、二〇	〇、〇六	〇、〇二
第二表	六三、九五	八、四九	〇、二九	〇、〇三
第三表	六六、八六	三、〇五	〇、一〇	〇、〇二

極めて良鑄なりと云はざる可からず。更に樂觀説を實證する他の報告は英國の一私立會社の提供せしものなり、之に據るときはペチエルチエ灣の東邊にあたりて海岸に近く全山鐵鑄を以て俺はるゝ山あり、之が鑄石の標本を英國に齎して分析せしに鐵六〇—六五%、磷分〇、〇二%の磁鐵鑄なりと謂へり、茲に於て英國地學協會は技師を派して實地に調査せしめしに案に違はず瑞西のゲリヴァアレ大鑄山よりも更に大なるものなりしと云ふ。最後に最も興味ある報告はベイ氏に依りてなされたるものにして該島には鐵鑄石は之なきも、大理石と石炭とは無盡藏にして然も其の石炭は優良にして總計十億噸を埋藏す、炭山の地位はアドウエント灣にあり、一九〇〇年以來米國一會社が採掘に從事せりと云へり。今日スピツツ・ベルゲンの鐵鑄に着目せるは米國にして盛んに之が調査に着手しつゝあるもの如し、チッショルム氏はスピツツ・ベルゲンを西大陸に附屬すべきものなりとの論文を發表して學界の注意を引きしか、元來は歐亞大陸にありて露國の主權に屬するものと認められ居たり、露國政界の動亂以降此の問題が如何に落著し該島の經濟利權が何處に落つるやは蓋し興味ある問題たらずんばあらず。