

Fig. 4. Operational result of mix moisture.

VI. 結 言

中性子水分計により混合原料の水分変動は少なくなつたが返鉢の変動が大きい場合制御が悪くなるので返鉢の温度、流量による水分の二次制御を自動制御に組入れることを考えている。中性子水分計による焼結原料水分の自動制御は良好に行なわれている。

543.712 : 669.162.1

(14) 高炉原料水分の連続測定法

(中性子水分計の応用について—Ⅱ)

日本钢管、川崎製鉄所 No. 64176

小林 正・安藤 遼・○伊沢哲夫・宮下恒雄

Continuous Measurement of Moisture in Raw Materials for Blast Furnace.

(Application of neutron moisture meter—Ⅱ)

Tadashi KOBAYASHI, Ryo ANDO,
Tetsuo IZAWA and Tsuneo MIYASHITA.

I. まえがき PP/1590~1592

高炉炉熱変動の要因は数多くあるが、これを大別すると、衝風、装入物などの外的要因と、炉内諸反応などの内的要因の2つに分かれる。後者についての研究は高炉計算制御としてすでにその概要を報告したので、今回は前者のうちで最も大きな変動要因である装入物水分についての研究結果を報告する。

II. 水分測定の意義

最近は計量、計測器の進歩により、各要因とも精密な制御が可能となつたが、まだ満足し得ない状態のものもあり、これら各要因の日常変動が高炉炉熱によれば影響の度合を推定すると Fig. 1 の通りとなる。

ここで明らかに大雨時の装入物の水分変動による影響が大きく、かつ、この測定は従来より乾燥法によつて行なっているので連続的に行なえず、少なくとも数時間の遅れは覚悟せねばならず、適時のフィードバックコントロールが不可能な状態であった。そこで当所においては高炉計算制御の一環として、この原料水分の連続測定法を開発し、その変動を把握して、鉱石対コークスの比をドライの状態で一定に保ち炉熱の変動を防ぎ、炉況の安定化および銑鉄品質の安定化を図らんとするもので、36年以降鋭意研究を続け、翌37年に一応完成し試験操業を実施した。その後さらに改良を加え実用化している。

III. 水分測定法の原理

装入物の水分を連続的に測定する方法としては試料の電気伝導度、誘導率、熱伝導度などの特性が水分含有量によって変化するものであるが、いずれも満足するまでにいたつていらない。そこで中性子の減速作用を利用することにした。この方法は試料の大きさが大で、かつ試料数も多く、サンプリング誤差が避けられ、さらに水分を自動補正するための電気信号として取り出せるなど従来法には見られない多くの利点を有している。

ここで問題になるのは原料中の各種元素の減速能であるが、幸い水素は他の元素に較べて桁違いに大きな値を持つており、この特異性を利用して各種周辺条件に影響されにくい水分計を作ることができるのである。ただし試料中に水素を含む物質が水だけであれば問題はないが、水以外に有機物のような水素を含む物質がある場合にはその分を補正せねばならない。またこの方法では鉱石中の結晶水と付着水を区別することは不可能であることは勿論である。

IV. 基礎実験結果

工場実験を行なうまえに、表面型および挿入型の水分計を用いて、試料の容積の影響、密度の影響、成分の影響粒度の影響などについての基礎実験を行なつた。この詳細についてはすでに本学会に報告しており省略するが、およそ次の通りである。

(1) 試料容積の影響

出力は比較的近い部分の試料によつてほとんど決定されてしまうのであまり問題にならないが、近い部分に水分偏析がある場合には問題となる。

(2) 試料密度の影響




Fig. 1. Variance of factors and the ireffect at heat level.

(4) 鉄鉱石中水分の連続測定

コークスと同様な考え方に基づき鉱石に対しても実験をした。ただし鉱石の場合測定に寄与する範囲は半径250mmの半球部分であり、コンクリート槽はコンクリート中に水分を含むので鉄製ホッパーを対象として実験を行ない、測定鉛柄は比較的濡れにくい鉱石としてインド鉱を、濡れやすい鉱石の代表としてゴア鉱を選んで行なつた。

(5) 鉱石の Calibration Curve の作成

測定した結果得られた鉱石水分と水分計出力との関係を Fig. 4 に示す。ただし鉱石水分は結晶水分を別に求め差し引いたものである。

なおコークスの場合に較べて精度が悪いが、その理由としては次のことが考えられる。

- ① 両銘柄の特性直線の勾配が異なるのは、嵩密度の影響と考えられる。
 - ② ホッパー形状の関係で片減りを生じ試料の対応がよくなかった。
 - ③ コークスに較べて有効範囲が狭く、したがつて感度も悪かつた。

鉱石の場合測定対象が多く、銘柄により結晶水、蒿密度、成分などの相違があるが銘柄ごとにカーブを描いておけば実用上水分の測定が可能であり、さらに挿入型水分計を用いれば精度感度ともに向上することが可能である。

VI. む く び

中性子水分計を用いて測定する場合には、測定に寄与する範囲が問題となり、コークスでは 400~600 mm 鉱石では 200~300 mm 以内で特に検出器に近い試料ほど強い影響があるので、水分偏析の最も少ない位置での測




Fig. 4. Relation between ore moisture and its output.

定が大切である。

当所ではコークスについては表面型による測定器を設置し、自動的なフィドバックコントロールを行なつてゐる。鉱石については銘柄が多いのでポータブルの插入型を用いて実用化してゆく考えである。

~~662.741:662.664:543.712-~~

(15) 装入炭の水分量, 予熱温度と
生成コークスの品質

八幡製鐵所，技術研究所 No. 84177

工博 城 博・工博 井田四郎・○西 徹 Relation among Moisture Contents and Pre-Heating Temperature of Charge Coal and Characteristics of Coke

Properties and Characteristics of COKE.

Dr. Hiroshi JOH, Dr. Shiro IDA,
and Tetsu NISHI

PP 1592 ~ 1594
I 緒
and Teisai Nishi.

I. 緒 言

コークス炉に装入する原料炭を装入前に予備処理を行ない、原料炭のコークス化性を向上せしめ、優良高炉用コークスを製造する方法については、以前より検討され、2, 3 の方策が開発されている。¹⁾ これらの方策のうち最近各国において活発に検討されつつあるものに Dry-Charging 法、予熱法²⁾があるのでこの両法を系統的に検討した。この間の経過をまとめた。

II. 研究経過

1. 机上実験

(i) 供試試料の調整法

まず Dry-charging 用装入炭としては、水分約 8% の装入炭を天日で乾燥し、水分を 1・5%に落し、これを基炭にして、水分を添加し添入炭の水分が 5%, 8%, になるよう調整し水分 1・5%, 5%, 8%の 3 種装入炭を準備した。また予熱法用装入炭は前述の水分 1・5%の装入炭を用いてロータリードライヤーにより装入炭の予熱温度を 100°C, 150°C, 200°C, の 3 水準に変えた 3 種装入炭を製造した。したがつて供試試料は 6 種である。

(ii) 装入炭の水分量および予熱温度と装入密度

上記2方法によつて調整した装入炭の装入密度を A. S. T. M. 法により測定した. Fig. 1 にその結果を示す. これによると、水分量が少なくなるにつれて、装入密度は大きくなるのが認められる. 一方予熱温度の影響は、温度が高くなるにつれて多少装入密度は向上する傾向にあ




Fig. 1. Relation among moisture contents, pre-heating temperature and bulk density.