

(28) 荷重還元時における焼結鉄の収縮について

富士製鐵 広畠製鐵所 工博 神原健二郎 梶原友郎

○石崎 彰

1. 緒言

充填炉による荷重還元試験は、高炉装入原料の荷重軟化特性を見るのに適した試験法であるが、このうち $1,000^{\circ}\text{C}$ までの荷重軟化特性は、焼結鉄の還元粉化現象が形をかえて現わしているものと思われる。よって、試験鋸焼結鉄について荷重還元試験を行なうこととに、これを、還元粉化との関連において考察した。

2. 実験方法

$20 \pm 1 \text{ mm}$ の試料を 80 mm^3 の容器に 500g 装入し、 $\text{CO}_{30}, \text{N}_2 70$ のガス $15\text{l}/\text{min}$ を流しつつ、 $2\text{kg}/\text{cm}^2$ 荷重下で $5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ の割合で昇温した。

3. 実験結果

一般には、低温基度では2段階に収縮し、 $650^{\circ}\text{C} \sim 850^{\circ}\text{C}$ の間で顕著な膨張がおこるが、高温基度では 900°C 以後やかに単調な収縮をする。(図1) また時々、 $500 \sim 600^{\circ}\text{C}$ で急激に収縮する場合があり(図2)，これは、低温基度で著しい。次に、予備還元によって酸化鉄および Fe の2相共存試料を各種作り、その荷重軟化性を調べたところ、 $\text{Fe}_2\text{O}_3 - \text{Fe}_3\text{O}_4$, $\text{Fe}_3\text{O}_4 - \text{Fe}_2\text{O}$ 共存の場合は低温で収縮せず、 $\text{Fe}_2\text{O} - \text{Fe}$ 共存では 500°C から収縮が起つた。(図3)

一方、焼結鉄单一粒子を $1.5\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ の円筒状に整形して荷重還元すると、低温基度では 600°C と 900°C 附近の2回膨張がおこり、高温基度が高まると、膨張量が減る傾向に $700 \sim 800^{\circ}\text{C}$ の谷が少なくなる單峰型の膨張曲線となる。いずれの場合にも $1,000^{\circ}\text{C}$ または原試料より膨張して dari, 収縮はそれ以上の温度でおこる。(図4)

4. 考察

单一粒子の結果から明らかなように、 $1,000^{\circ}\text{C}$ 以下の収縮は焼結鉄自体の体積が収縮するのではなく、破壊または亀裂による変形で粒子の充填状態が変化するため生ずる見かけの収縮であるが、このうち、 $500 \sim 600^{\circ}\text{C}$ で急激に収縮する場合は低温還元粉化性が大きく、収縮後の状況をみると亀裂が多く発生し、最上部は著しく破碎されていることから、明らかに低温還元粉化が原因であると考えられる。しかし、 $650 \sim 850^{\circ}\text{C}$ で収縮した場合は、亀裂は認められず破碎には至らず、収縮後の鉄物組成は Wüstite と M.Fe であること、さらに収縮量が 600°C では $\text{Fe}_3\text{O}_4 - \text{Fe}_2\text{O}$ 2相共存試料、 900°C では $\text{Fe}_2\text{O} - \text{M.Fe}$ 2相共存試料の収縮量に一致することなどから低温還元粉化現象で亀裂が発生しても、それによつて粒子が破壊、収縮するに至らず、さらに還元が進んで Fe_2O 域に至つて、一層脆弱となり、徐々に収縮するものと考えられる。




図1 焼結鉄の荷重還元特性と温度基度の関係




図2 焼結鉄の荷重還元特性




図3 予備還元焼結鉄の荷重軟化性




図4 焼結鉄単一試料の荷重還元特性