

(123)

数学的モデルによる D-H 脱ガスプロセスの解析

名古屋大学 大学院 ○三沢啓典
名古屋大学 工学部 工博 鞠巣巖

1. 緒言 真空脱ガス操作を合理的に行なうのに有用な基礎資料を求めるために、本研究では、D-H 脱ガスプロセスに対して、数学的モデルを開発し、脱ガス率、真空槽内圧力、溶鋼濃度、排ガス組成などの時間的变化を求め、操作条件が脱ガス速度に及ぼす効果を検討した。

2. モデルの概要 1サイクルを3つの期間にわけて考える。(1)吸上げられた溶鋼が一定厚さまで真空槽底部を広がる期間、(2)一定の気・液界面積で吸上げる期間、(3)真空槽内の溶鋼を排出する期間、解析に当り次の仮定をする。(i)溶鋼は取鍋内、真空槽内ともに完全混合。(ii)脱ガス過程は溶鋼側の物質移動が律速する。(iii)溶鋼の吸上げ、および、排出速度はそれぞれ一定。(iv)吸上げ初期における溶鋼は真空槽底部を一定厚さまで広がる。(v)操業中溶鋼温度は一定。次に上述の各期間で溶鋼側とかス側の物質収支を行なって基礎式を求める。

3. 基礎式 期間(1)では: $Q_{in}C_{in} - f_{L,A}(C - C_i) = d(CV_m)/d\theta \dots (1)$, $f^*f_{L,A}(C - C_i) - SP/R.T = d(PV_g)/RTd\theta \dots (2)$, 期間(2)では: $Q_{in}C_{in} - f_{L,A}(C - C_i) = d(CV_m)/d\theta \dots (3)$, $f^*f_{L,A}(C - C_i) - SP/RT = d(PV_g)/RTd\theta \dots (4)$, 期間(3)では: $-Q_{out}C - f_{L,A}(C - C_i) = d(CV_m)/d\theta \dots (5)$, $f^*f_{L,A}(C - C_i) - SP/RT = d(PV_g)/RTd\theta \dots (6)$, なお期間(1)で $A = A_1\theta/\theta_1 \dots (7)$, 期間(1),(2)で $V_m = Q_{in}\theta \dots (8)$, 期間(3)で $V_m = Q_{in}\theta_2 - Q_{out}(\theta - \theta_2) \dots (9)$, 各期間を通じて $V_g = V_R - V_m \dots (10)$, 式中の α は化学量論係数で H, N の場合 $1/2$, O の場合 1.

4. 界面濃度の算出 H, N の場合: 気相の分圧と平衡しているとみなすと Sierelot's の法則により界面濃度は $C_i = K\sqrt{P} \dots (12)$ の形で与えられる。

O の場合: $C + O = CO \dots (8)$ の反応が界面で進行することにより O が除去されると考えると、界面への C, O の flux が等しいことにより $f_L([C] - [C]_i) = R_o([O] - [O]_i) \dots (13)$, C と O の等モル反応であるから $[C]_o - [C] = [O]_o - [O] \dots (14)$, 界面で平衡しているとする仮定から $[O]_i/[C]_i = K_p C_o \dots (15)$ 以上より

$$[O]_i = -\frac{1}{2} \left[\frac{R_o}{K_p} [C]_o - [O]_o - \left(1 - \frac{R_o}{K_p} \right) [O] \right] + \sqrt{\frac{1}{4} \left(\frac{R_o}{K_p} [C]_o - [O]_o - \left(1 - \frac{R_o}{K_p} \right) [O] \right)^2 + \frac{R_o}{K_p} K_p C_o} \dots (16)$$

5. 計算と結果 4. で述べた界面濃度を用いて基礎式を真空槽内の溶鋼濃度 C と分圧 P について解く。C_iが一定とみなせる時は解析解が得られる。しかし、実操業では真空槽内の圧力変動が大きく、脱ガスがかなり進行して、圧力変動が小さくなつてこなむと C_iを一定とみなすことにはできない。本研究では C_iが変化する場合の計算を、Runge-Kutta-Gill 法により行なった。本モデルによる計算によって、脱ガス率、真空槽内圧力、真空槽内溶鋼濃度、排ガス組成の時間的变化、各式中の諸パラメーターの効果を明らかにした。(記号) A, A₁: 気相と溶鋼の界面積 [cm²], C: 真空槽内溶鋼濃度 [mole/cm³], δ: 底面厚さ [cm], f_L: 液側物質移動係数 [cm/sec], f_C, P₀, R₀, T₀, C₀: C, O, H, N の f_L [cm/sec], Q_{in}, Q_{out}: 溶鋼の吸上げ、排出速度 [cm³/sec], V_m: 真空槽内に存在している溶鋼容積 [cm³], V_R: 真空槽内容積 [cm³], θ: 吸上げ開始からの時間 [sec], θ₁, θ₂, θ₃: それぞれ期間(1),(2),(3)が終了する時間 [sec], T: 温度 [°K], P: 真空槽内圧力 [atm], R: ガス定数 [cal/°C·mole]

(添字) i: 初期, i: 界面, n: n サイクル目




図1. 真空槽圧力、排ガス組成、脱ガス率変化