

621.746.047 : 621.746.628.001.57

S 426

(94) 連続鋳造鋳型内流動に関する流体模型実験

70094

住友金属 中研 工博 田上豊助 ○青木健郎

緒言 スラブ用連続鋳の稼動に伴いその非金属介在物分布とモールド内流動の関係を調べて、最適な注入方法を検討するため実大のモールド模型とエクステントノズルを用いて流体模型実験を行ったのでその結果を報告する。

2. 実験結果 (図1, 2を参照)

1. ニスエクステントノズルを使用の場合、スルからの噴流は勢いよく両側壁に突き当り、この噴流は流山を上部と下部に分ける。

2. 上部の渦流はノズルの突込深さが大でタンデイッシュエヘッドが小、噴流口の下向角度が大なら程勢力が強やかになら。

3. 湯面の6ヶ所の位置より空気の巻き込み現象がありこれは上部の渦流の勢力が激しい結果なり。

4. 下部の渦流はタンデイッシュエヘッドが大きく噴流口の下向角度が大きい程深い所まで勢力が及ぶ。

5. ニスエクステントノズルの底に更に孔を開けた三つ穴ノズルはニスノズルよりも下部の渦流の勢力の及ぶ範囲が浅くなる。

6. オーブン鋳込の場合に激しい空気巻き込みがありエクステントノズルの場合よりもはるかに渦流の及ぶ範囲が浅い。

3. 結論 実際の連続鋳のスラブの介在物分布の特徴はエクステントノズルの場合もオーブン鋳込の場合と巾方向の中央付近に少く半分の位置が多い。厚さ方向はオーブン鋳込の方がエクステントノズルの場合よりも表皮に近い所が多い。又表面からある厚さのリム部分には介在物が見られない。この事実と模型実験の結果を考え合わせると i) 流れの激しい所では介在物の付着は生じない。ii) 流れがゆるやかになり停滞するような所で介在物付着が生ずる。この結論は更に検討の余地があるが抜本として好ましい介在物分布は表皮近くに生じさせずなるべく板の厚さの中央に押しつめるのがよいと考えられるので、下部渦流の到達範囲をなるべく深くして、強い流れを深い所まで届かせて介在物付着を防ぐような注入方法をとることが必要と思われる。




図1 エクステントノズル 鋳込
噴流口角度 $\theta = 25^\circ$
タンデイッシュエヘッド $H = 300$
突込深さ $R = 140$




図2 オーブン鋳込