

第81回講演大会日程表

会場	第1日 4月6日(火)		第2日 4月7日(水)		第3日 4月8日(木)	
	午	後	午	後	午	後
1 (14階) ホール	脱ガス・連続鑄造 (47~54)	総会・名誉会員推荐式・表彰式・特別講演会(第二会場において)	脱酸・介在物 (63~71)	脱酸・耐火物 (72~77)	転炉 (98~106)	(討論会) LD転炉内の精錬 反応
2 (11階) 国際会議場	パイナイト・析出 (107~114)		起強力鋼 (139~147)	(討論会) 鉄鋼の格子欠陥	深絞り用鋼板 (184~192)	(討論会) 再結晶および薄鋼 板の集合組織
3 (10階) 1001室	製鉄基礎 (1~8)		焼結・ペレット (9~17)	(討論会) 焼結ペレットの高 温性状	焼結・ペレット (18~25)	焼結 (26~30)
4 (10階) 1002室	線材 (115~122)		成形性・計測 (148~156)	(討論会) 圧延計測	マルエージング鋼 ・疲労 (193~201)	高張力鋼・疲労 (202~208)
5 (9階) 901室	工具鋼・その他 (123~130)		ステンレス鋼および 耐熱合金 (157~165)	ステンレス鋼および 耐熱合金 (166~175)	耐熱鋼および合金 (209~217)	耐熱鋼および合金 (218~224)
6 (9階) 904・5室	製鋼基礎 (反応速度) (55~62)		製鋼基礎 (物性・熱力学) (78~86)	製鋼基礎(熱力学)・ 造塊・凝固 (87~97)	高炉操業・設備 (31~39)	高炉操業・設備 (40~46)
7 (9階) 906室	耐候性・快削鋼 (131~138)		基礎共同研究会 パナジウム分科会 報告講演会	分 析 (176~183)	熱処理・その他 (225~233)	熱処理・その他 (234~242)

懇親会(4月6日 18:00~): 学士会館本館(東京都千代田区神田錦町 3-28)
 ジュニアパーティー(4月7日 18:00~): 経団連会館3階キャッスル ()内の数字は講演番号