

## (151) 連鉄鉄片のオシレーションマークの生成機構

川崎製鉄 技術研究所 ○中戸 参理博 江見俊彦

1. 緒言: 連鉄鉄片のオシレーションマークは、鋳型内の初期凝固を知るうえで興味深い。本報では、オシレーションマークや鉄片表層部の凝固組織と振動条件の関係、その生成機構を述べる。
2. 調査方法: 厚板用40kg/mm<sup>2</sup>級鉄片(200×1700mm)を垂直一曲げ型連鉄機で鋳型長短辺テーパー、冷却水量、引抜速度、パウダー銘柄、浸漬ノズル形状を揃え、振動条件のみを変えて鋳込んだ。鉄片の短辺中央より調査試料を採取し、表面スケール層を除いたのち、オシレーションマークの間隔、深さを測定した。鉄片表層部の凝固組織は、オーバーホッファ液で顯出した。

3. 結果: オシレーションマークの間隔を $l$ 、最大深さを $d$ 、鋳型振動のストロークを $S$ 、平均速度表示のネガティップ率を $N$ とする。 $N$ が増すと図1のように、 $l$ は減少するが、 $d$ はほぼ一定である。 $N=0$ なら $l=2S$ である。 $l$ は図2のように $\{2S/(1+N)\}$ とほぼ等しい。今、鋳型は正弦振動をしており、周波数を $f$ 、引抜速度を $U$ とすれば、 $\{2S/(1+N)\}=U/f \dots (1)$ が成立つ。

(1) 式と図2を比較すれば、 $l=U/f$ 、すなわち $l$ は振動一周期での鉄片の移動距離に等しい。鉄片表層部の凝固組織を写真1に示す。著しい特徴は、オシレーションマーク部に、(a)三日月状に顕著に成長した孔①がある場合、(b)孔②の可撓性が良い、変形し鋳型壁に押しつけられている場合、(c)孔が認められない場合がある。孔は最大深さ3mmにもよび、孔と孔との間隔 $l'$ は図3の通りと等しい。(a)の孔①の上縁には孔に垂直に伸びた、短いデンドライトが観察され、この位置に流入した溶鉄が孔①に冷却され凝固したことを示す。以上から、Savage<sup>1)</sup>、佐藤<sup>2)</sup>のブレークアウトによるオシレーションマーク生成の可能性は少なく、パウダーキャスティングでは、以下の機構が成立していると考えられる。写真1 (a) (b) (c) はデンドライトの一次アームを、(d)は鋳込方向を示す。

## 4. オシレーションマークの生成機構

図4で3→5に鋳型が下降する際、鋳型下降速度が引抜速度より大きい時期4に、メニスカス近傍の溶融スラグを鋳型が引摺り降ろし溶鉄側に押込む。この位置に凝固殼があり、その強度が大きいと孔が生じ、孔の上面に溶鉄が流入する(図4,a)。凝固殼の可撓性が良い時(図4,b)やスラグ押込み部が凝固開始直前の場合(図4,c)には写真1の(b)の状態となる。(a)のオシレーションマークは鋸く、(b)や(c)のそれは滑らかな円弧状となる。






図1.  $l/(2S), d$  vs.  $N$ 図2.  $l$  vs.  $2S/(1+N)$ 図3.  $l'$  vs.  $l$ 

写真1. 表層部の凝固組織

図4. オシレーションマークの生成機構  
1) J. Savage; Iron & Coal, 14(1961), P787 2) 佐藤; 日金報, 12(1973), P391