

(184) ソーダー灰による溶銑の脱硫-脱焼同時反応について

住友金属 鹿島製鉄所

平原弘章 丸川雄淨
姉崎正治○城田良康

I 緒言

脱硫剤として広く使用されているソーダー系フラックスにより脱焼が生じることは、種々報告にあるように明らかであるが、まだ基礎的調査が十分でなく、実操業に利用されていない。しかし最近溶銑脱焼の必要性が大きくなるにつれ、溶銑の脱硫-脱焼同時反応が注目をあびてき^{1)~3)}。そこで、本報ではソーダー灰による脱硫-脱焼同時反応につき調査を行なったので報告する。

II 実験方法

タンマン炉を用い、黒鉛ルリボン: [Si]=0~0.60%に調整して銑鉄3kgを溶解し、所定の温度に保持した後、ソーダー灰を添加した。添加方法としては、Fig.1に示すように、黒鉛容器にソーダー灰を入れ、加熱溶融させた後、湯面上に滴下させた。サンプリング手順は①ソーダー灰添加(100g/回)、②搅拌、③石英管による溶銑の吸引採取、の①~③をくりかえした。




Fig.1 ソーダー灰添加法

III 実験結果

1. 成分変化： ソーダー灰添加による[Si]、[S]、[P]の挙動をFig.2に示すが、脱硅、脱硫、脱焼が同時に進行している。しかし、[Mn]はほとんど変化しなかった。


2. スラグ組成： Table Iにテスト終了時採取したスラグの組成及びソーダー灰添加時発生したダストの組成を示す。初期[Si]=0.06%のテストにおいては、テスト終了時スラグがほとんど存在せず、採取できなかった。また、ソーダー灰添加時、多量の白煙とともに黄色炎が生じることより、相当量がNa₂Oとして逃散していると思われる。

Table I スラグ及びダスト組成の一例

| | CaO | SiO ₂ | Na ₂ O | P ₂ O ₅ | S | T-Fe | Na ₂ O/SiO ₂ |
|---------------------|------|------------------|-------------------|-------------------------------|------|------|------------------------------------|
| 初期(Si)=0.06% スラグ | 0.32 | 28.76 | 48.94 | 11.17 | 1.36 | 2.03 | 1.7 |
| 初期(Si)=0.06% ダスト | 0.18 | 39.16 | 42.61 | 6.51 | 0.77 | 1.17 | 1.0 |
| ダスト | 0.29 | 2.57 | 45.73 | 0.51 | 0.06 | 0.83 | |

IV 考察

本実験で用いたソーダー灰添加方法においては、湯面上へは、(1)式によりNa₂Oとして滴下すると考えられる。



従って、Na₂Oのみの添加により、脱硫、脱焼が同時に進行し、かつ、初期[Si]=0.06%の場合はスラグが存在しないのに脱硫、脱焼が生じ、またTable Iに示したスラグ組成と溶銑[Si][S][P]のマスバランスより氣化脱硫脱焼が生じている可能性がある。

(参考文献) 1)AI(ア)グラード et al: メタルルグ(1964)Vol.5 P.9

2)W.R.Maddocks et al : JISI (1949) Vol.162 P.249~

3)森谷 et al : 鉄と鋼 63(1977) S.206~ 4)井上 et al : 鉄と鋼 64(1978) A.17~




Fig.2 ソーダー灰添加による[Si][S][P]の挙動