

(191)

高炉铸床脱Si処理における[Si]の挙動

(高能率溶銑予備処理法の開発-3)

新日本製鐵^株 君津製鐵所 阿部幸弘 奥田康介 榎 実生
 古川高司 中森 孝 ○永田俊介
 八幡製鐵所 稲富俊隆

1. 緒 言

君津製鐵所では、溶鋼の高純度化に対応するため、高炉での高能率大量溶銑予備処理を目的とした溶銑の連続脱Si処理技術を開発し、現在プロパー設備として稼動中である。今回、このプロセスにおける溶銑中[Si]の挙動を調査したので、その結果を報告する。

2. 調査結果

① 脱Si反応 鋸床脱Si処理は、出銑速度および出銑Siの変化に応じて脱Si剤を連続的に添加するプロセスである。すなわち溶銑に添加された脱Si剤は、傾注樋からトーピードカーへ落してしていく過程で溶銑中Siと連続的に反応すると考えられる。

そこで脱Si反応を[Si]の拡散律速と仮定すると、

$$-\ln [Si]_f / [Si]_i = k W \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} [Si]_i : \text{処理前溶銑Si(\%)} \\ [Si]_f : \text{処理後溶銑Si(\%)} \\ k : \text{総括反応速度定数} \\ W : \text{脱Si剤原単位(kg/t-p)} \end{array} \right.$$

なる関係が成立する。Fig.1は(1)式の関係を実績データを用いて示したものであり、脱Si剤原単位と $-\ln [Si]_f / [Si]_i$ との間に直線関係があることから、脱Si反応は[Si]の拡散律速の一次反応であることがわかった。

② 傾注樋での反応 傾注樋での脱Si率(=脱Si量/処理前Si×100(%))は30~60%であり、出銑速度が大きくなるほど増加する(Fig.2, Fig.3)。

傾注樋での攪拌力は出銑速度に比例することから、攪拌力の増加により、傾注樋での脱Si率の向上が可能であると考えられる。

3. 結 言

鋸床脱Si処理における脱Si反応挙動を調査した結果、以下の事項が判明した。

① 脱Si反応はSiの拡散律速と

なり、処理前、処理後Siおよび脱Si剤原単位により、一次反応式であらわされる。

② 傾注樋での脱Si率は30~60%であり、攪拌力の強化により向上する。

参考文献

- 1) 中村ら：鉄と鋼，68(1982)，S133.




Fig. 1. Relation between desiliconization agents rate and the ratio of cast [Si] and [Si] after treatment.




Fig. 3. Relation between tapping rate and degree of desiliconization in tilting spout.




Fig. 2. [Si] in hot metal at each point.