

第十三條 直管及び異形管は内外面共にコールター、ピッチ及び亞麻仁油の混合塗料を以て覆被すべし、被覆は滑かにして光澤を有し寒暑に耐へ異状を呈せざるものなるべし、塗料を施す前に爐に於て管全體を華氏三百度に熱し同溫度の塗料液に浸す迄此溫度を保有せしむべし、前項の塗料液は相當なる液槽に於て華氏三百度に熱し置くべし。

第十四條 直管及び異形管は其塗料乾燥したる後に水壓試験を行ひ且つ其水壓を保ちつゝ鍔打ち検査を行ふものとす、前項の鍔は軟質の鐵類にて製し重量二ポンド以内、柄の長さ一呎半以下とし之を以て管體を軽く敲くものとす、水壓試験は内徑二十吋以上の低壓管には一平方吋に付百五十ポンド、同じく普通壓管には一平方吋に付二百ポンドとし内徑十八吋以下の管には總て一平方吋に付二百五十ポンドとす。

大正十年五月二十日

以上

農商務省工務局長男爵四條隆英殿

日本鐵鋼協會

製鐵用燃料節約法に就て

河 村 駿

私は大正八年の末から昨年末に掛けまして、約一ヶ年間歐米を巡廻致して居りました、戰後歐米各國で最も問題となつて居ります所のものは、製鐵事業のみならず一般工業上に於て燃料問題と、それから労費の節約問題でありました、此點は日本と同じことであります、それで此兩問題に付きましては多少興味を持つて視察いたしましたのでござります、尙ほ此外に我國と致しましては原料の中で鐵鑛も大なる問題であつて、此鐵鑛を如何に利用するか、如何に供給するか又如何に開發していく

かと云ふ所謂鐵鑛問題もありますし、又外國では昔から種々練習を積んで出来て居りまする所の多數の鋼製品及び特殊鋼は我國に於ては出来る事は無論出来るけれども比較的十分に出来て居ない、名を附くれば製品問題と云ふが如きものも併せて居るのであります、從て先方で種々に實行して居る所のものを見まして私共のやうな未熟の者に取りましては、日本で見ることの出来ぬものを向ふて見られると云ふ點に付きましては誠に興味を感じたので種々の材料を搔集めましたが至つて淺薄であり又問題が廣くなりまして未だ一々整理を立てまして御話するやうな形に纏めてございません、然るに此總會に付きまして、幹部の御方から何か見て來たことの講演をせよと云ふ御勧めを受けまして、甚だ恐縮いたしましたのであります、誠に不整頓を顧みずして今日は燃料の節約方法と云ふ事に付きまして多少見ました所を取扱んで御話して見たいと思ひます、實は先日演題を製鐵用燃料問題として置きましたが、それでは範圍が餘り廣くなりますので節約と云ふことだけに限定した次第であります。

全體日本の石炭は御承知の通り、一ヶ年の產額が約二千五百萬噸ばかりでありますて、亞米利加の一ヶ年の產額五億噸、それから英吉利の二億九千萬噸、獨逸の戰前が二億八千萬噸と云ふやうな大きな數字に比べますと、日本の產出は十分の一乃至二十分の一に過ぎない有様であります、之を諸外國に比較しますと、僅か一小國たる自耳義の產額と匹敵するくらいで、鐵と石炭は一國の文明盛衰を支配するといふとは古い諺ではございますが、今日に於ても依然此事實を示して居ります、之に依りますと云ふと乍遺憾日本が工業國として世界大國の班に列することは中々六ヶ敷いことと思ひます、僅に五大國の内で伊太利よりも少しく天然の資源が多いと申すくらいの所で誠に心細いことであります、それでどうしても燃料を使用するに付ては各方面とも極力出来るだけの節約を盡してさうして子々孫々にまで成るべく餘恵を延ばして行くと云ふ方法を講じなければなりませぬ、殊に製鐵

事業に於きましては普通鋼一噸に對して平均約三噸の燃料を使用するのでありますから容易ならぬことで、殊更之に注意を加へて鐵鋼の仕上がり經費を廉くすると云ふのみならず、國家の資源を徒に消費しないやうに成るべく長く持續すると云ふことから此節約と云ふことに注意を要するのであります、それで普通のコークスとか石炭を燃料として居る製鐵事業に於て、諸外國はどう云ふ方法を以て此節約を圖つて居るかと云ふことを申上げて見たいと思ふのであります、是は實際に外國で行つて居る所の方法を見たり聞いたりしたものであります、何も別に極變つた珍しいことではあります、尤も或る方面からは今日の製鐵法の熔鑄爐の如きは餘ほど古い方法で、最早是等の方法に代はるべき經濟的のものが何か生れても宜からう、乃ち熔鑄爐では燃料の有效に使用せらるゝ率は先づザット四十パーセントくるんで、あとの六十パーセント近くは爐頂より瓦斯として發散する、是は今日の製鐵法が不完全なるものであると云ふ工合に論ぜられて居るのであります、是は一面に於て真理ではあります、が、熔鑄爐から出る所の發散瓦斯を最も有效に使ひます事に依つて製鐵所全體としての經濟が生れるのであります、今日の熔鑄爐は銑鐵を產出する傍ら一つの大きな瓦斯發生爐を形成して居る、之を有效に使へば決して不經濟なことはないと思ふのであります、併し種々彼地を周はります間に、何か斬新なる今まで耳にもしたことのないやうな新規の方法が生れては居ないかと云ふことに付て可なり注意して見たのであります、どうも遺憾ながら今日の熔鑄爐の方法に代はるべき方法は、未だ是と云つてはございませんでした、熔鑄爐で成るべく燃料の經濟を計る方法と致しましては、御承知の如く從來の

- 一、乾燥送風を使用すること。
- 二、酸素を濃厚にせる送風をなすこと。
- 三、鑄滓の餘熱を利用すること。

等の方法がございます、この中で乾燥送風と申す事は米國で、グーレー氏に依り創案せられ方々で試験せられましたが今日でも依然之を使用して居る所は、私の存じて居ります範圍ではウイスコンシン州のメービルと、ペンシルバニヤ州のポツタウンと云ふ所に過ぎないので餘り多くはありません、又歐洲では英吉利のカーディフのゲストキーンネットルフォード會社で使用されて居るのを見たばかりであります、其の外は歐羅巴で使つて居る所は一ヶ所も見ないのであります、此グーレー氏の發明してから今日に至るまで最早や二十年近くになりますけれども、一般の用ひになつて居ない所を見ますと、餘り經濟上の點から收支相償はざるもので特に空氣中に濕氣が多く、冬と夏との濕度の差が非常に多く、熔鑛爐の工程燃料の使用率に著大の變化があると云ふやうな場合はいざ知らず、何處で之を使用しても設備費や維持費が償ふものでないやうに思はれます。又第二の酸素を濃厚にせる送風をなすことは英吉利あたりの二、三の書物にも論ぜられて居りますが、私が見ましたのは、白耳義のリエージ附近のウーグレーと云ふ工場であります、其處で戦前五噸の熔鑛爐を設け試験したさうで、其熔鑛爐が尙ほ残つて居りまして、色々聞いて見ましたが餘り結果は好くありませんさうで、是も其後中絶して居るやうであります。又鑛滓の餘熱をスチーミタービンに利用することも、英吉利のミッドルズボロー附近の二、三の工場で試験されたことが書物に載つて居ますが、是も種々裝置に困難な所があると見えて、今日一般の用になつて居ないやうであります。

茲に唯一の熔鑛爐を使はざる製鐵法の試みは佛蘭西のバッセーと云ふ方法でありまして之はダイレクトプロセスで鑛石より直にスチールを造る考であつて、發明者の申すところに依りますと非常に燃料も少く、僅に四分の一ぐらゐで出來る、斯う云ふ巧い話でありますから相當に世の中を騒がしたと見えまして、巴里では既に六千萬法の資本金で此バッセー法を用ふる會社が出來て居る、而し是も私の考では未だ未知數に屬するもので眞面目に御話するだけの價値のないものと思ふので

それで是から申上げることも成るべく空想的のことは避けまして、現在各國で實行されて居ること且つ實行の可能性に富んだことを取揃んで御話いたします。

一 骸炭爐に關する燃料經濟

歐米各國の例を見ますと骸炭爐は或は炭坑に設置せられ、骸炭として製鐵所に供給せられ、製鐵所には別に骸炭爐を備へざる設備も可なり澤山あります、即ち例のローレン州やルクセンブルグの大數の製鐵所は其好適例であります、コークスは皆獨逸のルール地方の炭坑で作り、さうしてコークスとして之をローレン州に運んで居ります、是は詰り運賃を節約すると云ふ考と又ルール地方は工業地でありますから、其附近で以て瓦斯を使用する、瓦斯は市中の燈火用又は一般の家庭用に供し、或は瓦斯エンジンを運轉して動力を發生して居るのであります、かくの如く其地方の特殊の事情も無論ありますが、一般に申せば骸炭爐を製鐵所に有して熔鑄爐製鋼竈にローリングミルも共に一ヶ所に有する謂はゆる綜合的製鐵所に於て初めて製鐵所に於ける完全なる燃料經濟が得られる譯であります、此所には主として此綜合的製鐵所に付て申上ぐることに致します。

骸炭爐が骸化に必要なる熱を供給すべき瓦斯を自用する外に、剩餘瓦斯として最も火力強き優良の瓦斯を他の用途に供給するは周知の事實で、今日の進歩した蓄熱式骸炭爐ではどのくらい瓦斯が餘るかと申しますと、是は石炭に依つて無論違ひ、又作業の方法に依つて違ふのでありますが、外國の例に依りますと約四十パーセントを自分で使つて六十パーセントは餘ると云ふ風に言つて居ります、併しながら、實際上さう巧く行かないで先づ安全な數字を取れば五十パーセントが餘るであらうと思ふのであります、其瓦斯の量とか熱量と云ふものは種々外國の例もありますが、各この製鐵所に於て容積を量り、又熱量を定める事は節約法の上に於て根本的の事項でありますから、是は十分

各製鐵所で研究する必要があらうと思ふのであります、此瓦斯は時としてはボイラーに使ひ、又瓦斯エンジンに使用して動力を發生し、又平爐、均熱爐、再熱爐の燃料として利用されて居りますが、此瓦斯の利用に付きましては比較的適しない向きもあります、鑄物用の型を乾燥すると云ふやうな時は水素の含有量が多い爲に水分を發生して用ふることは出來ない、獨逸などでは多く熔鑄爐瓦斯を用ひます、又此骸炭爐の瓦斯は時として單獨に用ふられることがあります、又熔鑄爐の瓦斯と適當の分量に混せて使ふこともあります、單獨に使ひます場合の瓦斯は豫熱せずして用ゐ、混合瓦斯の場合には瓦斯も空氣も豫熱して使ふ場合が多い、兎に角瓦斯の利用を完全に致しますことに依りまして製鐵上常に燃料經濟が得られるのであります、徒らに空氣中に放散することを防ぐべきは勿論のことであつて、完全なる瓦斯貯溜槽を設け又瓦斯管を完全に設備して少しも無駄にしないやうにしなければならぬと思ひます。

そこで此剩餘瓦斯を成るべく製鋼工場に多く使ふ手段として粉骸炭を使ふと云ふことがあります、是は或る場所では瓦斯發生爐に使ひ又ボイラにも使ふのであります、亞米利加では一般的實行方法として大抵ボイラに使つて居るやうであります、御承知の通り普通骸炭爐に附屬いたしました諸機械を運轉いたしますには電氣で運轉しても時々電氣に故障が起ることもあつて困る場合もありますから豫備として蒸氣汽關を使つて居る、又副產物を取りますには相當の蒸氣が要る、極寒い冬期には煙房用の蒸氣も必要では是等の蒸氣を起すに極手近い所にある關係上骸炭爐瓦斯を使用して居るのであります、他に用途の多き骸炭爐剩餘瓦斯を使用せずして米國の多くの製鐵所では粉骸炭を利用して居るのであります、ボイラにはコクゼ式のチエーレングレートストーカーを置き、さうしてフォースドドラフトで粉骸炭を燃焼して骸炭爐及び副產物工場の動力を此の方法で全部供給し、瓦斯は骸化に必要な分量以外全部製鋼工場に送つて居る所が澤山あります、此方法に依

りますときは徒に構内に粉骸炭を蓄積して持て餘すやうな恐れもなく、日々出る所の粉骸炭は直に處分がついて至極經濟的であると思ひます、粉骸炭の使用量は一時間ボイラーホースパワーに付五ポンド乃至六ポンドと云ふことになつて居ります。

それから骸炭爐に供給すべき原炭の撰別は燃料の節約と云ふことに付ては非常に大切なことであつて、殊に我國で使用します石炭は日本炭でも支那炭でもなく、洗炭が困難でコーエクス中二十九パーセントくらゐの灰分があるのが普通で、之を外國のと比較しますと非常に多いのであります。此灰分が少くなればなるほど熔鑄爐に於きましては、石灰の分量も減ぜられます、從て燃料の經濟も得られることが出来ますので、何か好い方法はないかと思つて居りました所が、丁度私が昨年三月倫敦に居りましたときに、ミネラルセパレーシヨン・コンパニーで石炭の浮游撰鑄法を思付いて實驗を始めて居りましたので、之を見に參りましたが、實驗裝置は至つて簡単なるもので、硝子で小さな函を捨てて、其中心に垂直の攪拌棒があつて、之を小さなモートルで回轉するのであつて、硝子の函の中に水を盛り、油を點滴してさうして微粉炭を入れて攪拌しますと誠に美事に石炭と灰分とが分離いたします、是を實際に適用するには矢張り普通の金屬の浮游撰鑄同様に連續せる數區劃より成る箱を作り、鑄尾は更に次の區劃で浮游撰鑄に掛けて採收率を増進すると云ふことであります、此方法に掛けた撰炭の灰分は三乃至四パーセントに下がり石炭の採收率は非常に良好で、殆ど全部回収され、と云つても良いさうで、水量は石炭一に對し四で、使用油はコールターを蒸餾して得らるゝどの油でも差支なく、又ナフタリンを水に溶解したもの又は普通骸炭爐の副產物工場で、廢液として溝に流失せる油の浮いた水でも宜しいと云ふことで、石炭一噸に對する油の量は二分の一封度乃至一封度半であるとのことがあります。

英吉利で熔鑄爐用骸炭製造用原料に實際此方法を應用いたしましたのはミツドルスボローのス

キンニンググローブ工場で、昨年五月倫敦のアイヨンエンドスチールインスチュートの講演會に出席した所が、同工場の技師から此浮游撲鑛法に掛けた石炭を用ひて試製したる立派な骸炭の標本を見せられました。

それから骸炭製造の副産物たるベンゾールは戦後に於て爆發薬の原料として需用は減りましたが、歐米各國とも何處へ行つても自動車に使ふことが流行いたしまして、或る場所ではガソリン以上に高速度を出し得ると言はれ、又自動車のエンヂンはベンゾール使用に對し殊更大なる變更を要しない、僅の調節で直ぐに間に合ふと云ふことで歓迎されて居ります、大概是は九十パーセントくらゐの純度のものを使用して居ります。

それから骸炭爐は今日各國とも漸次舊式の爐が段々と減つて参りました、亞米利加では千九百十三年の統計に依りますと云ふと、全體のコークスの產額の中で七割二分五厘がビーハイブコークスで、二割七分五厘が副產物骸炭でありましたが、千九百十八年の統計に依りますと云ふと五割五分がビーハイブで、四割五分が副產物骸炭となり、千九百十九年を界に今日にては遙に副產物骸炭の量が超過して居ることゝ思ひます、又英國の如き比較的保守主義な國でも戦時中非常に覺醒を致しまして、殊に燃料經濟の出版で名高いプロフエッソル、ボーン氏の如きは不經濟的なるビーハイブ爐の如きは宜しく國法を以て禁止するが宜いと云ふやうな危言もせられました、戦前に副產物爐は五十八パーセントあつたものが、今日では八十パーセントに達して居ります、殊に我國では原料石炭の價額も相當に高く且つ骸炭用石炭の產額も不足であるから成るべく經濟的に有效に使用する、即ち石炭のレザーブを成るべく消耗しない點から將來最良型の骸炭爐が逐次採用さるゝに至らむことを希望する次第でございます。

二 溶鑛爐の燃料經濟

熔鑄爐に使ひます骸炭の使用率は根本的に熔鑄爐の設計とか或は又操業の方法に關係しますから、是等のことは餘程初めから注意して設計しなければならぬことであります、此設計と操業の方法が良好なる以上は多くの場合原料の性質に支配されるものであります、亞米利加の操業は非常にコーエクスが良好で、鑛石が還元し易い關係上、骸炭の消費量は一般に少くウイスコンシン、スチールコンパニーでは銑鐵一噸に付、千五百七十八封度と云ふやうな極度の節約を得た記録もありますが、是は極めて短期間のものであつて、イリノイ、スチールコンパニーの千九百十三年五月一日から千九百十四年五月一日までの一年間の記録はベセマー銑で千九百二十七封度、鹽基性銑が千九百六十一封度となつて居り、最も經濟的に行つて居る所の一ヶ月の消費を取ると銑鐵一噸に付千七百五十封度と云ふ記録もあるが、米國全體の平均數から申しますと、千九百十六年には銑鐵一に對してコーエクスが一・一二六で、千九百十七年は銑鐵一に對して一・一二五であつたのであります、先年アラバマ地方で聞きました處では、此地方は可なり多いやうであります、乃ち褐銑鑛を主用し最も條件の優良なる場合一・〇一内外に行つたこともあるが、赤銑鑛を主用する場合は多くは一・三乃至一・四であります、又今日多數の歐羅巴の操業ではどうなつて居るかと云ふと、戰後石炭が不足し、又コーエクスが悪い關係もありませうが、今日多數の歐洲の實際では鑛物銑に對しては一二から一・四くらいになつて居り、鹽基銑に對しては一一から一・三内外に當つて居るやうであります、斯う云ふ譯で日本の實地操業上平均一・二五パーセント内外は灰分の多いコーエクスを使つて居る點から申して非常に不經濟の仕事をして居ると云ふ譯ではありませぬが、尙ほ是は十分研究して最低限度に達せしめなければならぬと思ひます。

熔鑄爐の瓦斯の分量及性質は燃料使用の多寡及び操業の方法に關係するもので米國のイリノイ、スチールコンパニーでは二ヶ年に亘る研究の結果に依り、第一圖及第二圖の如き圖表が出來て居り

此表は二十四時間に一回分析を取つて一ヶ月平均したものが一つの點になつて表はれて居ります。是は詰りコーエクスの割合から瓦斯の成分、熱量及瓦斯の分量を讀むことになつて居ります。併しこーエクスの品質が日本のものと違つて居りますから直にこの表を日本のものに應用する譯に行きません、幾らか修正しなければなりませぬ、斯う云ふものは矢張り燃料經濟を根本的に調べるときにそれぞれ各製鐵所で十分調査してさうして設計を立てなければならぬこと、考へます。

それから高爐瓦斯を瓦斯エンジンに使ひすることは申すまでもなく、製鐵上に於て燃料經濟の根本的のものでありますから此事に付て申上げますと、熔鑄爐の瓦斯は瓦斯エンジンに使ひますには最も適當であると云ふことから近來歐米各國とも盛に使つて居ります、此瓦斯エンジンの盛に發達して居るのは獨逸でありますとして、白耳義、ルクセンブルグ及び佛蘭西にもこの實行方法は盛に行はれて居ります、つまり、今日歐羅巴の製鐵所を見まして、瓦斯エンジンを使用せざるものは製鐵所にあらずと云ふやうな感じがありまして、中には瓦斯送風機及び瓦斯發電機が一つの部屋に各十臺宛も列んで据附けられて居るのを見ました、製造者は獨逸ではニユルンベルグのエム、エー、エヌ、ミュールハイムのチセン及びフリードリッヒ、ウイルヘルム、ヒュッテ、サールブルッケンのエルハルト、セーマー等で、佛國ではタルソー及びミュールーズのものが主にも用ひられ、白耳義ではジョンコケリル會社のものが用ひられて居ます、英國は此點に於て稍々後れて居りますが、戰時中大に覺醒して多數の製鐵所ではマンチエスターのガロウェー會社製(是は獨逸のエルハルト型)リリシャル會社製(是は獨逸のニュルンベルグ型)又はナショナル瓦斯エンジン等が使用せられ好結果を得て居ります、又米國も歐洲大陸に比較しますと瓦斯エンジンは餘程後れて居ますが、近來之を採用する新しき設備が殖えてゲーリーの如きは四百噸の熔鑄爐が十二臺あり之に對して送風機及び發電機を合はせ二十三臺の瓦斯エンジンを使つて居ります、殊に亞米利加の瓦斯エンジンは高壓操業に堪ふる爲に極

めて頑丈なる瓦斯エンジンが發達して機械重量は歐洲の標準型に比し五十バー セントも重いと云ふことあります。

瓦斯エンジンを採用するに付て最も注意を拂ふ可きことは熔鑄爐の裝入の場合其他普通に瓦斯が泄れて損失を來す外に、爐況の變化及びエンジン其他の故障に依りて、時々瓦斯を利用することを得ざる場合が起るので、剩餘瓦斯がどう云ふ割合に瓦斯エンジンに利用せらるゝやと云ふことでありまして、設計上大に注意を要することゝ思はれます、一體爐の數が多ければ多いほど瓦斯の供給及び性質に變化が少ない譯で、瓦斯エンジンの使用は成るべく多數の熔鑄爐が操業して居る場合を適當とする、即ち瓦斯エンジンの側から言へば、建設費が許し得るならば一ヶ處に於て三百噸爐二臺よりも、百五十噸爐四臺、四百噸爐二臺よりも二百噸爐四臺を希望する、尤も是は一方操業の熟練と云ふことも一つの考慮に入るべきことであります、歐洲の熟練した製鐵所では殆どスチーモ、エンジンを使用するとの大差のないやうな極めて圓滑なる操業をして居ります、現に私がローレン州のメリルス工場で見ました處に依りますと此製鐵所には熔鑄爐が四臺あります、コーエスの缺乏の爲に一臺の熔鑄爐しか使つて居ない、併し其一臺の熔鑄爐は瓦斯エンジンを使つて居つたのであります、幾ら熟れたことは云へ驚くに堪えたとゝ思ひました、是は極端の例であります、多くの場合は假令ひ各一爐宛の工程を減じても安全の爲に三爐だけは送風すると云ふやうに注意を拂つて居りました、さう云ふ風に工程を減らして澤山の爐で操業しようと思つても今日の如き不況時代では到底ダメであります、是は論外でありますが、通例三臺の熔鑄爐で送風すると云ふことになりますと、四臺の熔鑄爐が要るのであります、それで初め製鐵所を建設します場合に於て一爐或は二爐を作る場合には各國ともスチーモ、エンジン又はスチーモ、タービンを置くのが普通の慣例になつて居ります、併し二爐に對し初めから瓦斯エンジンを使ひましたのは亞米利加のドウルースにあるミネソダ、スチ

ールコムバニーでありまして、此處で取つて居る方法は製鋼工場の瓦斯發生爐四臺から補助瓦斯を瓦斯輸送管に供給して萬一熔鑄爐瓦斯が不足した場合に備へることになつて居りますが、時としては熔鑄爐瓦斯が多く、時としてはプロデューサー瓦斯が多く交ると云ふ風で、瓦斯の性質の變化に應じて機械の調節をなすことは相當の困難を感じて居つたやうであります、それで今一つ二爐の場合に瓦斯エンジンを使用して瓦斯の不足した場合に備へる方法は豫備としてターボブロワーを置きました、瓦斯エンジンと同時に此ターボブロワー一臺を絶えず回轉して送風管に少量の空氣を供給して置き、萬一瓦斯エンジンが止まつた場合に爆發の災害を防ぐと云ふやうな操業をなすときは支障なきを得ること考へられます。

熔鑄爐の操業臺數に應じて、瓦斯エンジンの故障及び瓦斯不足其他外部の故障等を參照し、瓦斯エンジンの操業率を決定することは必要なことであるが、なかなか困難で容易に實行されることではありますぬが、市俄古のイリノイス、スチールコンパニーで、六臺の熔鑄爐に對し、從來ボイラ及びストーム、エンジンのみで操業中でありましたが、千九百八年始めて二千キロワットの瓦斯エンジン四臺を据附け、ストーム、エンジンと併用して仕事をした所が千九百九年に丁度今日のやうな市況の變動の爲め、一月より十二月に至る一年間に爐の操業數二爐より六爐に亘り増減がありました、其狀況よりして大體どう云ふ割合であるかが臘氣ながら分るのであります。

先づ同期間のアウトプットロードは第一表の通りである。

第一表 一時間平均發生キロワット數

	同上百分率%	熔鑄爐操業臺數
一九〇九年 一月	一時間發生キロワット 四、九二〇	六一、五
二月	五、四五〇	六八、〇
		三
		五四三

月次	操業時間	同上%	原因する休止時間に 瓦斯エンジン故障に	同上%	操業休止時間	同上%	操業中の爐數
一月	四二六	五七	二一三	二八、五	一〇五	一四、五	三
二月	四五六	六八	八五	一二、五	一三一	一九、五	二
三月	五二九	七一	九七	一三、〇	一一八	一六、〇	二
四月	四六七	六五	一七〇	一七〇	九、五	八、五	三
五月	六〇九	七八	一七〇	一七〇	六七	六二	二
六月	五六六	九七	一七〇	一七〇	一七〇	一七〇	一
七月	六六、五	八〇、五	七四、〇	七四、〇	六九、〇	六九、〇	二
八月	六四〇	五、五五〇	五、五五〇	五、五五〇	七〇、〇	七〇、〇	一
九月	五、四四〇	五、六〇〇	五、六〇〇	五、六〇〇	六四、〇	六四、〇	
十月	五、三三〇	五、一四〇	五、一四〇	五、一四〇	七四、〇	七四、〇	
十一月	五、九三〇	五、五〇〇	五、五〇〇	五、五〇〇	八〇、五	八〇、五	
十二月	六、〇八〇	六、〇八〇	六、〇八〇	六、〇八〇	六八、五	六八、五	
後半期の平均	六、六〇〇	五、九二〇	五、九二〇	五、九二〇	七八、〇	七八、〇	
一ヶ年の平均	五、七六〇	五、七六〇	五、七六〇	五、七六〇	七六、〇	七六、〇	
前半期の平均	五、九四〇	五、九四〇	五、九四〇	五、九四〇	八二、五	八二、五	
六月	六六、五	六六、五	六六、五	六六、五	七四、〇	七四、〇	
五月	五、五五〇	五、六〇〇	五、六〇〇	五、六〇〇	六九、〇	六九、〇	
四月	五、四四〇	五、一四〇	五、一四〇	五、一四〇	七〇、〇	七〇、〇	
三月	五、三三〇	五、五〇〇	五、五〇〇	五、五〇〇	六九、〇	六九、〇	

乃ち前半期が七十パーセント、後半期は七十四パーセントのロードで此位のロードなれば瓦斯エンジンでは全負荷の場合に比し敢て非常に不経済な操業ではない。次に平均操業時間の記録を擧ぐれば第二表の通りである。

第二表 瓦斯エンジン操業時間の記録

月次	操業時間	同上%	原因する休止時間に 瓦斯エンジン故障に	同上%	操業休止時間	同上%	操業中の爐數
一月	四二六	五七	二一三	二八、五	一〇五	一四、五	三
二月	四五六	六八	八五	一二、五	一三一	一九、五	二
三月	五二九	七一	九七	一三、〇	一一八	一六、〇	二
四月	四六七	六五	一七〇	一七〇	九、五	八、五	三
五月	六〇九	七八	一七〇	一七〇	六七	六二	二
六月	五六六	九七	一七〇	一七〇	一七〇	一七〇	一

第三表 外部の故障に原因する休止時間

レト、ボイラーより副生せらるべき動力は何程かと申しますと、瓦斯エンジンの一キロワットに付約二封度の蒸氣を發生する、詰り千キロワットの瓦斯エンジンなれば二千封度の蒸氣を一時間に蒸發するので、假りにスチーム、タービンの蒸氣の消費量を一馬力に付十二封度と見ますと、千キロワットの瓦斯エンジンから百六十馬力のパワーを副生する計算となるのであります。

それで此發生蒸氣は總て製鐵所構内で蒸氣の必要なる部分、例へば瓦斯發生爐とか分塊ロールエンジン、又は蒸氣唧筒等に配給し得るのであります、もう一つ外の考は瓦斯エンジンは工場動力のピーコロードに堪ふる力が少ないと云ふことで、瓦斯エンジンゼネレーターの外に一臺のスチーム、タービン、ゼネレーターを常に回轉してこのピーカーを取らしむるやうな設備を設けたる工場もありますが、斯う云ふ所では此スチームをスチーム、タービンに用ひらるゝ譯だと思ひます。

熔鑄爐瓦斯の節約經濟に關聯して最も必要なるは瓦斯清淨裝置であつて、各國とも普通に使用されて居るのは大きな徑を有する除塵器の外チヨツケ式其他の濕式瓦斯清淨塔を設けて、是から出た瓦斯を熱風爐とか必要な場合にはボイラにも使用する、是はライマリー、ウォッキングであつて、次で瓦斯エンジンに使用する瓦斯に對してはタイゼン式のロータリー、ウォッシャーを使用するのが普通で最も廣く行はれて居るのであります、が、熔鑄爐瓦斯のセンシブルヒートの損失を防ぐと云ふことの外にダストの内にあるポツターシュを回收して肥料に供するすと云ふ考で米國ではコトレル式の電氣除塵法を應用し、英國ではハルベルグベット式のバッグ法とロッヂ式の電氣除塵法が行はれて居りました、歐洲大陸では未だ電氣除塵法は採用して居ないのでありますが、バッグ法は所々で採用して居りました併し大陸ではポツターシュの回收と云ふことに付ては考を有つて居ないやうであります。

演題に對しまして少し縁が遠く傍道に入る懼れがありますが、今少し此事に付て申上げますと、米

國のコトレル方法は御承知の如く舊來治金工場のアシッドフレームに應用して相當の成績を收めて居るのであります、之を鐵の熔鑄爐の瓦斯に應用する考は極めて近年のことでありまして、目下實際に此設備を採用して居りますのはピツツバーグから大凡五十哩ばかりの所にあるアメリカン、マンガニースマニュファクチャリング、コムパニーのダンバー、プラントでありまして、ダストはコトレルにかけて八二・三パーセントから九七・六パーセント沈澱し、出たダストの中には水にソリュブルのポツターシュが二八九パーセントと云ふ結果になつて居ります。一體亞米利加で原料中ポツターシュがどのくらい含まれて居るかと申しますと、レーク地方の鐵鑄には〇・三から〇・六パーセント、外國より輸入の鑄石では伯刺爾の鑄石が最も多く、一から二パーセント、玖瑪の鑄石は〇・八から〇・九パーセント内外で、石灰石には〇・三六、コックス中には〇・〇八から〇・二パーセント内外であります、米國全體の製銑力で熔鑄爐から出る煙塵中より一ヶ年約二十萬噸のポツターシュを回収することが出来、全然外國からの輸入を防ぐことが出来ると申して居ります、米國のコトレル式はレクチファイヤーを設け、電波を基準線の一方に調整するのであるが、英國にて發明されたロツヂ式は是と異なり電波のビーカだけを利用する特別の裝置で、現にスキンニング、グローブ工場で採用せられ、其設備の有様は倫敦のアイオンエンドスチール、インスチチュートで、昨年の九月に發表されて居りまして、瓦斯中のダストは一立方メートルの中に五グラムのものが、此裝置にかけて〇・八から一・一グラムに下り、ホット、ストーブやボイラに對しては差支へなき程度に清淨となり、ダストの中には可溶性のポツターシュ、クロライド七・〇パーセントを含み、是は各々溶解度の差違に依り順次に之を分離する由である、此方法に依るセンシブルヒートの損失は極めて少なく、元攝氏の二百二十度から二百五十度で入りたる瓦斯は、是れから出るとき一百度から二百二十度で出る由である。

ニユーカッスル附近のヤロー・オントラインではハルベルグペット式の清淨機を設け、採收せるダストは之をヴァック製の袋に入れてポッターシュ肥料の原料として賣出して居るのを見受けたのであります。が、バツグプロセスではバツクの焼損を防ぐ爲に、瓦斯の温度は攝氏の百三十度以下に保つ必要があると聞きました。是には多少の困難を感じて居つたやうであります。是等ポッターシュ回収の方法が、日本の原料に對し應用し得るや否やに付ては無論十分に講究の必要があること、存じます。が、序に御参考までに申上げた次第であります。

兎に角種々の方法に依り十分清淨を施したる瓦斯を瓦斯エンジンに用ひまと、機械の掃除の爲に運轉を休止するの機會を減らすばかりでなく、ボイラー及び熱風爐でも亦掃除の手數を省き、且つ熱風爐にてはチエッカーの表面を綺麗に保つて熱の吸收及び放散に好影響を及ぼし、瓦斯の利用及び經濟上效果の多いことは勿論でありますが、清淨にしたる瓦斯を燃焼するにも其燃燒の方法により種々効率が異つて成るべく瓦斯と空氣とが密接に混交することに依つて燃燒の效率を上げることが出来るので、之に對し各國に於て種々の試みがあり又我國でも種々試みて居ります。

此内ボイラに對する瓦斯の燃燒法として米國で稱用せられて居る所のものはテルベック、ビルクホルツ式で第八圖に示す通りであります。是は骸炭爐瓦斯にも應用が出來るのであります。又白耳義のジョン、コケリル會社ではミクサーに對し骸炭爐瓦斯を利用し、第九圖の如く瓦斯と空氣が反対に回轉されるやうな構造になつて居りまして、此二つを十分に混ぜるやうな裝置を施し、ルクセンブルグのマッソ工場では同一の原理を熔鑄爐瓦斯に對しボイラに使用して居ります。米國では熱風爐に對しまして、近來第十圖に示してありますやうにユニバーサルバーナーを使用し、サールブルッケンのノインキルヘンでは熱風爐に對し熔鑄爐瓦斯を燃燒するにブンセンバーナーの理を應用して、空氣はファンで水柱二十センチメートルくらゐの壓力で送風し、無論十分にクリーニングを經た

る瓦斯を使用して、熱風爐は熔鑄爐一臺に付二臺しか設けて居ないのです、詰り種々と燃焼方法を研究して燃燒の效率を發揮いたしますと、單に瓦斯の節約を得るのみならず、之を他に有利に利用し得る範圍を廣め得るは勿論のこととて、普通從來の燃燒法に比較して二割五分から三割ぐらゐの節約を得ることは不可能ではないのでござります、殊に前申上げましたやうに、ホット、ストーブの數を減らすことは建設上資本金を減少する助けとなるので、十分瓦斯を清淨にし之に適當なる燃燒裝置を設くるときは熔鑄爐一臺に付三臺の熱風爐で差支ない事は疑を容れないのです、それで熱風爐も近來米國では餘程考が變つて来て、極めて壁の薄い、オープニングの小さいチエッカーを使用し、受熱面積を増加する傾向が顯はれて来て、厚さ三吋半くらゐのものが二吋半、又は極端の場合には二吋に減ぜられオープニングは六吋又は七吋と云ふやうなのが今日では四吋又は五吋、最大五吋半くらゐに少くなつて來ました、斯う云ふ工合に小さなチエッカーを用ふる結果、構造の便宜上今日ではマクルアーワ式よりも却てカウバー式を採用するのが流行のやうになつて參りました。

今一つ熱風爐の瓦斯の經濟を計る爲の試験裝置としてローレン州のロムバス工場で見た所の裝置はチョット異つて居るやうに思ひました、これもアイディアだけを示しましたもので私の外から見ました想像であります、第十一圖のスケッチの通りで、熱風爐の廢棄瓦斯の餘熱を利用し、冷氣が熱風爐に入る前に之を豫熱するのであります。此裝置で瓦斯の循環に用ふるファンのキャパシチーは一時間四萬八千立方米突、回轉數は八百十、壓力差水柱百二十ミリから百五十ミリ、五十馬力のモーターを使つて回轉し、熱風爐の廢棄瓦斯の熱度を、勘定の取り方が少し高いやうに思ひますが、四百度とし、攝氏四十度の空氣一分時七百五十立方米を二百度に熱するものとし、之に要する建設費は十萬三千七百五十法で、之に對する利子償却費、電力費、掃除及び監督費を差引き一ヶ年二萬九千三百七十五法の純益を擧げる豫定で建設せるものだと申されて居りました。

尙ほ熔鑄爐及び骸炭爐の剩餘瓦斯を製鋼工場に利用するに付き、普通製鋼及びローリングミルは日曜日には休日なるを以て、休日中の瓦斯は或は混銑爐のヒーチングに使用し又は修繕中のものを除き、均熱爐、再熱爐等のヒーチングに用ひ、月曜日には直に操業を開始せらるゝやうに準備し、瓦斯の損失を防ぐ必要があること、信じます。

三 製鋼工場に於ける燃料經濟

製鋼工場に使用して居る混銑爐は不熱式と加熱式の二種ありますが、近來は漸次不熱式は廢止せられ、加熱式を用ひる所が多くなりました。混銑爐を使用し熔銑を供給することに依り平爐に於ける燃料を省約し得ることは勿論であります。が、混銑爐及び平爐共に普通の方法は、之に附屬する瓦斯發生爐を設けてプロデューサー瓦斯を使用するものであります。が、近頃は骸炭爐瓦斯のみにて操業せる所も可なり多く、又骸炭爐及び溶鑄爐瓦斯を適宜に混合して使用し瓦斯發生爐を全然使用せざる裝置も見受けます。第十二圖はヘツシユ工場の平爐に對する骸炭爐瓦斯利用裝置を示したものであります。

それから又プロデューサーを用ひるとしても、石炭を其儘直に瓦斯發生爐に裝入せずして、一旦石炭を低溫乾溜法でディスチルして成るべく多くの油を副生して、其殘つた石炭を發生爐に使用すると云ふ考が獨逸に起りました。是にはミユールハイムのチイセンの考案と他にサールブルツケルのエルハルトセーマーの考案がありまして前者は第十三圖に示す如く、瓦斯發生爐と獨立に回轉する所の鐵板製の長きシリンドラーがあつて、其内で低溫乾溜せられ、油はコンデンサーで冷却回収し、リッヂ瓦斯は發生爐瓦斯と混交使用し、石炭の乾溜殘渣は、若し粘結性の石炭を使用せる場合は其儘之を發生爐に使用し、然らざる場合は之をピッチでブリッケットとなして、瓦斯發生爐に使用するのであつて、獨逸で石炭一噸の値二百マーク、我國の値に換算しますと約七圓になりますが、二百マークの場合

副產物で以て此石炭の代價と操業費と共に二百五十五マークを償ひ、殘つた石炭の六百五十キロは全然無代價となるさうであります、詳細のこととは昨年四月發行のスターレウントアイゼンにドクトル、ローラー氏が發表されて居りますから同氏の論文に付て御覽を願ひます、後者は瓦斯發生爐自身の上部に特種の裝置を設けて上部のホッパーより入りたる石炭が、瓦斯發生爐の本體に入る前に發生爐瓦斯の熱度によりて低温乾溜が行はるゝ構造にて此瓦斯は矢張り別のコンデンサーに入り油を回収して後發生爐瓦斯と混合して平爐に使用せらるゝので、裝置は異つて居りますが原理に於ては全然同一でございます、

其他タルを平爐の燃料として使用する方法は米國にて可なり發達し、ミネソダ、スチールコンパニーでは、第十四圖に示すが如きスチーズのバーナーを用ひ、コールターの使用量鋼一噸に付ニ七ガロンと云ふ好成績を擧げて居るのであつて、綜合的製鐵所に於ては骸炭爐の副產物として出る所のタルを其產出場所に於て極めて有效に使用する方法であり、製鋼經濟上多大の利益があることゝ信じます。

次に平爐に對する粉末燃料の使用であります、是は米國の諸工場で種々試験せられて其結果はアイオンエージの一昨年の十二月分に十八工場の試験の結果が出て居ります、之に依りますと、或る工場では相當の成績を收めて居る所もある様子ですが、又或る工場ではそれほどの成績を擧げて居らぬ所もあります、無論酸性鋼を目的とする場合は考へ物で、鹽基性鋼を產出する平爐に限られ、且つ色々の長短所はあります、但し實際の操業の點より申しますと煙塵が蓄熱室のチエーカーを閉塞する困難があることは不利益の最大なもので、之に對しては瓦斯を使用する場合と違つて、瓦斯を豫熱する蓄熱室は必要がないのでありますから、空氣を豫熱する蓄熱室を二つづゝ設けて、構造もチエツカーの穴を普通より大きくし、且つ操業中でも常に掃除が出來るやうにすると云ふ風に構造上に變更を

加ふることも考案されて居るのであります。(第十五圖參照)要するに此粉末燃料を使用するに適するやうに平爐を工夫して改造すると云ふことが先決問題でありまして、未だ試験的時代を経過して居らないやうに考へます。

次に平爐の燃料經濟上有効なるは平爐に對するウエースト、ヒートボイラーでありまして、之には普通のバブコック式とかスターリング式とか、又はバーチカル、チューブボイラーを使用して差支ないのです(第十六圖及び十七圖參照)又市俄古のイリノイス、スチールコンパニーでは盛に特殊の焰管式のボイラーやを使用して居ります、是はベーコン式のボイラーやあります。其構造の大略は第十八圖の通りで、至極簡単でございますから詳細は略しますが、此工場では六十噸の平爐十臺に對しましてベーコンスチーム、ボイラーやを据附け、發生馬力は約五千百二十ボイラーや、ホースパワーで、之を以てローリングミル所要動力の大凡十から十五パーセントを供給して居ると云ふことあります、此平爐に餘熱式のボイラーやを使用する場合に於て特に注意すべきことは、煙道廢棄瓦斯の溫度が華氏の八百五十度以下なる場合は其效果が上らないと云ふことであります、或る工場では實測の結果が華氏八百度よりしか溫度がなかつた、そこで種々調べました所が設備が古くつて爐及び煙道に龜裂があつて、冷い空氣を漏入して居ることが分りまして、之に目塗りをして見ましたら一千度以上に熱度が加ははつたと云ふ例があります。

以上申述べましたやうに製鋼工場に骸炭爐瓦斯や熔鑛爐瓦斯を用ひ、タールを利用し、其他有らゆるウエーストを省きましても、尙ほ幾分たりとも剩餘瓦斯があつたならばローリングミル工場の均熱爐とか、再熱爐に使用するのであります、製銑、製鋼其他全部の動力、熱風爐、混銑爐、平爐、均熱爐、再熱爐全體に剩除瓦斯で供給が出來て骸炭爐に供給する原料石炭の外は少しも石炭を購入しないと云ふことは誰しも希望することで理想としては是非とも之に近づかねばならぬと思ひます、又今日實

際の操業は餘程之に近づいて來て居るのであります、今回各國の主要製鐵所を見渡しました所では、遺憾ながら未だ全然此域に達して居るのは一ヶ所もなかつたと云つて宜しうございります、之は前に申上げましたやうに市場の變化に應じ操業に伸縮があり、爐況の變化に應じて瓦斯の供給に不安があり、又銑鐵の產出に比しまして製品の量が多量であるとか種々の場合がありまして、なかなか計算通り理想通りに操業が出來ないのであります、此點より申しましても、各製鐵所が互に聯絡を取りシスヌームを立てゝ最も經濟的に操業することの必要を痛切に感ずるのであります、それで出来るだけ理想的にやりまして、どうしても燃料が不足する場合は如何にするかと申しますと、從來再熱爐に直に石炭を燃燒する場合と、瓦斯發生爐を備へてプロデューサー瓦斯を供給する場合とあります、前者に對しましては無論餘熱利用のボイラーレを使用し、後者に對しましては前申上げましたやうに、低溫乾溜法を併用して餘程燃料の節約を得ること、信じますが、粉末燃料も亦是と併行して大に研究すべき事項であらうと信じます、是は從來種々の御方の御講演がございました、又大阪砲兵工廠では本法に對するはまでの試験を發表されて居り、尙又粉末燃料のプレバレーシヨンに付ては多數の種々の方式がありますが、此設備のことにつては多數の方より御講演もあり又は雑誌にも發表されて居りますから、是は省略いたします。米國では今日ボイラーレ以外鍛冶床鑄鋼の再熱其他鋼材工場の再熱爐等に使用し特に加奈陀のモントリオールのアームストロング、ウイットオースコンバニーレでは約四百馬力のボイラーレ二臺の外、再熱爐八臺に對し全部粉末燃料で操業して居たのであります、粉末燃料は其使用的目的及び方法に應じ二割乃至五割の燃料節約が出來ると云ふことであります、安全に平均三割と見て燃料價額が何程ならば之を採用した方が宜いかと云ふに、極めて大體の見當でございますが、プラントの設備に對する利子償却、修繕費及び操業費として米國では一頓に付約一弗半即ち邦貨三圓に當るのでありますから、取りも直さず石炭價額が邦貨十圓のときには損得

なして、是より石炭の價額が高いときはそれだけ利益が生ずる譯でありまして、獨逸の如きは私の旅行當時石炭一噸の價額が二百馬克、即ち邦貨約七圓内外でありましたので粉碎の經費を償はないと言ふことで、紛末燃料のことは未だ問題となつて居なかつたのであります。が、英吉利では私の参りましたとき石炭一噸は三十志内外で、我が十二圓内外でありまして、倫敦にはホルベック式のパテントを賣擴める會社があり、現にミッドルスボローのボルカウボカン會社で連續式再熱爐二臺に使用して居たのを見ました、又佛國は石炭が高い關係上、巴里のスタン氏と云ふ各種の爐を設計するコンサルチング、エンジニアが矢張りホルベック式の專賣を擴めることに努力して居りました。

粉末燃料の最も便利とする點は取扱が極めて容易で、職工の數も少なくて済むのであります、唯バルブを開閉することに依り直に給炭することも出來、又休止することも容易で、發生爐の如く瓦斯を閉塞せるときでも石炭が燃えて無駄が出来るやうなことなく、詰りウエーストを省くことが出来るのであります。

再熱爐に對する粉末燃料使用の反對説として粉末炭がブルーム又はビレットの表面に附着して鋼の性質を悪しくすることはないかと云ふことではあります、が、鋼を再熱するときにはスケールが出来るので附着した粉末炭はスケールと共に落ちて仕舞つて、別に鋼質に害を及ぼすことはないやうに思はれます、唯チヨット注意すべきことは粉末燃料を使用するに適當する様に爐の構造を改良することが最も必要と考へられます。

次に萬一製鐵所内ボイラー是非石炭の使用が必要でありました場合には灰中に於ける燃焼物の存在に付いて注意をする必要があります、獨逸ではマグデブルグの支工場で、ウーリヒ氏が此ボイラの灰から、マグネチック、コンセントレーシヨンで、コークスを回収することに付て研究し、大に之を宣傳して居りました、同氏の申します所では、多數の灰は五乃至十パーセントの不燃燒の石炭と二

十パーセントから三十パーセントのコーエクスがありまして、此灰は強いマグネットに感ずる性質になるので、之を分離出来ますが、同所で使つた磁力分離機はドラム形をなし、徑五百粍、長さ一米突で百十ボルト二十アムペヤーを使用し、機械の工程は一時間五噸とし、一日八時間、四十噸を取扱ひ、一ヶ年三百日、一萬二千噸を處理するとき此三割即ち三千六百噸のコーエクスが回収されるものとしまして、此設備費は六十萬馬克で回収せるコークス一噸の時價二百馬克とし、操業費一噸に付四十馬克と見て、大凡一ヶ年で設備費を補ふと稱して居りました、日本の灰に斯く澤山の骸炭があるや否やは疑問であります、が、一二の例に依りますと極めて結果の好い場合は灰中の燃焼物は十から二十パーセントであります、が、時としては三十とか四十とか云ふ場合もあるやうに考へられますから大に注意を要すること、思ひます。

又エッセンのクルツ工場では瓦斯發生爐の灰を極めて鄭重にサムプリングして幾回も四分法で分けまして之を破碎し、分析に掛けて灰中に燃焼物が十パーセント以上あることを免ざぬことになつて居ります。

四 結論

以上種々と申述べました所を綜合して見ますと云ふと左の如くであります。

- 一、骸炭爐は最新式のリゼネレーチーブ、バイプロダクト式を採用し各種副産物を採收すべき事。
- 二、粉骸炭は之を骸炭工場に於けるボイラにフオースドドラフトにて燃焼し骸炭爐剩餘瓦斯の全部を製鋼工場に供給する事。
- 三、タールは混銑爐又は平爐の燃料として有效なる事。

- 四、骸炭工場に瓦斯ホルダーを設け之より製鋼工場各爐に瓦斯輸送管を完全に布設する事。
- 五、熔鑛爐は主義として瓦斯エンジンを備ふ可き事。

六、前項に關聯して瓦斯洗滌法を完全にする事。

七、瓦斯燃燒方法を改良し之を完全にする事。

八、瓦斯エンジンにはウエーストヒート、ボイラーや設備しスチーム使用の箇處へ聯絡する事。

九、熔鑛爐々頂にはダブルコーンを備へざる可からず。

十、熔鑛爐プラントに瓦斯ホルダーを設け熔鑛爐及び製鋼工場間に瓦斯輸送パイプの布設を完全にする事。

十一、混銑爐及び平爐には骸炭爐瓦斯又は骸炭爐、熔鑛爐、混合瓦斯及びタルを使用し可成プロデューサーを廢する事。

十二、若しプロデューサーを必要とする場合は低溫乾溜法を併用する事。

十三、平爐にはウエーストヒート、ボイラーや備へ發生蒸氣を蒸氣主管に連絡す可き事。

十四、ローリングミル工場の均熱爐及再熱爐に對しても出來得る限り剩餘瓦斯を利用する事。

十五、前項に於て若し剩餘瓦斯不足なる時は燃料を節約し得可き最善法を講ずる事。(瓦斯發生爐に
低溫乾溜法を併用し又は粉末燃料を使用する類)

十六、ボイラーやに石炭燃燒の必要ある場合は灰中の燃燒物の含有量を試定し多量なる時は燃燒法
を改善し又は回収の方法を講ずる事。

十七、瓦斯發生爐に石炭を使用する必要ある場合も同様の注意を拂ふ可き事。

十八、燃料を使用する凡ての箇所には必ず炭酸瓦斯レコーダーを設け若し不完全燃燒を認むる時
は之を改善するの方法を講ず可き事。

十九、剩餘瓦斯を利用する箇處には凡て瓦斯計量器を備附け燃燒經濟を調査する事。

二十、各工場に燃料節約調査機關を設け、燃料使用を専門に監督せしむる事。

先づ斯う云ふ工合でありまして、是は主として今回見聞しました所の結果に依つて申述べましたのでございます。此外私の氣の付かぬ點及び外國の例に依らず我國で皆さんのが日本獨特のこととして御研究になりました點もあらうかと思ひます。さう云ふ點はどうか御腹藏なく御教示を願ひまして、燃料經濟、節約法に資すべき材料を成るべく澤山に集めまして、之を適當に各製鐵所に按配し應用して啻に國家的に燃料節約の一端に資するばかりでなく我國の製鐵事業をして百般の研究施設及び政策と相俟つて、對外的に競争することを得るやうな域に速かに達せしめんことを希望する次第であります。誠に淺薄にして且つ雑駁なる御話を致し長く皆さんの御清聽を仰ぎましたことは恐縮の至りでございます。(拍手)


(完)

○會長香村小錄君の挨拶

平賀博士には軍艦と綱材と云ふことに就て精密なる御講演がありました、又河村工學士には製鐵用燃料の節約法のことにつて有益なる御講演がありまして、誠に有難く拜聽致しました、厚く御禮を申上げます。

殊に平賀博士には御多用中の所を今日我が鐵鋼協會の爲めに御縹合はせ御來會下されましたことに付ては、特に御禮を申上げて置きます。(拍手起る)

EFFECT OF COKE RATE
ON ANALYSIS OF
BLAST FURNACE GAS



第 一 圖



90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

IN CASE OF

2 FCS. IN OPERATION 68 %

3 FCS. " " 69 %

4 FCS. " " 77 %

5 FCS. " " 83 %

6 FCS. " " 86 %


No. of Furnaces in Operation

GRAPHICAL TABLE SHOWING
OPERATING PERCENTAGE
OF
GAS
ENGINE

ILLINOIS STEEL CO.
50 CHICAGO


第三圖

EFFECT OF COKE RATE ON PRODUCTION OF BLAST FURNACE GAS




DIFFERENT TYPE OF WASTE HEAT
BOILERS FOR
GAS ENGINES


(DIAGRAM SHOWING PRINCIPLE - NOT TO SCALE)




USINE TERRE ROUGE
LUXEMBURG



JOHN COCKERILL CO



DUDLANGE
ARBED CO



b.


JULIAN HUTTE
OBERSILESIISCHE EISEN
INDUSTRIE ACTIEN-
GESELLSCHAFT FÜR
BERG U. HUTTEN BETRIEB.

第八圖

E. BIRKHOLZ.
GAS BURNER.

Pat. No 1,165,835 (U.S.A.)

Patented Dec. 28, 1915.



A Universal Stove Burner.




FIG. +







FIG. 9

To connect the burner the door to the stove is pushed aside on an overhead rack from which it is suspended and the burner is moved back on the slide to proper position on the gas box. The Air Enters the Primary Valve at the Front and Passes Through a Central Chamber to the Mixing Chamber. The Gas coming from the bottom passes through a jacket which is tapered toward the wall of the air chamber at its junction with the mixing chamber, thus producing a nozzle effect to draw in the required amount of air. The secondary air valve has been provided as a precautionary measure to provide a source of air if the gas pressure should fall temporarily to such a degree that the necessary suction would not be produced.

(Iron Age, 1921, vol. 107, p. 36.)



第十二图




SKETCH OF AIR PREHEATER

ROMBUS LORRAIN


(SHOWING PRINCIPLE - NOT TO SCALE)

第十三图

Anlage
eines Thyssen-Drehofens mit Wassergasgenerator für 100 t^s Gasflammm-
förderkohle Tagesdurchsatz und 45000 cbm Leuchtgas Tageserzeugung.



- a) Drehofen
- b) Wassergas generator
- c) Teerabscheider
- d) Teergrube
- e) Teer-hochbehälter
- f) Kohlenzufuhr
- g) Halbkoksabfuhr
- h) Halbkoks-Verladung
- i) Schwelgasleitung.




Steele Tar Burner


Scale 3" = 1ft.

TYPICAL OPEN HEARTH FURNACE

Fig. 12




0 5 10 15 20
SCALE IN FEET




Rust Vertical Boiler of
4,000 Sq. ft H.S.
next to
Open Hearth Furnace

0 5 10 15 20
SCALE IN FEET



Stirling Water-Tube Boiler
of "Class P 30" 4,000 sq. ft. Ev. Surf
in connection with
Open Hearth Furnace of
72-ton Heat.

第十六圖



第六圖

CUTLINE OF
BACON WASTE HEAT
BOILER
SHOWING PRINCIPLE
NOT TO SCALE

