

669.18.086.517-982 : 669.14-154.4

S 53

(53)

R H 環流式脱ガス設備の操業について

70329

川崎製鉄 水島製鉄所

三枝 誠 義 宏

○ 小田 錠敏

1 諸 言 1967年11月未当社水島製鉄所鍛冶工場にR H 真空脱ガス設備(以下R H設備)が稼動し、約2年を経過し、脱ガス処理トン数も3万t/月迄上昇している。

1969年12月末現在、主として高張力鋼、ボイラー用鋼、高炭素鋼、極低炭素鋼、鍛造用鋼を主体とする処理を行反り良好な結果を得ている。以下に設備の概略と脱ガスの効果について述べる。

2 設備概要 真空排气系は2段スタート用スチームエビクター及びウオタリング真空ポンプと有する3段バースター、5段スチームエビクター方式である。主に仕様は到達真空度0.2 Torr、排气能力400 kg/H(at 0.5 Torr) 真空使用量14000 kg/H、冷却水量はコンデンサ用1200 m³/H、真空槽ウオタリングポンプ用90 m³/Hであり又真空槽の大きさは内径2.120 mm高さ7000 mmである。

処理方式は真空槽固定取鍋昇降方式とヒリ合金鉢の投入(下ローダー)

フライにより所定の切出量をタイマーで設定し真空槽に投入添加する。

3 脱ガス処理製品の内質に及ぼす効果について

脱ガス処理の効果としては、脱水素、酸化物除去率の減少等が認められており、厚鋼板超音波探傷検査の成績はこれにより大きく向上している。稼動以後の高Mnキルド鋼、厚板材の超音波探傷成績の推移を図1に示す。1967年6~8月の不合格率を100とした指標で示し、板厚15 mm以上鋼塊ボトム位置相

表1 R H 合格別スープル不合格率(スラブ単位)

R H 前	後
被直枚数	139
不合格数	5
不合格率(%)	3.6

超音波探傷実績
(公銅規格SM50A.B.C)
製品板厚 22~26 mm
スラブ位置ボトム位置1枚

当鋼板の成績を示している。又表2はR H処理直後別の超音波探傷テストの不合格率を示すものである。

従来厚板向キルド鋼塊のボトム側に表1の如く非常に高い不合格率を示すので超音波探傷検査が必要とする素成への充当を行つていなかったが、現在ではR H入工程を経ることによりこれへの充当が可能になった。更に当所で培養する高炭素鋼

表2 テンポ分析(%)

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	O	N
R H 前 取鍋	0.0074	0.0079	0.0043	0.0042	0.0027	
板厚	0.0047	0.0025	0.0049	0.0018	0.0044	0.0039
板厚	0.0020	0.0149	0.0064	0.0004	0.0057	
なし	0.0027	0.0104	0.0063	0.0014	0.0058	0.0041

ボンブサンプルと球状サンプル分析を行い比較した。表2はテンポ分析、ガス分析結果である。Al₂O₃、FeOについては処理成績の方が減少しており酸化物除去の効果が推測出来る。又鍛造用鋼塊に対する脱ガス効果については従来より脱水素による白点防止、非金属介在物減少による超音波探傷成績の向上、機械的性質向上等が言われており、当工場においては上口溶鉄、R H処理、不活性ガス充填注入を行った内質良好な結果を得ている。図2はR H処理時間及び終了温度とスープル成績との関係を示す。处理温度が高温での反程、又処理時間が長い程スープル成績が良い。

以上水島製鉄所におけるR H設備の製品に及ぼす効果を簡単に述べた。今後耐火物の研究開発による稼動率の向上、R H処理による新製品開発等に心掛けたい。




図1 厚板ボトム材不合格率

当鋼板の成績を示している。又表2はR H処理直後別の超音波探傷テストの不合格率を示すものである。

従来厚板向キルド鋼塊のボトム側に表1の如く非常に高い不合格率を示すので超音波探傷検査

が必要となる素成への充当を行つていなかったが、現在ではR H入工程を経ることによりこれへの充

当が可能になった。更に当所で培養する高炭素鋼

鍛造用鋼につけて子母0 mm以上の磷鋼に対してR H

処理を行つていいるが、脱ガス処理鋼の清潔度の効果

について、処理前後の取鍋、注入燃了後の鋳型内から




図2 R H 処理時間、処理終了温度と超音波探傷成績