

(205)

低温における鋼の切欠底下部組織に関する電顕観察

(株) 小松製作所 技術研究所 ○森 栄義
小形 勝

1. 緒言 一般に鋼の破壊現象において、破壊に先立って欠陥周辺に形成される塑性変形領域が、破裂の発生伝播にいかなる役割を果しているかは興味ある問題である。前報では、低温における鋼の切欠底下の塑性変形域内でも特に変形の高い微小領域には、サブグレインが形成され、切欠底に発生するミクロな延性的亜裂が、そのサブグレイン壁を伝播していること、そしてその亜裂が成長して、光学顕微鏡で見える延性亜裂となり、最終的には脆性亜裂となって脆性的に破断することを報告した。そこで今回は延性亜裂の発生から、脆性的に破断するまでの過程を系統的に調べ、延性亜裂とサブグレイン存在領域の関係を電顕観察した結果、種々の知見を得たので報告する。

2. 実験方法 試験材は主に市販されているSM41B鋼(0.21%C, 0.03%Si, 0.86%Mn, 0.013%P, 0.019%S)と60^{kgf}級調質高張力鋼(0.13%C, 0.47%Si, 1.27%Mn, 0.013%P, 0.013%S, 0.16%Cr, 0.06%V)を用い、これらから、18^{kgf}×18^{kgf}×90^{kgf}の中央に6mm、先端半径0.1mmの切欠を片側に入れたCOD試験片を作成した。そして試験温度-30°C~-90°C、クロスヘッド速度0.5%/minで三点曲げ試験を行ったのち、切欠底の塑性変形域を電顕で観察した。

3. 実験結果と考察 荷重が増加していくと切欠底下に塑性変形領域が形成され、切欠底開口量が増加するが、この切欠底開口量が、本研究に採用した両鋼種で0.3mm程度になると延性亜裂の発生が認められるようになる。この延性亜裂の発生は、切欠底下の塑性変形域で特に高い変形をうけた微小領域に発生する。この微小領域については前報でもサブグレイン形成領域として報告(写真1)したが、さらに詳細な観察の結果、いくつかの非常に微小なサブグレインコロニーの集団として認められ、オ2相粒子の周辺にも観察された。切欠底に発生した延性亜裂の周辺を観察すると、サブグレインの観察される所とそうでない所がある(写真2)。このことと、前報の結果を考え合わせてミクロ亜裂がサブグレイン壁を伝播して、各サブグレイン集団を連絡して成長し延性亜裂となしたものと推察される。このように延性亜裂の伝播はサブグレインと密接な関係をもつが、破面の観察からも、その徴候はうかがえる。延性亜裂の伝播した破面はディンプル状で、それから劈開への破面遷移境界では、ディンプルからリバーパターの出ている箇所が観察された。(写真3)さらに透過電顕でサブグレインに囲まれた微小なオ2相粒子が観察されたことと合せて、サブグレインがディンプルの生成に一役買っているものと考えられる。これらのこととは、延性亜裂がサブグレインを伝播していることを示すものであろう。





写真1.



(a)の部分 (b)の部分




写真3.

(a) の部分