

愛知製鋼機 機械開発部 工博 鈴木三千彦

○ 岩崎 尚

清水 誠二

## 1. 緒言

自動車用ばね鋼のような、比較的硬質な特殊鋼を冷間引抜すると、Fig. 1 のようなカップ状の内部割れが発生することがある。この種の外観上から検出できないカピ一割れを検知する方法を考案し、実用機を開発したので概要を報告する。

## 2. 検出方法の選定

Table 1 に示す各種の方法について予備実験を行なって可能性を比較した。

Table 1. Preliminary experiments

Method	Result of experiment	Evaluation		
		Detectability	Feasibility	Efficiency
Ultra-sonic	1) Radial detection  Difficult to separate from surface echo.	Low	Easy	Middle
	2) Axial detection  Detectable in case of bars.	High	A little diff.	Middle
	3) Oblique detection  Detectable when incident angle is large.	High	A little diff.	Middle
X-ray	Detectable. But difficult to apply to the line by radiation control.	Middle	Difficult	Low
Acoustic	Detectable. By means of wave form.	High	Difficult	Middle
Eddy current	1) Low frequency → Detectable of inner crack. 2) Continuous signal → Automated high speed.	High	Easy	High

## 3. 湍流探傷機開発結果

## 1) センサ形式

カピ一割れは、長手方向に短く円周方向に拡がりをもつので、貫通コイル形を採用した。

## 2) 検出方法および結果

検出方法は Table 2 のよう、3ステップの実験をへて、直流励磁併用自己比較検出法で良好な結果を得た。

検出チャートの1例を、


Fig. 2 に示す。

## 4. 設備レイアウト


本探傷機は Fig. 3 に示すように、表面疵探傷機とシリーズに配置し、10~23mmφを同時に両探傷できるような設備にした。

Table 2. Processing of experiments

Step	Method	Detectability
1	Reading absolute value	Low
2	Reading absolute value $\left\{ \begin{array}{l} \text{coil turns} \\ \text{coil length} \\ \text{D.C. Bias} \\ \text{wire diameter} \end{array} \right\}$ Various combination	Middle
3	Self-comparison + D.C. Bias	High



cuppy crack signal



crack free

Fig. 2. Example of detection chart




Fig. 3. Layout of practical equipments